

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



2044 107 225 757

940 95H









Friedrich Harger's

# Guttapercha und Kautschuk,

ihr Vorkommen, ihre Gigenschaften

und

ihre Verarbeitung zu verschiedenen Gegenständen,

als:

Platten, Riemen, Faben, Schuben und Stiefeln, beren Sohlen, Röhren, Feuereimern, Ueberzügen, Bumpenliderungen, Federn, Fußböden, Gebiffen oder Rateliers, wasserdichten Zeugen, Orgeln, Pianoforte-Garnituren, Maschinenschmiere, Hof-Apparaten, Balzen jum Bücher- und Zeug-Druck, Metall Matrigen jum Abformen, Isoliren der Telegraphendrähte, Bücherbinden, heftpflastern,

Gafometern und vielen Undern.

Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage.

Berausgegeben


pon

Heinrich Kenßerling.

**Mit einem Atlas** von 10 Tafeln, enthaltend 186 Abbildungen.

Weimar, 1864. Bernhard Friedrich Boigt.





Das Bergeichniß aller bis jest erschienenen 267 Banbe Des Neuen Schauplages ber Runfte und Sandwerte ift am Schluß bes gegenwärtigen Banbes beigegeben, enthält bie Titel noch vieler einschlägiger Berte und wird gefälliger Beachtung bestens empfohlen.

# Neuer Schauplat

ber

# Künste und Handwerke.

Mi t

## Berückfichtigung der neueften Erfindungen.

Serausgegeben

von

einer Gefellichaft von Runftlern, Technologen und Professioniften.

Mit vielen Abbildungen.



### Zweihundertunderfter Band.

Barger, Buttapercha und Rautschuf.

Zweite Anflage.

Weimar, 1864.

Bernhard Friedrich Boigt.

## Friedrich Barger's

# Gnttapercha und Kantschuk,

ihr Borkommen, ihre Gigenschaften

und

ihre Berarbeitung zu verschiedenen Gegenständen,

als:

Platten, Riemen, Faben, Schuhen und Stiefeln, beren Sohlen, Röhren, Feuereimern, Ueberzügen, Bumpenliderungen, Federn, Fußböben, Gebissen oder Rateliers, wasserdichten Zeugen, Orgeln, Bianoforte-Sarnituren, Maschinenschmiere, Hör-Apparaten, Balzen zum Bücher- und Zeug-Druck, Metall-Matrizen zum Absormen, Isoliren der Telegraphendrähte, Bücherbinden, hestpstaftern, Gasometern und vielen Andern.

Zweite, vermehrte und verbefferte Auflage.

Berausgegeben

von

Beinrich Kenperling.

Mit einem Atlas
von 10 Taseln, enthaltend 186 Abbildungen.

Beimar, 1984.

Bernhard Friedrich Boigt.



June 1911 24291

# Inhaltsverzeichniß.

	Geite.
Erstes Rapitel.	
Die Abftammung, Gewinnungeweise und Eiger	l =
fcaften bes Rautschute, wie auch ber Gutta-	
percha.	
Bom Rautschuf	. 1
Bom Guttapercha	. 5
Abriani's Untersuchung bes Rautschute und ber Guttaperd	a 9
Soubeiran's Untersuchung ber Guttapercha	. 17
Papen's Untersuchung der Guttapercha	. 22
Arppe's Untersuchung ber Guttoperchercha	. 32
Struttur-Unterschied zwischen Rautschut und Guttapercha	. 34
Zweites Rapitel.	
Borbereitung bee Rautschute und ber Guttaperch	a
jur Berarbeitung und baju gebrauchliche Gub-	-
fangen.	
, ,	
Auslösungsmittel bes Kautschuks und der Guttapercha Berfahren bei der Reiniguny der Lösungsmittel für Kautschu	36
und Guttapercha, nach Joseph Fry	. 40
Brunner's Apparat jur Bereitung bes jum Bulfanifiren be	
Rautschuts erforberlichen Schwefeltoblenstoffs	. 41
Peroncel's Apparat jur Bereitung Des Schwefeltoblenftoff	8
im Großen	. 42
Bereitung des jum Bulfanifiren bes Rautschuts benutten Salb	
Chlorschwefels	. 44
Berfahren bei dem Bulkanistren des Kautschuks, nach Pro Bapen zu Baris	
արարշուցաարանտ	. 46

	Seite
Bufammenfetung und Eigenschaften bes nach ben angegebenen Dethoben vulfanifirten Rautschufs	51
Berfahren bei bem Schwefeln ober fogenannten Bulfanifiren bes	
Rautschuts, nach Ridel in London	56
pariren des Rautschuts, damit er bei jeder Witterung elaf-	
tisch bleibe	58
fed zu Birminabam	60
Berfahren zum Farben bes Rautschufe, von Thorel und Fabre Bubereitung ber Guttapercha, von S. J. Duvivierund B. Chau-	64
det in Baris	66
Bubereitung der Guttapercha und des Rautschute, nach Step-	67
han Moulton	01
Seinzelmann zu Raufbapern	68
Die von Corencier in London erfundene Mafchinerie gum Berschneiben und Reinigen ber roben Guttapercha	70
Die von Banen beschriebene Maschine jum Berschneiben ber	
Guttapercha	73
tophe und G. Giblen	74
Berfahren, Abfalle von vulfanifirtem Rautschut wieder gu ver-	
menten non Thomas Farffer	75
wenden, von Thomas Forster	75
wenden, von Thomas Forfter	<b>75</b>
wenden, von Thomas Forster	75
Drittes Rapitel.  Benutung und Berarbeitung bes Rautschufs und der Guttapercha zuverschiebenen Gegen ftänden ber Technik und bes gemeinen Lebens.  Rewton's Maschine zur Fabrikation von Rautschuk-Artikeln Die Berfertigung von Rautschuksächen, Rautschuksättern und Rauts	75
Denutung und Berarbeitung des Kautschufs und der Guttapercha zuverschiedenen Gegenständen der Technit und des gemeinen Lebens.  Rewton's Machine zur Fabritation von Kautschuf's Artikeln Die Berfertigung von Kautschuffaben, Kautschuffabern und Kautschuffabern in der Fabrit der hrn. Aubert und Gerard	77
Drittes Rapitel.  Benutung und Berarbeitung bes Rautschufs und der Guttapercha zuverschiebenen Gegen ftänden ber Technik und bes gemeinen Lebens.  Rewton's Maschine zur Fabrikation von Rautschuk-Artikeln Die Berfertigung von Rautschuksächen, Rautschuksättern und Rauts	77
Denutung und Berarbeitung bes Kautschufs und der Guttapercha zu verschieben en Gegen ständen ber Technik und bes gemeinen Lebens.  Rewton's Maschine zur Fabrikation von Kautschuksteln Die Berfertigung von Kautschuksähen, Kautschukstern und Kautschuksöhren in der Fabrik der Hrn. Aubert und Gerard zu Baris  Die Berarbeitung bes Kautschuks in der Fabrik des Hrn. F.	77
Deittes Rapitel.  Benutung und Berarbeitung bes Kautschuks und der Guttapercha zuverschiedenen Gegenständen ber Technik und des gemeinen Lebens.  Remton's Maschine zur Fabrikation von Kautschukschreiteln Die Berfertigung von Kautschuksähen, Kautschukblättern und Kautsschukröhren in der Fabrik der Hrn. Aubert und Gerard zu Paris  Die Berarbeitung bes Kautschuks in der Fabrik des hrn. F.  Sollier zu Surdme bei Paris  Die Berfertigung von Schuhen, Teppichen, wasserbichten Röden	77
Denutung und Berarbeitung des Kautschuks und der Guttapercha zuverschiedenen Gegenständen der Technik und des gemeinen Lebens.  Rewton's Maschine zur Fabrikation von Kautschuksuksukschukscher in der Fabrik der Hebens.  Rewton's Maschine zur Fabrikation von Kautschuksukschukschukschukschukschukschuksc	77
Denutung und Berarbeitung des Kautschufs und der Guttapercha zuverschiedenen Gegen ftänden der Technik und des gemeinen Lebens.  Newton's Maschine zur Fabrikaten, Kautschukblättern und Rautschukröhren in der Fabrik der Hund der Frn. Aubert und Gerard zu Baris.  Die Berarbeitung des Kautschuks in der Fabrik des Hrn. F. Sollier zu Surdme bei Paris.  Die Berfertigung von Schuhen, Teppichen, wasserbichen Röcken Spielzung von Schuhen, Teppichen, wasserbichen Röcken Spielzung, kleinen Luftballons und andern Artikeln aus Kautschuk in der Fabrik der Hrn. Cohen, Baillant und Comp. in Harburg. Bon Prosessor Dr. H. Schwarz	77 85 101
Deittes Rapitel.  Benutung und Berarbeitung des Kautschuks und der Guttapercha zuverschiedenen Gegenständen der Technik und des gemeinen Lebens.  Remton's Maschine zur Fabrikation von Kautschukschreiteln Die Bersertigung von Kautschuksähen, Kautschuksähern und Kautschuksähern in der Fabrik der Hrn. Aubert und Gerard zu Paris  Die Berarbeitung des Kautschuks in der Fabrik des Hrn. F. Sollier zu Surdme bei Paris  Die Berfertigung von Schuhen, Teppichen, wasserdichten Röcken Spielzeug, kleinen Lustballons und andern Artikeln aus Kautschuk in der Fabrik der Hrn. Cohen, Baillant und Comp. in Harburg. Bon Prosessor Dr. S. Schwarz in Bressau	77
Drittes Rapitel.  Benutung und Berarbeitung des Kautschuks und der Guttapercha zuverschiedenen Gegen ftänden der Technik und des gemeinen Lebens.  Rewton's Maschine zur Fabrikation von Auusschukskern und Rautschukschren in der Fabrik den, Kautschukslättern und Kautschukschren in der Fabrik der Hund Gerard zu Paris  Die Berarbeitung des Kautschuks in der Fabrik des Hrn. F. Sollier zu Surdme bei Paris  Die Berarbeitung von Schuben, Teppichen, wasserbichten Röcken Spielzeug, kleinen Lustballons und andern Artikeln aus Rautschuk in der Fabrik der Hrn. Cohen, Baillant und Comp. in harburg. Bon Prosessor Dr. H. Schwarz in Breslau  Die Jsolirung der Drähte zu den elktrischen Telographen mittels Guttapercha, nach Siemens	77 85 101
Drittes Rapitel.  Benutung und Berarbeitung des Kautschuks und der Guttapercha zuverschiedenen Gegen ständen der Technik und des gemeinen Lebens.  Rewton's Maschine zur Fabritation von Kautschuk-Artikeln Die Bersertigung von Kautschuksäden, Kautschukstätern und Kautschukschren in der Fabrit der Hund bert und Gerard zu Paris  Die Berarbeitung des Kautschuks in der Fabrit des Hrn. K. Sollier zu Surdme bei Paris  Die Berfertigung von Schuhen, Teppichen, wasserdichten Köden Spielzeug, kleinen Lustballons und andern Artikeln aus Kautschuk in der Fabrit der Hrn. Cohen, Baillant und Comp. in Harburg. Bon Prosessor Dr. H. Schwarz in Breslau  Die Jsolirung der Drähte zu den elektrischen Telographen mittels Guttapercha, nach Siemen st	77 85 101

	eite.
Das Ueberziehen der mit Guttapercha isolirten Telegraphendrähte	
mit Blei, nach John Chatterton ju Birmingham .	133
Die Molirung ber Rupferdrabte mittels Guttapercha, nach	
Steinbeil	136
Die Rabritation ber Telegraphenfeile für unter Baffer fortgu-	
führende Leitungen, nach Felten und Guilleaume .	139
Die Hebeniebung der Ourbindungtete der elektrischen Telegranben	100
Die Ueberziehung der Rupferdrähte der elektrischen Telegraphen	
mit Buttapercha in der Fabrit der Londoner Gutta-	
Percha-Company	145
Mafchine jum Uebergieben von Drahten mit Guttapercha und	
jur Fabritation Guttapercha = Röhren, von Siram Sutchinfon	-
Löth= oder Berbindungemethoden fur Röhren von Rautschut	
und Guttapercha	147
Seingelmann's Preffegurffabritation von Guttapercha-Röhren	150
Beingelmann's Berfahren bei der Fabritation von Feuer-	
eimern aus Guttapercha	152
Schlauchverbindungeftud aus Guttapercha von Burgeg und	
Rey in London	154
Anwendung des Rautschuts und ber Guttapercha bei Schub-	
macherarbeiten	155
Leichte Rautschutüberschuhe mit ichwarzem Zeugfutter und mit	100
Rautschut = Soblen	156
Ueber Thon geformte Gummis oder Rautschut's Schube jugus	100
	450
richten	158
Dauerhafte Befestigung von Guttapercha - Sohlen auf Schube	450
und Stiefeln, nach Findbohner	159
Sor amm's Berfahren beim Auflegen von Guttapercha . Sohlen	161
Beinzelmann's Berfahren bei ber Fabritation von Schuhen	
und Stiefeln aus Guttapercha	164
Stiefelschmiere aus Rautschut . ,	171
Berarbeitung der Guttapercha ju Lederhauten, Beugen, Riemen	
und Treibriemen	172
Schneidemaschine gur Anfertigung ber Riemen	174
Treibriemen aus Guttavercha	175
Stählerne mit Rautichuf überzogene Treibbander, von	
C. Sanderson in Sheffield	177
Rautschutwalzen fur ben Buchdrud	178
Brefmalgen aus Guttapercha fur Ralander und Balgendruds	0
maschinen	180
Anwendung der Guttapercha bei ben Drudwalzen der Flache-	.00
spinnmaschinen	181
Baggonbuffer von vultanisirtem Kautschut	152
Rolbenliderung für Pumpen oder Kunstsätze von Guttapercha	188
Berarbeitung bes Rautschufe und ber Guttapercha ju Faben	196
Guttapercha=Faben ober Schnure und deren Bermendung gu	
Beugen, Bandern, Papier 2c	198

	•	Seite
	Papier aus Guttapercha jum lithographischen und jum Rup-	
	ferbruck	200
1.	Rautschut als Lösung und als Teig oder Ritt	201
	Unwendung ber Guttapercha jum Bufammentleben von Leber,	
	Holz 2c. nach Murboch M. Kan	202
_	Bereitung und Anwendung von Mischungen aus Rautschut	
Ç,	und Gummilact	203
	Rünftliches Rautschuf	204
•	Anfertigung einer barten, hornabnlichen Maffe aus Rautschut	204
	Aufertigung einer batten, bornabutigen winfe and Brautichat	205
	ober Guttapercha, nach Good pear	
•	-Maschinenschmiere aus Rautschut und Rapsol	206
•	-Regulirung der Schienenstöße durch Ginlagen von Rautschut	208
	Guttapercha jum Ginbinden der Bucher	209
	Anwendung der Guttapercha jum Abformen	210
	Anwendung der Guttapercha gur Metallanfertigung von Solg-	
	schnitten	_
	Anwendung der Guttapercha zu einen borapparat für taube	
	Bersonen in Rirchen	212
	Anwendung ber Guttapercha gur Bezeichnung in Baumichulen	
	Unwendung ber Buttapercha gur Unfertigung fünftlicher Gebiffe	214
	Mit Guttapercha überzogene Metallplatten	220
	Anwendung bes geharteten Rautichufe fatt Solg 2c. ju Uhren-	
	theilen	221
,	Anwendung des vulkanifirten Rautschufe jum Bau der Orgeln	221
•	und Fortepianos	222
	Sasometer aus durch Rautschut bicht gemachter Sanfleinwand	224
		223
-	Fußwärmer aus vulkanifirtem Kautschuf, von Locher	
	Unwendung der Guttapercha ale Beftpflafter ftatt des Collodiums	224
	Die verschiedenen dirurgischen Apparate und Inftrumente, welche	
	man jest besonders in Frankreich aus vulkanisirtem Raut-	
	schut zu versertigen pflegt	224
	Rautschutverschluß für Baterclofets, Schleußenlöcher, Goffen,	
	Leuchtgas- und Bindleitungeröhren	<b>27</b> 0
	Unwendung des Rautschuts und der Guttapercha jum Pflaf-	
	tern der Pferdeftalle	_
	Chamis Minhight mit Cauthantian	074

## Erftes Kapitel.

Die Abstammung, Gewinnungsweise und Eigenschaften bes Rautschufs, wie auch der Guttapercha.

### Bom Rautschut.

Das Rautschut wird aus dem Milchsafte verschiebener Baume, welche in heißen Klimaten wachsen, gewonnen. Diese Baume werden nämlich, mittels scharfer Instrumente, am untern Theile des Stammes gerigt, oder angebohrt, und man fängt den ausstießenden Saft in

untergesetten Befagen auf.

Diesenigen Baume, welche am meisten Kautschuft erzeugen, sind: Siphonia Caoutschouc, Ficus elastica, Urceola elastica u. s. w. Unter diesen ist die Siphonia Caoutschouc über einen großen Distrikt im mittleren Amerika verbreitet, und das Produkt dieses Baumes ist das geeignetste für Kautschuksabrikate. Die Ficus elastica, welche zahlreich auf mehr als 10,000 engl. Quadratmeisten in Assamlich auf mehr als 10,000 engl. Quadratmeisten in Assamliche gilt auch von der Urceola elastica. Diese ist nämlich auf den Inseln des indischen Archipelagus in saft unglaublicher Menge vorhanden, und Schauplat. 201. Bb. 2. Auss.

wächst so schnell, daß sie in fünf Jahren eine Sohe von 200 Fuß und eine Dicke von 20 bis 30 Boll erreicht; dabei ist sie so überaus reich mit Saft versehen, daß ein vier- bis fünfjähriger Baum derselben, ohne benachtheisligt zu werden, durch Anzapfen in einer Jahreszeit 50

bis 60 Bfund Rautschut liefern tann.

Eine Eigenthümlichkeit bes Milchfaftes dieser Baume ist die: daß derselbe sich an der Luft sofort zu einer außerst zähen Masse verdick, Um diese Masse nun vollends zu trocknen, überziehen die Eingeborenen jener Gegenden mit derselben thönerne Formen und sezen diese über freiem Feuer der Size aus, wodurch die einzelnen Schickten des Ueberzugs etwas geschwärzt werden. Dann lösen sie den inwendig besindlichen Thon im Wasser auf, und spülen ihn aus, wodurch sie die staschen Gestalt nach Europa gebracht werden. Diese Flaschen sind meist dirnsörmig, und haben das Ansehen, als ob sie aus einem weichen, schwärzlichen Leder versertigt wären.

Auf Bunsch ober Anregung ber Europäer haben inbeg die Eingeborenen jener Gegenden in der Neuzeit angefangen, den Saft dieser Bäume außer über jene thönerne Formen auch über Bretter zu streichen und ebenso zu behandeln, wodurch dann mehr oder weniger starte Kautschuftaseln erhalten werden, welchen im handel ber

Rame Spedaummi beigelegt worden ift.

Da, wie gesagt, verschiedene Bäume die Fähigkeit besitzen, Rautschuf zu erzeugen, und man solche in jenen Gegenden auch zur Kautschuf-Erzeugung benutt, so liegt die Bermuthung nicht fern, daß die im Handel vorkommenden Kautschuf-Sorten in Etwas von einander abweichen mögen: und so ist es auch! Wenn auch die Struktur aller Kautschuf-Sorten eine gewisse Aehnlichkeit wahrnehmen läßt, so haben doch chemische Untersuchungen dargethan, daß die, dieser Struktur zu Grunde liegenden Stoffe bei der einen Kautschuf-Sorte anders sind, als bei einer zweiten, und bei dieser wieder anders, als bei einer dritten u. s. w.

Bisher find im handel vornehmlich folgende Rautschut. Sorten vorgekommen, und als solche unterschieden worden:

1) weißes, undurchsichtiges Kautschut, in mehr ober weniger voluminofen Maffen:

2) Rautschut in durchscheinenden, blaggelblichen, un-

regelmäßigen Blättern und Platten;

3) graubraunes, undurchsichtiges Rautschul in mehr oder weniger biden Tafeln, oder in fleinern, tugelformi-

gen, hohlen ober maffiven Studen, und

4) braunes Rautschuf in Blattern, Tafeln ober flaschenahnlichen, meistens hoblen, selten massiven Studen, welches mehr ober weniger durchscheinend und von fahlgelblicher Farbe erscheint, wenn man es in dunne Strei-

fen gerschneidet.

Außer getrocknetem Kautschul kömmt gegenwärtig im Handel auch Kautschuksaft vor. Um diesen, behuss seiner Bersendung, zu konserviren, wird er gleich nach seinem Ausstuß aus dem Baume, und bevor er noch in Berührung mit der Luft sauer werden konnte, durch ein Tuch in ein reines Gefäß von Beißblech oder Glaß geseihet. Dann setzt man auf 1 Pfund des Sastes beiläusig 1 Unze koncentrirtes Aegammoniak zu und vermischt beide innig. So behandelt, bleibt der Sast völlig stüssig, und zwar so weiß, als er aus dem Baume abgezogen wurde, und kann, wenn man die Gefäße, worein man ihn füllt, luftdicht verschließt, ohne eine Beränderung zu erleiden, beliebig sange ausbewahrt und überall hin versendet werden.

Wenn man solchen Saft auf Platten von Glas ober polirtem Metall verbreitet und ihn dann an freier Luft oder bei einer Temperatur von 20 bis 30° R. verdunsten läßt, so bleibt eine sehr elastische und zähe, durchscheinende,

fefte Daffe gurud.

Das Rautschuf (C. H.) ift braun und durchscheinend, in wasserhaltigem Zustande weiß und undurchsichtig, leicheter als Wasser, von 0,95 specifischem Gewicht, geruchund geschmadlos, klebt an frischen Schnittsachen fest an

einander, wird jedoch durch die kleinste Menge eines fremden Körpers, Feuchtigkeit, Fett und dergl. am Zusammenkleben verhindert. Bei gewöhnlicher Temperatur ist es weich und elastisch, unter 0° aber hart, wenig dehnbar und behält diese Beschaffenheit auch noch bei 12 bis 16° R., verliert sie aber augenblicklich bei 28 bis 32° R. Stark ausgespannt einige Minuten in Wasser von 0° gelegt, bleibt es beim herausnehmen ausgestreckt, hat seine Elasticität verloren, nimmt sie erst bei 36° R. wieder an

und zieht fich wieder zusammen.

In Waffer quillt es, erweicht, wenn biefes beiß ift. und wird dadurch löslich in seinen Lösungsmitteln. Beingeift ift es nicht auflöslich. In weingeistfreiem Mether quillt es zuerst und lost fich barin langfam mit Burudlaffung frember Beimengungen. In fetten Delen löst es sich wenig, leicht aber in harge und wasserfreiem Terventin= und Steinol, noch beffer in schwerem Steinfoblenol, Rautschufol (durch trockene Destillation des Rautschufe felbst erhalten), in Schwefeltoblenstoff und Chloroform, am beiten in einem Bemenge von 100 Theilen Schwefeltoblenftoff mit 6-8 Theilen mafferfreiem Beingeift. Aus Schwefeltoblenftoff bleibt es beim Berdunften Des Schwefeltoblenftoffe mit unveranderten Gigenschaften gurud. Es besteht aus mehren Bargen von verschiedener Löslichkeit, und alle diefe Fluffigkeiten lofen nur einen Theil des Rautschuts auf, mabrend der ungelofte Theil beffelben in aufgequollenem Buftande barin zertheilt ift und fich allmälig daraus abfest. Bon Alfalien, Chlor, Salgfaure und ichmacheren Sauren wird es nicht veranbert, von ftarter Schwefelfaure und Salveterfaure wird es schnell gerfett.

Beim Erwarmen wird es weich und klebend, schmilzt bei 176° R. zur dunkelbraunen, schmierigen Masse, welche fast gar nicht wieder fest wird. Bei höherer Temperatur verbrennt es mit gelber, rußender Flamme, und die trok-

tene Destillation liefert viel flüchtiges Del.

Lange Zeit benutte man das Rautschut taum zu et= was Anderem, als jum Auswischen der Bleiftiftfriche,

bis endlich im Jahre 1843 der englische Fabrikant Hancod die merkwürdigen Eigenschaften entdecke, welche dem Kautschuk durch das sogenannte Bulkanisiren ertheilt werden.

Durch das Bulfanifiren ober Gintauchen bes Rautfcute in gefchmolzenen Schwefel von 890 R. nimmt es 10 bis 15 Procent auf, wird badurch weit elaftischer. flebt nicht mehr in der Barme, erhartet nicht mehr in der Ralte, wird von Auflösungemitteln nicht mehr erweicht und flebt auch nicht mehr mit Rautschuflofung zusammen. Es muß baber vor bem Schwefeln geformt werben. Sest man die erforderliche Menge von Schwefel zu einem Auflosungemittel des Rautschufe, fo wird es erft nach dem Schwefeln geformt und dann ber nothigen Erhigung unterworfen. Taucht man es in eine Mischung von 100 Theilen Schwefeltoblenftoff und 21 Theilen Chlorschwefel, wafcht es nach bem Abtrodnen mit Sodalöfung und bann mit Waffer, fo braucht man es nicht mehr zu erhigen. Es nimmt jedoch nach diesem Berfahren leicht zu viel Schwefel auf und wird fprode. Dieg vermeidet man und bewirft zugleich eine gleichmäßige Schwefelung burch breiftundiges Erhigen in einer Cofung von Sunffach. Schwefelkalium auf 1120 R.

Das mit geschmolzenem Schwefel vulkanisirte Rautschut ift aschgrau und hat einen eigenthümlichen Geruch. Das mit Schwefelkohlenstoff vulkanisirte ift schwarz, farbt

nicht ab und riecht nicht unangenehm.

### Bon ber Guttapercha.

Die Guttapercha stammt von einem Baume, den zuerst Goofer beschrieben und Isonandra gutta genannt hat. Das Vaterland dieses Baumes ist Singapore, die Landenge von Malakka und mehre benachbarte Inseln. Im botanischen Garten zu Kew in England sind Pflanzen dieses Baumes gezogen worden, während dergleichen Pflanzen in andern europäischen Gärten noch nicht vorshanden zu sein scheinen.

Die Art und Weise, wie die Guttapercha gewonnen wird, ist geeignet, die Pflanzen, welche sie liefern, mögen dieselben in noch so großer Anzahl vorkommen, mit der Zeit gänzlich auszurotten, zumal, da dieselben nicht schnell wachsen und nur auszewachsene Bäume mit Bortheil anzuwenden sind. Die 40—60 Fuß hohen, 3—6 Fuß im Durchmesser haltenden Bäume werden möglichst nahe an der Erde abgehauen, entrindet, und der ausstließende Wilchsaft in Stücken von Bambusrohr, Kokosnußschalen und dergl. ausgefangen; dann wird derselbe durch Rochen zum Gerinnen gebracht (nach anderen Nachrichten wieder durch Aussehen an die Luft getrocknet). Die Wenge Saft, welche ein Baum liefert, ist verschieden; im Durchschnitt kann man 10—12 Pfnnd für jeden abgehauenen Baum annehmen.

Den Sanbel mit Guttapercha treiben zu Singapore hauptsächlich die Chinesen, und dieselbe wird von ihnen nicht selten mit einem werthlosen Baumsaft, Getah Malabeöna genannt, verfälscht. Durch diese Beimengung entstehen verschiedene Sorten von Guttapercha, die im Preise zum Theil bedeutend von einander ab-

meichen.

Im Allgemeinen ist die Guttapercha eine dem Kautschut ähnliche Substanz. Sie sindet sich erst seit dem Jahre 1844 im Handel, in korkähnlich porösen, weiß und röthlichbraun marmorirten, mit Rindenstücken verunreinigten Massen, im gereinigten Justande in rothbraunen, lederähnlichen Platten von der Härte eines weichen Holzes und der Biegsamkeit des Leders, ist sehr zähe, aber nicht elastisch, wird beim Ausziehen in dunnen Blättern weiß, salerig und seidenglänzend. Sie hat 0,97 specifisches Gewicht, einen lederähnlichen Geruch und ist aus mehren harzen zusammengesetzt, welche sämmtlich aus Rohsenstoff, Wassersoff und Sauerstoff bestehen. An der Luft läuft sie bisweilen mit einem pflaumenblauen Reif an, wahrscheinlich durch Ausnahme von Hydratwasser.

Sie hat dieselben Auflösungsmittel, wie das Rautschut, los't fich aber leichter, in größerer Menge und ohne zuvor aufzuquellen. Auch gegen Sauren und Alfalien verhalt fie sich dem Kautschuk abnlich. Koncentrirte Salz-saure macht sie bei langerer Einwirkung brüchig, aber beim Umschmelzen in heißem Wasser ist sie weicher als zuvor und etwas klebrig. Bon starker Salpetersaure wird sie rasch zerftort.

Bei 400 R. wird die Guttapercha weich, bei 60 - 700 plastisch, so daß man leicht mehre Stude zu einem einzigen zusammenkneten und in jede beliebige Form bringen

fann.

Man zertheilt kleinere Stücke mit einem Meffer, größere mit einer Sage. Die Schneidewerkzeuge müffen aber mit Fett bestrichen sein. Um sie zu reinigen, wird sie mittels einer Maschine klein geschnitten und in Wasser von 70—80° R. gebracht. Die Holztheile saugen sich voll Wasser und fallen zu Boden, während das Harz obenauf schwimmt. Sie wird zu Platten und Schnüren gewalzt oder in verschiedene Formen geprest und mit andern Gegenständen durch die Ausschung der Guttapercha

felbft in Berbindung gebracht.

Die größte Bichtigfeit ber Guttapercha besteht barin, daß fie viele Eigenschaften (befondere Bahigfeit und Leichtigfeit) bes Lebers und Solzes mit ber Blafticitat beim Erweichen in beißem Baffer, volltommene Luft = und Bafferdichtigkeit und ganglicher Indifferenz gegen Fäulniß und die meisten chemischen Agentien (verdunnte oder fcmachere Sauren und Bafen) verbindet. Sie erfordert gur Anfertigung ber mannichfaltigften Gerathe feine befonderen Wertzeuge oder technische Geschicklichkeit, wie Holz und Leder, sondern ein blofes Kneten mit der Sand. Die fleinsten Stude laffen fich febr leicht zu einem Bangen vereinigen. Man vermeidet jede Raht und kann unbrauchbar gewordene Begenstande leicht ausbeffern und umarbeiten. Gie bient baber ju Baffereimern, Jagobechern, ale Rutter für Salgfaure-Faffer, ju Bahnen für Auslaufröhren, fur Effigfaffer, ju Pfropfen, Schlauchen, Rohren, ale Rolbenliederung fur Bumpen, ju Uebergugen fur aalvanische Drahte, zu Schuhsohlen, Mefferheften, statt thierischer Blase zum Schube gegen Luft und Feuchtigkeit, zu Abdruden von Holzschnitten und Medaillen, galvanoplastischen Matrizen u. bergl., die Fäden zum Flechten von Beitschen.

Die Nachtheile der Guttapercha gegen Leder find der völlige Mangel an Clasticität, schnellere Abnutzung bei gewöhnlicher Temperatur und das Erweichen, Ausdehnen

und Berreißen in der Barme.

Sie liefert zwar wasserdichte, aber nicht sehr haltbare Fußsohlen und ist zu Oberleder ganz unbrauchbar. Die Treibriemen kommen billiger als die ledernen und leiden nicht durch Feuchtigkeit, verlängern sich aber und zerreißen selbst, wenn sie warm werden. Sie passen daher nur, wo sie fortwährend naß werden, wie in Papierfabriken.

Die Guttapercha-Treibriemen gehen beim Naswerden ohne Störung und zeichnen sich aus durch einen sansten, gleichsörmigen Gang, wodurch Achsen und Lager der Maschinen geschont werden. Sie haben, bei beliebiger Länge, Breite und Stärke, weder Schnalle noch Naht, sind leicht und schnell auszubessern und haben, selbst ab-

genutt, noch einen verhaltnigmäßigen Werth.

Besser als reine Guttapercha ist ein Gemenge von I Theil derselben mit 2 Theilen Kautschuf. Es wird nicht so weich, wie Guttapercha allein und nicht so dehnbar, wie Kautschuf für sich. Ein solches Gemenge läßt sich auf ähnliche Weise wie Kautschuf vulkanisiren. Man kann indessen die Guttapercha auch für sich vulkanisiren, wenn man sie zuvor durch Erhigen die zur dünnen Teigeonsistenz von ihren flüchtigen Bestandtheilen befreit, wozu gewöhnlich 164—186° R., für manche Sorten schon 139° R. hinreichen.

Durch das Bulkanifiren wird indes die Guttapercha nicht verbeffert, sondern vielmehr verschlechtert, weil der Schwefel ihr die Festigkeit benimmt und eine sehr schnelle

Berfepung derfelben bewirft.

Abriani's Untersuchung des Rautschuts und ber Guttapercha.

Berr Abriani \*) batte Gelegenheit, ben frifch ausgefloffenen Milchfaft von Ficus elastica, burch beffen Eintrodnung, wie des Milchfafts verschiedener anderer Ricusarten. in Oftindien auch Rautschut gewonnen wird, ju unterfuchen, indem ihm ein 21 Meter bobes Eremplar Diefer Bflanze zur Berfügung gestellt murde, welches auch, nach-Dem ihm ein Theil Des Saftes entzogen murde, nicht abstarb, sondern im botanischen Garten zu Utrecht weiter gezogen mirb. Der Milchsaft murbe auf bie Beise gefammelt, daß man einen 3meig ober Blattstiel mit bem abgeschnittenen Ende in ein fleines Gefaß einsenfte und durch Anbinden darin erhielt, bis eine gewiffe Menge bes Safts ausgefloffen mar, worauf man baffelbe an einem andern Zweige wiederholte. Indem nun herr Adriani in Diefer Art Bortionen bes Saftes in berschiedener Sobe bes Stammes auffing und in jeder berfelben den Gehalt an Baffer durch Gintrodnen bestimmte. fand er, daß der Saft um fo mafferiger ift, je naber ber Theil. aus welchem er ausfloß, dem oberen Ende der Pflanze liegt. Der Saft aus der durchschnittenen End-Inoope enthielt nur 17,7, der dicht unter derfelben ausgefloffene Saft icon 20,98, ber aus einem 30 Centim. uber bem Boden befindlichen Blattstiel ausgeflossene baacaen 25,15 Brocent fefte Stoffe. Diefem entsprechend erscheint auch der Saft aus den höheren Theilen weniger milchartig und mäfferiger, wie der weiter nach unten ausgefloffene. Der frische Milchfaft reagirt sauer und erscheint, durch das Mitroftop betrachtet, als bestehend aus einer mafferhellen Fluffigfeit und einer großen Ungahl barin schwimmender 4 - 5 Millim. im Durchmeffer baltender Rügelchen, die aus Rautschut besteben. Bermischen des Safts mit etwas Baffer entsteht feine Beranderung; beim Bufate von Altohol erfolgt bagegen

<sup>\*)</sup> Polytechnisches Centralblatt 1851, Rr. 20 und 21.

eine Ausscheidung vieler kleiner nadelförmiger Arystalle, die sich gruppenförmig zusammenfügen; hinzugefügter Aether bewirkt, daß die Kügelchen zusammenkleben, und zugleich scheiden sich dieselben Arystalle aus, wie durch Altohol. Salpetersäure bewirkt in dem Saft einen geringen weißen Niederschlag, der sich in Ammoniak nicht wieder auflös't; durch Zusaß von Ammoniak oder Kalifärbt sich die Flüssigkeit gelblich; Zusaß von Jodtinktur bewirkt, daß die Kügsichen braun werden und zu größeren zähen Tropfen zusammensließen. Beim Austrocknen auf einer Glasplatte hinterläßt der Saft einen häutigen Ueberzug, indem die Rautschuftröpfchen zusammensließen.

Durch eine weiter ausgeführte mitrochemische Unalpse fand Herr Abriani, daß ber Milchfaft aus den Endetnospen ber Pflanze folgende Zusammensegung befigt:

Wasser	82,30
Rautschut	9,57
In Alfohol, aber nicht in Aether los-	
liches harz	1,58
Ein Talferdesalz von einer organischen	ŕ
Saure und ein in Wasser und Al-	
kohol, aber nicht in Aether los-	
licher Stoff (Zucker?)	0,36
Eine in Waffer lösliche Substanz, Die	•
mit Alfalien gelb wird, Dertrin (?)	
Spuren von Ralt - u. Natronsalzen	2,18

100,48

Die organische Saure, beren Talkerbesalz die auf Busat von Alkohol oder Aether sich ausscheidenden Krystalle bildet, scheint nach den von Herrn Adriani angestellten Reaktionen mit keiner der bekannten organischen Säuren übereinzustimmen. Ihre bemerkenswertheste Eigenschaft ist, daß sie mit Kali und mit Natron sehr schwer lösliche Salze bildet, so daß sie mit einer Lösung von 1 Theil kohlensaurem Rali in 200 Theilen Wasser noch einen reichlichen Niederschlag giebt. Die durch Alkali gelb

werbende Substanz halt herr Abriani für diefelbe, welche durch Salpeterfaure niedergeschlagen wird; ihre Ratur ließ sich nicht naher bestimmen, sie ist aber kein Pflanzeneiweiß oder eine andere sogenannte Proteinverbindung. Faraday giebt zwar zufolge seiner Untersuchung von kautschukhaltigem Milchsaft an, daß derselbe (1,9 Procent) Pflanzeneiweiß enthalte, Ure hat aber spater bei einer solchen Untersuchung diesen Bestandtheil auch

nicht angetroffen.

Das specisische Gewicht des Kautschuls fand herr Adriani für sogenanntes Speckgummi bei 20° C. = 0,9628, und für Flaschengummi = 0,9452. Bei Bestimmung dieser specisischen Gewichte wurde die Borsicht gebraucht, die sich auch bei Guttapercha als nothwendig heraustellte, nach dem Eintauchen der Substanz in Wasser die anhängenden Luftblasen durch Ausdumpen mittels der Luftpumpe zu entsernen. Das specisische Gewicht der rohen Guttapercha fand herr Adriani auf diese Art = 0,999, ohne diese Borsichtsmaßregel dagegen nur = 0,728; bei einer mechanisch gereinigten und in Plattensorm gebrachten Guttapercha wurde das specisische Gewicht = 0,966 gefunden.

Bur weitern Untersuchung der Guttapercha benugte Herr Adriani davon verschiedene Sorten; eine Sorte (im Folgenden mit a bezeichnet) hatte die Form 5—6 Boll dicker Ruchen und war außen dunkler wie im Innern; eine zweite (b) war sehr locker im Zusammenhang und enthielt mehr Unreinigkeiten, namentlich kleine Steinchen, stimmte aber in der Farbe, die im Allgemeinen steischroth war, mit a überein; eine dritte Sorte (c) war weiß von Farbe, sehr schwach in's Brauntiche ziehend. Die letztere Sorte war als ein kleineres Stück aus einem Block von Guttapercha ausgehalten, weil man dasselbe für eine Berunreinigung hielt; es zeigte sich aber, daß sie in Brauchbarkeit der besten Guttapercha gleichkam und man verwalzte sie später zum Theil zu papierdicken Häuten, um daraus durch lithographischen Druck Adrehkarten herzustellen. — Was die oben erwähnte Getah Malabeöya

anlanat, welche, wie bereits gefagt, von ben Chinefen bäufig der eigentlichen Guttapercha zugesett wird, so bat Berr Abriani auch Diefe Gubftang, welche gleichfalls ein verdidter Milchfaft zu fein icheint, naber unterfucht und bas Resultat gezogen, daß fie fur die Benugung feinesmeas von demfelben Werthe wie die Guttavercha Sie wird im roben Buftande in Geftalt von 2-3 Millimeter biden Scheibchen herübergebracht, ift grau von Farbe, beim Unfühlen etwas flebrig, nach bem Trodnen brodlich, auf dem Durchschnitt schmuzigweiß und allerlei Einmengungen enthaltend. Das Gefaß, worin fie aufbemahrt wird, verbreitet beim Deffnen einen unangeneb. men sauern Geruch. Nach Art ber Guttapercha mechanisch verarbeitet und burch marmes Baffer gereinigt, ift fie weit dunkler wie die robe Substanz, und oft gang fcwarz bon Karbe: ber Geruch ift noch eben fo unangenehm und die Ronfifteng ber von Bache ober Glaferfitt abn-Das specifische Gewicht ift abnlich wie bei Guttapercha. Die der Angabe nach mit Getah Malabeona verfälschte Guttapercha ift lofe von Rusammenhang und bat eine mehr graue Farbe wie gewöhnliche Guttavercha. fomie einen anbern Geruch.

Beim Austochen der Guttapercha mit Baffer farbt fich diefes braun und beim erften Austochen nahm bas Wasser, namentlich bei der Sorte a, eine saure Reaction an, die indeß beim Abdampfen verschwand, also von einer flüchtigen organischen Saure bergurühren icheint. Beim Eintrodnen der Abtochung hinterbleibt eine braune extraftformige Maffe, bie aus der mafferigen Lofung burch Alfohol gefällt wird. Die Menge berfelben ift febr gerina; bei ber Sorte b, wo fie bestimmt murbe, betrug fie, durch dreimaliges Austochen mit Baffer erhalten, nur 0,042 Broc. vom Gewicht ber Guttapercha. Soubeiran giebt an, daß die Guttapercha durch Austochen mit Baffer farblos erhalten werden tonne: Berr Abriani fand Dagegen diese Angabe nicht bestätigt, die Guttapercha bebielt vielmehr auch nach bem Austochen mit Baffer im Wesentlichen die Karbe, welche fie früher besaß.

Sorte a theilte dem Wasser übrigens weder Farbe noch saure Reaktion mit. Aus Kautschuk (Speckgummi) wurde durch Wasser ebenfalls eine wägbare Menge aufgelöst.

Ralter Alfohol, mit welchem die mit Wasser ausgezogene Guttapercha behandelt wurde, zog in der Kälte ein Harz aus, welches auch in Aether und ätherischen Delen löslich war; die Menge desselben betrug bei der Sorte b 3,495 Proc. Als die Guttapercha darauf wiederholt mit Alfohol ausgekocht wurde, löste dieser neben noch vorhandenem Harz ein wachzähnliches weißes Fett, dessen Menge 12,035 Broc. betrug. Die Sorte c gab indeß keine bemerkbare Menge Harz und nur sehr wenig Fett. Aus Kautschuk (Speckgummi) löste kalter Alkohol saft gar nichts auf; durch kochenden Alkohol wurde daraus ein hellgelbes, sehr klebriges, etwas riechendes und bitter schmedendes Harz ausgezogen, dessen Menge 4,772 Proc. betrug.

Aether, mit welchem die mit Wasser und Alkohol ausgezogene Guttapercha in der Wärme behandelt wurde, zog ein Harz daraus aus, welches in starkem Maße den Geruch der Guttapercha besaß und bei a dunkel gefärbt, bei b trocknem Traubenzucker ähnlich war. Der Gehalt an diesem Harz betrug bei b 13,610 Proc. Die Sorte c gab an Aether kein Harz ab. Rautschuk wird von Aether aufgelöst, Speckgummi jedoch nicht so leicht als Flashengummi; ersteres bedarf zur Lösung etwa sein 16

bis 18faches Gewicht Mether.

Nach dem Ausziehen mit Wasser, Alkohol und Aether wurde die Guttapercha mit rektisicirtem Terpentinöl behandelt, worin sie sich in einigen Tagen zu einer dicken,
etwas bräunlichen Flüssigkeit auslöste, die in verdünntem
Zustande zur Absonderung beigeinengter Fasern, Steinchen 2c. durch Papier siltrirt werden konnte und dann
vollkommen klar war. Ein Theil Guttapercha ersordert,
um eine siltrirbare Lösung zu geben, 4—6 Theile Terpentinöl. Aus der Lösung in Terpentinöl wurde die Guttapercha durch Alkohol niedergeschlagen; man erhielt sie
auf diese Weise, nachdem sie mit Alkohol bis zur Ent-

fernung bes Terpentingeruchs ausgezogen war, als eine schöne weiße Masse, mit allen ben Eigenschaften begabt, welche die Guttapercha charafteristren. Beim Ausbewahren färbte sich diese Masse indes zunehmend dunkler und zulest strohgelb; zugleich entwidelte sich ein säuerlicher Geruch, der an den von Fichtenharz erinnerte, was herr Adriani davon ableitet, daß die Masse noch Terpentinöl eingeschlossen enthielt, welches bei der zähen Beschaffenheit derselben durch den Alkohol nicht entsernt wurde, und daß aus etwas zurückgebliebenem Alkohol Essigfaure ent-

ftanden war.

Das beste Mittel, um den haupt= und eigentlich mesentlichen Bestandtheil der Guttapercha im reinen Buftande zu erhalten, ift Chloroform. Die Gorten a und b lofen fich barin ichon in der Ralte leicht auf, c iedoch erst in der Barme. Die Auflosung ift febr bid und fprupartig, tann aber bei gehöriger Berdunnung filtrirt Aus dem Kiltrat durch Alkohol niedergeschlagen. bann mit Alfohol gewaschen und bei 70 - 80° getrodnet, erhält man die reine Guttapercha, wenn die robe Substang por dem Behandeln mit Chloroform mit Baffer, Altohol und Aether ausgezogen mar, volltommen weiß und mit allen charafteriftischen Gigenschaften, die Diefer Substang zutommen. Sie lagt fich auch in Schwefeltoblenftoff auflosen und bleibt nach dem Berdunften biefer Losung unverandert gurud. Bei 70-800 C. ift fie leicht formbar, bei 110° bidfluffig wie Sprup; nach einigen Angaben fann man fie ohne Berfegung bis 1500 erhigen. Berr Adriani fand aber, daß fic fcon bei 1300 unter Bildung einer ölartigen, beim Erfalten wieder erstarrenden Fluffigkeit fich zu gerfeten beginnt. Die Getah Malabeona wird auch von Chloroform aufgeloft.

Auf diese Weise, nämlich durch Auflösen in Chloroform und Fällen mit Altohol, kann auch die Kautschuksubstanz leicht rein dargestellt werden. Sie besitt in diesem Zustande im Aeußern große Aehnlichkeit mit Gummi
arabicum. Herr Adriani suchte auf verschiedenen Wegen
Guttapercha und Kautschuk wieder in einen emulsions-

artigen Zustand, ähnlich dem des natürlichen Milchsafts, zu versehen, und prüfte dazu unter andern die von dem Englander Summers für diesen Zwed angegebene Behandlung mit Ammonial; er fand aber, daß weder auf diese noch auf andere Art eine solche Zertheilung wieder zu erlangen ist, und daß das Ammonial, ebenso wie ein anderes Alfali, auf die Guttapercha keine andere Wirkung hat, als daß es färbende Materien daraus auslöst.

Die gereinigte Guttapercha und das gereinigte Rautsschuf enthalten keinen Stickfoff. In der rohen Guttapercha sind Spuren dieses Elements enthalten, wahrscheinslich in den extraktivstoffartigen Beimengungen. Eine sogenannte Proteinverbindung, wie Rasein 2c., die von Einigen als Bestandtheil der rohen Guttapercha angegeben worden, konnte Gerr Adriani nicht darin auffinden.

Das Rautschut wird, wie Bielen befannt fein wird. für die Anwendung dem fogenannten Bulfanifiren untermorfen, meldes im Befentlichen barin besteht, baf man ibm Schwefel intorporirt, entweder durch bloges Bufammenfneten in ber Barme, ober unter Anwendung von Löfungsmitteln, wie Schwefeltohlenftoff und Chlorichwefel. Das mit Schwefel behandelte Rautschut wird inden durch Die Einwirfung von Luft, Barme und Feuchtigkeit mit ber Zeit murbe und gerreiblich, weshalb man Schwefelantimon zum Bulfanisiren vorgeschlagen bat. Auch hat Die Erfahrung gezeigt, daß Guttapercha, mit Schwefel vulkanifirt, fur die Dauer den Anforderungen nicht genugt. herr Adriani fand in vulfanisirter Guttapercha 8,35 Proc. Schwefel und in einem aus England bezogenen pulfanisirten Rautschut 11,3 Broc. von diesem Element. Merkmurdig ift es, bak bas mit Schwefel zubereitete Rautschuf fich in Chloroform nicht mehr aufloft.

Bei der trodnen Destillation liefert die Guttapercha bei 110° C. ein gelbes Del von durchdringendem, nicht unangenehmem Geruch. Zwischen 120° und 200° gehen gelbe, unangenehm riechende und an der Luft sich dunkler farbende ölige Stoffe über; bei noch höherer Temperatur wird die Farbe des durchgehends dunnftussigen Destillats

mehr roth ober rothbraun. 50 Grm. Guttapercha im Sandbade destillirt, bis nichts mehr überging, lieferten 28,83 Grm. stüssiges Del von 0,909 spec. Gewicht; 50 Grm. Kautschuf dagegen, auf dieselbe Weise destillirt, 42,884 Grm.; bei dem Del aus Kautschuf war jedoch eine nicht unbeträchtliche Wenge Wasser, davon herrührend, daß lufttrockene Substanz angewendet wurde und das Kautschuf viel mehr Wasser zurüchalten kann, wie Guttapercha. Die Destillationsprodukte der Guttapercha werden bis jest von Kent in New-York sabrikmäßig dargestellt.

Durch Einäschern von Proben von Guttapercha und Rautschuf fand herr Abriani, daß die rohe ausgetrocknete Guttapercha (Sorte b) 5,18 Proc., die durch Chloroform rein dargestellte 0,314, daß rohe Speckgummi 0,487, das mit Chloroform vereinigte Kautschuf 0,333 Proc. unorganische Stoffe enthielt. Lestere zeigten sich bei Guttapercha als bestehend aus Kalk, Eisenoryd, Spuren von Kali, Talkerde und Kieselsäure; die Basen waren in der Asche mit Kohlensäure verbunden. Die Asche von

Rautschut batte eine abnliche Zusammensetzung.

Ueber die Getah Malabeöha fehlen uns bis jest, hinsichtlich ihrer Abstammung, nähere Nachrichten. In lauwarmem Wasser wird sie weich und klebrig; bei Behandlung mit kochendem Wasser lieferte sie eine milchartige, neutral reagirende Flüssigkeit, die durch Alkohol gefällt wurde. Beim Rochen mit Alkohol wurde sie ebenfalls klebend, und derselbe löste ein wachsartiges weißes Fett und Hary daraus auf; auch durch Aether wurde Hary ausgezogen; beim Auflösen in Chloroform und Filtriren der Lösung blieb ein schwarzer, in den gewöhnlichen Lösungsmitteln unlöslicher Farbstoff zuruck, der beim Erhigen ohne Rücktand verbrannte und vielleicht nichts anderes ist, als Auß. Die Getah Malabeöha schmelzpunkte sich zu zersehen, wobei dunkel gefärbte Dele abbestilliren.

Soubeiran's Untersuchung ber Guttaperca.

Gine fehr gründliche Untersuchung über die Beschaffenheit der Guttapercha oder das Gummi-Gettania wurde nicht längst auch von dem französischen Chemiker Soubeiran vorgenommen \*).

Berr Coubeiran ichidt einige Bemerfungen bes

Englanders Solly voran:

Die Anwendung dieser Substanz zu heften für Messer und andere Werkzeuge verdankt man ihrer Eigenschaft, in der Wärme weich und beim Erkalten mit Beibehaltung der Form, in welche man sie gebracht hatte, wieder hart zu werden; sie erhält sich dann vollkommen und ist dem Berbrechen und der Abnutzung nicht unterworfen, so daß sie dem Buffelhorn zu dessen Anwendungen vorzuziehen

fein soll.

Man findet Rotigen über benfelben Begenftand von Dr. Monat und Ed. White im Journal de la Société Die Resultate ber chemischen Untersuchung de l'Inde. bes Erftern flimmen mit benen bes berrn Soubeiran Rach Dr. Montgomern ift die Guttapercha. ober nach den Malaven Gutta-Tuban, das Broduft eines ju Singapore und den Umgegenden machfenden großen Baumes. Rach Berrn Bhite Scheint berfelbe ben Gapoteen oder Cbenaceen anzugehören. Sein Stamm ift boch, bat am Ruge ungefähr 3 fuß im Durchmeffer und fehr vicle Zweige. Das Solz beffelben ift hart, die Blatter fteben abmechfelnd, find gestielt, lang, am Ende etwas jugespitt, an der Bafis tonisch, 5 - 6 Boll lang, Die Unterfläche rothbraun, von einem bichten Flaum bedectt, fomie auch die Rippen und der Blattstiel. Die Blumen find blattminkelftandig, figen, ju vieren in einen fleinen, weißen. bleibenden Relch eingefügt, welcher in zwei Reiben feche Abtheilungen bat, wovon die außeren größer Krone einblätterig, sechstheilig, die Lappen & Boll groß und die Röhren & Boll lang, abfallend. 3molf

<sup>\*)</sup> Dingler's polytech. Journal Bb. CIII. S. 415 u. f. Schauplats. 201. Bb. 2. Aufl. 2

Staubfäben in einer einzigen Reihe, gleich, an ber Deffnung der Röhre aufsitzend. Die Fäden derselben von gleicher Länge mit dem Kronenlappen. Die Staubbeutel pfeilförmig, mit ihrer Basis an den Fäden besestigt. Bluthenstaub nicht in großer Menge. Gierstock oben stehend, konisch sitzend, auf einer Scheibe rubend, 6 Zellen, wovon jede ein einziges, an einer centralen Are hängendes Eichen enthält; Staubfäden deutlich.

Die Massen ber rohen Guttapercha, wie sie von ihren Gewinnungsorten in den verschiedenen Formen zu uns kommen, sind nichts weniger als rein, sondern enthalten eine Menae Golzsägespane und andere Bstanzenüberreste

und Erde.

Die Guttapercha ist eine undurchsichtige, weiße, oder schmuzigweiße Substanz, die keinen oder nur wenig Geruch hat, in Wasser unauflöslich und geschmacklos ist; ihre Farbe rührt wahrscheinlich von den in ihr enthaltenen Unreinigkeiten her; denn wenn sie durch warmes Wasser gereinigt wird, farbt sich dieses, während die Substanz weiß oder grau wird; ihr Gefüge ist seidenartig, faserig, was deutlicher wahrzunehmen ist, wenn die Masse etwas auseinander gezogen wird; zwischen den Fingern fühlt sie sich zart, beinahe settig an und zugleich zeigt sie großen Widerstand.

Bei gewöhnlicher Temperatur ist sie hart, lederartig und in dunnen Blättern leicht biegsam und hat die physischen Eigenschaften des Horns; über 40° R. wird sie biegsamer, etwas elastisch, behält aber immer ihre Hartund merkwürdige Widerstandsfraft bei; wenn sie mit Anstrengung ausgedehnt wird, zieht sie sich nur wenig wieder

gusammen.

Bei 52—56° R. wird diese Substanz weich und sehr plastisch, verliert sehr an Zähigkeit; in diesem Zustand können mehrere Stude berselben sehr leicht so mit eine ander vereinigt werden, daß sie nur einen Körper bilden. Sie ist durch Kneten in warmem Wasser sehr leicht zu reinigen; die Unreinigkeiten trennen sich schnell und vollkommen ab und man erhält eine Masse reiner Substanz.

Wenn die Substanz auf diese Weise durch tochendes Baffer oder durch bloßes Erwärmen erweicht ift, kann man ihr jede beliebige Form geben und beim Erkalten nimmt sie ihre frühere harte wieder an, behält aber ihre from bei.

Es tonnen sonach aus ihr Abgußformen fur Debaillen gemacht werden, welche alle Borzuge der aus Schwefel bereiteten befigen, ohne so zerbrechlich zu fein

wie Diefe.

Wenn die Substanz warm ist, kann sie mittels eines Messers leicht zertheilt werden; wieder kalt und hart geworden aber widersteht sie sogar der Säge bedeutend, wie harter Kautschuk; durch Anwendung eines befeuchteten Berkzeuges, wie beim Kautschuk, ift jedoch die Zertheilung dieser Substanz leichter zu bewerkstelligen.

Die Guttapercha ift viel leichter als Waffer; von dem in ihr enthaltenen Waffer forgfältig befreit, ift fie noch immer leichter als Waffer, aber viel dichter als der Rautschuk. Ihr specifisches Gewicht ift 0,9791, mabrend

bas bes gewöhnlichen Rautschufe 0,9355 ift.

Wird die Guttapercha eine Zeit lang einer Temperatur von 120° R. ausgeset, so giebt sie eine kleine Menge Wasser aus und verliert ihr weißes Aussehen, eine dunkelgraue, durchscheinende Farbe annehmend. — Benn man sie dann kurze Zeit in warmem oder sogar auch in kaltem Wasser läßt, erhält sie ihr früheres Aus-

sehen wieder. In chemischer Hinsicht ist sie dem Kautschul sehr ähnlich, mit welchem sie auch in der Zusammensehung übereinstimmt; in ihrem Berhalten zu gewissen Flüssigsteiten ist sie etwas von ihm verschieden; in ihren physischen Eigenschaften aber weicht sie hauptsächlich von ihm ab; durch trockene Destillation wird sie beinahe gänzlich in mehre flüchtige oder gassörmige Substanzen verwandelt, welche fast denselben Geruch, wahrscheinlich auch dieselbe Zusammensehung haben, wie das flüchtige Del aus Kautschuf; sie hinterläßt aber einen voluminösen kohligen Rücksand.

In einem Platintiegel erhipt, schmilzt sie in Form eines Schaumes und brennt mit glanzender, rußender Flamme, den Geruch der bei ihrer Destillation sich erzeugenden Dele verbreitend. Wird ein auf diese Beise halb verbranntes Stud ausgelöscht, so sindet man den Ruchstand verändert und in eine klebrige Flussigkeit verwandelt.

Die gewöhnlichen Lösungsmittel haben wenig ober keine Wirkung auf die Guttapercha; Alkohol, Wasser, Alkali-Cösungen, Salzfäure und Essigläure sind ohne Wirkung auf diesen Körper. Koncentrite Schwefelsäure verkohlt sie allmälig. Salpetersäure oxydirt sie langsam unter Bildung einer gelben, harzartigen Waterie. Aether, ätherische Dele und Steinkohlenöl erweichen sie in der Kälte langsam und lösen sie in der Wärme unvollkommen auf. Das wahre Auflösungsmittel der Guttapercha scheint das Terpentinöl zu sein, welches sehr leicht eine helle, ungefärbte Lösung damit giebt, aus welcher die reine Guttapercha durch Abdestilliren des Lösungsmittels erhalten werden kann.

Ihre physischen Eigenschaften scheinen die Guttapercha sehr als Ersamittel für das Leder geeignet zu machen, indem sie die Uebelstände nicht darbietet, welche sich bei Anwendung des Kautschufs zu diesem Zweck zeigen.

herr Soubeiran ftellte mit ber Guttapercha nach-

ftehenden Berfuch an:

Die demselben vom französischen Handelsministerium zugestellte, von der chinesischen Mission mitgebrachte Guttapercha — welcher Name dieser Substanz zu bleiben scheint — hat die Form eines runden, unten etwas abgeplatteten Brodes. Auf den ersten Andlick glaubt man, daß es in einer Haut eingewickelt sei; bei näherer Prüfung aber sindet man, daß dieselbe nichts Anderes, als die mehr ausgetrocknete Substanz selbst ist. Beim Entzweischneiden des Brodes sieht man, daß dasselbe von einer noch weichen Substanz gebildet wurde, die auf mehre Male zusammengelegt wurde, und deren verschiedene Theile übereinandergelegte Schichten bilden. Sie

ift zahe und hautartig, ihr Geruch ift wie der von altem Rafe und sehr anhaltend; doch ist auch der Geruch des

Lebere einigermaßen baran ju erfennen.

Die Guttapercha, obgleich von sehr sester und harter Konsistenz, wird in warmem Wasser äußerst leicht weich, dadurch außerordentlich plastisch und kann jede mögliche Gestalt annehmen. Diese merkwürdige Eigenschaft macht sie zur Anwendung sehr bequem; sie wird zu einer Wenge von Artikeln benutzt und ihre Anwendbarkeit wird mit der Zeit sich immer mehr erweitern.

Herr Coubeiran untersuchte ferner auch die chemiiche Busammensetzung dieser Substanz und fand barin

hauptfachlich funf verschiedene Stoffe, namlich: reine Guttaperca,

reine Guttapercha, eine Pflanzensäure,

Rafein,

in Mether und Terpentinol auflösliches Sarg,

in Alfohol auflösliches Barg.

Das Borhandensein von Kasein giebt sich durch den faulen Räsegeruch tund, welchen der von China gebrachte Saft in so hohem Grade besitt. Die Probe, welche herr Soubeiran aus London erhielt, besaß jedoch diesen Geruch nicht. Die Pflanzensaure findet sich in dem Wasser, womit die Guttapercha ausgekocht wurde; sie beträgt ungemein wenig und ist von braunem Extraktivstoff begleitet, der von den im Saft enthaltenen Unreinigskeiten berrühren durfte.

Alfohol von 40 Bolumsprocent entzieht der Guttapercha ein geruchloses, durchsichtiges, etwas weiches harz, welches sich in Terpentinöl und Aether leicht auslöst.

Nach mehren Digestionen mit siedendem Altohol wurde die Guttapercha einem längern Kochen mit Schwefelather in einem geeigneten Apparate unterworfen; man erhielt aus demselben eine kleine Menge eines gelblichweißen Harzes, welches sich in Schwefeläther und Terpentinos volltommen auflöst. Dieses Harz besitzt in hohem Grade den Geruch des Leders. Bon ihm rührt der Geruch der rohen Guttapercha her.

Durch diese Behandlung mit Alfohol und Aether hatte die Guttapercha nur äußerst wenig an Gewicht verloren. Um sie vollends zu reinigen, löste herr Sous beiran sie in rektissicirtem Terpentinöl auf, goß die vollstommen klare Flüssigkeit ab und füllte sie mit Alkohol. Die ausgeschiedene weiche Masse, zu wiederholten Malen mit kochendem Alkohol ausgewaschen, besaß alle früheren Eigenschaften der Guttapercha wieder. In diesem Zustande wurde sie getrocknet und zulest in einen andern, auf 80° R. geheizten Trockenraum gebracht, wo sie erweichte.

Die Elementar-Analyse ergab

22 Meq. Rohlenstoff . . 87,8 Broc.,

20 Bafferstoff . . 12,2 baher diese Substanz fehr nahe mit dem Rautschut übereinstimmt, in welchem Faradan fand: 87,2 C. und

12.8 H.

Als organische Substanz unterscheidet sich die Guttapercha nichts destoweniger vom Kautschut; ihre physischen Eigenschaften sind der Art, daß sie in der Industrie in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen kann, z. B. zur Berfertigung von Peitschen, wasserbichten Sohlen, Heften für Werkzeuge und eine Wenge von Hausgeräthen. Alle diese Gegenstände sind dann sest und nicht zerbrechlich; ist ihre Form aus der Wode, so braucht man sie nur in heißes Wasser zu bringen, um sie ummodeln oder zu etwas Anderm verwenden zu können.

Papen's Untersuchung ber Guttapercha.

Ebenso wie Abriani und Soubeiran, so hat auch der französische Chemiker Papen \*) neuerlich die Guttapercha einer sehr gründlichen Untersuchung unterzogen, und die Acsultate derselben in einer Abhandlung niedergelegt, woraus wir Nachstehendes entnehmen:

Die fabrikmäßig gereinigte Guttapercha ift von rothbrauner Farbe, fie wird durch Reiben schnell elekrisch,

<sup>\*)</sup> Er b mann's Journal für pratt. Chemie, Bb. 57, S. 162 x.

und ist ein schlechter Leiter für Elektricität und Wärme. Bei gewöhnlicher Temperatur, von 0 — 25°, besipt sie eine fast eben so große Zähigkeit wie dicks Leder, doch eine geringere Biegsamkeit; sie erweicht und wird sast keigartig bei 48°, bleibt aber dabei noch konsistent. Ihre Dehnbarkeit ist bei 45—60° der Art, daß man sie bequem in dünne Platten formen, zu Fäben oder Röhren ausziehen kann; ihre Biegsamkeit, ebenso ihre Dehnbarkeit vermindern sich in dem Grade, als die Temperatur abnimmt. Sie besitzt bei keiner Temperatur die elastische Dehnbarkeit des Kautschuks. In weichem Zustande läßt sie sich in Formen pressen und nimmt die seinsten Züge

und den Glang der Formen an.

Eine Stunde lang einer Temperatur von — 100 ausgesett, vermindert sich ihre Biegsamkeit nur wenig. Sie besitt in ihren verschiedenen Formen eine eigene Porosität; ein Tropsen ihrer Lösung in Schweselkohlenstoff hinterläßt beim freiwilligen Berdampsen auf einer Glasplatte eine weißliche Lamelle, die, unter dem Mikrossop betrachtet, zahlreiche Cavitäten deutlich wahrnehmen läßt, wovon sie ganz siedartig erscheint. Man kann diese Cavitäten durch einen Tropsen Wasser noch sichtbarer machen; die Flüssigkeit dringt allmälig ein, indem sie Wände ausdehnt und bald erscheint die ganze Masse undurchsichtig; unter dem Mikrossop zeigen sich die Cavitäten vergrößert.

Man erhält ähnliche Resultate, wenn man dunne Lagen, die durch Berdampfen einer Guttaperchalösung in der Wärme erhalten werden, lange im Basser ein-

getaucht hält.

Die vorstehenden Beobachtungen führen zu der Ansicht, daß diese Substanz vermöge ihrer Porosität, da sie in der großen Menge kleiner Luftbläschen Luft zurückält, eine scheindar geringere Dichtigkeit als Wasser besige, die man zu 0,979 angenommen hat.

Bieht man die getrocknete Guttapercha unter einem starken Drucke aus, zerschneidet die so erhaltenen Riemen in sehr kleine Stücke und wirft sie in Wasser, so sieht man die meisten der Fragmente im Gefäß zu Boden sinken, einige sofort, andere nachdem sie eine gewisse Menge Wasser eingesogen haben, Das nämliche Resultat erhält man auch, wenn man sehr dünne, auf verschiedene Weise dargestellte Blättchen einen Monat lang in luftfreies Wasser taucht; ihre Poren füllen sich nach und nach mit Flüssigkeit, werden dann schwerer als Wasser und sinken zu Boden. Ueberdieß wird sie um so schwerer, je länger sie namentlich in dünnen Schichten der Luft ausgesetzt war.

Die porose Struktur ber Guttapercha verändert sich in ein faseriges Gewebe, wenn man sie auf das Doppelte ihrer Länge ausdehnt; nachdem sie dann wenig dehnbar geworden, erträgt sie, bevor sie reißt, mehr als das Doppelte der zu ihrer ersten Ausdehnung angewendeten Kraft. Die gewöhnliche Guttapercha widersteht dem kalten Wasser, der Feuchtigkeit, sowie den Einstüssen, welche Gährung arregen; aber unter dem Einstusse der Sonnenwärme erweicht sie und erleidet eine Art oberklächlicher Schmelzung.

Alfalische Schmelzungen, selbst taufische und toncentrirte, wirken nicht auf sie ein; Ammoniak, die verschiedenen Salzlösungen, Kohlensaure haltiges Wasser,
die verschiedenen Pflanzen- und verdunnten Mineralsauren
sind ohne Einwirkung auf dieselbe; von den Getränken
von geringem Alkoholgehalt (Bier, Cider, Wein) wird
sie nicht angegriffen; Branntwein löst nur Spuren. Divenöl scheint sie in der Kälte nicht anzugreisen, löst sie
aber in geringem Verhältniß in der Wärme und scheidet
sie beim Erkalten wieder aus.

<sup>\*)</sup> Ein fehr bunnes Blättchen von 20 Centim. Länge, 3,6 Centim. Breite und 0,03 Millim. Dice einer gradweisen Ausbehnung untersworsen, indem immer 10 Gim. zugesest wurden, dehnte fich bis zu 43 Centim. aus bei 1098 Grm.; die Dehnung nahm um die Kleisnere hälfte 43 + 22 = 65 Centim. bei dem fast doppelten Gewichte von 2098 Grm. zu. — Zerreißung ersolgte bei 2128 Grm., nachbem noch eine Ausdehnung um 1 Centim. stattgefunden; es hatte sich um 4,5 zusamengezogen. Dieser Bersuch wurde bei 19° Temsperatur vorgenommen.

Schwefelsaure mit 1 Aeq. Wasser farbt fie braun und zersett sie unter merkbarer Entwidelung von schwef-liger Saure.

Koncentrirte Salgfäure greift fie bei 200 langsam an, farbt fie mehr und mehr dunkelbraun und macht fie

endlich brüchig.

Hochft koncentrite Salpeterfaure wirkt sehr lebhaft auf fie ein, unter Aufbrausen und Entwidelung reich- licher Dämpfe von Untersalpetersaure; die Maffe gertheilt sich, farbt sich rothbraun-orange, wird teigig, allmälig fest und bröcklich.

In der Katte, selbst in der Warme lost sich nur ein Theil (0,15 — 0,22) in wasserfreiem Aether und

Alfohol.

Bengol und Terpentinol lofen fie in der Ralte gum

Theil, fast vollständig aber in der Barme.

Schweselkohlenstoff und Chloroform lösen sie in der Ralte; die Lösungen können unter einer gut verschloffenen Glode, welche die Berdampfung verhindert, filtrirt werden; auf dem Filter bleiben die röthlich-braun gefärbten fremden Materien zurud, während die Lösung klar und fast farblos abläuft.

Die filtrirte Fluffigkeit in einer Schale an ber Luft verdampft, hinterlagt weiße Guttapercha in einem mehr ober weniger biden Blattchen, welches fich in dem Mage,

ale die Fluffigfeit verdampft, jusammenzieht.

Die Färbung ausgenommen, welche sie verloren hat, zeigt die Guttapercha dann die Eigenschaft der käuslichen Guttapercha. Bei allmälig steigender Temperatur erweicht sie, schmilzt und kann, ohne sich merklich zu färben, zum Rochen gebracht werden; die durchscheinende Flüssigkeit giebt reichliche, zu einer öligen, fast farblosen Flüssigkeit sich verdichtende Dämpse. Die letzten destillirten Portionen sind orange-braun gefärbt; zuruck bleibt ein kohliger, in dunner Lage an den Gefäswänden haftender Absa.

Wie angeführt, lofen Alfohol und Aether nur einen Theil ber Guttapercha auf, indem biefe Substanz aus 3

verschiedenen Substanzen besteht, beren Trennung ziemlich schwierig ift, obwohl sie sich durch mehre Eigenschaften

fehr bestimmt von einander unterscheiden.

Wenn man die Guttapercha in dunne Blättchen mit der 15 — 20fachen Menge wasserfreien Alkohols in der Kälte zusammenbringt und die Temperatur in einem Wasserde langsam bis zum Siedepunkte (78°) erhöht, die Flüssigkeit nach mehrstündiger Digestion in einem verschlossenen Gefäße kochend heiß in eine verschließbare Flasche siltrirt, so setzen sie nach 24—26 Stunden an den Wänden des Gefäßes und auf dem Niveau der Lösung weiße opalisierende Körner, getrennt oder in Gruppen ab; ihre Wenge nimmt nach etltchen Tagen allmäslig zu.

Diese Körner zeigen unter bem Mitrostop die Formen von durch die Wände des Gefäßes abgeschnittenen Kügelchen. Ihre Oberstäche ist glatt oder rauh von sehr fleinen, durchsichtigen, blättrigen, länglichen Krystallen. Einige oberstächliche Risse scheinen anzudeuten, daß diese Kügelchen von einer Art gelblich durchscheinendem, mit einer weißen Hülle bedecktem Kerne gebildet werden.

Ihre fryffallinische Struftur ift sehr eigenthumlich. Bafferfreier Alfohol löst in der Kälte die gelbe innere Substanz der Rügelchen auf, mahrend die Hullen, in derem Innern die feste Rugel durch Alfohol ersest ift,

weißer und weniger durchsichtig werden.

Nachdem die altoholische Lösung während mehrer Tage diese Arnstalle abgeset hat, kann man durch wiederholtes Erhipen und Erkalten neue Quantitäten derselben erhalten. Man vollendet die Extraktion, indem man so lange kochenden Alkohol auf die Guttapercha gießt, dis sich nichts mehr löst.

Die feinste Substanz, welche der Einwirkung des Lösungsmittels widerstand, besigt, einige Abweichungen abgerechnet, die Haupteigenschaften der roben Guttapercha, und herr Papen hat sie daher "reine Gutta" oder "Gutta" genannt. Die andern zwei organischen Stoffe sind ein gelbes harz und ein weißes krystallinisches

Barg, wovon das erftere in taltem Alfohol viel mehr

löslich ift als bas andere.

Diese verschiedene Löslichkeit erlaubt, die drei Grundstoffe in vollständiger Reinheit darzustellen. Auch kann man die Trennung durch Einwirkung von Aether auf sehr fein zertheilte Guttapercha bewirken; dieser löst eine größere Wenge dieser zwei Harze als Alfohol, die man dann weiter mit Alfohol behandelt. Durch Einwirkung von Aether auf sehr dunne Blättchen von Guttapercha wird mit den zwei Harzen etwas reine Gutta aufgelöst.

Die Reigung des weißen harzes, strablige Gruppen von Camellen zu bilden, zeigt sich in einem ziemlich merkwürdigen, leicht zu erzeugenden Umstande: man bringt in eine Röhre dunne, aus einem dunnen Blatte brauner gewöhnlicher Guttapercha geschnittene Streifen, taucht sie in absoluten Alkohol und überläßt dann die verschloffene

Röhre fich felbft.

Nach 20—30 Tagen erscheinen einige weißliche Punkte an verschiedenen Stellen der Streifen, nachher auch an den Wänden der Röhre. Diese allmälig sich vergrößernden Punkte werden von krystallinischen Strahlenbuscheln des weißen harzes gebildet.

So wird diefer Stoff unmittelbar in der Kälte getrennt, felbst wenn die Lufttemperatur sich allmälig erhoht, wenn man z. B. im Frühjahre oder in den ersten

Tagen des Sommers arbeitet.

Das weiße frystallinische Harz, durch Auswaschen mit Alfohol vollständig gereinigt und dann in wasserfreiem Alfohol gelöft, sest sich beim freiwilligen, langsamen Berdampfen an der Luft in ftrahligen, blättrigen Krystallen ab, die bisweilen symmetrisch zu Sternen gesordnete Buschel bilden.

Die reine Gutta bildet mindestens 75—82 Proc. der im handel vorsommenden Masse; sie ist weiß, durchscheinend bei 100°, bei welcher Temperatur alle ihre Theile aneinander haften, in der Külte undurchsichtig oder halb-durchsichtig, indem sie dann die Struktur annimmt, welche eine Zwischenlagerung von Luft oder eine mit einem von

dem ihrigen verschiedenen Berechnungsvermögen begabte Flüssigkeit bedingt. — Diese Struktur scheint hier noch deutlicher zu sein, als bei der natürlichen, alle drei Sub-

ftangen enthaltenben Daffe.

In dunnen Blättern und bei der Temperatur von 10-30° ist sie weich, zah, dehnbar, wenig elastisch. Bei 50° wird sie weich, zieht sich zusammen und wird mehr und mehr adhäsiv und durchscheinend, je nachdem die Temperatur zunimmt, indem sie eine Art teigiger Schmelzung erleidet, welche noch deutlicher bei 100—110° eintritt. Weiter erhipt, schmilzt sie, kommt zum Sieden und destillirt unter Bildung eines brenzlichen Dels und Kohlenwassersoffgases.

Die reine Gutta, sowie die zwei andern Körper, wird burch Reiben schnell elektrisch und ist ein schlechter Barme-leiter; gewöhnlich schwimmt sie auf dem Basser, sinkt aber unter, sobald sich ihre Poren mit Flussigkeit gefüllt

haben.

In Alkohol und Aether ist sie unlöslich, fast ganz unlöslich in Benzol von 0 Grad, löslich in 25° und, je nachdem sich die Temperatur steigert, mehr und mehr löslich. Die bei 30° gesättigte Lösung verwandelt sich in eine halbdurchscheinende Masse, wenn man sie unter 0 Grad erkaltet. Alkohol fällt sie aus ihrer Lösung in Benzol.

In Terpentinol loft fich bei 0 Grad nur wenig Gutta, mabrend fie fich in ber Warme gertheilt und

leicht löft.

Chloroform und Schwefeltohlenstoff lofen fie in ber Ralte.

Nachdem die in dem dunnen Blättchen der weißen Guttapercha eingelagerten zwei Harze mit Aether ausgezogen und die letzten Spuren des Aethers an der Luft verdampft worden waren, hatten die in einem Gefäße verschlossenen Blättchen nach zwei Monaten bei einer Temperatur von 20 — 28° eine Beränderung erlitten, welche von ihrer Porosität, der Einwirfung der Luft und von dem in ihren Poren zurüdgehaltenen Aether abzu-

hängen schien. Wie dem auch sei, diese Blättchen hatten neue Eigenschaften angenommen; sie waren spröde, entwickelten einen pikanten, sehr deutlichen Geruch; durch überschüssigen wasserseien Aether wurden sie zum Theil gelöst; der lösliche Theil, durch Berdampfen des Aethers und Trocknen bei 90° erhalten, war leimartig und durchscheinend und wurde beim Erkalten bis auf — 10° uns durchsichtig und hart.

Der in Aether unlösliche Theil mit Schwefelkohlenftoff zusammengebracht, wurde schnell davon durchdrungen, blabte sich sehr auf, wurde biegsam, durchscheinend, löfte fich nur zum Theil und behielt sein vierfach verarökertes

Bolumen bei.

Der Schwefelkohlenstoff, welcher in 6 Tagen dreimal erneuert und nach zweitägiger Berührung mit der Substanz verdampft worden war, hinterließ ein weißes und weiches Blättchen.

Der nicht gelofte, aufgeblahte, durchsichtige Theil fcbien fich felbft nach einer zehntägigen Berührung mit

Schwefeltoblenstoff nicht geandert zu haben.

Diese Art von freiwilliger Umwandlung wurde vielleicht vollständig werden, wenn man ihr die nöthige Zeit dazu läßt; ein grundliches Studium derselben wird viel Zeit erfordern, sie wird aber zur Auffindung gewisser, bei einigen aus Guttapercha gefertigten Artikeln beobachteter Beränderungen führen.

herr Papen fand bereits, daß dunne, in feuchter Luft dem Sonnenlichte ausgesetzte Blattchen nach acht Tagen fich entfärbten, wobei ein großer Theil ihrer Sub-

ftang in Mether löslich murbe.

Roncentrirte Schwefelsaure farbt die reine Guttapercha braun und zersett sie langsam unter Entwicklung von schwefliger Saure; nach achttägiger Einwirkung wird die Flussigkeit tief dunkelbraun, trubt sich mit Wasser verdünnt und läßt Floden einer braunen Materie fallen.

Soch ft toncentrirte Salpeterfaure greift die reine Gutta unter heftigem Aufbrausen und Ent-

widelung orange-rother Dampfe von Unter-Salpeter-faure an.

Roncentrirte Chlorwasserstoffsäure greift bie zu bunnen Blättchen geformte Gutta allmälig an und färbt sie dunkelbraun; nach acht Tagen wird sie brödlich. Die Reaktion der Salzfäure ist ein unterscheibendes Kennzeichen mehr für diese Substanz.

Beißes frystallinisches harz, auf die eben beschriebene Beise dargestellt, erscheint als eine pulvrige, undurchsichtige Masse, welche unter dem Mitrostop eben die durchscheinenden, blatterigen Arystalle erkennen läßt.

Bon 0-100° zeigt es keine merkbare Beränderung; bei 160° beginnt die Schmelzung, bei 175—180° bildet es eine ölartige und vollkommen durchsichtige Flussigkeit, von keiner beträchtlichen Farbung; beim Erkalten wird es fest, zieht sich zusammen und zerreißt, bleibt aber

burchfichtig und etwas dichter ale Baffer.

In Terpentinol ift es fehr löslich, ebenso in Benzol, Schwefelkohlenstoff, Aether und Chloroform; bei der frei-willigen Berdampfung der zwei letten Lösungsmittel kryftallistrt es in langen, schmalen und dunnen perlmutterglänzenden Blättchen, die, strahlensörmig um gemeinschaftliche Mittelpunkte vereinigt, getrennte Gruppen bilden.

In absolutem Alfohol löst es sich ziemlich reichlich bei 75°, so daß beim Erkalten zu Gruppen vereinigte Blätter heraustrystallistren, die nach einigen Tagen sich vergrößern; überläßt man tie von der ersten Arystallisation abgegossene Lösung der freiwilligen Berdunstung, so trystallistrt der Körper in größeren Blättchen.

Diese Arnstalle werden von faltem ober tochendem Baffer, sowie von den Lösungen faustischer Alfalien, von Ammoniat und von verschiedenen verdunnten Sauren

nicht angegriffen und nur schwer davon benest.

Die ersten Sydrate der Schwefelsaure und Salpeterfaure wirfen fraftig ein unter Erzeugung von Bhanomenen, die denen ahnlich find, welche bei ihrer Einwirfung auf reine Gutta entstehen. Chlormafferstofffaure bagegen greift es nicht an. Mehre seiner Eigenschaften nahern es bem von Scribe aus bem Jcica-Sarze bargestellten Brean; es burfte wohl angemessen sein, diese zwei Brodutte einem vergleichenden

Studium zu unterwerfen.

Gelbes Harz. — Dieses amorphe, citrongelbe, durchscheinende oder leicht orangegelbe Harz ist in Folge seiner Dichte etwas schwerer als Wasser; bei O Gradfest, hart und spröde, wird es allmälig biegsam, je nachdem sich die Temperatur erhöht, bei 50° erleidet es eine teigartige Schmelzung, nur bei 100-110° ist es vollstommen flüssig. Weiter erhipt kann es zum Sieden kommen, erleidet dann aber eine durchgreifende Beränderung, bräunt sich, entwickelt saure Dämpse und Kohlenwasserioss.

Dieses harz halt etwas Alfohol hartnädig jurud; man kann es davon trennen durch Erhipen auf 100° in ber Leere bis jum ganzlichen Berschwinden der Blafen.

Es ist in der Kalte in Altohol, Aether, Bengol, Terpentinol, Schwefeltohlenstoff und Chloroform loslich; alle diese Fluffigkeiten laffen nach dem Berdampfen amorphes Harz zurud.

Berdunnte Sauren, toncentrirte Alfalien und Ammo-

niat find ohne Ginwirfung.

Die ersten Sydrate der Schweselsaure und Salpeterfaure greisen es lebhaft an, wobei sich ähnliche Phanomene zeigen, wie sie bei den zwei übrigen Substanzen beobachtet worden sind \*).

Koncentrirte Salzsaure wirft felbst bei 200 nicht ein. Die wichtigste Eigenschaft dieses harzes ift sein Bermo-

<sup>\*)</sup> Die Reaktion der Salpetersäure, welche dem Anscheine nach bei allen drei Substanzen ähnlich ist, scheint bei einer jeden verschieden zu sein. Wenn man die behandelte Substanz auswascht und nachber mit überschüftigem verdunnten Ammonial übergießt, so erhält man mit reiner Gutta eine cirrongelbe Lösung; mit weißem kryftalbistren harz eine Lösung, in welcher sich die nicht gelöste Substanz roth-orangesarbig absest; mit dem gelben harze eine Lösung von dunkel-orange-rother Farbe.

gen, unter den angegebenen Umftanden biefer fugligen, von einem andern harze mit einer bulle bedecten Rryftalle ju bilben.

Mus ben vorftebend gemachten Ungaben gieht Berr

Banen furg folgenden Schluß:

Die Guttapercha besteht, wie man deutlich erkennen kann, einige in geringer Menge vorkommende Stoffe \*) abgerechnet, aus drei deutlich charakterisirten Substanzen. Die in der größten Menge darin enthaltene, mit den Saupteigenschaften der ursprünglichen Masse ausgezeichnete Substanz nennt herr Papen reine Gutta oder Gutta; die beiden andern sind indifferente Harze.

Die zweite in weißen Krystallen erhaltene Substanz nennt derfelbe Rriftalban oder Alban; die dritte gelbe Substanz. welche bei niedriger Temperatur schmilzt und

flussia wird, - Fluavil.

Die im Sandel vorkommenden Barietaten, welche von herrn Bayen untersucht wurden, gaben folgende Berbaltniffe:

Arppe's Untersuchung der Guttapercha.

Eine von Arppe vorgenommene Untersuchung ber chemischen Zusammensehung der Guttapercha (siehe Erdmann's Journal, Band 53, Seite 171) ergab, daß dieselbe eine von der des Kautschuks wesentlich verschiedene ist, daß die Guttapercha nämlich außer Kohlenstoff und Wasserstoff auch Sauerstoff enthält und aus einem Gemenge mehrer in ihrem Berhalten den Harzen sich anreihender Körper besteht. Digerirt man Guttapercha, die durch Ausweichen in heißem Wasser gereinigt wurde, mit Alkohol von 0,81 specifischem Gewicht, so lösen sich

<sup>\*)</sup> Losliche und unlösliche Salze, flidftoffhaltige organische Daterien, eine Fettsubftang, ein fluffiges Del, ein Farbftoff und Gifenorpb.

darin drei diefer Barge auf, welche von Arppe mit a-harz, β-harz und γ-harz bezeichnet werden und die durch Berdunften der Losung und Behandeln des Rudftandes mit verschiedenen Lösungsmitteln von einander getrennt werden konnen. Das a-Barg icheidet fich beim Berdunften feiner Lösung in undeutlichen, farblofen Rrystallen ab, schmilzt erft in höherer Temperatur und gerfest fich dabei. Das B-Barg schießt aus feiner Altohollosung in eine halbe Linie langen, nabelformigen Rryftallen an und fcmilgt bei 1250. Das y-Barg ift flebrig, schmilzt bei 500, bat eine licht gelbbraune garbe, farbt fich aber an ber Luft dunfler. Aus der mit Alfohol von 0.81 ausgezogenen Guttabercha fann burch Rochen mit Altohol von 0,83 noch ein viertes Barg ausgezogen merden, welches Urppe d-Sarg nennt. Dieles fent fich beim Ertalten feiner beißen Altohollöfung in farblofen Rörnern ab und schmilgt bei 1750. Das durch Alfohol aus der Guttapercha Ausziehbare beträgt überhaupt nur 13 Broc. vom Gewicht berfelben. Aether loft die Guttapercha völlig auf, namentlich, wenn er frei vom Alfohol ift. Löfung erfolgt jedoch nur schwierig, und wenn die Guttavercha vorher mit Alfohol behandelt mar, so loft fie fich nicht vollständig in Aether. Der Theil der Guttabercha. welcher von Alfohol nicht aufgelöft mird, löft fich bis auf eine geringe Menge eines fremden Rorpers völlig in Mether. Er besteht aus noch zwei harzen, die herr Arppe e-Barg und C-Barg nennt, und die durch Aether bon einander getrennt merben tonnen, indem das erftere fich darin leichter loft, mie das lettere. Das e-Barg bildet ein weißes, bei 55° schmelzendes Pulver. Das 3-harz macht ber Menge nach den Hauptbestandtheil der Butta-Es bildet eine weiße, etwas weiche, doch brechbare Maffe, die bei 40° weich und flebrig und qu= gleich gelbbraun wird. Es ift in faltem Mether fast un-Alle diese Barge find ziemlich indifferente Rörper und geben mit Basen nicht leicht Berbindungen ein. -Rach Arppe's Analysen läßt fich die Zusammensetzung des β-harzes empirisch durch die Formel C40 H31 O6, Schauplat, 201, Bb. 2, Aufl.

bie bes γ-harzes burch  $C_{40}$   $H_{31}$   $O_3$ , die bes δ-harzes burch  $C_{40}$   $H_{24}$   $O_8$ , die des s-harzes durch  $C_{40}$   $H_{21}$   $O_{10}$  und die des ζ-harzes durch  $C_{40}$   $H_{31}$  O ausdrücken. Derfelbe halt es für wahrscheinlich, daß diese harze durch Oxydation eines atherischen Deles von der Zusammenssehung  $C_{10}$   $H_8$  entstanden seien.

Struttur-Unterschied zwischen Rautschuf und Guttapercha.

Bur Charafterifirung des Struftur-Unterschiedes zwiichen bem Rautichuf und ber Guttapercha bemerkt Berr

Profeffor Banen \*) febr bezeichnend:

Benn man Guttapercha zu dunnen Blattern malzt ober ju Striden zieht, fo verhalt fie fich wie eine faserige Substanz, mas beim Rautschuf nicht der Fall ift. Gin Streifen, welchen man von einem dunnen Blatt Guttapercha abschnitt, läßt fich in einer Richtung, nämlich in einer Linie mit ber Fafer, bedeutend ftreden, aber er reißt bei jedem Berfuch, ibn quer ju Diefer Linie ju ftreden. Undere verhalt es fich mit einem Rautschufblatt, welches man in alleu Richtungen gleich aut ftreden tann. Unterfucht man dunne Blatter Diefer zwei Gubftanzen, fo bcmerkt man einen auffallenden Unterschied in der Textur. Der Rautschut zeigt wenig oder feine Karbenveranderung, während die Guttavercha (im Volarisationeinstrument) Schone Erscheinungen barbietet; fie fcheint aus Prismen von den mannichsaltigsten Farben gebaut zu fein, welche gleichsam ineinander verfloffen find. Man muk den Kautschuf und die Guttapercha mahrend der Untersuchung beträchtlich ausgespannt erhalten.

Auf folgende Weise gelang es Herrn Papen jedoch, mittels Kautschuft einige schöne farbige Zeichnungen bervorzubringen. Man bindet ein sehr dunnes Kautschukblatt über das Ende einer Glasröhre von einem halben

<sup>\*)</sup> Dingler's polyt. Journal, Bb. 120, Seite 160.

Boll Durchmeffer und blaft den Kautschuf zu einer Rugel aus, welche man dann gerade über dem Ende der Röhre mit einem Seidenfaden zuschnürt. Der so stark ausgedehnte Kautschuf wird fast durchsichtig und zeigt in diesem Justande im Polarisationsinstrument ein bestimmtes System von Farben, ähnlich den farbigen Zeichnungen, welche in einem kreisrunden Stud schnell gekühlten Glases entstehen.

## Bweites Kapitel.

Borbereitung des Rautschuffs und der Guttapercha zur Berarbeitung und dazu gebräuchliche Substanzen.

Auflösungemitte! bes Rautschute und ber Guttapercha.

Da sich das Kautschuk seiner Clasticität, Festigkeit und Biegsamkeit wegen so vortresslich zu mancherlei, zum Theil unentbehrlichen Gegenständen eignet, so sann man lange Zeit auf ein Mittel, es aufzulösen und nach Belieben zu sormen. Zwar wußte man, daß es sich in verschiedenen Delen, unter anderm im harz und wasserseine Terpentinöle, desgleichen in starker Bitriolsäure auflösen läßt; allein es bekam nach solchen Auslösungen seine Clasticität und also die schäsbarste Eigenschaft nicht wieder. Endlich entdeckte man das längst gesuchte Auflösungsmittel in dem weingeistsreien Aether; doch die Kostvarkeit desselben schränkte den Gebrauch sehr ein. Bald darauf zeigte Fabroni, daß das rektisicirte Steinsober Bergöl (die sogeannte Naphta) die Stelle des Aethers sehr gut vertrete; und lurz nachher entdecke man weiter,

daß auch schweres Steinkohlenöl, und so auch Rautschuköl (durch trockne Destillation des Rautschuks selbst erhalten), und endlich auch Schweselkohlenstoff und Chloroform (am besten in einem Gemenge von 100 Theilen Schweselkohlenstoff mit 6 bis 8 Theilen wasserfreiem Weingeist) treffliche Auslösungsmittel des Kautschuks seien, und mittels dieser ist es jest leicht, dem Kautschuk seden, so wie auch, es mit andern geeigneten Stoffen zu geben, so wie auch, es mit andern geeigneten Stoffen zu verbinden, durch die es dann dem Soblenleder 2c. ähnlich wird.

Bas demnächst die Guttavercha betrifft, so löst sich Dieselbe ebenfalle in Chloroform. Schwefelfohlenstoff und in reftificirten Delen von Terpentin, Barg, Theer und Buttapercha felbft. In Chloroform und Schwefelfohlenftoff loft fie fich ichon bei gewähnlicher Temperatur auf. mahrend bei den genannten Delen Barme angewendet merben muß. Auß ben letten Lösungen scheidet fich beim Abfühlen die Guttapercha in der Form einer fornigen, voluminofen Maffe wieder aus, welche fich jedoch beim Erwarmen wieder auflöft. Die Farben der Lofungen find gewöhnlich braunroth und trüb. Um eine vollständige. Klare Lösung zu erhalten, muß man dieselbe in verdünn= tem Rustande (1 Theil Guttapercha und 16 Theile des Lojungemittele) durch Papier und Mouffelin filtriren. Durch Beingeist wird die gelöste Guttapercha niedergeschlagen: aus den Lösungen in Chloroform oder Schmefelfohlenstoff erhalt man dadurch die Guttavercha mit den ibr zukommenden Gigenschaften wieder; die aus den Lofungen in Terventinol und anderen Roblenmafferstoffen durch Alfohol niedergeschlagene Maffe hingegen halt einen Theil des Lofungsmittele mit folder hartnädigfeit gurud, daß es ohne Zersepung der Guttapercha nicht wieder Davon getrennt merden fann.

Bersett man eine Lösung der Guttapercha in Chloroform mit 2 — 3 Theilen Aether, so scheidet sich die Guttapercha bei gelinder Erwärmung in Gestalt eines vollkommen weißen Pulvers ab, welches, mit Weingeist ausgewaschen, absiltrirt und getrodnet, eine zarte, schwammige Maffe barftellt, die bem Marte von Sollunder abn-

lich fieht.

Die bei der Behandlung der Guttapercha mit Löfungsmitteln zurückleibenden Substanzen bestehen aus Holzfaser, erdigen Stoffen und dem natürlichen Farbstoff der rohen Guttapercha, der in Basser löslich ist und aus seiner Lösung durch Weingeist niedergeschlagen wird. Bei der trocknen Destillation liesert die Guttapercha dieselben brenzlichen Produkte, wie der Kautschuk.

Der Schuhmachermeister Findbohner zu Sanau (fiehe: "Der volltommene und wohlerfahrene Gummischuhmacher") beschreibt die Berfertigung der Gummisoder Rautschuf-Auflösungen, besonders zum Gebrauch der

Schuhmacher-Arbeiter, folgendermaßen:

Bur Berfertigung der Gummi-Auflösung, um z. B. Ledersohlen aufzuleimen, wird reiner Flaschengummi oder Abfall von Gummischuhen genommen. Findbohner giebt folgende verschiedene Arten von Auflösungen an:

Die erste, leicht trocknende Auflösung wird durch ätherische Dele bewirkt. Man nehme auf 2 Loth Gummi 6 — 7 Loth Terpentinöl und 3 Loth Steinkohlentheeröl. Das Rautschuft wird, klein zerschnitten, in ein blechernes Gefäß geworfen, welches mit einem genau schließenden Deckel versehen ist, und dann mit Terpentinöl begoffen, so daß dasselbe darüber steht. Nachdem dieß etwa 18 Stunden gestanden hat, wird es wiederholt umgerührt. wieder Terpentinöl zugegossen und den folgenden Tag wieder umgerührt.

Sind alle Gummistucken aufgelöst und erscheint die Masse leimartig, so gießt man den Steinkohlentheer hinzu. Nachdem nun die Auflösung wieder einen halben Tag

gestanden bat, fann sie benutt merben.

Bei jedesmaligem Gebrauch muß man fie gut umrühren. Die Konsistenz der Auflösung muß weber zu dick noch zu dunn und so sein, daß man fie leicht aufstreichen kann. Die mit dieser Auflösung zu bestreichenden Gegenstände brauchen nicht erwärmt, sie muffen aber auch nicht zu kalt sein. Um die Auflösung gut zu erhalten, muß die Borsicht gebraucht werden, daß nicht auf irgend eine Art Schmuz, Fett oder Waffer dazu kommt, weil sie badurch verdirbt.

Den elastischen Gummi nur allein burch Steintoblentheerol aufzulösen, ift nicht zwedmäßig, ba biefes atherische Del mehr Trodenstoff als Auflösungsmittel ift.

Die Berdunnung dieser Auflösung geschieht durch Steinkohlentheeröl, je nachdem es erforderlich ist; sie ist aber, nach diesem Zusahe von der genannten Materie, nicht sogleich zu gebrauchen, sondern muß noch eine Zeit lang stehen bleiben. Soll dieselbe jedoch bald benutt werden, so ist es nöthig, sie eine kurze Zeit tüchtig umzurühren, damit sich das Delige mit dem Andern verbinde und die Leimkraft wieder daraus entstehe, wie sie zuvor gewesen ist.

Bei deren Gebrauch darf das Gefäß nicht unnöthiger Weise offen stehen; am besten ist es, wenn zu der Maffe der Auflösung für den Gebrauch noch ein kleines Gefäß nebenbei genommen wird, in das man nur gerade so

viel schüttet, ale man braucht.

Eine andere Gummiauflöfung, die ebenfalls jum Aufleimen der Sohlen gebraucht werden tann, jedoch weniger haltbar ift und auch nicht so schnell trocknet, wie

die erstere, wird in folgender Beife bergestellt:

Auf 1 Loth elastisches Gummi nehme man 41 bis 5 Loth Terpentinöl und 1 Loth feingestoßenen Mennig. Die Behandlung des Gummi's, sowie auch die Begiegung mit Terpentinöl geschieht auf gleiche Weise, wie bei der vorhin beschriebenen Auflösung; und nachdem die lettere soweit fertig ist, wird der Mennig nach und nach zugegeben und das Ganze gut umgerührt, was auch nacher bei jedesmaligem Gebrauche wiederholt werden muß. Die Berdunnung geschieht durch Terpentinöl.

Eine dritte Gummiauflösung, die eben so mie die zweite zubereitet wird, nur mit dem Unterschiede, daß hier Dennig wegfällt, wird zu Gegenständen gebraucht, welche nicht schnell trodnen sollen, z. B. um den Gummi-

schuh auf die Brandsohle, so wie auch auf andere Sohlen, Futterzeug zc. in die Schuhe und in die Kappen zc., welche mit den Leisten in die Schuhe kommen, zu leimen. Es mussen hierbei aber zuvor sämmtliche Gegenstände mit ersterer leicht trocknender Gummi-Auflösung bestrichen und ganz trocken werden, damit die letztere Bestreichung nicht in das Leder eindringen könne.

Bei Anfertigung einer Gutta percha-Auflofung gu Schuhmacherarbeiten verfahrt Berr Kindbohner auf

folgende Beife:

Die dazu verwendeten Abfälle der Guttapercha merben in kochendem Basser erweicht, abgetrocknet, in kleine Stücke zerschnitten, kommen alsdann in ein zu verschließendes Gefäß, am besten von Blech, und werden mit Steinkohlentheeröl begossen, bis deren Oberstäche vollständig bedeckt ist. Die Masse bleibt 12—18 Stunden stehen, wird hierauf in heißem Basser erhist, bis sie schmilzt, und endlich eine Zeit lang tüchtig umgerührt. Beim Erkalten gerinnt dieses Fabrikat natürlich wieder. Um es nun zum Aufkleben zu benuten, macht man die erstarrte Masse durch Einsehen in kochendes Basser wieder stüssig, nehme sich aber dabei in Acht, daß kein Basser zur Auflösung hinzukomme.

Berfahren bei der Reinigung der Lösungsmittel für Kautschuk und Guttapercha, nach Joseph Frp.

Um Terpentinöl oder Steinkohlentheeröl zum Behufe ihrer Berwendung zur Lösung des Kautschuks oder der Guttapercha zu reinigen, löst Fry in je 1 Gallon (= 4 preuß. Quart) derselben 4—6 Unzen Kautschuk oder Guttapercha auf, und unterwirft die Lösung der Destillation. Das dabei übergegangene Del soll num zur Anfertigung von Kautschuks- oder Guttaperchaldsungen viel geeigneter sein, als wenn es blos für sich rektisicirt worden wäre. Der Rückftand von der Destillation wird zur Anferstigung ordinärer Artikel benutt.

Brunner's Apparat jur Bereitung des jum Bulkanisiren des Rautschuke erforderlichen Schwefelkohlenstoffe \*).

Bur Darstellung des Schwefelsohlenstoffs bedient man sich in den Laboratorien des in Fig. 1 abgebildeten Apparates von Herrn Brunner. Eine Retorte aus Steinzeug, A, von zwei Liter Inhalt, ist mit einer Tubulatur, B, versehen, in welche man ein Porcellanrohr, C, mittels Ofenerde-Mörtels kittet. Dieses an beiden Enden offene Rohr, welches sast die auf den Boden ter Retorte hinabreicht, kann man oben durch einen Pfropf beliebig versschließen.

Man füllt die Retorte fast bis zum Halse mit Holzkohlenstüden, stellt sie in einen Ofen E und versieht sie mit einem Borstoß F, dann mit einem Kühlrohr mit doppelter hülle G An dieses Kühlrohr ist eine Glasröhre, j, gefittet, welche in einen Ballon, K, ausmündet; in den Tubulus dieses Ballons kittet man eine Röhre 1, welche die Gase und Dämpse in das Freie oder in einen

aut giebenden Schornstein leitet.

Die Retorte wird allmälig erhipt, und wenn sie die Rothglühhige erreicht hat, wirft man ein kurzes cylinderisches Stück Schwefel in die Röhre C, welche man sogleich wieder verpfropft; man wiederholt dieß von zwei
zu zwei Minuten. Je nach dem Einströmen des Dampfes in den Vorstoß F beschleunigt oder verzögert man
dieses Einwersen von Schwefelstücken.

Der Schwefel, welcher jedesmal in die Retorte geworfen wird, verwandelt sich in Dampf, und da er mit überschüfsiger Kohle von hoher Temperatur in Berührung kommt, so bildet er Schwefelkohlenstoff, der stets einen

<sup>\*)</sup> Rach Papen's Gewerbschemie.

Neberschuß von Schwefel, welcher der Einwirfung des Roblenstoffs entging, mit sich reißt. Die Dampse verbichten sich zum Theil im Borstoß F und Kublrohr G; die erzeugte Flüssigkeit lauft in den Ballon K ab.

Im Ruhlrohr unterhalt man einen kleinen Bafferftrom mittels eines hahns und des Trichters H; das kalte Baffer gelangt in die doppelte hulle und das warme Baffer lauft durch die Ansagröhre I in eine Rinne ab.

Der Schwefeltoblenftoff nimmt ben unteren Theil Des Ballone ein, und bas bineingebrachte Baffer fdwimmt auf bemfelben; um ibn von dem überschuffigen Schwefel zu reinigen, bestillirt man ibn in einer glafernen Retorte im Wafferbade. Will man ibn noch reiner haben, fo bringt man ihn in einer Flasche mit Chlorfalcium in Berührung, welches fich des Waffers bemächtigt, worauf man ihn noch einmal aus einer trodnen Retorte in einen trodnen Ballon überdestillirt. Mit diesem Apparat fann man taalich ungefahr 1 Liter Schwefeltoblenftoff bereiten. Diefes Quantum wurde icon binreichen, um eine große Menae fleiner Gegenstänte aus Rautschuf zu vulfanifiren; Diefes Bulfanifiren bat aber bereits eine folche Ausbebnung erlangt, dag man den Schwefeltoblenftoff im Gro-Ben fabriciren mußte. Bu Diefem 3mede hat Berr Beroncel, melder das Bulfanifiren des Rauticute in Frankreich einführte und es auch verbefferte, einen Apparat fonstruirt, der bier im Nachfolgenden beschrieben werden foll.

Peroncel's Apparat jur Bereitung des Schwefeltohlenftoffe im Großen.

Ein Cylinder aus Gußeisen A, Fig. 2, von 2 Meter (6' 2") Höhe, 30 Centimeter (11") Durchmeffer und 6 Centim. (2" 3" Pariser Maß) Dide, außen und innen mit Tiegelerde forgfältig lutirt, ruht auf einem massiven chlindrischen Blod aus Gußeisen B und ist in seiner gangen Höhe mit einem Mauerwerf umgeben; der Dedel

bes Chlinders ift mit zwei Anfagen E, E' versehen, in beren einem ein Porcellanrohr c angebracht ift, welches bis auf 8 oder 10 Centim. (3" bis 3" 8") vom Boden hinabreicht, indem es dort auf Stücken harter Coaks steht; ber ganze übrige Hohlraum des Chlinders A wird mit poröser Holzschle (Löschschlen von Backern) angefüllt.

Der zweite Anfan bient, um mahrend der Operation den Cylinder wieder mit Roblen in dem Mage zu be-

schiden, ale der Schwefel folche entzog.

Ein weiter an die Seite des Chlinders gegoffener Ansat, H, hat an seinem Ende eine freiskörmige Ruth, in welche man ein Rohr, I, steckt, dessen anderes Ende in den Tubulus eines Ballons aus Steinzeug, j, gekittet wird.

Rahe am Boden dieses Ballons ist in den Tubulus eine mit hahn versehene Röhre, K, gekittet, welche die verdichtete Flüssigkeit unter das Wasser in eine Florentiner Borlage, L, leitet; lettere leitet den (unter dem Wasser angesammelten) Schweselkohlenstoff durch ein Rohr M in eine Flasche O, aus welchem man ihn nach Belieben durch den hahn N abzieht.

Die Dampfe, welche fich in dem Ballon nicht verbichteten, entweichen durch ein zweites Rohr von Steinzeug, P, P, welches fie in ein Schlangenrohr von Stein-

zeug oder Bint, Q, führt.

Aller fügsige Schweselkohlenstoff, welcher bei dieser zweiten Berdichtung entsteht, läuft am Ende R des Schlangenrohrs in eine zweite mit Hahn versehene Flasche, S, ab; das Produkt dieser zweiten Berdichtung ist reiner, beträgt aber weniger als das erste. (Eine mit Trichter U versehene Röhre erleichtert die Erneuerung des Wassers, dessen oberer heißerer Theil durch eine Röhre, T, abläusi).

Der Gang der Operation ist bei diesem Apparat berfelbe wie beim vorher beschriebenen, nur beschickt man den Chlinder von Zeit zu Zeit mit Löschkohlen; alsdann muß man kurze Zeit das Einwerfen von Schwefel unterbrechen, die die neue Kohle auf die Rothglühhige geslangt ist.

Ein Apparat von dieser Dimension kann täglich 100 Kilogramme Schwefelkohlenstoff liesern; der Chlinder A wird nach 5= bis 8tägiger Anwendung unbrauchbar.

Dauerhafte Cylinder könnte man mahrscheinlich das durch wohlseil erhalten, daß man fie aus Glashäfenthon anfertigt und die ganze innere Oberfläche mit einem Glasffriniß überzieht, welcher die Poren verstopfen und das

Entweichen von Dampfen verhindern murde.

Ein Mittel, den beträchtlichen Berluft an Schwefels zu vermeiden und die Gefahren der Ausdunftungen zu vermindern, bestände darin, den Schwefel und die Löschschen mittels hahne A hineinzubringen, welche mit einem Schluffel versehen sind, über dem sich ein Schieber B (Fig. 3) befindet, welchen man in dem Augenblicke wegnähme, wo man die einzutragende Substanz hineinwirft, und den man schließen wurde, bevor man den Schluffel breht. Die Stange dieses Schluffels, welche durch eine Stopfbuchse, d, geht, ließe kein Gas entweichen.

Der im Großen bereitete Schwefeltoblenftoff wird

im Bafferbad in einer Blafe von Bint reftificirt.

Man begreift, daß diese Operationen in einem schlecht

ventilirten Lotal gefährlich maren.

Fig. 4 zeigt eine Berbindung zwischen dem Chlinder A und dem Steinzeugballon j, wobei man am Rohr H ein anderes Rohr, I, dann einen Borftoß von Glas, O, befestigen kann; letterer gestattet die kugelförmigen Dampfe von Schwefel zu sehen, bei deren Erscheinen man das Einwerfen von Schwefel mäßigen muß.

Bereitung bes zum Bulfanifiren bes Rautichuts benugten Salb. Chlorichwefels.

Diese Berbindung, welche in Bermischung mit Schwefelfohlenstoff zum Bulfanisiren ader Schweseln des Kautschufs benut wird, ift bei gewöhnlicher Temperatur eine
orangegelbe Flüssigleit von unangenehmem Geruch und

1,687 specifischem Gewicht; fie tocht bei + 110½° R. und ihr Dampf ist viermal schwerer als die atmosphärische Luft; in Berührung mit Wasser wird sie zerset, wobei sich Salzsäure, schweflige Säure und Schwefelsäure bilden. Diesen Chlorschwefel bereitet man folgendermaßen:

Man entwidelt in einem Kolben, A, Fig. 5, welcher auf einem Ofen steht, mittels Braunstein und Salzsäure langsam Chlorgas, welches sich in eine Waschflasche, B, begiebt, worin es durch eine Schicht Wasser streicht; es zieht dann durch ein gebogenes Rohr in einen sebernen Ballon, C, und hierauf in ein mit Chlorkalciumstücken gefülltes Rohr, D, wo es vollständig ausgetrodnet wird.

Das trockne Chlorgas freicht dann durch ein gebogenes Rohr in eine Retorte, E, welche vorher geschwolzenen Schwefel enthält, der mittels einer Weingeistlampe auf der Temperatur von 100—104° erhalten wird. Das ganz nahe an der Obersläche des Schwefels anlangende Gas kommt daselbst mit dem Dampf dieses Körpers in Berührung, verbindet sich mit demselben und begiebt sich, indem es einen kleinen Ueberschuß von Schwefel mitreißt, in den Ballon F, wo die Berdichtung mittels eines Stroms kalten Wassers (den ein mit Hahn versehenes Reservoir liefert) bewerkstelligt wird; die Luft und das überschüssige Gas können durch das Rohr F in den Schornstein abziehen.

Man fest die Operation fort, bis die Chlorentbindung aufhört, vorausgesett, daß sich ein Ueberschuß von Schwefel in der Retorte befindet; die Quantitäten beider lassen sich im Boraus berechnen, da 1 Nequivalent Chlor (= 36 Gewichtstheilen) sich mit 2 Nequivalenten Schwe-

fel (= 32 Gewichtstheilen) verbindet.

Um den erhaltenen Chlorschwefel zu reinigen, braucht man diese Flüssigkeit nur in einer vorher getrockneten Retorte zu destilliren und das Produkt in einer ebenfalls trockenen Borlage zu sammeln; es destillirt nur der Chlorschwefel über, während der weniger flüchtige Schwefel in

der Retorte gurudbleibt. Die destillirte Fluffigkeit wird in Glasflaschen mit eingeriebenem Stöpsel aufbewahrt.

Berfahren bei bem Bultanifiren des Rautfcuts, nach Professor Panen zu Paris.

Professor Papen ju Paris (Gewerbschemie, überfest von Fehling, 2. Ausg., S. 739) beschreibt bas Berfahren bei bem Bulfanifiren bes Rautichufe folgen-

dermaßen :

Das sogenannte vulkanisirte, d. h. mit Schwefel behandelte Kautschuf, wird durch Aufnahme von Schwefel
sehr elastisch, und erlangt die wichtigen Eigenschaften, diese Elasticität bei sehr niedrigen Temperaturen zu behalten, und bei sehr hohen Temperaturen nicht zu kleben. Man kann daher Gegenstände von vulkanisirtem Kautschuk gleich aut bei einer Temperatur von weit unter 0° wie bei + 100° anwenden. Der Entdecker dieser wichtigen Ersindung ist Hancock.

Das von ihm angegebene Berfahren besteht turz darin, daß Rautschufblätter von 2 — 3 Centimeter Dicke in geschmolzenen 120° heißen Schwefel getaucht werden; nach 10—15 Minuten ist das Gewicht derselben durch Aufnahme von Schwefel um 10—15 Procent vermehrt; das Rautschuf kann nun zwischen Chlindern tüchtig durchgeschetet und dann auf ein oder zwischen zwei Gewebe

aufgetragen werden.

Um die Bermandlung des Kauischuks zu vollenden, b. h. um es unveranderlich elastisch zu machen, muß es

zulest noch auf + 160° erhipt werden.

Statt dieses älteren Berfahrens hat man ähnliche verschiedener Art angewandt, bei denen man dem Kautsschuf 10 — 12 Broc. Schwefelblumen und 5 kohlenfaures Bleioryd, oder 5 — 15 amorphes Schwefelantimon, was in den Apotheken unter dem Namen "Antimon-Kermes" bekannt ist, zusept, oder eine Mischung von Schwefel und Schwefelarkenik; das Kautschuk wird mit

folden Bufagen falt ober warm durchgefnetet und zulest

bis gegen 1600 erwarmt.

Auch kann man das Kautschuk in einem verschlossenen Gefäß, Fig. 6, eine halbe ober ganze Stunde, nach der Dide der Blätter, der Wirkung von, bis zu 160° ershisten, Wasserdämpfen aussegen, welche in dem Dampfessen, Walche in dem Dampfessen, Walche in dem Dampfessen, Walche in dem Dampfessen, welche in dem Dampfessen, welche in dem Dampfessen, welche in dem Dampfessen, in welchem Schwefslüber 160° erhist ift; die hier von dem Wasserdampf mit fortgerissenen Schwefslämpfe verbinden sich mit dem Kautschuf und vulkanisiren es. Auch durch Einwirkung von schwefliger Säure bei Gegenwart von Luft und Wasserdampf, und bei einer Temperatur, die zulest auf + 140° steigt, kann das Kautschuf vulkanisirt werden.

Diese Methoden find in der Ausführung schwierig,

wegen der nöthigen hoben Temperatur.

Wichtig ist daher die Entdedung von Parkes in Birmingham, welche weiter unten naher beschrieben werben soll, daß man das Kautschuk in einem Gemenge von Kohlensulfid und Schwefelchlorur schon bei gewöhnlicher Temperatur vulkanisiren kann, daß daher die Gegenstände aus gewöhnlichem Kautschuk zuerst fertig gemacht und dann vulkanisirt werden können, was besonders auch deshalb wichtig ist, weil das vulkanisirte Kautschuk nicht klebt und nicht mit gewöhnlicher Kautschuklösung zusammengeklebt werden kann.

Das mit der genannten Flüssigkeit vulkanisirte Kautsichut riecht auch nicht so unangenehm, wie das in der hie mit Schwefel behandelte; es fieht schwarz aus und

färbt nicht ab.

Das Berfahren besteht nun einsach darin, daß man das reine und trodne zu vulkanisirende Kautschuck in ein Gemenge von 100 Gewichtstheilen Schwefelsblenstoff und 2½ Theil Schwefeldblorur eine Minute eintaucht, es dann in einem trodnen Luftstrom bei + 20—25° abtrodnen läßt, was kaum einige Minuten dauert, worauf es noch 1 bis 1½ Minuten in dieselbe Flüssigkeit getaucht wird. Darnach wird es wie zuerst getrodnet, dann in

einer schwachen Lösung von Soba ober Pottafche und

julegt in Waffer abgewaschen.

Bei dem zweimaligen Eintauchen nimmt das Kautsschuft (2 bis 3 Millimeter dick) sein viersaches Bolumen Flüssigkeit auf und behält nach dem Trocknen 10 — 15 Broc. Schwefel zurück.

Bei Blattern, die dunner als 2 oder 3 Millimeter find, nimmt man etwas mehr Schwefelchlorur und taucht fie nur fürzere Zeit ein; bei dicterem Kautschuk nimmt man weniger Chlorschwefel, läßt das Kautschuk aber etwas langer in der Kluffakeit.

Bleibt Kautschuft zu lange in dem Gemenge von Schwefelchlorur und Kohlensulfid, so nimmt es zu viel Schwefel auf, verliert dann seine Elasticität und wird

hart und brüchig.

Man kann mit dieser Flüssigkeit auch solches Kautsschul vulkanisiren, das auf einer Seite mit einem Gewebe überzogen ist; ist die Kautschukstäche auf der Tußern Oberpläche wie bei Schuhen, so läßt man die Gegenstände auf der Form und trägt die Lösung mehre Male mit einem Binsel oder Leinwandballen auf.

Gerathe, die außerlich mit Zeug überzogen find, fann man mit dem Gemenge der Schwefelverbindungen fullen, fpater trodnen, dann mit fcwacher Lauge, zulest mit

Waffer waschen.

Das Bultanisiren mit Schwefeltohlenstoff und Chlorschwefel darf nicht in verschlossenen Räumen vorgenommen werden, weil sonst die Arbeiter von den Dämpfen belästigt und darunter leiden wurden; diese Arbeit kann nur in gut ventilirten Räumen, am besten in offenen

Schoppen, vorgenommen werden.

Bulkanifirte, 3 Millimeter bide Kautschutblatter verlängern sich, wenn sie der Einwirkung von kochendem Baffer eine Stunde lang ausgesett werden, ohngefähr um 180, bleiben dabei weich und elastisch, zerreißen aber leichter als vorher. Sie nehmen aber dann in 30 Stunden allmälig ihre früheren Dimensionen und Eigenschaften an. Werden die Blätter 48 Stunden in kaltes Wasser gelegt, so erleiben sie dieselben Beranderungen; an der Luft verschwinden diese Beranderungen nur allmälig, aber vollständig; die Ursache scheint also ein mechanisches Eindringen von Baffer zu sein, das an der Luft austrochnet.

Das vulkanisirte Kautschut kann vielsache Anwenbungen sinden wegen seiner großen Glasticität und wegen seiner Unveränderlichkeit bei verschiedenen Temperaturen, weil es luftdicht und wasserbicht ist und auch nicht von verdunnten Säuren, sondern nur von koncentrirter Schweselsäure und Salpetersäure angegriffen wird. Ueber die verschiedenartige Anwendung dieser Substanz wird später ein Mehreres gesagt werden.

Brofeffor Banen\*) fagt über bas Schwefeln ober Bulfanifiren bes Rautschuts noch bas Folgenbe:

Der englische Fabrikant Hancock entdeckte im Jahre 1843 die werkwürdigen Eigenschaften, welche dem Kautschuf durch das sogannte Bulkanisiren, nämlich seine Bereinigung mit Schwefel, ertheilt werden. Seitdem konnten von dem Federharz viele neue Anwendungen gemacht werden, weil das Produkt von der Erhöhung oder Erniedrigung der Lufttemperatur nicht mehr afficirt wird; der vulkauisirte Kautschuk behält nämlich seine Weichheit und Clasticität unter 0° R. bei und wird über 28° bis 32° R. weder weich noch klebrig; man kann sogar seine Temperatur über 80° R. erhöhen, ohne daß er die Zäshigkeit verliere, welche bei gewissen Anwendungen (z. B., um Wasserdampf als Triebkraft mittels biegsamer Röheren fortzuleiten) Bortheil gewährt.

Man hat die Hauptbedingungen des Gelingens diefer technischen Operation forgfältig bestimmt, wußte aber bisher nicht, welche chemische Reaktion bei derselben vorgeht; man hatte auch keine genaue Borstellung von der fogenannten Entschwefelung; endlich konnte man gewisse Beränderungen, namentlich die Starrheit und Zerbrechlichkeit mehrer vulkanisirten Gegenstände, nach oft sehrkurzem Gebrauche, nicht erklären und daher auch nicht verhindern.

<sup>\*)</sup> Dingler's polyt. Journal, Bb. 124, S. 131 2c. Schauplay, 201. Bb. 2. Aufl. 4

Die von herrn Papen angestellten Untersuchungen hatten den Zweck, diese Bunkte aufzuhellen. Er beschreibt nun zuerst den hergang bei einer der früheren Bulkanistrmethoden, welche noch von mehren Fabrikanten angewandt wird, um dann desto leichter die Wirkungen der

andern Berfahrungsarten angeben zu fonnen.

Benn man ein Rautschutblatt von 2 bis 3 Millimeter Dide mahrend zwei oder drei Stunden in Schwefel ftedt, welcher bei einer Temperatur von 89,80 bis 92,80 R. geschmolzen ift, fo wird ber fluffige Schwefel gerade fo in die Boren eindringen, wie es bas Baffer oder der Alfohol gethan batte, nur wird er dieß noch schneller thun und das Gewicht bes Blatte wird um 10 bis 15 Brocent zunehmen. Uebrigens ift bann, mas man bereits mußte, feine mefentliche Beranderung in den Gigenschaften des Rautschufs eingetreten, den man wie im normalen Zustande formen tann und welchen auch Die Auflösungsmittel noch eben so ftart angreifen. feine Borofitat ift jest geringer. Wenn man bierauf in irgend einem indifferenten Medium die Temperatur des fo behandelten Rautschufe auf 1080, 1200 oder 1280 R. erhöht, so ift in einigen Minuten die Umwandlung bewerfstelligt. Burde man die Einwirfung der Sike fortfegen, fo mare ber 3med verfehlt; ber Rauticut murbe immer weniger weich und elastisch, bald bart und gerbrechlich. Lettere Beränderung murde noch auffallender, wenn man den Rautschuf bei benselben Temperaturen (108° bis 128° R.) in geschmolzenem Schwefel ließe, es wurde dann immer mehr Schwefel absorbirt, bis derfelbe endlich, j. B. nach 24 Stunden, dem Gewicht des Rautschuft fast gleich tame oder 48 Broc. der Berbindung betrüge.

Bon der Zeit an, wo man den Schwefel bei der angegebenen Temperatur auf den Kautschut einwirken läßt und so lange man dieß fortset, findet eine schwache aber andauernde Entbindung von Schwefelwasserstoffgastatt. Zugleich sondert sich eine äquivalente Menge organischer Substanz ab, welche mehr Kohlenstoff enthält

als der Kautschut; man kann dieselbe in der Wärme mittels einer Auflösung von Nepkali oder Nepnatron ausziehen, welche die Wasse des mit Schwesel verbundenen

Rautschufe nicht merklich angreifen.

Die eben erwähnte Thatsache veranlaßt eine merkwürdige Erscheinung: in dem Augenblick, wo in Folge der Temperaturerniedrigung der Schwesel krystallisiert, sest jedes krystallinische Theilchen eine Gasblase in Freiheit; lestere entweicht entweder, oder wenn sie auf Krystalle trifft, so bebt sie dieselben und bleibt zwischengelagert; auf diese Art schwellt nach und nach die ganze Masse auf und vergrößert ihr ansängliches Volum um 15 dis 20 Proc., anstatt daran abzunehmen, wie dies während einer normalen Krystallisation von reinem Schwesel statt fände.

Anstatt den flussigen Schwefel bei einer seinem Schmelzpunkt naben Temperatur in den Kautschuf eindringen zu lassen, kann man auch dem Kautschuf ein der Knetmaschine 12 bis 20 Procent seines Gewichts sein gepülverten Schwefel beimischen; der Kautschuf behält dann ebenfalls die Eigenschaften wie im normalen Zustande; erhöht man hierauf die Temperatur auf die Grade, wo das Bulkanisten bewerkstelligt zu werden pflegt, so sindet es wie im ersten Falle statt; die geeignete Grenze wurde ebenfalls unter denselben Umständen überschritten und dadurch der Kautschuf auf oben angegebene Weise verändert werden.

Bufammensetung und Eigenschaften bes nach ben angegebenen Methoden vulkanisirten Rautschuks.

Wenn man die geeignete Grenze nicht überschritten hat, enthält der Kautschut Schwefel in zwei verschiedenen Zufländen: 1 bis 2 Procent werden mit inniger Berbindung\*)

<sup>\*)</sup> Durch bie Berbinbung bes Kautichuts mit Schwefel verandert fich beffen Elementargulammenfetung nicht, welche ber Formel C8 H entspricht, wovon fich herr Papen binlanglich iberzeugt hat.

jurudgehalten; der Reft ift blog in den Boren zwischen-

gelagert.

Der überschüssige, nicht verbundene Schwefel wird allmälig aus dem Kautschuk durch die mechanische Wirfung entfernt, welche seine Ausbehnung und Zusammenziehung wechselsweise ausüben, indem erstere die Poren desselben enger macht und lettere sie öffnet; diese Wirfung dauert einige Monate fort.

Mehre chemische Operationen bewirken die Entsernung des zwischengelagerten Schwefels schneller und vollsständiger, besonders Auflösungen von Aetstali und Aetstatron in der Wärme (und selbst in der Kälte, wenn man sie während eines Monats mehrmals erneuert); ferner Schweselschlenstoff, Terpentinöl, Benzin und wasserfreier Aether.

Diese Flüssigkeiten schwellen den vulkanisirten Kautschut so auf, daß sein Bolum bald achts bis neunmal größer wird.

Der Aether entzieht ihm den Schwefel auf eine eigensthumliche Weise: ein schwacher Antheil wird zuerst aufsgelös't, dann nach außen geführt, wo er sich in frystallinischen Theilchen absondert; andere Theilchen, welche nach einander im Innern aufgelös't werden, gehen denselben Weg und vergrößern die Arystalle, welche bald ziemlich große Oftaeder darstellen.

Weder das Terpentinol noch das Bengin führen die von ihnen im Innern der aufgeblähten Substanz aufgelof'ten krystallinischen Schwefeltheilchen auf die Auskenseite.

Der Grund dieser Eigenthümlichkeit schien nur das größere Auflösungsvermögen des Terpenthinöls und Benzins zu sein; um darüber Gewißheit zu erhalten, fättigte herr Papen diese zwei Flüssigleiten bei der konstanten Temperatur von 60° R. im Wasserbade mit Schwefelblumen; die gelbgefärbten Lösungen wurden unmittelbar filtrirt und septen beim Erkalten Arystalle ab:

bas Terpentinol. Bengin.
bie Auflösungen enthielten in ber Warme Schwefel . . . . 0,0587. 0,0733
fie hielten nach dem Erkalten Schwefel zurud . . . . . . . . . 0,0135. 0,0173

Das Terpentinol lieferte durch langsames Ertalten, sowie durch Berdunftung bei + 20° R., den Schwefel in kleinen Oktaebern krystallifirt; beim raschen Erkalten schlug sich derselbe hingegen in nabelformigen Brismen nieber.

Im Benzin waren die Arpstalle prismatisch; wenn man die Arpstallisation in einer Glasröhre beobachtet, so sieht man eine Menge durchscheinender rechteckiger Lamellen sich bilden, welche in der Flüssteit rasch aufund absteigen, sich aber am Boden des Gesäßes nach und nach zu längeren Blättern vereinigen. Läßt man nach dem Erkalten bei + 12° R. die Berdunstung beginnen, so zeigt sich eine neue Arpstallisation; durchsichtige Oktaeder sehen sich auf die undurchsichtigen und gelblichen Prismen, welche sich vorher gebildet hatten. — Wenn man in der Wärme verdunstet, so erhält man lange seidenglänzende Blätter. — Bringt man einen Tropfen dieser Auslösung in Benzin auf den Objektträger des Mikrossops, so sept er beim Berdunsten durchsichtige Oktaeder ab.

Der Aether und der Schwefelkohlenstoff, welche man lange Zeit mit dem vulkanisirten Kautschuk in Berührung ließ, halten 4 bis 5 Proc. von dem Kautschuk

in Auflösung zurud, ben man isoliren kann, indem man mehrmals abdampft und den Rudftand jedesmal wieder in Aether aufnimmt, welcher den freien Schwefel weg-schafft, hierauf den Kautschuk mit absolutem Alkohol be-bandelt, welcher ihm 1 bis 1,2 fetter Substanz entzieht.

Der so ausgezogene Kautschuk kann in zwei Theile geschieden werden; nämlich einen sehr dehnbaren, welchen das Benzin auflöst und beim Berdunsten absett; dann einen zäheren, weniger ausdehnbaren, welchen das Benzin nicht auflöste. Diese zwei Theile kommen aus dem Innern der Blätter, wo in einer gewissen Tiefe die Berbindung weniger innig ist und nicht so viel Schwesel enthält, wie an der Obersläche.

Bei ben zwei andern Bulfanifirmethoden, welche bernach beschrieben werden sollen, ift die mangelnde Gleich-

artigkeit der Berbindung auffallender.

Nach dem Bulfanistren besteht der Kautschuf noch aus zwei Theilen von verschiedener Kobäsion und Austos-lichkeit; um sich davon zu überzeugen, braucht man nur einen Streisen zwei Monate lang in eine Mischung von 10 Theilen Schwefelkohlenstoff und 1 Theil wasserseiem Alkohol zu tauchen. Der aufgelöste Theil besteht aus zwischengelagertem Schwefel, welchen man nach dem Austrocknen mit Aepnatrontösung ausziehen kann; es bleibt alsdann die organische Substanz zurück, welche den geringsten Zusammenhang hat, wenig Widerstand leistet, gelblich und durchscheinend ist. Der nicht ausgelöste Theil hinterbleibt als ein zäher Streisen, welcher brauner und weniger durchscheinend geworden ist. Bei einem solchen Bersuch erhielt Herr Payen, abgesehen von der fetten Substanz, solgende Berhältnisse:

		100		
überschüssiger Schwefel .	•	•	10	
weicher, auflöslicher Theil			<b>25</b>	
gaber, unauflöslicher Theil			65	

Wenn man Gegenstände aus vulkanisirtem Rautschuk auf Metallen, namentlich Silber, Gold, Rupfer,

Eisen befestigt, fo wirten fie durch ihren zwischen gelagerten Schwefel; fie schwefeln die Oberflache bes Detalle, welche fie berühren, mehr ober meniger. Die Scheiben aus vulkanisirtem Rautschuf, momit man die einzelnen Stude von Röhren vereinigt, welche Bafferdampf von 4 bis 5 Atmosphären fortleiten, -und die folglich einer Temperatur von 116 bis 1220 R. ausgesett find. verlieren bald ihre Glafticität, werden bart und fprobe. weil nich der Rautschuf mit dem in feinen Boren ein= geschloffenen freien Schwefel immer mehr chemisch ver-Diefe Nachtheile laffen fich großentheils badurch bindet. vermeiden, daß man entweder den vulfanisirten Rautfcut mittele Aegfali: oder Aegnatronlojung ent fcmefelt, oder die weiter unten beschriebene neue Bulkanifirmethode anmendet.

Serr Papen hat 1) normalen, 2) vulkanisirten, 3) entschwefelten Kautschuk unter denselben Umständen zwei Monate lang in reines Wasser getaucht; der erstere absorbirte davon 0,200 bis 0,260; der zweite

0,042 und ber britte 0,064.

Ballons von 2 Millimeter Dide, welche mit Wasser gefüllt und dann einem Druck unterworfen worden waren, welcher ihren Durchmesser verdoppelte, verloren durch beständige Ausdünstung in 24 Stunden per Quadratmeter: der normale Kautschuf 23 Grammen und der vulkanisirte Ballon 4 Grammen Wasser.

Aehnliche Ballons, mit Luft gefüllt, zeigten unter bemfelben Druck nach acht Tagen keinen merklichen Be-

wichteverluft.

Man begreift ohne Muhe das merkliche Entweichen des Wassers durch ein dunnes Kautschukblatt; die Flüssigkeit dringt nämlich in Folge der Kapillarität in die Poren der organischen Substanz und ersetzt also immer wieder das Quantum, welches an der äußern Oberstäche verdunstet.

Man begreift auch, daß die Luft und die Gafe im Allgemeinen teine ahnlichen Wirfungen ausäben konnen.

Das Berfahren, in ber Ralte ju vulfanifiren, weldes man Beren Bartes verdanft, besteht barin, Blatter ober Robren von Rautschut in eine Mischung von 100 Theilen Schwefeltoblenftoff und 21 Theilen Salb-Chlorschwefel zu tauchen; Die Fluffigfeit bringt in Die organische Substang, blabt fie auf, und ber Chlortoblenftoff (eine unbeständige Berbindung) giebt feinen Schwefel ab, welcher fich mit dem Rautschut vereinigt.

Die Theile an der Oberfläche murden ju fart vulfanifirt und daber fprode, wenn man nicht beforat mare, Diese Begenstände nach Berlauf von einer ober zwei Die nuten berauszunehmen und fie unmittelbar in Baffer ju tauchen, wie Berr Gerard empfahl. In diesem Kalle wird der Chlorichmefel in Berührung mit bem Baffer gersett und folglich bort seine Birkung auf der Oberflache auf, mabrend die weiter eingedrungenen Theile beffelben ihre ichwefelnde Wirfung im Innern fortfeben. Auf diese Art kann man also das Bulkanifiren in der

Ralte beliebig reguliren.

Gin Berfahren, welches bezüglich ber Gefundheit ber Arbeiter und ber Regelmäßigkeit der Operation noch porzuziehen icheint, verdankt man demfelben Erfinder. Man lagt nämlich die ju vulkanifirenden Gegenftande in einem verschloffenen Gefaß 3 Stunden lang in einer 250 Baume farten Auflosung von Dreifach- oder Runffach - Schwefelkalium bei einer Temperatur von 250 R., walcht fie dann in einer alkalischen Lösung und bierauf Auf diese Beise fann man mit bem in reinem Baffer. Rautschuf bas erforderliche Berhaltnif von Schwefel verbinden, ohne daß ein Ueberschuß deffelben in seinen Boren gurudbleibt, und man vermeidet folglich die Uebelftande feiner ungleichen Schwefelung.

Berfahren bei dem Schwefeln ober fogenannten Bulfanifiren des Rautichufe, nach Ridels in London.

Der Engländer Ridels in London hat folgendes Berfahren beim Schwefeln des Rautschuts vorgeschlagen (Dingler's polytechn. Journal, Bb. 117, S. 143 2c.):

Anetmaschine. — Fig. 7 ist ein Querschnitt ber erforderlichen Anetmaschine von Nickels. Fig. 8 ist ein Längendurchschnitt derselben; a ist der geschlossene Trog oder fize Chlinder, worin der Anetproces vorgeht. Benn der Aautschul während des Anetens mit Schwefel behandelt wird, muß der Deckel a' ein geschlossener sein; für das bloße Aneten kann er aber offen oder durchbrochen sein; b ist die Anetwalze, an ihren Enden mit Flanschen b' versehen, welche verhindern, daß der Kautschul gegen die Enden des fizen Trogs oder Chlinders kommt.

Fig. 9 ist ein Querdurchschnitt und Fig. 10 ber Längendurchschnitt einer anders konstruirten Knetmaschine, beren Knetwalze b ebenfalls mit Flanschen b' versehen ist; außerdem ist diese Knetwalze im Cylinder oder Trog a excentrisch angebracht, was beim Schwefeln des Kautschuls während seines Knetens sehr vortheilhaft ist.

Somefeln bes Rauticuts. -Menn man Rautschut mit Schwefel verbindet und ihn dann einer beträchtlichen Sige ausset, so geht bekanntlich eine Beranderung in ihm vor, in deren Folge er feine Glafticitat sowohl bei niedriger als bei bober Temperatur beibebalt; aber die Stude des geschwefelten Rautfdute tonnen nicht mehr zu einer Daffe gefnetet werden, und aus foldem Rautschut verfertigter Raden wird burch Berührung der rauben Oberfläche nicht zusammentleben, wie bieg bei gewöhnlichem Rautschuf ber Fall ift. Berr Riftels erzeugt aber einen geschwefelten Rautschut, welcher mit Beibehaltung feiner Glafticitat bei verschiedenen Temperaturen. lettere beide Eigenschaften des natürlichen Rautidute befitt.

Derselbe bringt nämlich ben zu schwefelnden Rautsschuft in der durch ein Dampfgehäuse erwärmten Anetmaschine mit Schwefeldampfen in Berührung. Der Schwefel wird in der Retorte c, Fig. 11, in Dämpfe verwandelt, welche durch das Rohr d in den Trog der

Anetmaschine abziehen, worin immer neue Oberflächen von Kautschuf den Dämpfen dargeboten werden. Auf 60 Pfd. Kautschuf verwendet derselbe beiläufig 10 Pfd. Schwefel. Bei dieser Operation ist es vortheilhaft, durch das Rohr e Wasserstoffgas (oder anstatt dessen ein wenig

Phosphordampf) in die Anetmaschine zu leiten.

Die fo erhaltene und gefnetete Maffe mird mittels bydraulischen Drude in Formen gepreßt, welche man äußerlich mittels eines Dampfgehäuses auf 88 bis 970 Reaumur erhipt, bis die erforderliche Kompression er-Die Blode, von geschwefeltem Rautichut, lagt reicht ist. man unter Druck in den Kormen erfalten und nimmt dann eine mechanische Operation mit ihnen por, wodurch ibre Theilden in Schwingung und Bewegung verfett werden, um eine innigere Berbindung derfelben mit dem Schwefel zu erzielen. Rig. 12 ift eine Seitenanficht und Ria. 13 eine Endansicht der hierzu dienenden Maschinerie; fie besteht aus einer figen Platte f, und einer beweglichen Platte g, lettere ist auf ihrer oberen Flache belaftet und es wird ihr von einem Motor aus eine Sinund Berbewegung ertheilt, wodurch die Rautschutblode h, h gerollt und zugleich gedrückt werden, fo dag jeder Theil in Bewegung tommt, daber ber Schwefel gleich förmig vertheilt werden muß. - Goll geschwefelter Rautschut zu demfelben 3mede bearbeitet werden, fo bringt man folden in ein durch Dampf erhiptes Behaufe, weldes man verschlieft und dem man eine schnelle schwingende Bewegung ertbeilt.

Bom Englander Burte vorgeschlagenes Berfahren zum Prapariren bes Kautschufs, damit er bei jeder Witterung elastisch bleibe\*).

Der Genannte sagt darüber Folgendes: Um dem Kautschuf (für sich allein oder in Berbindung mit Guttapercha) die Eigenschaft zu ertheilen, daß

<sup>\*)</sup> Dingler's polyt. Journal, Bb. 115, G. 304 2c.

er bei allen gewöhnlichen Temperaturgraden seine Clasticität beibehält, hat man ihn bisher "vulkanisirt", d. h. mit einer Quantität Schwefel gemischt, einer hohen Temperatur ausgesetzt, um einen Theil des Schwefels mit ihm zu verbinden. Dieses Produkt besitzt aber zwei Fehler: 1) da der Schwefel in freiem Zustande angewandt wird, so efflorescirt beständig ein Theil desselben und erscheint auf der Oberfläche des Kautschuks als ein weißes Pulver, welches jedem mit demselben in Berührung gebrachten Gegenstand einen schwestigen Geruch ertheilt; 2) der Schwesel wird bei diesem Effloresciren von dem Kautschuk getrennt und hinterläßt deuselben theilweise

unzusamenhängend.

Um einen eloftischen Rautschut zu erhalten, welcher feine effloreszirende Substang enthält und baber ftete in feinem normalen Buftande bleibt, verbinde man denfelben mit sogenanntem Mineral-Rermes. Man giebt nämlich 1 Gewichtstheil fein gepulvertes (natürliches) Schwefelantimon mit 25 Ih. frustallifirter Goda und 250 bis 300 Th. Baffer in einen eifernen Reffel, tocht 1 bis & Stunden, nimmt den Reffel bann vom Reuer, lagt bas Unaufgelöfte einige Minuten lang abseten, gießt Die überstehende alkalische Fluffigkeit noch heiß ab und versett fie mit Salzfaure in schwachem Ueberschuff, moburch ein orangerother Niederschlag entsteht. Derfelbe wird mit beifem Waffer aut ausgewaschen, um alle Saure zu entfernen, dann bei niedrigerer Temperatur getrodnet und zu Bulver gerrieben. Der mit dem Rermes gemischte Rautschut wird bann einer Temperatur von 250 bis 280° F. (97 bis 110° R.) ausgesett, entweder in einem geheizten Ofen oder in einem Keffel unter Dampfdruck. Go praparirter Rautschuk befitt nicht nur eine größere Festigfeit und Glafticitat, fondern midersteht auch der Sonnenhite und behalt feine Beichheit und und Biegfamteit in großer Ralte bei.

Um einen Kautschufblod herzustellen, welcher bann in Blätter, Schnure, Riemen ober Bander zertheilt werden kann, nimmt der Erfinder z. B. 100 Pfund gewöhn-

lichen fäuflichen Rautschut, welcher burch Bafchen von Unreinigkeiten befreit ift, paffirt ibn burch ein Quetichmalzenpaar und bringt ibn dann in einen Knetapparat. namlich eine Buchfe mit einem bampfdichten Gebaufe. in welcher fich eine kannelirte Balge brebt, Die in Lagern befestigt ift. Diese Buchse wird erhipt und babei Die Balze umgedreht. Dan fest dann 5 bis 15 Pfund Rermes zu, je nach ber erforderlichen Festigkeit und Glaflicität des Kautschufe, mischt demselben im Apparat 1 bis 2 Stunden lang mit dem Rautschut, worauf man das Broduft aus ber Buchse nimmt und in noch marmem Ruftande mittels einer Schrauben. oder hydrauliichen Breffe in eine eiserne Korm tomprimirt, welche 2 bis 6 Fuß lang, 1 Fuß weit und 10 Boll tief ift. Nach. bem ber Blod fo ein ober zwei Tage lang unter Drud mar, fest man ihn zwei bis brei Stunden lang ber oben angegebenen Temperatur mittels Dampfbige aus, morrauf er beliebig gerschnitten werden fann.

Damit die mit Kautschukauslösung wasserdicht zu machenden Gewebe nicht das glänzende Ansehen erhalten, welches wegen der Aehnlichkeit mit einem Delfarbenanstrich unbeliebt ist, vermischt der Genannte eine Auslössung des präparirten Kautschuks mit trockener und zerriebener Flockwolle (Seide, Baumwolle oder Wolle); mit dieser Auslösung wird das Zeug überzogen, nachdem es mit der gewöhnlichen wasserdichten Komposition vorbereitet worden ist und erscheint dann einem Wollentuch

fehr ähnlich.

Berfahren bei dem Bulfanifiren des Rautfcute, nach Aleg. Parfes ju Birmingham.

Dem Genannten wurde auf folgendes Berfahren beim Bulkanifiren und der sonstigen Behandlung des Kautschuks patentirt:

Er nimmt 40 Theile Schwefelfohlenstoff, vermischt sie in einem Gefäß aus Steinzeug mit 1 Theil Chlorschwefel und taucht ben Kautschuk in Form von Blättern mehr ober weniger lang, je nach seiner Dide, hinein;

ein Blatt von einem Sechzehntel-Zoll Dicke ist in einer bis zwei Minuten hinreichend verändert; wenn der Kautschul sehr dick ist, muß man ein kleineres Berhältniß von Chlorschwefel anwenden, damit derselbe langsamer auf die Masse wirke, denn es hat sich gezeigt, daß eine starke Auslösung, wenn sie lange mit dem Kautschul in Berührung bleibt, auf seine Obersläche nachtheilig einwirkt. Den aus der Komposition genommenen Kautschul hängt man in einem Zimmer auf, welches auf 21° Reaumur erwärmt ist, und nachdem das Lösungsmittel verdunstet ist, wäscht man ihn gut in Wasser oder kocht ihn in einer kautschul kauge; man löst nämlich 1 Kjund kaustisches Kali oder Natron in 10 Ksund Wasser auf und kocht den Kautschul etwa eine Stunde darin. Nachdem man ihn dann getrocknet hat, kann man ihn anwenden, denn die sogenannte Beränderung desselben ist bewirkt.

Um die Beränderung bei Kautschuf in trockenem Zustande hervorzubringen, vermischt herr Barkes mit 8 bis 10 Pfd. desselben in der Anetmaschine 1 Pfd. trockenen (festen?) Chlorschwefel, dis sie sich gehörig mit einander verbunden haben; die hierzu erforderliche Zeit hängt von der Geschwindigkeit der Maschine und der angewendeten Masse ab; man muß daher von Zeit zu Zeit dunne Streisen von der Masse abscheiden und probiren, ob ihre Elasticität hinreichend zugenommen hat; nachdem die Beränderung erfolgt ift, nimmt man die Masse aus der Maschine

ichine und preft fie noch heiß in eine Form.

Ganz auf diefelbe Art bewirft herr Partes die Beranderung bei der Gutta - percha, nur wendet er dabei

ein fleineres Berhaltnig von Chlorschwefel an.

Man kann auch Kautschuf und Gutta = percha vermengt auf angegebene Weise in der Knetmaschine behandeln. Die oben erwähnte Mischung (welche aus einem Beränderungs= und einem Austösungsmittel besteht) kann man auch den gewöhnlichen Kautschukauslösungen einverleiben und auf Leder, Seide oder andere Gewebe ausebreiten, wo dann nach dem Eintrocknen die Beränderung des Kautschuss bewirkt ist. Solche Ausschungen von

Kautschuf allein oder in Berbindung mit Guttapercha trägt Herr Barkes mehrmals auf appretirtes Zeug auf und streift sie dann ab, um Blätter von beliebiger Länge

und Dide zu erhalten.

Ein neues Auflösungsmittel für Kautschuft und Guttapercha erhält man, wenn man schwefeligsaures Gas über sein gekörnten Kampher leitet, bis derselbe flüffig wird. Dieses Auflösungsmittel kann den Schwefelkohlenstoff bei obiger Wischung ersegen. Es dient überdieß zum Auflösen verschiedener Harze und Gummibarze.

Statt die Beränderung des Kautschufs durch Behandlung desselben mit obenerwähnter Mischung zu bewerkstelligen, kann man auch folgendes Berfahren anwenden, welches jedoch nicht so wirksam und zwedmäßig ist. Man hängt den Kautschuk in Blättern in einer geschlossenen Kammer aus Eisen oder Blei auf (welche innen mit Schelllack-Firniß überzogen ist, damit das Chlorgassie nicht angreisen könne) und leitet in dieselbe etwa eine Stunde lang ein Gemenge von 10 Bol. schwestligsaurem Gas und 1 Bol. Chorgas, vermischt mit dem Dampfe eines Ausstöfungsmittels (Schweselschlessfoft), welches den Kautschuk erweicht und so die Einwirkung der Gase auf denselben möglich macht.

Artifel, 3. B. elastische Gewebe, welche aus Rautschuf und Leder oder Seide zc. fabricirt find, unterzieht herr Barfes ebenfalls bem Berauderungsproces burd

Auflösung oder Bafe.

Auch verbindet er mit dem Kautschuf oder einer Komposition desselben mit Guttapercha, vor dem sogenannten Beränderungsproces, auf mechanischem Bege durch Walzen oder Kneten verschiedene Substanzen, z. B. kurz geschnittene Faserstoffe, wie Wolle, Flachs und Baumwolle, serner Holzspäne, Korfpulper, Metallogyde, Bronce 2c., desgl. cowreegum und wood-tree-gum. Diese Compositionen behandelt Herr Parkes dann mit der Mischung oder den Gasen, welche die Beränderung bewirken

Die aus Rautschuft und Guttapercha fabricirten Artikel verziert derfelbe entweder durch Malen, oder indem er ihnen zuerst (auf unten beschriebene Weise) einen gefärbten Grund giebt und sie dann mit gravirten Platten, Walzen 2c. bedruckt; man nimmt hierauf die sogenannte

Beranderung mit ihnen vor.

Herr Parke & bossitt auch die Kautschuksabrikate, instem er sie in Formen preßt, unmittelbar nachdem sie in die Mischung getaucht worden sind, welche die Beränderung hervordringen muß. — Oder er macht Artikel aus diesen Substanzen in trockenem Zustande, unmittelsbar nachdem die Beränderung bewirkt ist, und ehe das Material die in der Knetmaschine erlangte hiße verloren hat.

Berarbeitung des veränderten Rautschuts. Rautschuf und Guttapercha, welche die erwähnte Beranberung erlitten haben, laffen fich nicht mehr so leicht auflosen und bearbeiten, wie der natürliche Rautschuk; man erhalt daber dabei einen beträchtlichen Rucffand oder Abgang. Um folden in einen Buftand zu verfegen, daß er wieder verarbeitet werden fann, behandelt ihn berr Bartes auf folgende Weise: Er tocht 8 bis 10 Bfd. Abgang in 20 Bfd. falgfaurem Ralf, bis er beim Brobiren einiger Stude findet, daß fie fich leicht durch Druden vereinigen laffen. Dann nimmt er ihn aus dem salfauren Ralf und mascht ihn zuerst in einem beißen alkalischen Baffer und hierauf in beißem reinem Baffer. Er fann bann wieber perarbeitet und bem Brocen bes Beränderns unterzogen werden. Den Abgang von Rautichut, welcher nach Sancod's Methode in der Barme geschwefelt wurde, behandelt derfelbe auf Dieselbe Beife mit gleichem Gefolg.

Reinigung der Guttapercha. Nachdem sie von den gröbsten Unreinigkeiten befreit ift, löf't sie herr Parkes in Terpentingeist oder Steinöl auf, so daß eine dunne Austösung entsteht. Diese Austösung sett er einer Temperatur von 30 bis 52° R. aus, eine oder mehre Stunden, bis sich der Farbstoff und die Unreinigkeiten

abzuscheiben anfangen. Dann läßt er die Auflösung erkalten und einige Tage stehen, damit sich der Farbstoff und die Unreinigkeiten am Boden des Gefäßes absehen können. Die Flüssigkeit wird nun abgegossen und die durch ihr Berdunstung erhaltene gereinigte Guttaperchakann man jest auf angegebene Weise der Beränderung

unterziehen.

Färben des Rautschufs. Um Kautschuf allein oder in Berbindung mit Guttapercha schwarz zu färben, kocht sie herr Parkes 1 bis 1 Stunde lang in folgendem Präparat: 1 Pfd. Aupfervitriol in 10 Pfd. Wasser aufgelöst und 1 Pfd. Aupfervitriol in 10 Pfd. Wasser aufgelöst und 1 Pfd. Aupfervitriol mit 10 Pfd. Basser facht und 1 Pfd. Kupfervitriol mit 10 Pfd. Basser fochen. — Um Grün zu erhalten, kocht herr Parkes den Kautschuf mit 1 Pfd. Salmiak, 1 Pfd. Kupfervitriol, 2 Pfd. gebranntem Kalk und 10 Pfd. Wasser 1 bis 1 Stunde. — Um Lila zu erhalten, kocht derselbe den Kautschuf mit 1 Pfd. neutralem oder saurem schweselsaurem Kali, 1 Pfd. Kupfervitriol und 1 Pfd. schweselsaurem Indigo nebst der geeigneten Menge Basser 1 bis 1 Stunde lang.

Folgende Farbstoff eignen sich für Kautschut und Guttapercha: für Blau fünstlicher Ultramarin; für Roth Zinnober, Karmin oder Krapplack; für Grün Braunschweigergrun oder Grunspan; für Gelb Chromgelb; für Weiß das sogenannte Satinirweiß, welches auch als Grund bei allen diesen Farben angewandt werden

sollte.

Das Färben des Kautschufs und der Guttapercha muß geschehen, ehe man den Proces der Beränderung mit ihnen vornimmt.

Berfahren jum Farben des Rautschufe, von Thorel und Fabre.

Dieses Berfahren, welches den Genannten am 28. Februar 1860 in Frankreich patentirt wurde, ist auf jede Sorte von Kautschul, mag daffelbe vulkanisirt oder mit Zinkweiß 2c. vermischt sein, anwendbar. Man macht eine Lösung von Kautschul, und zwar von der mit dem Namen Para bezeichneten Sorte, in rektissicirtem Terpentinöl und vermischt diese Lösung mit seinem Zinkweiß (blanc de neige). Das zu färbende Kautschul erhält zunächst einen hinreichend dicken Ueberzug von dieser Wischung. Wenn dieser Ueberzug trocken geworden ist, bringt man die Farben darauf an, welche mit rektissicirtem Terpentinöl abaerieben sind.

Um diese Anbringung zu erleichtern und die Farben elastisch zu machen, so daß sie keine Unterbrechung zeigen, wenn die Kautschufstücke nachher gedehnt werden, fügt man eine Lösung von Kautschuft in rektificirtem Terpentinöl in angemeffener Menge hinzu. Nachdem die Farben getrocknet sind, überzieht man sie mit zwei starken Schichten derselben Kautschuftlösung, womit die Operation

beendigt ift.

Der erste, das Zinkweiß enthaltende Ueberzug hat zum Zweck, die schädliche Wirkung des Schwefels, welscher gewöhnlich den Farben schadet, zu verhüten, und zu bewirken, daß lettere gut an dem Kautschuk haften; der lette die Farben deckende Ueberzug soll dazu dienen, diese ganz unschädlich zu machen.

Rautschut, welches keinen Schwefel enthält oder vorsher durch Lavendelöl oder rektificirtes Terpentinöl entschwefelt worden ift, überzieht man zunächst mit Rautschuklösung ohne Karbstoff und verfährt nachher weiter

in ber angegebenen Art.

Um auf dem Kautschuk abgestufte Farben zu erhalten, giebt man demselben, mag es vulkanisirt sein oder nicht, zunächst zwei Ueberzüge von der Lösung des Kautschuks in rektisicirtem Terpentinöl und bringt nachher die Farben, die man in Ammoniak aufgelöst hatte, trocken darauf an, worauf man zulest wieder zwei Ueberzüge der mehrerwähnten Kautschuklösung giebt.

Die nach diefem Berfahren hergestellten Farben laffen fich mit dem Rautschut ausdehnen, ohne Unterbrechungen

Schauplat, 201. Bb. 2. Aufl.

zu zeigen oder sich abzulösen. (Genie industriel, Novbr. 1861, S. 247.)

Bubereitung der Guttapercha, von S. Duvivier und D. Chaudet in Paris.

(Pat. für England ben 22. November 1854.)

Die rohe Guttapercha wird durch eine Maschine zertheilt, in gelinder Barme, so daß sie nicht erweicht, getrochnet und dann in einem verschloffenen Gefäß bei 860 (Fahrenh.) in Schwefeltoblenstoff ausgelöst, von welchem man so viel anwendet, daß eine ziemlich flüssige Lösung entsteht. Diese läßt man ruhig stehen, wobei ein Theil der Unreinigkeiten sich zu Boden sest, ein anderer Theil oben auf schwimmt.

Beiderlei Unreinigkeiten werden abgesondert, die Löfung, wenn große Reinheit erfordert wird, noch durch Kohle filtrirt, und dann in eine Destillirblase gebracht, die außerlich durch kochendes Wasser erhigt wird. Man destillirt nun den Schweselkohlenstoff von der Guttapercha ab, wobei zugleich das in derselben noch vorhanden ge-

mefene Baffer übergeht.

Die in der Blase verbliebene Guttapercha wird herausgenommen, nach dem Erkalten zertheilt und dann
wieder in Schwefelkohlenstoff aufgelöst, so daß eine Lösung von Sprupskonsistenz entsteht. Dieser Lösung fügt
man 2 bis 15 Brocent oder mehr Chlorschwesel, mit
Schweselkohlenstoff verdünnt, hinzu und vermischt sie gut
damit Ninmt man 2 Brocent Chlorschwesel, so erhält
man eine Substanz, welche von Guttapercha in ihren
Eigenschaften nicht wesentlich abweicht. Werden mehr
als 2 Broc. Chlorschwesel angewendet, so läßt sich die
Berbindung bei 100 bis 120° F. ausdehnen und bleibt
nach dem Erkalten ausgedehnt, ninmt aber die ursprüngliche Form wieder an, wenn man sie wieder erhipt; bei
etwa 212° F. klebt sie zusammen.

Rimmt man 5 Broc. Chlorichmefel, so wird die Berbindung blos insofern von der vorermannten verschie-

den, so daß sie beim Erwärmen weniger erweicht und in der Kälte etwas elastisch ift. Wenn man 10 Procent Chlorschwefel zusett, werden die Eigenschaften der Guttapercha ganz verändert, und die Masse ist bei 212° F. unveränderlich.

Wenn über 15 Broc. Chlorschwefel zugeset werben, wird bas Produtt hornartig und um so harter, je mehr

Chlorschwefel man anwendet.

Man kann aus diesen Berbindungen Gegenstände bilden, wenn man sie gleich nach der Bermischung in Formen gießt und darin fest werden läßt. In gleicher Beise versertigen die Patentträger Blöde von elastischer Guttapercha, die sie nachber in Stüde zerschneiden, welche zum Auswischen von Bleististstrichen dienen. Auch kann man diese Berbindungen zum Zusammenkleben benutzen, wobei man sie im flüssigen Zustande anwendet und die zwei Flächen zusammenprest, bis das Alebmittel ganz hart geworden ist; wenn Leder damit geklebt werden soll, mußes an der Oberstäche rauh gemacht werden.

Man kann auch Gegenstände zusammenkleben oder mit umgewandelter Guttapercha überziehen, indem man sie erst in eine sprupartige Lösung von Guttapercha in Schwefelsblenstoff und dann in eine Mischung von 2 bis 10 Theilen Chlorschwefel mit 100 Theilen Schwefelstohlenstoff eintaucht oder nacheinander mit beiden überzieht und dann im Falle des Zusammenklebens die Flächen zusammenprest, dis die Masse hart geworden ist.

## Zubereitung ber Guttapercha und bes Rautfcuts,

## nach Stephan Moulton.

Der Genannte schlägt vor, die Guttapercha in folgender Weise zu prapariren, wodurch sie die Eigenschaft, in der Kalte hart und in der Wärme weich zu sein, verstieren, elastisch werden und Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel annehmen soll. Rachdem die Guttapercha

von Unreinigkeiten befreit worden ift, nimmt man ein oder mehrere Pfunde davon, so viel, wie man auf einmal behandeln kann, fügt i bis i Pfund einer Mischung zu gleichen Theilen von schwestigsaurem oder unterschwefligsaurem Bleis oder Zinkoryd, oder kunstlich dargestelltem Schweselblei, oder Schweselzink und zugleich 4 bis 24 Loth Pariser Beiß oder pulverisirten Kalk hinzu und reibt und bearbeitet das Ganze zwischen erwärmten Balzen und in der Knetmaschine bis zur innigen Mischung. Die Masse wird in diesem Zustande zu den Gegenstän-

ben, wozu fie bestimmt ift, verarbeitet.

Lestere sest man dann in einem so viel als möglich luftdicht verschlossenem Raume einer Wärme von 250 bis 350° (n. Fahrenh.) aus, die man, je nach der Dicke der Gegenstände, 2 bis 10 Stunden lang darauf wirken läßt. Erst durch diese Behandlung wird der Guttapercha die Eingangs erwähnte Beschaffenheit mitgetheilt. Man kann auch Guttapercha und Kautschuf, zu gleichen Theisen oder in anderen Berhältnissen mit einander vermischt, in gleicher Weise behandeln, wodurch man ein Produkt von ähnlichen Eigenschaften erhält, welches die Elasticität in noch höherem Grade besitzt, aber den Lösungsmitteln nicht so gut widersteht, wie nach diesem Berfahren zubereitete Guttapercha allein.

Will man ein hartes, horn- oder elfenbeinähnliches Produkt haben, welches sich zu Knöpfen, Messerzissen, Tintenfässern, Thürgriffen und andern Artikeln eignet, so fügt man der Masse (mit oder ohne Zusat von Kautschuk) auf jedes Pfund 4 bis 24 Loth gebrannte Magnesia hinzu und verfährt im Uedrigen ganz in angegebener Weise. (London Journal, Mai 1852, S. 363—365.)

Zubereitung der Guttapercha, nach Angabe des Chemikers Alb. Heinzelmann zu Kaufbaiern.

Die robe Guttapercha wird auf einer Farbholzschneibemaschine zerkleinert, in siedendem Baffer erweicht und bann mittele eines Bafchrades in fiedendem Baffer

gereinigt.

Fig. 26 enthält den perpendikulären Durchschnitt eines solchen Baschrades; Fig. 27 ift eine Unsicht von oben, und Fig. 28 die Seitenansicht.

a, Bottich, 4 Fuß weit, 3 Fuß hoch, von ftarkem,

2 Boll didem Lerchenbaumholy oder von Gugeifen.

b, Scheibe mit eifernen Staben von 9 Boll Lange.

c, eine abnliche Scheibe, deren Stabe beim Betrieb ber Mafchine zwischen benen ber Scheibe b durchgeben.

d, Reife ber Scheibe b. e, Reife ber Scheibe c.

f, vier Schienen, an welchen die Reife befestigt find. Es find in Fig. 27 nur zwei Schienen zu feben, da die andern beiden von dem Bugel R bedect find.

g. Dampfrohr.

h, durchlöcherter Boden, durch welchen fich der Un-

i, aufrechter Wellbaum.

k, konisches Rad auf demfelben.

1, hobter, aufrechter Bellbaum, welcher ale Sulfe über den Wellbaum i geht. Derfelbe dreht fich in einer Pfanne,

m, die an den Wellbaum i angebracht ift.

- n, Rad, das an der Spipe des Wellbaumes angebracht ift.
- o, konisches Rad, welches die beiden Rader k und n treibt.
- p, horizontaler Wellbaum, auf welchem das Rad o angebracht ist.

q, Rurbel.

r, Bugel, welcher ben Bellbaum i festhalt.

Durch die Umdrehung der Kurbel werden die beiden Bellbäume in entgegengesetter Richtung bewegt. Die eisernen Spipen oder Stabe zerreißen und zerarbeiten die Masse. Lettere schwimmt immer oben, und der Wasserstand muß daber so gut regulirt werden, daß tie Masse sich gerade zwischen den zwei Spipen befindet.

Der burchlöcherte Boben erlaubt ben Unreinigkeiten, fich hinabzusehen, lagt fie aber nicht mehr heraufkommen, was geschehen murbe, wenn biefer Boben nicht ba mare.

Nachdem die Maffe gereinigt ift, fommt fie in die

Rnetmaschine.

Diese Maschine besteht aus zwei gerippten Guswalgen, welche horizontal neben einander liegen. Die Balgen haben 8 Koll Durchmesser und 24 bis 30 Rippen

von anderthalb Boll Tiefe.

Oberhalb dieser Walzen ist eine Art Trichter angebracht, in welchen die Masse geschütztet wird, und von wo sie sich über die Walzen verbreitet und zwischen denselben durchgeht in ein Gefäß, mit heißem Wasser, welches unterhalb der Walzen angebracht ist.

Ift die Masse noch nicht hinlanglich verarbeitet, so legt man sie nun zum zweiten Male ober auch mehre Male in den Trichter, bis sie zum beabsichtigten Zwede

brauchbar erscheint.

Nachdem die Guttapercha geknetet ift, kann sie sofort zu den verschiedenen Fabrikationszwecken verwendet werben. (Baierisches Kunst = und Gewerbe Blatt, 1851, Julibeft.)

Die von Lorencier in London erfundene Maschinerie zum Zerschneiden und Reinigen der roben Guttapercha\*)

Der Erfinder schneidet die Guttapercha mittels einer Maschinerie in sehr dunne Spane; diese werden dann getrocknet und kommen in eine andere Maschinerie, worin sie in verschiedenen Richtungen gebogen und in kleinere Stücke verwandelt werden. Auf diese Art kann man die Guttapercha ohne Anwendung von Wärme oder Wasser, also mit geringen Kosten, von ihren Ureinigkeiten befreien.

<sup>\*)</sup> Dingler's polyt. Journal, 28b. 111, 6. 414.

Fig. 14 zeigt ben Apparat, um die Guttapercha in bunne Spane zu fchneiden. a, a find gebogene Stahlflingen, an zwei Scheiben b, b angebracht, welche auf ber Achse c befestigt find. Die Achse c brebt fich in Lagern am Gestell d und wird burch irgend einen Motor in Rotation gefest; ben Blod Guttapercha e bringt man in den Trog f unter den adjuftirbaren Studen g, g und beweat ibn mittels ber Schraube h allmählig zum rotirenden Schneideapparat binauf; wenn fast der gange Blod in bunne Spane gerschnitten ift, fittet man bas rudftanbige Stud an ein Enbe bes nachften Blode, melder zerschnitten werden foll. Unftatt des in biefer Rigur abgebilbeten Schneibeapparats fann man auch verfchiebene andere anwenden. Der in Fig. 15 abgebildete Apparat besteht aus einer Reihe fleiner Schneibeinftrumente i, i, welche spiralformig um einen Enlinder i befestigt find. Fig. 16 zeigt einen Schneideapparat, welcher aus einer Blatte, k, besteht, die rechtwinkelig an bas Ende einer Belte befestigt wird, und mit Bertiefungen verfeben ift, um eine Reibe von Schneibeinftrumenten aufnehmen zu tonnen, welche mittels Metalbfude m darin firirt werden; die Schneideinstrumente I haben im Querschnitt bie Form eines hafens, beijen Spige der schneidende Rand ift. Fig. 17 zeigt eine andere form des Schneideinstruments, welches auf bem Ende einer Belle befestigt wird; ben Blod Guttapercha bringt man parallel zur Welle an.

Rachdem die von der Guttapercha erhaltenen Späne getrocknet worden sind, kommen sie in die Maschine, welche Fig. 18 im senkrechten Durchschnitt zeigt. Sie besteht aus einem Chlinder, n, in dessen Innerem drei doppelte Reihen von Speichen in gleichen Entsernungen von einander beschigt sind; am unteren Theil des Chlinders ist ein Gitter oder Sieb p, und an seinem oberen Theil ein Rumpf q; der Chlinder n enthält einen andern Chlinder r, welcher mit vier doppelten Reihen von Speichen, s, versehen ist. Man läßt den Chlinder rrotiren, und nachdem die Guttapercha Späne durch den

Rumpf eingetragen find, unterliegen fie ber Wirtung ber Speichen, wodurch Schmup und Unreinigkeiten aus ihnen abgefondert werden, welche durch das Gitter p

fallen.

Nachdem die Guttapercha hinreichend gereinigt ift, nimmt man fie aus bem Cylinder n, indem man das (mit Scharnier versebene) Bitter öffnet, und schafft fie in eine andere Maschine, welche Rig. 19 im Grundriffe zeigt. Diefelbe beftebt aus einem Befag, t, welches in ein Dampfgehäuse eingeschloffen ift; im Innern Dieses Gefäßes find brei Reiben von jugefpigten Stangen u. n in gleichen Entfernungen von einander befcstigt, und im Centrum des Gefäßes ift eine vertifale Welle v. mit vier Reiben zugespitter Stangen, w. melche por derfelben porfteben und beim Rotiren der Welle die Guttapercha gerreifen: dabei merden alle schmammigen Theile, welche Luft oder Feuchtigkeit enthalten, aufgebrochen. Dieser Operation sest man auch die verschiedenen trodenen Materialien zu, welche man mit ber Guttapercha zu vereinigen münicht.

Fig. 20 zeigt eine sogenannte Schweißmaschine im senkrechten Durchschnitt; sie besteht aus einem Gefäß x, welches in ein Dampfgehäuse, y, eingeschlossen ist und zwei Walzen, z, z, enthält, die mit abwechselnden Vorsprüngen und Vertiefungen versehen sind; diese Walzen quetschen und strecken bei ihrer Umdrehung die Guttapercha, wodurch die innigste Bereinigung aller ihrer Theile bewirft und daher ihre Stärke und Elasticität sehr er-

höht mird.

Die Materialien, welche Herr Lorencier der Guttapercha einverleibt, um sie dann zu verschiedenen Artifeln,
insbesondere Sohlen und Treibriemen, zu verarbeiten,
sind gebrannter Thon, Quarz, Steinzeug und Porzellan (von zerbrochenen Gegenständen daraus), Marmor, 2c.
alle in feingepülvertem Zustande; insbesondere aber
auch Zinkornd, Kupferornd, gelöschter Kalf und kleesaurer Kalf. Um der Guttapercha eines oder mehre dieser Materialien einzuverleiben, kann man auch folgendermaßen verfahren: man legt die Guttapercha auf eine beiße Platte und walzt sie zu einem Blatt, siebt dann die Materialien auf das Blatt, faltet es und walzt es wieder und wiederholt das Falten, Walzen und Aussiehen der Materialien, bis die gewünschte Komposition erzielt ist.

Die von Banen beschriebene Mafchine gum Berichneiben ber Guttaperca.

Papen (Gewerbs. Chemie, begrbeitet von Dr. S. Fehling, S. 742 ff.) hat eine Maschine jum Zerschneiden der Guttapercha nebst Walzwert beschrieben, deren Einrichtung wir hier, nach dieser Quelle, mittheilen wollen:

Die bereits erwähnt, kann die Gnttapercha in ihrem roben Zustande jur Fabrikation von Gegenständen nicht gebraucht werden; es muß vielmehr erst, bevor sie diesem Zwede dienen soll, eine sorgfältige Reinigung derselben von allen schädlichen oder doch überflüssigen Rebenbestandtheilen (Holze, Rindetheilen 2c.) vorgenommen werden. Zu dem Ende werden die roben Stude auf einer Schneidemaschine (Fig. 21, 22 und 24) zerschnitten.

Diese Muschine hat an dem Hauptstud drei ebene oder gebogene Hobelllingen A A' A", Fig. 21, so daß bei einem Umgang dreimal abgeschnitten wird; es bilden sich unregelmäßige Schnißel, die in die Deffnung der Scheibe, und dann nach vorwärts fallen. Die zerschnittene Masse fommt dann in warmes Wasser von 90 bis 100° (Fig. 23); die Holz- und Rindentheilchen saugen Basser auf, werden dadurch schwerer und sinken zu Boden, während das Harz oben schwimmt; es wird weich, es kommt nun unter die schiefe Ebene A, wird hier durch zwei Rollen gegen den mit Messern besetzten Cylinder B gedrückt, und fällt dann bei C in den Trog mit beißem, ourch Damps fortwährend auf 100° erwärmtem Wasser. Während hier wieder Unreinigkeiten zu Boden sinken,

kommt das leichtere Harz auf das Tuch ohne Ende D, welches es wieder zu einem zweiten, dem ersten gleichen, Zertheilungschlinder bringt; von da geht es wieder gegen den dritten. Bon diesem kommt es auf das Tuch ohne Ende I, und wird von hier zu einem Cylinder, J, getrieben, ber mit dicken Meffern besetzt ist; hier kommt die Guttapercha zwischen die Meffer des Cylinders und die ähnlichen unbeweglichen einer gekrümmten Platte, wie bei dem Grundwerk eines Hollanders.

Die Guttaperchn wird hier tüchtig zerrieben und badurch fähig, zusammenzuballen; sie geht dann über das Drehfreuz K, mittelö des Tuches L zwischen 5 Bear Walzen von M nach M', wo sie durch das letzte Tuch ohne Ende M' N zwischen die Walze N gebracht wird, die das

Waffer auspreffen.

Bon nun an kommt die Guttapercha, um ihr die zur weiteren Berarbeitung geeigneten Formen zu ertheisten, auf ein Walzwerk mit glatten Walzen, O, wo Blätter von beliebiger Dide erhalten werden, ober sie kommt zwischen die kannelirten Walzen, Fig. 25, die durch das Zahnrad A und die Transmission B C sich in entgegengeseter Richtung drehen, und das Harz, je nach der Form und Größe der Kannelirungen, in Streifen oder Bander verschiedener Form zerschneiden.

Die Guttapercha läßt sich leicht auswalzen; man verfertigt duraus Treibriemen für Maschinen, die vor den lebernen unter Anderem den Borzug haben, daß sie nicht durch Feuchtigkeit leiden; wenn sie sich aber erwärmen können, so werden sie weich und verlängern sich, oder zerreißen selbst; solche Riemen sind daher besonders in den Kabriken brauchbar, wo sie, wie in Bapiersabriken,

fortwährend naß werden.

Entschwefelung des vulkanifirten Rautschuke, nach 2B. Chriftophe und G. Giblen.

Bei ber Fabritation des vulfanisirten Rautschuts ift es nöthig, nachdem bie Bulfanisation flattgefunden bate

den überschüffigen, blos mechanisch in den Boren des Rautschute abgelagerten, ober auch bis zu einem gewiffen Grade ben mit Rautschut verbundenen Schwefel ausmigieben, um badurch bie Gegenstände aus vultanifirtem Rautidut zu ben verschiedenen Unwendungen geeignet zu machen.

Eben so ift es fur die Kabrifen von vulfanisirtem Rautschut munichenswerth, die Abschnigel und fonftigen Abfalle beffelben wieder benugen ju tonnen, bagu aber nothwendig, ben Schwefel erft baraus auszuziehen, weil Dadurch bas Rautschuf ber Löstichkeit ober Aufquellbarfeit in den verschiedenen Lofungemitteln wieder gewinnt, affo wieder verarbeitet und dann auch wieder vulfanisirt

merben fann.

Um ben Schwefel aus bem vulfanifirten Rauticut auszugieben, tocht man baffelbe in möglichft gertheiltem Buftande querft mit Rallmild, wodurch ber Schwefel an ber Dberfläche und bis zu einer gemiffen Tiefe aus dem Rautichuf entfernt wird, und bann mit einer Lofung von Soda, welche nach einiger Beit aften unverbundenen Schwefel, sowie vorhandene Unreinigkeiten wegnimmt, und bas Rautichut in einen Buftand verfest, in welchem es in Terpentinol, Raphta, Chloroform und andern gewöhnlich ale Lofunge- oder Aufquellungemitteln für Rautfout benutten Bluffigfeiten loslich ift.

Das fic dabei bildende Schwefelnatrium tann gu geeigneten 3meden benutt merben. Um ben Begenftanben aus vulfanifirtem Rautschut mehr Beichheit ju geben, taucht man fie in eine Mischung von Baffer und Bal-

fererbe.

Berfahren, Abfälle von vulfanisirtem Rautfdut wieder zu verwenden.

von Thomas Korfter.

(Bat. in England am 16. October 1861.)

Rach diesem Berfahren wird das vulfanifirte Rautschut burch geeignete Maschinen zertheilt und bann mit Guttapercha und Schwefel vermischt, indem man nach Umständen zugleich noch einen Farbstoff hinzufügt. Ein gutes Berhältniß ist das von:

75 Theilen vulfanifirtem Rautschut,

25 .. Guttapercha, und

35 ,, Schwefel,

wenn man eine barte Maffe erhalten will; für eine weiche Maffe nimmt man nur 5 Theile Schwefel. Das vultanifirte Rautschuf und die Guttavercha merben gunachst gereinigt und vollständig getrodnet; man läßt dann bas erftere mehre Dale gwischen Balgen durchgeben, die durch Dampf auf 1200 (n. Kahrenh.) erhipt find, bis es etwa flebend geworden ift, worauf es zertheilt, mit der Guttapercha und dem Schwefel vereinigt, Die Maffe einer Temperatur von 1200 ff. ausgesett und julett in der Barme gefnetet wird. Aus ber Daffe merben bann Blode bergeftellt oder man preft fie in Formen. Wenn man j. B. ein Theebrett machen will, so nimmt man ein etwas aro-Bered Blatt von Diefer Mischung, erwarmt es auf einem durch Dampf geheizten Raften, legt es zwischen Die ebenfalls erwarmten und schwach mit Gett bestrichenen Theile der Form und pregt dieselben fraftig jusammen. Rach dem Erfalten wird das Theebrett berausgenommen, beschnitten, wieder in die vorber wieder fcwach gefettete Form gebracht, diefe jufammengepreft und dann mit dem barin befindlichen Theebrett 51 Stunden lang einer Temperatur von 3000 fr. ausgesest, mobei die Maffe die barte Be-Schaffenheit ausnimmt. (Rep. of Pat. Inv., Aug. 1862, S. 153.)

## Drittes Kavitel.

Benupung und Verarbeitung des Rautschuks und der Guttapercha zu verschiedenen Gegenständen der Technit und des gemeinen Lebens.

Remton's Maschine gur Kabrifation von Rautschut-Artiteln.

Auf die nachstehend beschriebene Maschine murde der Englander Remton patentirt. Wir beschreiben fie bier

nach Dingter's Journal, Bb. CIV. G. 253 ff. Die Erfindung bezieht fich 1) auf die Einrichtung einer Maschine zur Zubereitung von Rautschut, um ihn gur Berarbeitung fur Fabritate mit wellenformiger ober geriefter Oberflache geeignet ju machen; 2) auf eine Maichine zur wirklichen Rabritation von folden Rautschulmagren.

Die Fig. 29, 30 und 31 ftellen bie jum erften Theil ber Erfindung gehörige Maschine bar, beren Aufgabe es ift, Rautschutblatter in Faben zu vertheilen. Fig. 29 ift eine Seitenanficht, Fig. 30 ein Grundrif und fig. 31 eine Endansicht der Maschine. a, a bezeichnet das Gestell, auf welchem die verschiedenen Theile der Maschine gelagert sind. b ist ein in der Mitte der Maschine bestindlicher, Wasser enthaltender Trog. Am linken Ende des Gestells ist eine belastete Walze gelagert, auf welche das in Fäden zu zerschneidende Kautschukband gewunden ist. Unmittelbar über dem Trog b besindet sich eine mit kreisförmigen Messern besetzte Walze a, deren Achse in Trägern des Gestells läuft und am einen Ende mit einer Schraube e versehen ist, um eine nun zu beschreibende Maschine

fcbine in Thatigfeit zu fegen.

f. f find auf dem Gestell a befestigte Pfosten gur Führung und Unterftupung der adjuftirbaren Balgen g und h. beren Achsen fich in ihren respettiven Lagern 1 und 2 zwischen ben Kührungen ber Trager f breben. -Die Balze g ift von Metall und bat Ginschnitte zur Aufnahme der Schneiden der an der untern Balge d befindlichen Meffer; Diese Balge brebt fich in gleicher Richtung mit den Meffern, aber mit einer Rotationegeschwindigfeit wie 1:100 ber letteren, h ift eine glatte Detallwalte, welche auf g brudt; über fie geht bas von der Walze c berkommende Rautschufband, wie es am deutlichsten Rig. 32 darstellt, wo man ben Lauf bes Rautschufe durch die Maschine feben tann. Durch diese Ginrichtung wird das Rautschufband ben rotirenden Meffern auf eine gleichförmige Beife übergeben. Die Art, wie bie Stellung der Balgen g und h regulirt wird, lagt fich aus Fig. 29 entnehmen, wo das Lager 1 der Balge g durch die Schraube 3, das Lager 2 der Balge h aber durch die Schraube 4 gehalten bargestellt ift.

Außerdem ist noch eine rechts und links gewundene Schraube 5 vorhanden, deren Enden in die respektiven Lager 1 und 2 greifen, um, wenn sie umgedreht werden, diese Lager einander zu nähern oder von einander zu entsernen, wodurch eine genaue Adjustirung der Walzen erzielt wird. Es sind demach beide Enden der Walzen auf gleiche Beise mit Mitteln zur genauen Adjustirung

verfeben.

An dem rechten Ende des Gestells sind Träger i, i angebracht, worin die Walze kund die Spule I gelagert sind. Lettere nimmt den in Streifen oder Fäden geschnittenen Kautschuf auf. Un der Achse der Walze k besindet sich ein Winkelrad m, welches wieder in ein Rad, n, greift. Letteres bildet das eine Ende einer auf den Trägern i und f gelagerten Uchse, deren anderes Ende mit einem Schraubenrad, p, versehen ist. Dieses greift in die Schraube p, deren senfrechte Spindel r in dem Träger sund dem Gestell a ihr Lager hat.

Am untern Ende dieser Spindel befindet sich ein Schraubenrad, s, welches in die an der Achse der Schneid-walze a sixende Schraube e eingreift. An das andere Achsende d ist eine Treibrolle festgekeilt, welche die aanze Maschine auf die nun zu beschreibende Weise in

Thatigfeit fest.

Nachdem man eine gewisse Quantität von Rautschuk auf bie Balge o gebracht und den Troa b unter ber Balze d mit Baffer gefüllt bat, um die Deffer mabrend der Umdrehung feucht zu erhalten, wird das Rautschufband über die glatte Balge h (Fig. 32) und um die eingeschnittene Balge g gezogen, von ba ju ber mit Rautschut überzogenen Balge k geführt, welche die Raden in leichter Spannung zu erhalten hat, bis Diefelben auf Die jur Berhutung des Abrutschens jederfeite mit einer fflaniche ober Scheibe versehenen Spule I gemunden find. Jest ift es Beit, die Maschine in Gang zu feten, mas burch irgend eine Triebkraft mittels ber Rolle t geschieht, welche die Schneidwalze mit großer Geschwindigkeit umtreibt, und vermittelft ber Schraube e, welche in das Rad s eingreift, ihre Bewegung der fenfrechten Welle und fo= mit auch der Schraube, dem Getriebe q, p, und den Winfelradern n und m mittheilt. Auf diese Art muß Die Balge k das Rautschutband zwischen die freisformigen Meffer der Balge d und die eingeschnittene Balge g gieben und fie in bem Mugenblid, mo fie in Streifen ober Raden gerschnitten find, aufwinden.

Die langsame Rotation der Walze g, wie sie für die geeignete Schneideoperation erforderlich ist, wird der selben durch ein schiefes Getriebe u an der Achse diesen Walze, welches in die Schraube q der Achse r eingreift, mitgetheilt.

Um andern Achsenende der Walze g befindet sich ein Zahnrad v, welches in das an der Achse der Walze h befestigte Rad w greift, um dieses in einer für das Borrucken des Kautschulbandes über diese Walze g passenden

Beschwindigfeit umzudreben.

Es ist hiernach klar, daß das Rautschutband in Streifen oder Fäden zerschnitten wird, so wie es zwischen den rotirenden Messern und der gekerbten Balze durchläuft. (Die Messer muffen aber hierbei immer naß sein, damit sie nicht ankleben.) Die Balze g kann aus beliebigem Metall sein, ihre Einschnitte aber muffen ganz rein gedreht und von solcher Beise sein, daß der Rand der Schneidmesser hineinpaßt, und zwar mit hinlänglichem Spielraum, um eine von der Schwingung der Messer etwa herrührende Reibung zu verhindern.

Der zweite Haupttheil der Erfindung, nämlich die Maschine, um mit Benupung dieser Kautschuksäden wellenförmige oder geköperte Fabrikate anzusertigen, erklärt sich aus den Fig. 33 und 34. Die Aufgabe dieses Theils der Erfindung ist, die Kautschuksäden zu irgend einer verlangten Länge auszuziehen und sie auf beiden Seiten mit

Tuch ju bededen.

Fig. 33 zeigt eine Seitenansicht, Fig. 34 stellt einen theilweisen Durchschnitt einer solchen Maschine bar. a, a ist das Gestell; b und c sind hölzerne oder eiserne, in passenden Lagern ruhende Walzen. Die Walze b ist fest; die Walze c kann vermittelst der Schrauben 1, 2 am Seitengestell adjustirt werden.

Diese Balgen werden zuerst mit einer Auflösung von Kautschut, dann mit einer dunnen Lage deffelben Stoffes bedeckt. Darüber wird ein mehr oder weniger dides Luch oder Filz, oder eine andere nachgiebige Fasersubstanz gerollt. Die Dicke des Ganzen darf zwischen & und &

betragen, und da es fest gekittet wird, ertheilt es den Walzen eine elastische Krufte oder Ueberzug. Diese Bal-

gen beißen die Rompressionsmalzen.

d ist eine am obern Ende bes Gestells angeordnete Trommet, beren Lager im Seitengestell liegen. Diese Erommel ift von gleichem Durchmeffer wie die Drudwalsen b und o mit ihrem elastischen Ueberzuge; fie muß mit einer bunnen Lage Rautschufe bebedt fein, um bas Abglitschen ber barüber hinmeggebenden Faden ju verbuten. Die Trommel bewirft in Berbindung mit ber Spule e eine Spannung der Faben mahrend ihres Abrollens von der Spule, indem die Kaden rund um die Trommel laufen und flach auf ihrer Oberfläche aufliegen. Am einen Achsenende ber Trommel ift ein Winfelrad, f, befindlich, deffen Große fich nach dem erforderlichen Grade von Spannung ber Faben richten muß. Diefes Binfelrad greift in ein anderes, g, deffen Achse i mit bem Dittelpunkt der Balje b und des Rades f in einer Linie gelagert ift und in biagongler Richtung fich abwarts erftrectt.

Am untern Ende befindet fich wieder ein Winkelrad, b, welches in ein eben folches kleineres fest an der Achse

der Balze b befestigtes greift.

Auf diese Beise darf sich die Trommel a blos 3 oder 3 so schnell umdreben, als die Walzen b und c, wodurch die Kautschuffäden in gleichförmiger Spannung erhalten werden. Die Spule e ist gleich der Spule 1 in der vorigen Figur mit Flanschen an beiden Enden versehen; da sie auf der Trommel d aufliegt, so werden ihre Flanschen eine unpassende seitliche Bewegung verhindern; die Spule selbst aber wird, je nachdem die Fäden ablausen und ihr Durchmesser sich verändert, sich herabsenken. — Solcher Spulen muß man mehre haben, um, sobald der Kautschuft abgelausen ist, die Maschine gleich mit frischen Fäden versehen zu können.

Jede Diefer Spulen ift mit einem elastischen Tuche verfeben (siebe Fig. 35). Diefes muß eine folche Lange haben, daß es, wenn es ausgespannt, von dem oberen

Schauplay, 201. Bb. 2. Aufl.

Theil der Maschine bis zu den Drudwalzen reicht. Es bat den Zwed, die Faden bis zu ihren Enden nach den

Drudwalzen berabzugieben.

Am Ende dieses Tuchs befindet sich eine Platte, w, an welcher mittels einer langen Spindel oder eines Drahts ein Fadenhalter besestigt wird (f. Fig. 35), so daß er eine Art Charnier bildet. Rleine in Lagern des Gestells rubende Walzen, 1, 1, nehmen das cementirte Tuch, welches bei der Bildung der geköperten Waaren benust wurde, ab.

Bei Betrachtung ber Fig. 34 wird man fich bie Stellung der Drudwalzen und der andern Theile der Maschine leichter erflaren fonnen. m ftellt einen metalle nen Kamm vor, beffen Bahne in gleichen Zwischenraumen von einander gestellt find; diefer Ramm ist an das Gestell befestigt und hat den Zweck, die von der Reibungetrommel d bertommenden Faden ju leiten. ein Leitfamm, auf beffen einem Rande in gleichen 3miichenraumen fich Rerben befinden, um die Faden gleich mäßig und forgfältig ohne Drehung von der Friktionsmalze d zu den Drudwalzen zu leiten. o, o find ein paar lofe Balgen, über welche die Faben meggeben; fie follen einen zu großen Druck auf die Ramme verbuten und in Gemeinschaft mit diesen die Drebung der Raden auf ihrem Bege nach den Drudwalzen verhüten. p ift eine große im Gestell gelagerte Trommel, welche durch einen Riemen, Der um eine kleine Rolle, q, (an der Achfe ber Drudwalze b) und um eine andere an der eigenen Achse angebrachte Rolle, r, läuft, in Bewegung gesett mird. Der Durchmeffer Diefer Trommel muß auf die Lange der Faben berechnet sein und bat den 3med, Die gebildeten Artikel unter nahezu vollkommener Ausdehnung aufzuwinden, bis eine zweite Breffung zwischen den elafte fchen Walgen bewirft merden fann, welche den Waaren eine vollkommnere Bollendung giebt.

Diese zweite Pressung wird durch eine einfache Umkehrung des Ganges der Bewegung erzielt, nachdem das Stud Waare gebildet und ehe es zwischen den elastischen Balzen herausgenommen wird. s ist eine Spule, welche auf der Trommel p aufliegt und das Fabrikat, sowie es durch die Trommel herabgezogen wird, aufzunehmen hat. An der Spule s ist ein Luch aus passendem Gewebe befestigt, welches so lang ist, daß es bis zu der Berührungslinie der Druckwalzen hinaufreicht. Auch am Ende dieses Tuchs ist eine metallne Platte, u, besesigt (s. Fig. 35), an welche einer der Fadenhalter v ange-

hängt wird.

Diese Fadenhalter sind den Platten w und u ähnlich; sie besigen jedoch eine Reihe von etwa 4 Joll entfernten Löchern. — Die Fäden werden, ehe sie auf die Spule gewickelt werden, an den Halter v befestigt, indem man dieselben durch die kleinen Löcher zieht und an ihren Enden einen Knoten macht. Durch diese Methode, die Rautschuffäden auf die Maschine zu ziehen, kann die gebildete und vollendete Waare durch einsaches Ausheben der Platten und Abschneiden der Fäden genau an ihrer Berbindungsstelle mit der Platte von der Maschine abgenommen werden.

Nach diefer Darstellung ber zur Fabritation von wellenförmigen Waaren mitwirkenden Theile der Maschine kann jur Beschreibung ber Art diefer Wirkung felbst ge-

fdritten merden.

Nachdem man die Fadenhalter v und w mit Kautschuffäden versehen hat, wird das Ende v' an das Tuch der Spule e angehängt und die Fäden auf diese Spule gewunden, wobei man nur so viel unaufgewickelt läßt, daß sie um die Friktionstrommel d herum auf die losen Walzen o, o, und über diese hinaus die zu den Druckwalzen b, c reichen, wo die Bereinigung mit dem Fadenbalter v, der Platte und dem Spulentuch stattsindet. — Nun sest man die mit dem cementirten Fabrisat, welches zur Bededung der Kautschuffäden dient, versehenen Walzen 1, 1 in die Maschine (s. Fig. 34) und zieht die Enden dieses cementirten Fabrisats vorwärts die zu der Berührungsstelle der Druckwalzen. Hierauf wird die Maschine mittels einer Kurbel, x, welche in einem am Gestell ge-

lagerten Zapfen befestigt ist, in Bewegung gesett. Das Getriebe y dieser Kurbel greift in das an der Achse der Drudwalze c sizende Rad z, und theilt diesem seine Bewegung mit; das Rad z greift eben so in ein gleich großes Rad, z', an der Achse der Walze b, wodurch beide Drudwalzen in gleicher Schnelligkeit umgetrieben werden.

Diese Bewegung pflanzt sich durch die Binkelräder h, g, f auf die Trommel d und von dieser auf die Spule e fort, und veranlaßt diese, die Käden abzuwinden und

Diefelben zwischen die Brefmalgen zu bringen.

Während nun die letteren rotiren, laufen die Kautsschuffäden von der Spule e hinab, und der von der Walze 1, 1 kommende Zeug schließt sich dicht an dieselben an, wodurch ein festes und kompaktes Kabrikat entsteht, welches, sowie es zwischen den Walzen b und c durch die Trommel p hervorkommt, unter fast vollkommener Spannung aufgenommen und auf die Spule s aufgewunden wird.

Da der Grundsas, nach welchem bei herrn Rewton's Berfahren die Kautschuffäden gedehnt oder verlängert werden, in der Berbindung von Walzen oder Trommeln besteht, so braucht man den Fristionswalzen nicht gleichen Durchmesser mit den Presmalzen zu geben, und sie mit gleicher Geschwindigkeit sich drehen lassen; denn es kommt ganz auf dasselbe heraus, wenn man ten Fristionswalzen einen kleinern Durchmesser als den Druckwalzen giebt. In diesem Falle mussen die Getriebe so eingerichtet werden, daß beiderlei Walzen sich mit gleicher Geschwindigkeit um ihre Achsen drehen.

Die zur hinreichenden Dehnung ber Faden erforderliche Friktion kann eben so durch zwei beinahe in Berührung gestellte und wie oben rotirende Balzen bewirkt werden, welche durch festes Bressen die elastischen Kaden

am Abgleiten bindern.

Die Berfertigung von Kautschukfäden, Rautschukblättern und Kautschukröhren in der Fasterik der Herren Aubert und Gerard zu Paris.

Bisher kannte man zur Herstellung der Kautschukfaden, welche zur Anfertigung der elastischen Gewebe dienen, nur das Berfahren, die Faden aus Rautschukplatten oder Kautschukblättern auszuschneiden. Man erzeugt dadurch Faden, welche im Querschnitt viereckig find und eine beschränfte Keinheit und Länge haben.

Aubert und Gerard verfeitigen dagegen nun nach einem ganz neuen Berfahren Kautschuffäben, welche rund (cylindrisch) sind und sowohl von jeder beliebigen Länge, als auch von beliebiger Starke, von der eines Ankertaues

bis zu ber eines Saares, erzeugt werden tonnen.

Als Material benust man in dieser Fabrik Kautsschut in Flaschen, in Platten oder Stücken. Es wird zuerst einer Behandlung unterworfen, durch welche es möglichst gereinigt wird. Diese Behandlung besteht darin, daß man das Kautschut zwischen zwei horizontal neben einander liegende Chlinder bringt, deren Oberstäche rauh ist. Diese Chlinder drehen sich in entgegengesetzter Richtung, aber mit verschiedener Geschwindigseit, und während der Operation fließt auf das Kautschut beständig Wasser, wodurch die Unreinigseiten weggespullt werden.

Das Kautschuft wird dabei gezerrt und gestreckt, es zertheilt sich nicht zu Pulver oder auch nur zu kleinen Stücken, sondern es bildet nachher eine Art Tuch, ähnlich

einem Stud frifcher Thierhaut.

Das so vorbereitete Kautschuk zerschneidet man in Streifen und bringt diese in weitmündige Gefäße von Zink. Man übergießt sie in denselben mit Schweselkohlenstoff, welcher vorher mit 5 Procent Alkohol vermischt wurde. Auf 1 Theil Kautschuk wendet man etwa 2 Theile dieser Mischung an, etwas mehr oder weniger, je nach der Qualität des Kautschuks. Jede Zinkbüchse verschließt man dann mit einem Deckel, dessen Rand in eine an

der Mundung der Buchse angebrachte tiefe Rinne eingefett wird, die Werg enthält, welches mit einer Mischung von Leim und Sprup getränkt wurde, welche Mischung gewissermaßen einen für den Schwefelkohlenstoff undurchdringlichen Kitt bildet.

Rach 12 - bis 15stündiger Maceration in der Flüssigfeit ist das Kautschut zur Anwendung geeignet. Es ist nicht aufgelöst, sondern blos zu einer teigartigen Masse erweicht, die sich nun leicht kneten und formen läßt.

Der Rautschuf wird in vertifale Culinder gebracht. welche am untern Ende mit einem Metallgemebe verfeben find. Mittels eines Stempels wird ber Teig burch Dieses Metallgemebe hindurchgetrieben, um ihn zu reinigen und gleichformig ju machen. Dann bringt man ibn in einen andern vertifalen Chlinder, abnlich demienigen, beffen man zur Bereitung von Nadennudeln fich bedient. Indem in diesem Cylinder mittels eines Stempels auf den Teig ein Druck ausgeübt wird, tritt berfelbe durch die Deffnungen des Enlinders in Form von Raden ber-Diese Deffnungen befinden fich nur in einer Reibe, damit die Raden nicht auf einander zu liegen tommen. Die Fäden werden von einem Tuche ohne Ende aufge nommen und legen auf demfelben einen Weg von 4 De tern gurud; von bier aus gelangen fie auf ein endloses Drahtgewewebe, über welchem ein Sieb angebracht ift, welches in ruttelnde Bewegung verfest, die Faben mit Talfvulver bestäubt, um die Adhareng ju vermeiden.

Weiterhin werden die Faben von einem gewöhnlichen Tuche aufgenommen, welches in 10 Minuten einen Weg von 150 bis 200 Metern durchläuft. Am Ende dieses Laufes sind die Fäden hinreichend trocken, indem das Lösungsmittel größtentheils verdunstet ist; sie verlassen nun das Tuch und werden von Röhren oder Rimnen aufgenommen, welche sie zu kleinen Bechern führen, die in 7 Reihen angebracht sind, so daß jeder Faden

feinen befondern Becher bat.

Wenn die Becher gefüllt find, nimmt man die Faben beraus und fest fie einige Tage lang der Luft aus.

Die Faben werden in dieser Beise von verschiedener Dide angefertigt; es hat sich aber herausgestellt, daß die Dide von 1 Millimeter für eine regelmäßige Arbeit die günstigste ift. Faben von dieser Dide genügen aber nicht für alle Arten von Geweben, sondern in vielen Fallen sind Kaden von größerer Keinheit erwünscht.

Gerard und Aubert stellen solche in neuester Zeit aus den dideren Faden dar und find im Stande, aus denselben Faden von jeder gewünschten Feinheit anzufertigen. Dieß geschieht dadurch, daß der didere Kaden zu

einem bunneren und langeren ausgezogen wird.

Es ift bekannt, daß dieß bei Kautschuffäden angeht, daß dieselben aber unter den gewöhnlichen Umfländen nach dem Aufhören- des Zuges die frühere Dicke und

Lange wieder annehmen.

Gerard und Aubert haben nun aber die Entbeclung gemacht, daß der ausgezogene Faden die empfangene Drehung behält und nicht wieder die ursprüngliche Dicke und Länge annimmt, wenn man ihn im gedehnten Zustande einer Temperatur von 115° C. aussetzt, und daß er sogar nachher sähig ist, aus's Neue gedehnt zu
werden. Indem man den Faden so abwechselnd in die Länge zieht und erwärmt, kann er zu einer Feinheit gebracht werden, deren Grenze durch die Geschicklichkeit des Arbeiters bestimmt wird, die aber z. B. so weit getrieben
werden kann, daß 1 Kilogramm wiegender Faden eine Länge von 50,000 Metern hat.

Die auf die bisher beschriebene Art dargestellten Fäden bestehen aus gewöhnlichem Kautschuft; es ist aber
leicht, in gleicher Weise Fäden von vulkanisirtem Kautschuf zu machen. Man braucht zu dem Zwecke nur dem Kautschufteige Schwefelblumen zu inkorporiren und die fertigen Fäden von 130 bis 140° C. zu erhiten. Bei 115° C., der zum Erhitzen des ausgezogenen Fadens ersforderlichen Temperatur, erfolgt noch keine Bulkanistrung.

Gerard und Aubert vulkanisiren noch durch ein anderes ihnen angehörendes Berfahren, welches darin besteht, daß man das Rautschuk in der Lösung des Poly-

fulfurete eines Alkalimetalle einer Temperatur von 1500 C. aussett. Man fann die nach dem einen oder dem andern Berfahren vulfanifirten Raben badurch unterfcheis ben, daß die mit Schwefel vulfanisirten grau find, Die mit Schwefelkalimetall vulkanifirten aber ichwarz bleiben.

wie bas natürliche Rautschut.

Rum Bermeben merden, je nach bem 3mede, Raben pon natürlichem, oder vulfanisirtem Rautschuf verwendet. Die Faden von natürlichem Rautschuf werden bagu auf Spulen gewidelt; fie baben bas Maximum ber Ausbebnung; der Glafticitat beraubt, tonnen fie, wie jeder andere Faserstoff, verarbeitet werden; man giebt ihnen die Ausbehnbarkeit wieder, indem man über dem fertigen Gemebe ein beifes Gifen megführt. Die Fäden von bulfanifirtem Rauticut muffen mabrend des Bermebens durch Bewichte gedehnt erhalten werden.

Die Kabrifate von Aubert und Gerard finden. nachdem fie anfangs gegen Borurtheile und Ronturrent ju tampfen hatten, gegenwärtig einen fehr gufrieden ftel-lenden Abfag.

Bieran knufen mir noch das Rachstehende an, melches einer von herrn Gerard ber Sociéte d'Encourage-

ment übergebenen Abhandlung entlehnt ift.

Man mendet gewöhnlich zweierlei Berfahrungsarten an, um bas Rautschut zu verarbeiten. Die eine befteht darin, daß man das Rauticut in Terpentinol oder Steinfohlentheerol macerirt, bis es die Aluffiakeit absorbirt hat und aufgequollen ift; daß man es dann zwischen Cylinbern reibt und die dadurch erhaltene gabe und flebrige Maffe zwifchen zwei Studen Beug ausbreitet, Die badurch gu einem einzigen Stude gusammengeflebt merben, welches man bann gur Unfertigung von Rleibungeftuden, Riffen und manderlei andern Gegenständen benutt.

Das andere Berfahren befteht darin, daß man die Rausschutstude burch Bufammenfneten ju einem größern Man bringt die Rautschutstude, die Stude verbindet. man vereinigen will, in einen bis 100° C. oder noch weiter erhipten Cylinder, in welchem eine mit Bahnen

besetzte Walze fich umdreht, welche das Kautschut abhafiv macht, fleben die Stude zusammen und vereinigen sich, wenn die Bearbeitung einige Stunden lang fortgesetzt

wird, ju einer einzigen Daffe.

Man nimmt diese Masse aus dem Knetapparate beraus und walzt sie zwischen erhipten Cylindern, damit die Kautschuftude sich noch vollständiger mit einander verbinden. It dieses erreicht, so bringt man die Masse in eine Presse, um ihr, während sie noch warm ist, so viel als möglich die Form eines parallelepipedischen Blot-

fee ju geben.

Nach einigen Tagen bringt man diesen Block in einen Reller, mo man ihn gewöhnlich etwa feche Monate lang läßt, damit die Rautschufmaffe wieder gleich-Rachher zerschneidet man den Blod förmig erhärte. theile in Blatter, auf abnliche Beife wie man Fourniere schneidet, nur daß ftatt des Sageblattes ein Deffer in Unwendung fommt, theils in Kaden. Um lettere berguftellen, ichneidet man junachft, mittele eines freisformigen Meffere, aus bem Rautschufblode Scheiben von etma 2 Centimeter Dide und 15 Centimeter Durchmeffer. folche Scheibe gerschneibet man bann wieder fpiralformig, fo daß daraus ein Streifen erhalten wird, ber die Dice ber Scheibe gur Breite bat und 1 bis 2 Millimeter bick Diese Streifen werden nun fleinen, neben einander ftebenden, freisförmigen Deffern dargeboten, welche, inbem fie fich dreben, Die Streifen ber Lange nach gerschneiben und dadurch Fäden von quadratischem Querschnitte bervorbringen.

Diese beiden Methoden haben den erheblichen Uebelstand, daß sie den Kautschuf schmierig oder klebrig machen. Bei der ersteren Methode ist dieß deshalb der Fall, weil das angewendete flüchtige Del nicht vollständig verdampft und sich zum Theil in dem Kautschuft verharzt; bei der letzteren, weil die Wärme, welche man anwendet, oder welche bei der Bearbeitung des Kautschufts sich entwickelt, eine anfangende Zersetzung derfelben veranlaßt, die aber gleichwohl nothwendig ist, damit die Kautschufstücke sich

mit einander vereinigen. Die neuen Berfahrungsarten, welche der Berfasser in Berbindung mit Aubert zur Berarbeitung des Rautschuks anwendet, andern dessen Ratur in keiner Weise und gewähren außerdem den Bortheil, daß man das Kautschuk von einem Tage zum andern weiter verarbeiten kann, während man andererseits durch dieselben Produkte gewinnt, die nach den gewöhnlichen Berfahrungsarten nicht hergestellt werden können.

Bringt man Kautschuk mit irgend einem Lösungsmittel zusammen, so absorbirt es baffelbe, quillt auf und wird, wenn das Lösungsmittel in hinreichender Menge

porhanden ift, julest aufgelöft.

Das Lösungsmittel ändert aber seine Eigenschaften, seine Elasticität nicht; es ist aufgequollen, aber seine Theile hängen noch unter einander zusammen, und wenn man einen Druck auf die Masse der Elasticität und der Abhäsion der Theile aneinander die frühere Form wieder anzunehmen. Bei dem Berfahren des Berfassers ist die Schwierigkeit, welche hieraus für die Berarbeitung des Kautschuks entspringt, beseitigt. Das Kautschuk wird dabei in eine Masse verwandelt, die eine ähnliche Beschaffenheit hat, wie Mehlteig, die nämlich nicht schmierig und klebrig ist und die Form, welche man ihr giebt, beibehält.

Man weiß, daß der Alfohol das Kautschuf aus seinen Lösungen niederschlägt. Wenn man nun mittels eines Lösungsmittels Alfohol in das Innere des Kantschufs eindringen läßt, so hebt man badurch den Zusammenhang zwischen den einzelnen Theilen des Kautschufs auf, ebenso wenn man eine Kautschuflösung mit Alfohol vermischt.

Das Rautschuf besteht in solchem Falle aus Theilen, die wegen der Zwischenlagerung von Allohol nicht, oder doch weit weniger als im natürlichen Zustande aneinander adhäriren und deshalb unter dem Einflusse eines Druckes sich leicht verschieben und nach dem Aufhören des Druckes die neue Lage beibehalten, wovon die Folge

ift, daß die ganze Masse nun auch die durch den Druck ihr gegebene Form behält. Sind das Lösungsmittel und der Alkohol verdunstet, so hat das Kautschuk auch hinfichtlich des Zusammenhangs seiner Theile seine ursprüngliche Beschaffenheit wieder angenommen.

Um nun dieß praktisch anzuwenden, läßt der Berfasser das Kautschul in einem Lösungsmittel maceriren, welches vorher mit Alkohol vermischt ist. Nach 24 Stunden hat es die ganze Flussigkeit absorbirt und bildet einen Teig, den man kneten kann, und der die Form, welche

man ihm giebt, beibehalt.

Der Verfasser wendet als Lösungsmittel vorzugsweise Schwefelkohlenstoff an; dieser durchdringt das Kautschuk rasch, verdunstet schnell und wirkt in keiner Weise nachtheilig auf das Kautschuk ein. Der Schwefelkohlenstoff wird mit 2 bis 25 Proc. seines Gewichts Alkohol vermischt, und man nimmt auf 1 Theil Kautschuk 1 bis 30 oder 40 Theile des alkoholhaltigen Schwefelkohlenstoffs, je nachdem man einen Teig, oder mehr oder weniger dick Lösungen herstellen will.

Die klaren Lösungen konnen mittels des Binsels aufgetragen werden und trodnen schnell. Die teigförmige Rautschukmasse dient zur Anfertigung von Faben, Rob-

ren, Blättern u. f. w.

Der Berfasser fabricirt im Durchschnitt per Tag 700,000 Meter Kautschulfäden. Dieser Faden tritt durch freisförmige Deffnungen aus und ist daher rund. Solche Faden werden bis jest noch nirgends fabricirt. Alle Kautschulfäden, die man anderweitig herstellt, werden durch Zerschneiden von Platten angefertigt und sind Duerschnitt viereckia.

Diese haben nicht die Festigkeit und Gleichförmigkeit, wie ein auf die angeführte Beise erzeugter runder Faben, und können sie niemals haben. Dieß liegt schon in der Gestalt, denn durch die Reibung werden bei den gewöhnlichen vierectigen Fäden zunächst die Kanten beschädigt, die beschädigten Stellen öffnen sich mehr und mehr in Folge der Dehnung des Fadens, und dieser reifit zulent ab, mabrend ber runde Raden burch feine Bestalt ber Reibung feine Stellen barbietet, an benen Diefelbe mit größerem Erfolge, wie an allen übrigen Stellen, auf Die Abnutung und das Berreifen Des fa-

bens hinmirfen fonnte.

Die Rautschufröhren verfertigt man, indem man den Rautschufteig durch runde Deffnungen herauspregt, in beren Mitte ein Dorn befestigt ift. Die Blatter entsteben, indem der Rautschufteig zwischen zwei ebenen Fladen beraustritt, beren Abstand gleich ift ber Dide, welche man dem Blatte geben will. Die Faden, Rohren und Blatter laffen fich von beliebiger Lange berftellen. Die Feinheit der Faden hangt naturlich von der Große der Deffnungen ab, aus benen fie austreten. Der Berfaffer ift dabin gelangt, Rautschuffaden von Rr. 200 ju verfertigen, d. b. einen Faden, von welchem 40000 Deter auf 1 Rilogramm geben. Rautschuffaben von Diefer Reinheit maren bisher unbefannt, benn es ift unmöglich burch Berichneiden fo feine Faden berguftellen. Die von bem Berfaffer angefertigten Röhren haben nicht den Uebelstand ber gewöhnlichen Rautschufröhren, fich an der Stelle, mo die beiden Rander vereinigt murden, jumeilen zu öffnen.

Apparat jum Aneten des Rautschufe, um benfelben zu Bloden oder Ruchen zu formen : - Diefer Apparat durch Rigur 94 und 95 in zwei fast auf einander fentrechten Durchschnitten bargestellt. A ift ein festliegender gußeiserner Cylinder, welcher an feiner Innenfeite mit Bahnen a, a befest ift, die die Form vierseitigen Byramiden haben. B, B find Wangen an jedem Ende bes Cylinders, welche den gangen Apparat tragen und ihrerseits an dem Fußboden befestigt find. Der Cylinber ift mit einer Thur C verfeben, welche mittels bes Sandgriffe D geöffnet werden tann, wobei fie fich um die Angeln c dreht. An der untern Seite hat die Thur an jedem Ende einen mit einer Deffnung versebenen Lappen, welcher, wenn fie jugewacht wird, neben einem gleichen, an dem Cylinder A figenden Lappen zu fteben

tommt, worauf man durch die beiden Lappen einen Bolgen ftedt. (f. Fig. 94 bis d), welcher bie Thur gefchloffen halt. Durch die Thur C wird bas Rautschuf in den Enlinder eingebracht. Die langlichen Deffnungen b, welche in ber Thur angebracht find, dienen dazu, um burch diefelben mabrend ber Bearbeitung bes Rautschuts nach Erforderniß eine Gifenstange hierdurchzusteden, mit welcher man die Arbeit unterftust, indem man bas Rautfout mittele ber Stange aufhebt und gegen Die Bahne g, h der Walze E drukt. e, e Zapfen dieser Walze, welche in den Lagern f, f sich drehen. F Zahnrad, welches der Walze die Drehung mittheilt und felbst von einem & so großen Zahnrad, welches per Minute 50 Umdrehungen macht, in Bewegung gefest wird. Der Rautschutblod, welcher in bem Apparate bearbeitet wird, nimmt ohngefahr ein 1 bes Raumes beffelben ein. fich um fich felbft breht, wird er burch die Bahne g, h gefnetet und jugleich gegen die Innenwand von A gepreßt; Die Bahne a verhindern ihn, auf diefer Band ju gleiten.

Maschine zur Reinigung des Kautschuks (machine à déchiqueter), dargestellt durch Fig. 96 im ber Seitenansicht und durch Fig. 97 in der Unficht von oben. G gufeifernes Geftell ber Mafchine. H, H Querftangen, burch welche die beiden Wangen bes Geftelles mit einander verbunden find. I, I' gußeiferne Balgen (Bartguß), Die auf ihrer Oberflache rauh find und um Die Bapfen J, J' fich breben. Die Lager ber Zapfen J find beweglich und können mittels ber Schrauben K por- und rudwarts geschoben werden, um die Balgen I, I' mehr von · einander zu entfernen oder einander naber zu bringen. N Riemenscheibe, welche ber Maschine Die Bewegung mittheilt; sie macht per Minute 50 Umdrehungen; N' lose Riemenscheibe. Die Bewegung wird mittels der Belle O, die in den Lagern i liegt, dem Rade P mitgetheilt, welches feinerseits das Rad Q und dadurch die Balge I' in Bewegung fest. Diese übertragt die Bewegung mittels des Rades R auf das Rad S und badurch auf die Balge I. In Folge ber verschiedenen Große ber Raber

R und S dreht sich die Walze I um & langsamer wie die Walze I', was zum Erfolg hat, daß das zwischen die Walzen gebrachte Kautschuf durch die eine derselben stärker angezogen wird, wie durch die andere; es wird deshalb zerriffen, während es zugleich eine Art Streckung erleidet, wobei die zerriffenen Theile in gewissem Maße zusammenschweißen.

Ein Bafferstrahl, den man beständig auf die Cylinder fließen läßt, nimmt Erde und andere Unreinigkeiten, welche im Kautschut enthalten sind und durch die Zerreißung desselben bloßgelegt werden, mit sich fort. — Diese Maschine stammt aus England und ist zur Rei-

nigung bes Rautschuts febr geeignet.

Maschine zum Breffen ber Kautschutfaben, Blatter und Röhren. Fig. 98 zeigt diese Maschine in der Borderansicht und Fig. 103 in der Ansicht von oben. E Schraubenspindel, welche in der in dem Querstücke E' be sindlichen Mutter sich dreht, F Jahnrad, welches mit dem untern Ende der Spindel verbunden ist und dieser die Drehung mittheilt. Das Rad F empfängt die Bewegung von dem verzahnten Cylinder G, welcher seinerseits von dem konischen Rade I, durch Bermittlung des Rades H, in Be-

wegung gefett wird. Der Achse des Rades I wird die Bewegung durch das auf derselben Achse figende Rad L mitgetheilt, welches von dem Rade M seine Bewegung empfängt. Rader J und L laffen fich aber auf ihrer Achse verschie ben und können dadurch außer Einariff mit H und M gebracht werden (welche Stellung in ber Fig. 98 angedeutet ift.) Diese Berschiebung wird durch den Bebel K bewirft, der in a' feinen Drehungspunkt hat und mittels der Stange K auf L mirtt, worauf L die Bewegung dem mit ihm in fester Verbindung stehenden Rade I mittheilt. N ist die feste Riemenscheibe, welche die Bewegung empfangt und fie mittels bes Rades M der Maschine mittheilt. N' lofe Riemenscheibe, O Riemenführer. Lenterer fteht mit einem Sebel P in Berbindung, der in b feinen Drebungspunft bat und wegen bes an ihm befestigten Gewichts Q immer die in den Figuren angedeutete Lage anzunehmen und ben Riemen auf die lofe Scheibe N' gu

bringen ftrebt.

Wird der Bebel nach der Maschine bin gedreht (mobei er aber, wenn ber Bebel K die in ben Riguren angegebene Lange und Weftalt bat, gegen diefen ftogen muß), fo daß der Riemen auf die feste Scheibe N geleitet wird. fo legt er fich gegen einen Borfprung, welcher an bem (in den Figuren nicht deutlich dargestellten) Theile c angebracht ift, und wird badurch in der ihm gegebenen Lage, bei melder die Daschine in Bewegung ift und die

Spindel E abwarts geht, erhalten.

Wenn aber die Spindel E ihre Bewegung nach abwarts vollendet hat, stößt bas Querftud B, welches sich mit ber Spindel auf und ab bewegt und dieser als Buhrer bient, auf den Ring R, welcher um die Gaule A' gelegt ift, und brudt Diefen Ring abwarte. Dieg hat jur Folge, daß die an diesem Ringe befestigte Stange t auf bas eine Ende des Theiles c (welcher um d drehbar ift), ftogt und dadurch bewirft, daß diefer Theil ben Bebel P losläßt, welcher bann die in ben Figuren angebeutete Lage wieder annimmt, ben Riemen auf die lofe Scheibe führt und badurch bie Maschine jum Stillftande bringt.

Soll die Spindel E fich wieder aufwarts bewegen. fo werden junachft die Rander J und C mittele Des Bebels K ausgerudt. Durch Anziehen an der Schnur C bewirkt man dann, daß die Stange V. an welcher der Riemenführer Y befestigt ift, nach Z bin fich brebt, und badurch den Riemen von der lofen Scheibe S' auf Die

feste Scheibe S bringt.

Daburch wird Die Achse, an welcher diese Scheibe fich befindet, in Drehung verset, welche Drehung dann mittels der Rader T und T' auf den verzahnten Cylin-

ber G übertragen wird.

Diese Drehung geschieht in solchem Sinne, daß daburch, mittels des Eingriffs von G in F, die Spindel E aufwarte bewegt wird. Bei diefer Aufwartebewegung stößt zulest das Rad F gegen den um die Saule A' gelegten Ring U, wodurch dieser Ring und die mittels der Schraube g an ihm befestigte Stange U' etwas gehoben wird. Das obere Ende dieser Stange wirkt dabei auf den beweglichen Theil h, welcher mittels eines an ihm befindlichen Zahnes oder Borsprungs die Stange V in ihrer Lage erhält, und hebt diesen Theil, was zur Folge hat, daß er die Stange V losläßt, welche nun durch das an ihr besessigte Gewicht e wieder in die frühere Lage gebracht wird und dabei den Riemen auf die lose Scheibe S' führt, worauf die Auswärtsbewegung der Spindel E aushört.

k ist eine kleine Achse, auf deren vierkantiges Ende man eine Kurbel steden kann, um durch Drehung dersselben, mittels der Räder H' und H, die Spindel E von der Hand und rasch auf= und abwärts zu bewegen. J ist eine Druckschraube, welche auf das Ende der Achse des verzahnten Cylinders G wirkt und verhindert, daß dersselbe sich hebe, während die Presse im Gange ist.

J ist der eiserne Kolben, welcher den Kautschufteig aus dem Cylinder W herauspreßt. Er ist durch Charniere J' J' aufgehängt so daß man ihm die in Fig. 104 (welche einen Durchschnitt nach A, B von Fig. 103 bilbet) durch punktirte Linien angedeutete Lage geben kann, was geschieht, wenn der Cylinder W gefüllt wird. Seine obere Fläche besteht eben so wie das untere Ende der Spindel E, welches darauf wirkt, aus Stahl. Der Kautschufteig wird beim Niedergange des Kolbens J aus dem Cylinder W in den horizontalliegenden bronzenen Cylinder m gepreßt.

Dieser ist mit einer Anzahl Deffnungen verseben, die (anscheinend in Beziehung auf die Bertikallinie) unter einem Winkel von 30 Grad stehen. In diese Deffs nungen werden Röhren (filieres) von Zinn o eingeschraubt,

durch welche die Rautschukfaden heraustreten.

Solche Röhren hat man von verschiedener Weite, je nach ber Dide ber zu erzeugenden Faden. Sollen Kaut-

schukblätter angefertigt werden, so wird der Cylinder m, welcher bei n an W angeschraubt ift, abgeschraubt und dafür ein anderer hohler Theil angeschraubt, den (in größerem Maßstabe als die übrigen Figuren) Fig. 100 in der Borderansicht und Fig. 99 im Durchschnitte nach EF von Fig. 100 zeigt. Dieser Theil mündet nach unten und seitlich in eine spaltförmige Deffnung o aus, durch welche beim Pressen das Kautschukblatt austritt. Die Fäden oder Blätter werden nach ihrem Austritte von einem um die Walze p geschlagenen endlosen Tuche q ausgenommen und fortgeführt.

Borrichtung, um die Kautschuffaben von der Presse aus weiter fortzuführen. — Beim Austritt aus der Presse werden die Kautschuffaben von einem endlosen Tuche von sammetartig gewebtem Zeuge aufgenommen, welches sie etwa 4 Meter weit fortsührt und dann einem endlosen Tuche aus Drahtgewebe über-

giebt.

Fig. 105 und 106 stellen die Bertikaldurchschnitte ber zur Fortleitung der Fäden dienenden Borrichtungen vor. Diese Borrichtung besteht aus einem die verschiedenen Walzen tragenden Gestell, welches bei der Presse am niedrigsten ist und von hier aus nach dem andern Ende hin allmälig höher wird. Der vorderste Theil der Borrichtung, welcher das Tuch enthält, auf welches die Fäden nach dem Austritte aus der Presse zunächst gelangen, ist in den Figuren nicht dargestellt.

Fig. 105 zeigt ben darauf folgenden Theil, welcher das Drahttuch enthält, Fig. 106 das hintere höchste Ende der Borrichtung. Der zwischen beiden liegende Theil derselben enthält blos in gewissen Abständen Gestelltheile, in benen Rollen ober Stäbe liegen, über denen die ends

lofen Tuche weggleiten.

Bon dem ersten endlosen Tuche B aus gelangen die Faden auf das Drahttuch C, welches in der durch Pfeile angedeuteten Richtung sich bewegt. Ueber demfelben bestindet sich ein von einem Kasten J umschlossenes sechse seitiges Sieb K, welches Talkpulver enthält und, indem Schaublat, 201. Bb. 2. Aust.

es in drehender Bewegung ist, die unter ihm durchgehenden Fäden mit demselben bestäubt. Der Ueberschuß des Talkpulvers fällt durch das Drahttuch hindurch in eine in dem Kasten L angebrachte Schieblade, die man wechselt, wenn sie mit Talk gefüllt ist. Die Fäden verlassen das Drahttuch bei c und gelangen dann auf das endlose Tuch D, welches um die Walzen D', D' geschlagen ist. (Der in den Figuren sehlende Theil dieses und der übrigen Tuche ist in Gedanken in der Art zu ergänzen, daß die Linien D D, E E u. s. w. von Fig. 105 in die Linien D D, E E u. s. w. von Fig. 106 übergeben.)

Dieses führt sie fort bis e und übergiebt sie hier einem zweiten endlosen Tuche E, welches in entgegengeseteter Richtung sich bewegt. Bon diesem Tuche aus gelangen die Faden bei f auf ein drittes Tuch F, von diesem bei g' auf ein viertes G, und bei diesem bei h' auf

ein fünftes H, welches fie bei h verlaffen.

Rach der in dem Texte unserer Quelle gemachten Angabe scheint jedes dieser Tuche 70 Meter lang zu sein (H ift etwas länger wie die übrigen), wonach die Fäden auf denselben einen Weg von circa 5 • 35 = 175 Metern zurücklegen würden.

Nach ber unserer Quelle beigefügten Zeichnung ber gangen Borrichtung bat aber jedes ber vier oberen Luche

eine Befammtlänge von ungefähr 32 Metern.

V ist ein endloses Tuch von weichem, sammetartigem Gewebe, welches dicht über dem vordersten Theile des Tuches D sich befindet und dazu dient, die Fäden, welche von C nach D übergehen, zu fassen. Die fünf Tuche D bis H und das Tuch V können sich schneller bewegen, wie das erste Tuch B und das Drahttuch C; die Fäden erleiden dann zwischen S und V eine Dehnung. Sist eine leichte Walze, welche auf dem Ende des Drahttuches liegt, um bei der Drehung der Fäden diese etwas sestzuhalten.

Die Zapfen der vier Walzen in dem hintern Theile des Gestelles, über welche die Tuche D, E, F, G geben, liegen in Lagern, welche zwischen Schienen N verschoben

werden können. An dem Lager jeder dieser Walzen ift eine Schnur befestigt, welche über eine Rolle X und, von hier zurücklausend, über eine Rolle X' läuft. An dem Ende jeder dieser Schnuren hangt ein Gewicht M. Diese Einrichtung dient dazu, die genannten vier Tuche gespannt zu erhalten. Bei dem Tuche H geschieht dieß durch eine andere einsache (in den Figuren nicht ange-

gebene) Borrichtung.

Der zur Aufnahme der Kautschukfäden dienende Apparat, welcher durch Fig. 106 und 121 dargestellt ist besieht aus einem System von Röhren oder Kanalen m, deren oberer Theil n die Form eines platt gedrückten Trichters hat. Das untere Ende mündet über einen Becher von Zink g aus, der mit dem Zahnrade o verbunden ist, aber leicht von demselben abgenommen werden kann. Diese Zahnrader, welche an der Achse o stecken, werden in Drehung gesett, wobei die Becher g sich mit drehen, was bewirkt, das die Kautschuksäden sich in denselben regelmäßig zusammen legen, t ist ist ein Kad welche eine schütternde Bewegung bewirkt, wodurch das herabgehen der Fäden in die Köhren m befördert wird.

Fig. 101 und 102 zeigen den Durchschnitt und Grundriß einer mit einer Reihe von Deffnungen versebenen Platte, in welche die Röhren (filieres) Fig. 107 eingesetzt werden. (Ueber diese Theile wird in unserer Quelle nichts Näheres angeführt; allem Anscheine nach kann diese Platte statt des weiter oben erwähnten Chlinders m in den Preßeylinder W eingesetzt werden, um durch die Röhren, mit welchen sie versehen sind, die

Rautschutmaffe in Faben berauszuproffen.)

Fig. 108 und 109 bilden ben Durchschnitt und die obere Ansicht der Schraube, in welcher der oben ermähnte Cylinder m mit seinem Ansate festgeschraubt wird. s find mit Löchern versehene Platten, auf welche Stude von Drahtgewebe gelegt werden, die dazu dienen, die Unreinigkeiten zurückzuhalten, welche der Kautschufteig enthalten könnte. (Diese Borrichtung scheint also in dem Preschlinder W angebracht zu werden.)

•

Ria. 110 und 111 ftellen Durchschnitte eines Robres oder einer Filiere dar, mittels welcher Rautschufrob ren geprefit werden. Fig 112 zeigt einen Durchschnitt Diefer Filiere nach ber Linie A, B von Ria. 111. a ift Die Filiere, welche in der Platte b des Pregenlinders festaeschraubt wird. c ift ein in fie eingefestes, aus pier plattenförmigen Armen bestehendes Kreuz, an welchem ber Rern d befestigt. Indem ber Rautschufteig in ben Breficylinder gepreßt wird, tritt er durch die Zwischenraume zwischen den Armen des Rreuzes in a ein, wird weiterhin in ben 3wischenraum zwischen e und d getrieben und tritt in Form einer Röhre unten aus demfelben wieder beraus. Damit die Rautschufrobre fich nicht zusammenlege und an ihrer Innenwand zusammentlebe, ift der Rern d hohl, und feine Sohle tommunicirt feit-lich, durch einen der Arme des Kreuzes und die Band von a hindurch mit einer Röhre r, die mit einem Baferbehälter in Berbindung fleht. Benn die Rautschulrobre auszutreten beginnt, wird fie an dem eben austretenden Ende zusammengedrudt, wobei durch Bufammenfleben der Rander Diefes Ende fich schließt. Dan öffnet dann den an dem Rohre r angebrachten Sahn. Die Rautschufröhre füllt fich nun in bem Mage, wie fie entfteht, gleich mit Baffer, mas bewirft, daß fie ihre Korm behalt und fie im Junern nicht gufammentleben tann.

Gerard und Aubert verfertigen dessinirte Raufschutblätter, indem das zur homogenen Masse gesnetete und dabei nach Umständen mit Farbstoffen vermischte Kautschut zwischen bis 120° C. erwärmten Walzen ausgewalzt wird, und die so erhaltenen Blätter dann in Gewebe, die mit dem betreffenden Dessin versehen sind, fest eingerollt und so in Wasser oder Wasserdampf einem Drucke und einer hohen Temperatur ausgesetzt werden. Das nachher von dem Gewebe wieder getrennte Kautschutblatt hat das Dessin desselben angenommen und ist, wenn der Kautschutmasse Schwesel zugesetzt und die Sitze

hinreichend gesteigert murde, zugleich vulfanisirt.

Sie fabriciren ferner ein Rautschut, welches fie megen feiner alkalischen Reaftion alkalisches Rautfcut nennen, und welches folgende Eigenschaften bat:
1) Rach bem Bulfanisiren wird es nicht mit ber

Beit bart und bruchia:

2) es bat eine größere Rabigfeit und Biberftande-

fähigkeit, als das gewöhnliche vulkanisirte Rautschut;
3) es verträgt eine Temperatur von 150 bis 1600 C. und mehr, ohne hart oder sonft irgend wie schadhaft zu werden, mag es dabei in Waffer, in Dampf, in Del, ober zwischen trodenen, festen Korpern fich befinden. Diese Eigenschaft macht es fehr geeignet, um ale 3mischenlage für die Berbindungefiellen der Dampfrohren und anderer Theile an Dampfapparaten, gur Liberung für Dampffolben u. f. w. benutt zu werden. (Bulletin de la Société d'Encouragement.)

Die Berarbeitung des Rautschufs in ber Fabrit bes brn. R. Sollier zu Surene bei Baris (feit 1852 den Berren Guibal in Baris

rue Vivienne aeböria.)

Bereitung des gereinigten Rauschufteiges. Mus dem gereinigten Rautschufteig werden alle andern

Rautschufprodufte angefertigt.

Wie das Kautschuf aus Indien, Gunana und Brafilien zu uns gelangt, muß es nothwendig querft bei Butritt eines Bafferstrahls und zwischen Balgen bearbeitet werden, um es von dem größten Theil der fremdartigen Körper mineralischen und pflanzlichen Ursprungs zu befreien, die fich dem eingesammelten Safte, mabrend er der Luft ausgesett ift, anhangen.

Sat man es mit Rautschut in Bloden zu thun, fo werden diese juvorderst in etwa 5 Millimeter dide Blatter geschnitten, indem man diese Maffe perpenditular dem bunnen und schneidenden Rand einer Scheibe von Stahl darbietet, welche sich mit großer Geschwindigkeit um eine horizontale gußeiserne Achse bewegt. — Der auf diese Scheibe herabsallende Wasserstrahl hat den Zweck, die Scheibe und das Kautschuk beständig abzukühlen und so

bas Berichneiben zu erleichtern.

Ift aber das rohe Kantschuk schon so dunn, wie dickes Leder, so braucht man es nur mehrmals zwischen zwei horizontalen Walzen hindurchzulassen, welche sich mit verschiedener Geschwindigkeit drehen, und auf welche beständig kaltes Wasser sließt, welches die erdigen Beimengungen lockert und wegführt.

Das Rautschuf gleicht alsbann zerriffenem ober un-

regelmäßig locherigem Bapier.

Nachdem diese mechanische Reinigung und Zertheilung des Kautschufs bewirkt und dasselbe wieder an der Luft getrocknet ist, bringt man 100 Kilogr. Kautschuf und 400 Kilogr. rektificirtes Terpentinöl in viereckige hölzerne Kästen von 80 Centim. Seite, welche inwendig mit start verzinntem Eisenblech gefüttert sind.

Man rührt die Mischung von Zeit zu Zeit um. Bierundzwanzig Stunden reichen gewöhnlich hin, damit das Terpentinöl das Kautschuf durchdringe, seinen Zusammenhang aufhebe, es aufschwelle und dasselbe in eine

fteife Gallerte vermandele.

Diese teigige Masse wird nun in die verschiedenen Abtheilungen von Behältern aus verzinntem Eisenblech gebracht, deren cylindrische Seitenflächen sowohl, wie der Boden und die Querwände zwischen den Abtheilungen mit zahlreichen Löchern versehen sind. Diese Behälter stellt man, zu acht übereinander, in eine hohle kupserne Säule, die am untern Ende mit dem Hals einer Blase, am oberen mit einem Helme und Schlangenrohr in Berbindung steht.

3wei Refervoirs, das eine mit Waffer, das andere mit Terpentinöl gefüllt, speisen die Blase in dem Maße, als diese beiden Flüssigkeiten, welche anfangs in dieselbe gebracht worden, sich in Dämpse verwandeln, und nach bem die Terpentinol-Dampfe durch alle Rautschufbehalter cirtulirt haben, verdichten fie fich in dem Schlangenrohr.

Nachdem das Sindurchleiten der Dampfe zwei Stunden gedauert bat, bat der Rautschufteig eine gleichmäßige Temperatur angenommen, ift jugleich fluffiger geworben. jedoch nicht in dem Make, daß die Masse durch die Lo-

der der Bebalter ausfließen fonnte.

Der Rautschufteig wird nun sogleich in den Cylinder einer Fadennudelpreffe gebracht, auf deffen Boden man vorher 4 bis 5 Drahtgewebe, oft von der Reinheit Mr. 100, gelegt bat. Er wird dann noch warm mittels des Stempels hindurchgepest und fließt, gereinigt von allen fremdartigen Rorpern, welche von den Drahtgemeben gurudaebalten merben, aus dem Enlinder beraus. Die zur Aufbewahrung Diefes Teiges Dienenden Riften werden aus bolg gefertigt und mit Beigblech gefüttert.

Baffer dichte Zeuge: - Soll ein Bewebe mit biefem Rautschufteig mafferdicht gemacht werben, fo wird ein Stud beffelben von 33 Metern Lange in Form eines endlosen Tuches auf zwei hölzernen Trommeln ausgespannt, die man durch eine Rurbel in Bewegung fest; die Dide jeder aufzutragenden Schicht bestimmt den 3miichenraum zwischen dem Gewebe und einem eisernen Querlineal, welches in jedem beliebigen Abstand von dem Gemebe und ftets parallel zu demfelben angebracht merden fann.

Run gießt ein Arbeiter seinen Teig entweder unmittelbar ober burch einen Trichter langs einer Seite bes Lineals auf bas Gewebe, mahrend ein anderer ben Beug burch Dreben der Rurbel in Bewegung fest, fo daß er

unter bem Teig und bem Lineal weggleitet.

Der etwas abgerundete und gang gerade untere Rand bes Lineals breitet die Maffe in einer gleichmäßigen Schicht auf dem Gewebe aus. Gin Zeug, auf welchen man wenig Rautschukmasse aufträgt, erhalt gewöhnlich 5 bis 8, ein bider bestrichener bis ju 15 Schichten

Um ein gang gutes Anhaften aller Schichten au beameden, ferner ein flebriges Anfühlen, oder von eingefoloffener Luft herrührende, fleine Bladden zu vermeiben, endlich damit der Zeug so schnell als möglich seinen Terpentinolgeruch verliere, muß man nothwendia, ebe eine neue Schicht aufgetragen wird, das vollständige Trodnen der vorhergebenden Schicht abwarten.

Bum Auftragen einer Schicht find gewöhnlich 10 Minuten, jum Trodnen berfelben 10 bis 15 Minuten

erforderlich.

Soll ein Zeug auf beiben Seiten mit Rautschut überzogen werden, fo muß die gange Seite, welche mit bem Ueberzug icon verfeben worben ift, reichlich mit Talt bepubert, auf den Trommeln umgewendet und der Rautichufübergua auf der andern Seite ebenso angebracht mer-Dft verbindet man zwei Zeuge mit einander durch eine zwischen ihnen befindliche Lage von Rautschut.

In diesem Kalle tragt man nur eine oder zwei Schichten auf einen der Beuge auf und rollt ibn, wenn der Ueberzug troden ift, auf eine Balze.

Dem andern auf die Trommeln ausgespannten Zeuge giebt man 6 bis 8 Schichten von Rautschufteig, bringt bann bas Ende bes erfferen Gemebes an ber mit Raut ichut überzogenen Seite mit demfelben in Berührung und dreht nun an der Rurbel, wobei das mit 8 Rauffcuticidien verlebene Gemebe das andere vermoge der Abhafion der Rautschukmaffe mit fort- und von der Balge abzieht, und beide fich zu einem einzigen Stude perbinden.

Um diese Abhafion vollkommen zu machen, läßt man

Diefes Stud julest durch ein Balgmert geben.

Blatter von reinem Rautschuf: - Bie wir gesehen haben, ift die Fabrikation der mafferdichten Zeuge eine Operation, welche im Wefentlichen mit ber in den Apotheken gebräuchlichen Anfertigung der auf Leinwand aufgestrichenen Diapalmae- und Diachylon-Bflafter (Spadradrap) übereinstimmt.

Angenommen nun, man wolle statt das Rautschut auf einen Teig aufzutragen, ein Rautschufblatt von 30 De ter Lange, 1,30 Meter Breite und 1 Millimeter Dide

anfertigen, so trägt man zu diesem Behufe auf ein endloses Tuch ein oder zwei Schichten Mehlkleister auf, und nachdem dieser Ueberzug trocken ist, bringt man, wie bei der Darstellung der wasserdichten Zeuge, die erforderliche

Ungahl von Rautschutschichten übereinander an.

Um ein Kautschufblatt von 1 Millimeter Dicke zu erhalten, sind gewöhnlich 40 Schichten von Kautschufteig erforderlich. Jede Schicht erfordert zum Auftragen 10 Minuten und zum Trocknen etwa 25 Minuten. Die 30 Meter lange Flache wurde sonach zu ihrer Vollendung 24 Stunden erheischen, da aber das Trocknen der Schichten in dem Maße, als das Blatt an Dicke zunimmt, langsamer erfolgt, so sind, um ein kompaktes und homogenes Kautschufblatt fertig zu erhalten, 48 Stunden Zeit erforderlich.

Da die erste Kautschukschicht an ihrer Unterlage, dem Wehlkleister, nicht so start haftet, wie die Kautschuktheile unter sich adhäriren, so kann das Kautschukblatt von seiner Unterlage abgelöst werden, ohne im mindesten zu zerreißen, besonders wenn man das endlose Tuch an der

untern Seite fart befeuchtet.

Ein einziger Uebelstand zeigte sich bisher, und diefen wußte Gr. Sollier geschickt zu beseitigen. So sorgfältig man nämlich den Mehlkleister bereiten und auftragen mochte, so bekam das endlose Leinentuch doch
immer Runzeln und Rauheiten, welche sich auf dem Kautschulblatte abprägten, so daß dieses nur auf einer Seite
glatt aussiel.

Wenn man aber auf bas endlose Tuch zuerst eine Mischung von Mehlkleister und Melasse aufträgt, dann barüber mehrere Schichten eines Gemisches von Tischler-leim und Melasse, so erhält man eine geschmeidige und glanzende Unterlage, welche ein auf beiden Seiten voll-

tommen glattes Rautschutblatt liefert.

Die hier beschriebenen Manipulationen zur Darstellung der reinen Kautschufblätter sind in gleicher Weise vorzunehmen bei der Fabrikation von Blättern aus durch Intorporation geschwefeltem oder aus geschwefeltem und

jugleich in der Daffe gefärbtem Rautschut.

Blätter von geschwefeltem und in der Masse gefärbtem Kautschut: — Es versteht sich, daß für die erstern Blätter von Kautschufteig eine gewisse Menge Schwefel, und für die lettern außer dem Schwefel noch Farbstoffe beigemischt werden muffen.

Die Schwefelblumen eignen fich wegen ihrer feinen Bertheilung, wenn fie gang frei von Schwefelfaure und troden find, zu diesem Zwede vortrefflich. Die Farbeftoffe muffen ebenfalls vollfommen troden und sehr fein

gertheilt fein.

Je nachdem nun der Rautschufteig, z. B. grau, weiß, blau, roth zc. werden soll, benutt man Schwefel allein, oder Schwefel und Zinkoryd, oder künstlichen Ultramarin, oder Zinnober mit Schwefel und Zinkoryd gemengt. Bei der gallertartigen Konsistenz des Kautschufteigs und seiner Klebrigkeit eignet sich zum Bermischen desselben mit diesen Stoffen am besten eine Reibmaschine mit massiven Cylindern, die durch Dampf bewegt wird.

Die Maffe wird zwei Mal in dieser Maschine bearbeitet; die erste Bearbeitung dauert für 60 Kubikentimeter Maffe ungefahr eine Stunde, die lette nicht me-

niger ale 6 Stunden.

Da diese Bearbeitung stets einen Berluft an Terpentinöl zur Folge hat, wodurch der Teig dider wird, und da der Zusaß pulveriger Stoffe in demselben Sinne wirkt, so muß man, um das Reiben zu erleichtern und die Erhigung der Chlinder zu vermindern, dem so zu behandelnden Teige etwas mehr Terpentinöl zusepen.

Auf diese Beise erhalt man ganz homogene, sehr zarte Kautschufteige von verschiedenen Farben, aus denen burch Formen und Breffen Gegenstände der mannichfal-

tigften Urt verfertigt werden fonnen.

Bulkanisiren: — Der Hauptzweck des Bulkanisirens ift, das Rautschuk weniger veränderlich zu machen durch die Abwechselung von Barme und Kalte unter dem Einfluß der atmosphärischen Feuchtigkeit. Das vulkanisirte Rautschuf besigt nämlich eine größere und dauerndere Elasticität als das gewöhnliche; es wird bei der Temperatur von 32° R. nicht so weich, unter dem Einstusse der Sonnenstrahlen nicht so klebrig, bei anhaltender Kälte von 4° R. nicht mehr rissig und hart, und nimmt, selbst einem starken und andauernden Drucke ausgesett, nach Aufhören desselben seine Elasticität und seine frühern Dimensionen wieder an.

Da das vulkanisirte Kautschuf in der Regel 10 Proc. Schwefel enthält, so kommt dem Fabrikanten der entsprechende Preisunterschied zwischen Schwefel und Kaut-

schuf zu gut.

Man tennt gegenwärtig vier Berfahrungsarten, ben

Rautschut zu vulfanisiren:

1) Das Einverleiben von Schwefelblumen und darauf erfolgendes Erhigen der Maffe auf 92 bis 104° R. (Im Jahre 1843 dem herrn Godnear patentirtes Ber-

fahren.)

2) Das Eintauchen bes Kautschuks in geschmolzenen und auf 92 bis 96° R. erhipten Schwefel, bis er 75 oder  $\frac{1}{4}$  seines Gewichtes davon absorbirt hat; darauf erhipt man den Kautschuk auf 120 bis 144° R., je nach der Dicke des Gegenstandes längere oder kürzere Zeit. (Am 9. Sept. 1843 dem Thomas Hancock in England patentirtes Verfahren.)

3) Man taucht ben Kautschuf in der Kälte etwa 2 Minuten lang in eine Mischung von Schwefelkohlenstoff und Chlorschwefel, sest ihn einer Wärme von 15° R. aus, wäscht ihn mit Kalilösung, dann mit Wasser, und trodnet ihn an der Luft. (Dieses Versahren wurde am 1. Oktober 1846 dem Herrn Varkes in London

patentirt.)

4) Man taucht ben Kautschuft drei Stunden lang in eine mässerige Lösung von Fünffach-Schwefelkalium von 25° Baume, wascht mit Alkalilösung, dann mit Wasser, und trodnet an der Luft. (Berfahren, welches sich Gerard und Aubert am 6. November 1851 in Frank-reich patentiren ließen.)

Bor Srn. Sollier's Patent vom 12. August 1849 war fein Berfahren bekannt, um sehr lange Kautschuk-

blatter gleichformig ju bulfanifiren.

herr Sollier kam auf ben Gedanken, das Kautsschukblatt in vertikaler Lage und im ausgespannten Zustande in dem Schefelbade auzubringen, indem er den obern Rand des Blattes an einander nahen Stellen in dem oberen Theile des Schwefelbades, und den untern Rand an einer ähnlichen durch Gewichte am Boden des Bades niedergehaltenen Stange befestigt.

Um noch längere Kautschufblatter im Bade zu vulkanifiren, besestigt er sie in gleicher Weise an zwei spiralförmig gebogenen Stangen, von denen nach dem Ginsenken in das Schwefelbad die eine oben, die andere un-

ten in demfelben fich befindet.

Auf diese Beise wird das Kautschuf vom Schwefel gleichmäßig durchdrungen, ohne daß sich Falten oder Bla-

fen bilden.

Das Schwefelbad wird von Herrn Sollier auch als Wärmequelle zum Erhipen des durch Inkorporation geschwefelten Kautschuks benutt, was viel ökonomischer ift, als die Anwendung eines besonderen, auf 92 bis 108° R. erhipten Raumes. Dieses Verfahren (vulcanisation close) kommt sowohl bei den Blättern aus geschwefeltem Kautschuk, wie bei den mit geschwefeltem Kautschuk, wie bei den mit geschwefeltem Kautschuk über-

zogenen Beugen in Unwendung.

Soll nämlich ein Zeug, welcher den Kautschuküberzug erhalten hat, vulkanisirt werden, so wird derselbe, sobald die aufgetragenen Schichten troden sind, mit Talk überpudert, um die Adhäsion zu verhüten, und dann auf einen Muff (hohlen Cylinder) von Eisenblech gerollt; das Ganze wird hierauf ein Paar Mal mit Multon umwiktelt, auf die hölzerne Achse eines Cylinders von Eisenblech gestedt und auf dessen Dessung ein Deckel gelegt, welcher den inneren und äußeren Cylinder zugleich verschließt.

Un dem letteren befinden sich zwei kleinere Kamine, welche die Gase ausströmen lassen und zugleich gestatten,

an Rautschufproben gleicher Art, wie der in Behandlung befindliche Zeug, die man auch in den Apparat gebracht hat, den Zeitpunkt zu erkennen, wo man den Cylinder aus dem Schwefelbade heraus nehmen muß, in welchem man ihn durch Stangen und Gewichte befestigt hatte.

Gewöhnlich sind bei ben mit Kautschut überzogenen Zeugen vier Stunden, und bei dem nicht mit einem Gewebe verbundenen Kautschut zwei Stunden zum Bulkanisiren erforderlich. Uebrigens hängt die Dauer der Erbitung auch von der Dide der zu behandelnden Stude, so wie auch davon ab, ob sie die Temperatur des Bades durch Bermittlung einer Buchse aus Eisenblech oder einer

broncenen Form empfangen.

Beim Bulkanisiren kleiner Gegenstände benutt Sollier manchmal Papiersäcke, welche stark mit Mehlkleister überzogen sind, um die Insiltration von Schwefel zu verhüten. Durch diese verschiedenen, am 15. September 1851 patentirten Methoden vermeidet Sollier das langweilige Abreiben des anhängenden Schwefels, welches früher ersorderlich war, als die Gegenstände zum Theil ohne Umhüllung in das Schwefelbad getaucht wurden.

Sollier benutt also das Schwefelbad theils zum Schwefeln des Kautschufs, theils als Wärmequelle, je nachdem er ein direktes oder indirektes Bulkanisiren anwendet. Sein Schwefelbad hat 80 Centimeter Tiefe und 2,25 Meter Durchmesser; es wird mit wenig Steinkohslenkleien leicht auf 92° R. erhalten.

Nach dem Bulkanisiren besitt das Rautschuk noch einen unangenehmen Geruch; seine Farbe ist matt, es fühlt sich troden und mehlig an, und seine Oberstäche überzieht sich bald mit Schwefelpulver, was oft mehrere

Monate fortdauert.

Alle diese Uebelstände werden dadurch beseitigt, daß man die Oberfläche des Kautschufs mehr oder weniger tief entschwefelt, indem das Kautschuf zuerst 1 bis 2 Stunden lang in Kalilösung von 35° Baume und dann im unterchlorigsauren Natron tocht, hierauf mit kaltem

Waffer wäscht und an der Luft trodnet. Nach diesen verschiedenen Behandlungen ist das Rautschuf in der Regel weicher anzufühlen, zeigt augenehmere Farben, und besitzt, je nachdem die Entschwefelung mehr oder weniger tief ging, die Durchscheinheit des reinen Kautschufs.

Firniß für das Kautschuf: — Herr Sollier war bemüht, einen Firniß zu erfinden, welcher dem vulkanisirten Kautschuf Glanz und Weichheit ertheilt und der dabei ebenso unveränderlich ist, wie dieses. Um einen solchen Firniß zu bereiten, schmelzt man vulkanisirtes Kautschuf in einem gußeisernen Gefäße unter beständigem Umrühren; sobald es vollkommen stüssig ist, sest man Terpentinöl, Steinöl oder rektisicirtes Steinkohlentheeröl in kleinen Mengen zu, die die Flüssigkeit aus 1 Theil vulkanisirtem Kautschuf und 15 Theilen des Auflösungsmittels besteht.

Diese Fluffigkeit, welche nothigenfalls filtrirt werden muß, wird in einer ober zwei Schichten aufgetragen, jeboch in Bermischung mit einer Auflösung von gewöhnlichem Kautschuf, um dem Firnig mehr Geschmeidigkeit

ju geben.

Der Ueberzug besigt um so mehr Glanz, je klarer und verdünnter die gemischte Auflösung aufgetragen wurde und je sorgfältiger, namentlich vor Staub geschützt, das Trocknen geschah. Auf diesen Firniß nahm hr. Sollier am 7. Oktober 1850 ein Patent.

Um 15. Januar ließ fich br. Sollier folgende Di-

schung patentiren:

vulkanisirtes Kautschuk . 0,25 Kilogr. gewöhnliches . . . 1,00 " ätherisches Del . . . . 7.00 "

Rleine Gegenstände braucht man nur in diesen Firniß einzutauchen und dann der Sonne auszusegen, um einen glanzenden, geschmeidigen und festhaftenden Ueberzug zu erhalten.

Man kann auf folgende Weise versahren: wenn ein Kautschukblatt fast fertig ist, überzieht man es mit einer oder zwei Schichten reinsten verdunnten Kautschuks, läßt

fie trodnen und überpudert sie mit Schwefel, worauf die Einwirkung einer Barme von 32° R., dann das Bulkanistren und zulet die Entschwefelung, das Waschen

mit Waffer und Trodnen an der Luft folgt.

Die Idee, das Kautschuf an der Oberstäche zu färben, rührt von Storow her (1837). Die Anwendung von Kupfersalzen, für sich allein oder in Berbindung mit schwefelsaurem Indigo, diesenige des Ultramarins, Zinnobers, essigsauren Kupfers, chromsauren Bleies, Uranorydes, Bleiweißes zc., ließ sich Parkes in London am 1. October 1846 patentiren. herr Sollier zieht die Schwefelmetalle (mit Ausnahme des Auripigments) mit Recht als Farbstoffe vor; die künstlichen Ultramarine, welche schöne blaue, gelbe und grüne Farben liefern, erleiden nämlich bei der Temperatur des Bulkanistrens durch den überschüssigen Schwefel nicht die geringste Beränderung. Das für Gelb benuzte Auripigment sollte als giftig verboten und, wo möglich, durch das Schwefelkadmium versetzt werden. Was herrn Sollier vor seinen Borgängern auszeichnet, ist die Wahl der Farbstoffe und vorzüglich die gleichsörmige Einverleibung derselben mittels der Reiberlinder.

Herr Sollier verarbeitet auch das Kautschuft von Assan, wovon das Kilogramm 1 Franc 75 Centimen kostet (während das Kautschuft von Para (Brasilien) auf 4 Francs zu stehen kommt) und ist deshalb im Stande, z. B. gute Lücher zu Wagendeden (statt der getheerten oder gesinisten) zu 3 Francs per Quadratmeter zu lie-

fern. (Bnlletin de la Société d'Encouragement.)

Die Berfertigung von Schuhen, Teppichenwafferdichten Röcken, Spielzeug, kleinen Luft, ballons und andern Artikeln aus Kautschuk in der Fabrik der Herren Cohen, Baillant und Comp. in Harburg. Bon Professor Dr. H. Schwarz in Breslau.

Die von den Genannten unternommene Fabrif von Rautschufmaaren ift eine der ausgedehnteften des ganzen

Rontiments, ja vielleicht in gewissen Branchen, z. B. ber Schuhfabrikation, die größte, die es in Europa giebt; es werden daselbst täglich 3000 Paar Gummischuhe angesertigt. Die Betriebskraft für die Fabrik wird durch zwei liegende Dampsmaschinen geliefert, die 200 und 250 Pferdestärken, also zusammen 450 Pferdestärken haben. Sie arbeiten mit sehr hohgespannten Dämpsen (5 Atmosphären) und mit starker Expansion. Fast die sämmtliche Kraft wird zu dem Kneten des Kautschuks konsumirt. Ein einziger Knetapparat von gar nicht zu großen Dimensionen nimmt 20 bis 30 Pferdestärken in Anspruch.

Der zu verarbeitende Kautschut stammt aus sehr verschiedenen Quellen. Der beste ist das Paragummi aus Mittelamerika, zu dem das Flaschengummi gehört; andere geringere Sorten kommen in großen Wengen aus Ostindien, von Java 2c. Lettere Sorte, die der Berkaffer gerade abladen sah, besteht aus groben, löcherigen, unregelmäßigen Lappen, die in Bundel zusammengewistelt und in locker gestochtenen Basikörben verpackt sind.

Die Operationen beginnen bei diefen und anderen geringen Gummisorten mit dem fortgesetten Auswalsen unter continuirlichem Baffergufluß. Die obere Balse. bie rauh abgedreht ift, eilt etwas vor, d. h. ihre Umfangegeschwindigkeit ift etwas größer ale bie ber unteren: man macht fie etwas größer ale biefe, lagt fie fich aber in gleicher Beit umbreben. Die Folge davon ift, bas Die Rauhigkeiten den Rautschut faffen, ausziehen und fo Die Schmugtheile blog legen, Die durch das reichlich aufließende Baffer fortgefpult merden. Das durchgemalite Rauticutband wird unterhalb ber unteren Balge gurud. genommen und immer wieber durchgelaffen, bis es in ein gang reines, wenn auch unebenes, lappiges und locheriges Blatt verwandelt ift. Raturlich find fur ben arofen Bedarf der Fabrit eine gange Angahl folcher Bafch - und Reinigungsapparate vorhanden, die theils felbstständig arbeiten, theile in Gruppen vereinigt find, wo dann der Rautschuf durch eine Reihe immer energifcher mirfender Apparate paffiren muß.

Auf dieses Reinigen folgt das Trodnen, gewöhnlich auf den Dampflesseln, und man schreitet nun zu dem warmen Aneten und Inforporiren der vulkanisirenden Mittel.

Es ist ein bekanntes Experiment, daß man den Kautschuf durch lange dauerndes Kauen (Kneten mit den Jähnen) in eine plastische zähe Masse verwandeln kann, die ungefähr eine Konsistenz wie steiser Brodteig hat. Sanz derselbe physikalische Borgang sindet hier im Großen statt. In einem sehr sesten Gestelle liegen zwei glatte, gut polirte Walzen\*) über einander; die odere Walze liegt etwas seitwärts, so daß der trichterförmige Zwischenraum zwischen den Walzen etwas nach oben gewendet ist. Dieß geschieht, damit man die pulverförmigen Substanzen, die dem Kautschul behuss der Bulkanisation beigemischt werden, bequemer ausschütten kann. Was dabei herabfällt, wird durch ein breites slaches Blechgessäß, welches sich unterhalb der Walzen befindet, ausgesangen. Die Walzen sind wegen des großen Widerstanzdes, den der Kautschul leistet, selten aus Gußeisen, das zu leicht brechen würde, sondern aus Schmiedeeisen und mit ebenfalls schmiedeeisernen Getrieben versehen. Sußeiserne Walzen von Krupp in Essen, die man ebenfalls versucht hat, kamen zu theuer, 700 Thaler per Stück zu steben.

Die Walzen sind hohl und mit Dampf schwach gebeizt. Uebrigens wird durch das Aneten selbst eine sehr bedeutende Wärmemenge entwickelt. Es wäre interessant, zu untersuchen, in welchem Berhältnisse die entwickelte Wärmemenge zu der verwendeten Arbeitsgröße steht. Jedenfalls ist letztere sehr bedeutend (wie schon angeführt, 20 bis 30 Pferdestärken), und es ist wohl möglich, daß ein Theil der Wärmemenge, in die hier die Arbeit um-

<sup>\*)</sup> Benigstens die eine obere Balge ift hoch polirt; die untere Balge dagegen, um die der Kantschulteig herum geschlagen ift, wird wahrscheinlich rauber gelaffen. Der Berfaffer konnte keine berfelben feben, da fie von Kautschult bedeckt waren.

Schauplay, 201. Bb. 2. Aufl.

gefest wird, dadurch verloren geht, bag fie gur Moletu-

larumanderung bes Rautschut's verwendet wird.

Bebufe Des Bulfanifirens muß unter allen Umftanben Schwefel als feines Bulver eingefnetet werden, ba Diefer es ift, welcher bei ber fpateren ftarteren Erbigung Die Bulfanifirung bewirft. Bie die übrigen Bulfanifirungemethoden, g. B. mittele Chlorschwefel, beweisen, ift verhaltnigmaßig nur ein febr geringer Untheil Des Schmefele zu ber eigentlichen chemischen Umwandlung nothwendig. Wenn auch bei diefem Bulfanifiren burch Einkneten ein gemiffer Ueberschuß von Schwefel nothig erscheint, um an jedem Buntte der Daffe die genügende Menge Schwefel vorrathig ju haben, weil die atomiftifc feine gleichmäßige Bertheilung bes Schwefels in gangen Maffe unmöglich zu erreichen ift, fo verführt doch der hohe Breis des Rautschufs und die gewaltige Ronfurreng in diesen Artifeln die Kabrifanten leicht, nicht allein ben Schwefel im Uebermaße, fondern auch andere billige indifferente Substanzen, wie Talk, Magnesia x. in großen Mengen zuzuseten. Das Fabrikat zeigt dann, frifc bereitet, ein gang gutes Aussehen, befigt immerbin eine bedeutende Glafticitat, zeigt aber bei langerem Gebrauch, ja felbst bei ruhigem Lagern gar bald den Uebelftand, fprode und bruchig ju merden, fo daß j. B. Rautschufrobren fur Chemiter nach furger Zeit gang unbrauchbar werden. In der That municht jest mancher Chemifer die Zeiten gurud, wo man fich die turgen Rautschufröhrchen selber aus Rautschafplatten berftellte. indem diese Röhren, einmal gut angefertigt, fich von faft unbegreuzter Dauer zeigten. Auch die Dauer und Starte der Erhipung übt mesentlichen Einfluß auf die Bute der vulkanifirten Rautschuffabrifate. Bei einem Ueberschuf von Schwefel fann man faum vorsichtig genug bierbei verfahren, indem nur ju leicht die gunftige Temperatur gur Erzeugung des elaftischen Rautschute überschritten und und ein unvollkommen geharteter Rautschut gebildet wird, mas eben die Sprodigfeit bedingt. Es scheint fast, als ob die Zeit des Lagerns auf folche Braparate benfelben

Einfluß ausübte, als eine zu hohe Bultanifirungstemperatur. Aus gutem Paragummi und mit wenig Schwefel tann man indeffen heute immer noch einen ausgezeichneten vultanifirten Kautschut, natürlich aber zu einem

bedeutend erhöhten Breife, erhalten.

Die Methode des Knetens ift sehr einsach: Der Arbeiter läßt die trockenen Rautschuklappen sich um die untere Walze auswinden, streut zeitweise mit einer kleinen Schausel etwas von dem feinpulvrigen Gemisch von Schwesel, Rienruß, Magnesia zc. dazwischen und schraubt nun die obere Walze dichter heran. Sobald die Masse plastischer zu werden anfängt, reißt er von Zeit zu Zeit von der unteren Walze Stücke der Masse ab, ballt sie zusammen und bringt sie zwischen die Walzen zurück. So fährt er unter allmäligem Aufstreuen des ganzen Zusapgemisches fort, bis die Masse durchaus gleichmäßig

fteif teigig geworden ift.

Diese Masse wird nun entweder für sich zu Blättern ausgewalzt oder auf Leinewand, Kattun, Seidengewebe als dunnes Blatt aufgelegt, auch wohl zwischen zwei Geweben der Art eingeschlossen oder auch direkt zu Blättern, Decken, Ringen zc. verarbeitet. Die zwischen glatten Walzen erzeugten Blätter werden in Längen von etwa 3 Fuß auf mit Leinwand bespannte Rahmen aufgelegt. Im Moment des Durchwalzens, wo die Masse noch sehr warm ist, muß man sehr vorsichtig damit manipuliren, damit die Masse nicht zusammen klebt, auch die Leinwand mit Kleister überziehen. Nach einiger Zeit wird die Masse konsisten, so daß man sie mit naß gehaltenen Messern und Scheeren leicht schneiden kann, um sie dann zur Anfertigung der Schuhe, Röhren zc. (s. unten) zu verwenden. Dabei behält sie indessen immer noch so viel Klebefähigkeit, um sich an den Rändern durch Zusammendrücken leicht zu vereinigen.

In diesem Zustande läßt sich die Oberfläche auch leicht mittels Durchgehenlassen zwischen glatten und graphirten Walzen mit Berzierungen, Erhabenheiten 2c. versehen, wie dieß z. B. die Sohlen der Gummischuhe

zeigen. Auch eine lederartige Zeichnung kann so dem Kautschuf aufgedrückt werden; doch geschieht dieß theils weise nach dem Bulkanisiren, da diese Eindrücke nur leicht und oberflächlich sein durfen. Die Blätter gehen dabei zwischen einer eisernen und einer aus start komprimirten Papierscheiben zusammengesesten Rulanderwalze durch. Interessant ist, daß, besonders bei trockenem Webter, das Kautschuk dierbei eine Masse Elektricität entwickelt. Das Kautschuk als guter Richtleiter der Elektricität, auf der einen Seite durch die Papierwalze vor der unmittelbaren Ableitung der Elektricität geschüßt, entwikkelt bei der Reibung unter dem ungeheuern Druck eine sollhe Masse Elektricität, daß man daraus Funken von

2 Ruß Lange gieben tann.

Bei der Unfertigung der Rautschufzeuge verfahrt man ausschlieflich nach ber Methobe, ein folches ausaemalates Rautschufblatt fich unmittelbar auf das zu übergiehende trodene Zeug auflegen zu laffen und mit Diefem burch ftart zusammengeschraubte Balgen zu führen, wo Die Maffe in die Boren des Gewebes binein gedrudt wird und fich fest bamit verbindet. Der angewendete Apparat ift in "Brechtl's Encyflopadie, Supplem. von Rarmarich", beschrieben und abgebildet, und Daraus auch in des Berf., Chemie und Industrie, 2. Thl. 2. Abth. S. 1056" übergegangen. Doch hat der Berf. in Sarburg nur drei Balgen über einander bemertt. Der fertig gefnetete, jufammengeballte Rautschuf wird zwifden Die oberfte und mittlere Balge hineingeführt und baburch in ein Blatt verwandelt, das mit der mittleren Balze einen Weg von 180° macht und fich bann auf bas Beug legt, welches zwischen ber mittleren und ber unteren Walze in der Richtung von hinten nach vorn burch geführt wird. Diefes Zeug widelt fich von einer Solgrolle hinter dem Geruft ab und wird burch die and beim Beben angewendeten Mittel, a. B. Bremfung der Bolgrolle durch ein Gewicht, eine Feder ac. ftraf gespannt erhalten. Nachdem es die Bafgen paffirt und den Rautfcutbeleg erhalten bat, windet man es auf eine meite

Rolle auf. Damit hierbei kein Zusammenkleben der einzelnen Lagen stattsindet, muß ein zweites Kalikozeug, das von einer vor dem Apparat befindlichen Rolle abläuft, mit aufgewunden werden. Zweckmäßig ist es wohl, nebenbei noch die Obersläche des Kautschuks mit fein gepülvertem Talk zu bestreuen. Würde man das frische Blatt mit der zweiten Zulage nochmals zwischen der dritten und einer vierten untersten Walze von vorn nach hinten durchpassieren lassen, so erhielte man ein Doppelzeug mit dazwischen liegender Kautschuklage.

Die Walzen find meiftens bedeutend breiter als die Zeuge; es fteben baber Theile bes Kautschulblattes zur Seite hervor, die der Arbeiter abreift und der frifchen

Maffe wieder zufügt.

Die Rautschutzeuge für Indien und andere beiße Klimate find meift weiß oder hell gefarbt; es wird bier auch eine belle Rautschutmischung angewendet, indemman den Rufjusat wegläßt und dafür die weißen Beimifchungen vermehrt. Die ju Rleidungeftuden beftimmten Beuge werden im Stud, mahrscheinlich in den oben ermahnten Rollen vultanifirt. Sie zeigen bann nur den schwachen schwefelartigen Geruch, der allen vultanifirten Rautschukfabritaten eigen ift, nicht den unangenehm haftenden Theergeruch, den die früher durch Aufstreichen einer Lofung von Rautschut in leichtem Theeroi bereiteten Makintofch = Reuge befagen. Gin folder Ueberzug verlor seine eigenthumliche Rlebrigkeit fast nie und murbe daber meiftens nur bei Doppelzeugen angewendet. Die jetigen vulkanifirten Rautschukzeuge find viel schmiegsa-mer und elastischer, haben wenig Geruch und kleben felbst in heißen Klimate nicht mehr. Immerhin tann man dem Rautschul nicht den höchsten Grad der Elafticitat und Saltbarkeit verleiben, da man fürchten muß, bei ber eigentlichen Bulfanifirungstemperatur auch bie angewendeten Beuge Schaden leiden gu feben.

Geben wir nunmehr zu der Saupt-Branche des Etabliffements, der Schuhfabrifation, über. — Die Schuhe, die man anfänglich in Bara selbst durch

Aufstreichen des frischen Kautschuffaftes auf Thonformen erhielt, waren zwar sehr haltbar, aber theuer, plump und von unschön braungelber Farbe. Später kamen die aus Rautschukblättern zusammengesesten Schuhe auf, die indessen nur kurze Zeit genügende Clasticität zeigten, um am Fuße zu hasten. Endlich wurden die verbesserten vulkanisirten Schuhe mit schwarzem Lacküberzug und mit gemusterter Schle eingesührt, die sich wegen ihrer Brauch barkeit, Eleganz, Leichtigkeit und billigen Preise sehr bald einer ausgedehnten Anerkennung und eines sehr großen Absascs erfreuten.

Einen fehr großen Antheil des Konsums in Deutschland und auf dem ganzen Kontinente dedt das Sarbur-

ger Ctabliffement, bon bem bier die Rede ift.

Der wahrhaft immense Absat, der besonders in Frauen- und Kinderschuhen stattsindet, ist wesentlich dadurch zu erklären, daß dieselben nicht allein als Ueberschuhe, sondern auch als Surrogat der wesentlich theueren Leder- und Zeugschuhe dienen, mit denen sie gewiß gleiche Haltbarkeit besitzen.

Db indessen die Verhinderung der Ausdunstung des Fußes durch solche, nicht allein wasser-, sondern auch luftdichte Schuhe nicht mancherlei Rachtheile für die Ge-

fundheit berbeiführt, mag babin geftellt fein.

Bur Anfertigung Diefer Schuhe ift ein ganges grofes Magazin von Leiften vorhanden, die der Saltbarkeit wegen (auch wegen der zum Bulkanifiren nöthigen Tem-

peratur) aus Gifen gegoffen find.

Damit fie nicht gar zu schwer ausfallen, find fie bohl gegoffen. Zwei zusammengehörige Leiften find durch einen eisernen Saken zu verbinden, mittels deffen fie, je des Mal funf bis sechs Baare, über eine kurze eiserne Stange gehängt und so in den Bulkanistrungsraum gebracht werden.

Die Schuhe selbst werden aus mehreren Lagem Rautschufszeugs und Rautschufplatten jusammengesett, die vorher paffend jugeschnitten find. Die Anordnung ift

dabei fo getroffen, daß möglichst wenig Abfall beim Aus-

fcneiden entfteht.

Es scheint, als ob man die Zeugabfälle durch Zerftorung der Zeugfafern durch Sauren resp. Alfalien wieder als reinen Gummi brauchbar machen kann, was naturlich bei den Kautschufplatten ohne weiteres möglich ift, da es sich hier immer nur um nicht vulkanisirte Masse handelt.

Solche Masse ift allein plastisch genug, um sich allen Biegungen der Form leicht anzuschließen. Sie erlaubt es ferner, die Berbindung der einzelnen Theile durch ein-

faches Bufammendruden berguftellen.

Buerst wird mit dem Leisten eine kleine gummirte Beugsohte, das Beug mit dem Gifen in Berührung, aufgelegt.

Dann werden schmale Seitentheile von gummirtem

Beug, die Beugseite nach innen, baran befestigt.

Darüber kommt eine zweite Sohle von gummirtem Zeug und darüber ein schmäleres Band, welches diese Sohle festhält und mit den Seitentheilen verbindet.

hierauf folgt eine dunne Gummisohle, dann die eigentlich den Borderschuh bildenden Seitentheile und endslich die eigentliche starke genarbte Gummisohle. Die Berbindung dieser Theile durch Zusammenkleben ift sehr innig.

Man überzieht bann bie Schuhe mit einem ftart glanzenden Ast, haltlack und bringt fie, auf den erwähnten kurzen eisernen Stangen hängend, in die Bulkanifirungstammer.

Diefe eifernen Stangen werben mit turgen eifernen Gabeln gefaßt und fo auf die in der Bulkanifirungs-

fammer querüber laufenden Stangen aufgehängt.

Diese Kammer ist aus Eisenblech konstruirt und hat etwa die Größe eines mäßigen Zimmers. Sie ist inwendig durch feststehende Gasslammen erleuchtet. Durch beizzüge, die unter dem Boden hin laufen, gelingt es leicht, in ihr die nöthige hohe Temperatur hervorzubringen. Sie wird gegen Abend besetzt, verschlossen und mahrend der Racht geheizt; am Morgen beginnt, nachdem die heiße

Luft durch Deffnen der Thuren heraus gelaffen ift, das

Austragen der fertigen Schube.

Dieselben werden von den Leisten abgezogen, sortirt und verpack. Die Gummitheile sind sehr elastisch geworden, innig verbunden und kleben nicht im mindesten mehr. Wenn die Schuhe keine ganz vollkommene Elasticität zeigen, so liegt die Schuld am Publikum selbst, welches das Laciren verlangt, was es wieder unmöglich macht, die Bulkanisirungstemperatur hinreichend hoch zu treiben.

Ein ebenfalls fehr viel angefertigter Artikel find die Kinderspielwaaren aus Rautschut, von den kleinsten und einfachsten Bällen an bis zu den tomplicirtesten Figuren. Man verfertigt dieselben auf ziemlich einfachem Bege dadurch an, daß man nach vorhandenen Schablonen aus weicher Kautschukmasse (die indessen meist heller gefärbt ist als für die Schuhe) mit Scheeren paffende Stüde ausschneibet. Die Scheere wird dabei so geführt, daß die Ränder der einzelnen Theile eine Abschrägung bekommen, welche das Jusammenkleben derselben zu einem allseitig geschlossenen Körper erleichtert.

Bevor dieß indessen vollständig geschieht, wird eine Prise sein gepulverten kohlensauren Ammoniaks hinein gebracht, und die Figur, die meistens sehr unförmlich aussieht, in zweis oder mehrtheilige, fein gravirte Dessingformen gebracht, die man wohl, um das Ankleben zu vermeiden, mit etwas fein gepulvertem Talk einpudert.

Sobald die Formen fest geschlossen find, werden sie in einen liegenden cylinderischen Dampfraum gebracht, ber nach der Füllung dicht verschlossen und mit bochgespanntem Dampf aus der Fabrilleitung gefüllt wird.

Man hat hierdurch eine gleichmäßigere Temperatur als durch die Bulkanistrungskammer, kann dieselbe wenigstens länger gleichmäßig erhalten. Sobald das Bulkanistren erfolgt ist, läßt man den Dampf ab, öffnet den Dampfraum und dann die Formen. Das verdampfende kohlensaure Ammoniak hat den weichen Kautschukteig in die feinsten Gravirungen der Form eingepreßt, worauf dann erft die Bulkanifirung erfolgte, die der Maffe Cla-

sticität verleibt.

Die meisten der Spielfiguren haben eine Deffnung, in welche eine kleine Zungenpfeife eingesetzt wird, durch welche nun Luft eindringt, so daß sie die durch das kohlensaure Ammoniak erhaltene Form behalten. Bei den Bällen dagegen, welche, um genügende Springkraft zu besitzen, allseitig geschlossen sein muffen, wurden die Wandungen durch den Druck der außern Luft zusammenfallen, sobald die Kondensation der Ammoniakdampfe erfolgt.

Dieselben werden daher nach dem Bulkanifiren noch besonders mit komprimirter Luft gefüllt und dann wieder verschloffen. Zu diesem Ende ist ein liegender Rupferblecheplinder vorhanden, der durch eine kleine Rompressionsbumpe mit Luft von 2—3 Atmosphären Bressung

gefüllt erhalten mirb.

Auf diesem Cylinder figen dann mehrere, etwas gebogene, sein durchlöcherte Spigen, die scharf genug sind, um bei einem einigermaßen fräftigen Druck dagegen die Gummiwandung zu durchbohren. Man öffnet dann den Hahn, die komprimirte Luft ftrömt aus und treibt den Gummiball auf.

Es gehört nun eine gewiffe Runftfertigkeit dazu, den Ball rasch abzuziehen und die kleine Deffnung durch ein wenig welcher Kautschukmasse zu verschließen, ehe die eingeblasene Luft gänzlich entwichen ist. Die Ballons und Figuren werden dann noch häusig, meist mit sehr schreienden Delfarben bemalt, und nach dem Trocknen in den

Sandel gebracht.

Die kleinen Kautschukluftballons, denen man jest so vielfältig begegnet, werden nicht aus Gummimasse, sondern aus dunnen, geschnittenen Paragummiblättern zussammengeklebt. Sie werden wie dickere Bälle, aus vier Sektoren gebildet, die unten einen kleinen Ansas haben, um so das Röhrchen zur Füllung derselben herzustellen. Man vulkanisitt sie durch Eintauchen in ein Gemisch von

Chlorschwefel und Schwefelkohlenstoff und füllt fie mittels einer Druckpumpe mit Wasserstoffgas.

Der Drud, ben fie babei erleiden muffen, um gur gehörigen Dunne und Leichtigfeit aufgeblafen gu werben,

ift ziemlich beträchtlich.

Schließlich werden fie gefarbt und mit einer Löfung von Gelatine ober Dextrin bestrichen, um das zu rafche Entweichen des Wafferstoffgases aus ihren Poren zu vermeiden.

Die Leitung &röhren aus vulkanistrtem Gummi erhält man ebenfalls auf sehr einfachem Bege. Aus der weichen Kautschukmasse werden schmale Streisen geschnitten, diese über einem geraden Draht von passender Stärke zusammengeschücken Kanten dann mit einer scharfen Scheere glatt geschnitten. Durch Wahl eines langen Drahtes und Weiterschieben desselben kann man die Röhren in beliebigen Längen erhalten. Wan umhüllt die Röhren alsdann, um das Zusammenstleben zu verhindern, mit Streisen von grober, naß gehaltener Leinwand, die spiralförmig darüber gewickelt werden, und bringt sie darauf zum Bulkanistren in die Lustkammer oder in den Dampfraum.

Didere Röhren werden über holgrollen geformt. In ahnlicher Beise werden Bufferringe, Bentilplatten, Dichtungeringe 2c. angesertigt. Die Bufferringe werden in Metallformen vulfanisit und nachträglich durch Abdreben

mit naß gehaltenen Deißeln egalifirt.

Ein sehr interessanter Fabrikationszweig wird ferner in neuerer Zeit durch die Kautschuk-Fußteppiche gebildet. Sier hat man eine etwa 1 Zoll starke glatte Kautschukplatte, auf welche nun Berzierungen, gewöhnlich in der Art von nepförmigen Zellen von etwa der gleichen Stärke, aufgesetzt werden. Man erhält diese Form sehr einfach, indem man einen breiten Kautschukstreisen etwa in der Art einschneidet, wie man die Papiernetze für die Weihnachtsbäume macht (Fig. 113 u. 114), und dann nach der Breite außeinander zieht.

Diese Berzierungen werben mit der Unterlage durch einfaches Aufsehen vereinigt und dann das Ganze vulkanisirt. Man erhält so Teppiche, besonders sogenannte Läufer, die ungemein angenehm zum Gehen, sehr weich und elastisch find, sich sehr wenig abnuhen und allen Schmuz in den Zellen aufnehmen, der dann sehr leicht durch Ausschlich des Teppichs und Abwaschen beseitigt werden kann.

Ein fernerer Saupthandelsartitel find die mafferbichten Rode, beren Stoffe, wie icon angeführt, in

der Fabrit felbst angefertigt werden.

Nachdem man das Zeug paffend zugeschnitten, werben die Rähte mittels einer ziemlich alten Art Rahmaschine (der Bader'schen mit Schiffchen) zusammengenäht, dann aber noch mit einer ziemlich koncentrirten Gummilösung (in Benzol) überstrichen, theils um sie wasserdicht, theils um sie haltbarer zu machen. Je nach dem angewendeten Stoffe, ob Baumwolle, Wolle oder Seide, variirt der Preis, doch sind die Fabrikpreise verhältnißmäßig ungemein billig.

Bum Schluß sei noch geflattet, ber finnreichen Erfindung eines Franzofen, Dumern, zu erwähnen, die in ber Harburger Fabrit mit vielem Bortheil dazu angewendet wird, um den Ansat von Keffelstein im Dampf-

teffel zu verhindern.

Beim Sieden des Waffers werden die erdigen ausgeschiedenen Theile zuerst meist auf dem Wafferspiegel schwimmen und sich erst dann zu Boden segen und fest brennen.

Dumery leitet nun das getrübte Wasser kontinuirlich vom Wasserspiegel ab und durch einen außerhalb
des Ressels angebrachten Apparat, in welchem es mittels
der sehr langsamen Cirkulation die trübenden Theilchen
abset und als gereinigtes Wasser durch die Pumpe nach
dem Ressel zurückgeschafft wird. Der dazu angewendete Apparat besteht aus einem unteren konischen Theile, in
dem sich die trübenden Theilchen absesen und durch Desse nung eines Bentils am Boden abgelaffen werden tonnen, und einem oberen, niedrigen, chlinderischen Theile, der

burch einen geraden Dedel verschloffen ift.

An diesem Deckel besindet sich nun aber, in den Cylinder hineinragend, einmal eine gerade diagonale Scheidewand, die nur in der Mitte durchbrochen ist, um den Uebertritt des Wassers von der einen nach der andern Seite zu ermöglichen, dann aber noch eine Anzahl immer kleiner werdender Halbkreisbogen, die abwechselnd mit dem einen und dem andern Ende dicht an die centrale Scheidewand berantreten.

An der Peripherie, dicht neben der Scheidewant, befindet sich rechts das Ein-, links das Ausströmungsrohr. Das eintretende Wasser ift daher gezwungen, den durch diese Scheidewände gebildeten maandrischen Weg in seiner ganzen Länge zu durchlausen, ehe es zum Abstufrohr nach der Pumpe gelangt, und sest dabei die suspendirten Theile sehr vollständig ab. Man war in der Fabrik mit der Wirksamkeit dieses Apparats durchaus zufrieden.

Dampfteffelbesitzern, welche Raberes darüber zu erfahren wunschen, sieht der Berfasser gern zu Diensten. (Breslauer Gewerbeblatt, 1862, Rr. 22 und 23.)

Die Jsolirung der Drahte zu den elektrischen Telegraphen mittels Guttapercha nach Siemens.

Obgleich die Anwendbarkeit unterirdischer Telegraphenlinien, wegen der vielen Störungen, neuerlich sehr in Zweifel gezogen worden ift, so kann man den Gegenstand damit doch noch nicht als abgeschloffen betrachten, und wir muffen daher das Berfahren bei der Isolation der Drähte zu den Telegraphenlinien naher betrachten.

Ueber die in Deutschland angestellten Bersuche, ben unter der Erde fortzusührenden Draht elektrischer Telegraphen mittels Guttapercha zu isoliren, macht das Dinglersche polytechn. Journ., Bd. CXII, S. 72 ff., nachstehende Mittheilung eines engstellt.

lischen Sachverftandigen.

Die gemachten Bersuche, von benen ber Berichterstatter spricht, und die den in England im Auftrag der subskilichen Gisenbahn-Rompagnie gemachten ähnlich sein sollen, beziehen sich auf diejenigen, welche die preußische Regierung unter der Leitung des Artillerie-Officiers Hrn. Werner Siemens unlängst in großem Maßstabe anstellen ließ.

Der Lettere begann seine Bersuche über das Isolirvermögen der Guttapercha, des Rautschuks und ähnlicher Substanzen, während des Winters 1847—48, in der Absicht, den unter der Erde fortzuführenden Draht seines elektrischen Telegraphen mit einem vollkommen isoliren-

ben Uebergug zu verfeben.

Er erhielt damals in Preußen ein Patent für seinen elektrischen Telegraphen, welcher als ganz eigenthümlich betrachtet wird und sich von allen anderen unterscheibet, indem er für sich einen vollständigen elektrischen Apparat bildet, in welchem das elektrische Fluidum der alleinige Motor, sein eigener Regulator und Drucker ist, was den Bortheil gewährt, daß er sich allen Unregelmäßigkeiten der Batteriestärke anpaßt (vorausgesetzt, daß dieselbe nicht unter ein gewisses Maximum sink); daß er bis zu einem gewissen Grade schlechte Ströme zu Nutze macht, sehr leicht zu handhaben ist und nur eine einzige Drahtlinie erfordert.

Im Sommer 1847 erhielt herr Siemens Erlaubniß, seinen Telegraphen auf der Eisenbahn zwischen Berlin und Botsbam seine Entsernung von etwa 15 engl. Meilen) zu versuchen, wo er seitdem statt des früher angewandten Zeigertelegraphen fortwährend in Gebrauch war. Um ein allgemeines Borurtheil gegen die Einführung elektrischer Telegraphen zu befeitigen — es entstand durch die großen Kosten, welche die Fortleitung des Drahtes durch die Luft mittels Stangen veranlaßt, wobei durch starten Regen, Stürme 2c. häusige Unterbrechungen fast unvermeidlich sind — nahm herr Siemens seine Bersuche über das Isoliren des Drahts mit allem Eifer

nochmals auf.

Die Guttavercha alaubte er zu diesem 3med verwerfen zu muffen, wegen ihrer Reigung, ein Sporat zu werden, in welchem Buftande fie ein Leiter ber Glettricitat ift; er versuchte baber einen 4 engl. Meilen langen mit Rautschut überzogenen Drabt, welcher 30 Boll unter die Oberfläche des Bobens eingegraben murbe. -Isolirung war jedoch unvollkommen; und nachdem er seine Methode, sowohl die Guttapercha wasserfrei zu maden, ale auch ben Drabt (amifchen geferbten Balgen) mit ihr zu übergieben, verbeffert hatte, fehrte er zu diefer Substang gurud und vollendete eine Drabtlange von 13 englischen Meilen, welche langs der Gifenbahn zwischen Berlin und Großbeeren 30 Boll tief eingegraben murbe. Der Ueberzug Diefer Drabtlinie mar an menigen Stellen unvolltommen, welche jedoch mittele eines neuen Induttionsprocesses bald entbedt und ausgebeffert murben; feitdem (etwa 18 Monate) war die Drabtlinie zur volltommenen Aufriedenheit in Gebrauch.

Im Marz 1848 bot fich eine Gelegenheit dar, den Guttapercha-Ueberzug einer strengeren Probe zu unterziehen. Die provisorische Regierung von Schleswig-Hostein beauftragte Hrn. Siemens gemeinschaftlich mit Professor him In den hafen von Kiel gegen feindliche Kriegs-

fchiffe in Bertheidigungestand ju fegen.

Die gegebene Zeit gestattete feine ausgebehnten Bor-

bereitungen.

Es wurden große Sade aus Guttapercha angefertigt, beren jeder zwischen 2000 und 3000 Pfund Schießpulver faßte; nachdem sie gefüllt und hermetisch verschlossen worden waren, versenkte man sie mittels Ballast an verschiedenen Stellen des tiefen Wasserbettes. Jeder von

ihnen war mit einem unter der Erde fortgeführten Draht versehen und mit einem Leitungsdraht, welcher längs des Bodens der See zu einer Centralstation führte, wo jede Mine nach Belieben entzündet werden konnte, um ein in ihr Bereich kommendes feindliches Schiff zu zerstören. Instrumente waren so angebracht, daß sie dem funktionirenden Beamten die genaue Lage jeder Mine anzeigten. Diese Drähte wurden von Zeit zu Zeit probirt, wobei sich herausstellte, daß sie während mehrer Monate in gutem Zustande blieben; nach und nach veränderte sich aber ihr Aussehen, und nachdem sie sechs Monate in der See gelegen hatten, war die Guttapercha in ein vollkommenes Hydrat verwandelt, welches die Eigenschaft zu isoliren gar nicht mehr besaß.

Ueberzogene Drahte, welche eben fo lange in frifches Baffer eingetaucht waren, zeigten beutlich einige Beran-

berung, aber nur in febr fcmachem Grabe.

Diese Resultate veranlaßten Herrn Siemens, neue Bersuche anzustellen; es gelang ihm endlich, eine Guttapercha-Romposition zu bereiten, welche — so viel sich bis jest ergab — keine Berwandtschaft zum Wasser hat. Dieser Uebezzug, welcher ohne Zweisel völlige Sicher-

Dieser Uebezzug, welcher ohne Zweisel völlige Sicherheit darbietet, wird jest für die Drähte aller elektrischen Telegraphen angewandt, welche die preußische Regierung

herstellen läßt.

Aller zu diesen Leistungen verwendete Aupferdraht wurde mittels einer einzigen Maschine überzogen, welche aus einem horizontalen Cylinder mit einem beweglichen Kolben besteht. Eine Kammer am Ende dieses Cylinders ist mit 16 Löchern durchbohrt, von denen 8 durch den Boden gehen und denselben Durchmesser wie der Draht selbst haben; die übrigen 8 gehen durch die obere Seite, besinden sich den im Boden angebrachten Löchern genau gegenüber und haben den Durchmesser, welchen der überzogene Draht bekommen soll.

Man ftedt 8 einzelne Drahte durch die Bodenlöcher; der Chlinder wird maßig erwarmt und mit der Guttapercha-Romposition gefüllt, worauf man den Kolben vorwarts treibt; indem derfelbe die halbfluffige Maffe durch die größeren Löcher preßt, reißt fie die überzogenen Drähte merkwürdig schnell mit sich; der Draht selbst wird dabei nur in Folge seiner Adhäsion zu der ihn umgebenden Guttabercha berausaetrieben.

Bo ber überzogene Draht burch große Fluffe, wie bie Elbe, Wefer 2c., geführt werben mußte, ichloß ihn herr Siemens in eiferne Rohren ein, um ihn gegen

Beschädigung ju fichern.

## Die Jfolirung der Rupferdrähte mittels Guttapercha,

nach Baron v. Gerebeim ju Bien.

Eine andere Reihe von Berfuchen und Erfahrungen über die Anwendung der vulkanisirten Guttapercha zur Isolirung der Kupferdrähte hat der Baron v. Gersheim in Bien gemacht, und in der Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Bereins, 1850, Rr. 9, mitgetheilt.

Die Guttapercha hat in ihrer ursprünglichen Sestalt eine gestammte, gelblichweiße, bis in's Dunkelchocoladebraun spielende Farbe, ist jedoch immer mehr oder weniger mit Erde, Sand, Holz und Blättern verunreinigt, und enthält stets eine bedeutende Menge Wasser, so daß nach Befreiung dieser mechanisch beigemengten Stosse und nach dem Schmelzen eine kompatte schwarzbraune Masse mit einem Verluste von 26—29 Proc. gewonnen wird. Bei diesem Berluste sind 2½—3 Proc. Wasser und ein sehr flüchtiges Harzöl inbegriffen.

Das Schmelzen der Guttapercha muß mit größter Borficht und gewiffen handgriffen vorgenommen werden, indem sonst leicht ein Berbrennen oder Zerseten derselben erfolgt, wodurch dieselbe ein klebriges Wesen an-

nimmt.

Die ganz gereinigte wafferfreie Guttapercha befist eine duntle schwarzbraune Farbe, hat große Festigkeit

und Clafticitat, und wenn fie mit einem icharfen Deffer geschnitten wird, ein specartiges Aussehen und isolirt

Die Eleftricitat gang vorzüglich.

Nach Berlauf von mehren Monaten läuft jedoch die Oberfläche der wasserfreien Guttapercha auf einer Schnittstäche bedeutend früher an, nicht unähnlich den reisen, frischen Pflaumen, was ein Hobrat zu sein scheint und den Beweist liefern dürfte, daß dieser Körper ein beständiges Streben, Wasser zu absorbiren, hat; denn Stüde, bei denen die Entwässerung durch Schmelzen nicht auf den möglichst vollommenen Brad getrieben wird, sind zwar ebenfalls elastisch und kompakt, jedoch von lichtbrauner Farbe, und bei solchen Stüden konnte herr v. Gersheim bisher noch keine Aenderung wahrnehmen, außer wenn dunkle Abern, folglich ganz entwässert Theile vorkamen. Bei solchen Abern zeigte sich die erwähnte Aenderung, und die Isolirung war bereits merklich schwächer.

Die oben beschriebene gereinigte Guttapercha besteht aus reiner Guttapercha, Pflanzensäure, säuerlichem Waffer, Kafein, einem in Aether löslichen gelblichen Harze und einem in Alfohol löslichen Harz, sowie aus einer be-

trächtlichen Menge Extractivftoff.

Die mit Aether und Altohol behandelte, in Schwefeltohlenstoff gelöfte, mit Altohol gefällte und gewaschene, bei 80 Grad R. getrodnete Guttapercha, gab bei ber

Analyse 86,5 Rohlenstoff und 13,5 Bafferstoff.

Guttapercha zeigt fich also ziemlich gleich zusammengesett wie Kautschut, welcher nach Faraday 87,2 Kohlenftoff und 12,8 Wasserstoff enthält; sie unterscheidet sich aber von letterem durch ihre geringere Elasticität und durch die Eigenthumlichkeit, bei 80 Grad R. plastisch zu sein, bei gewöhnlicher Temperatur aber wieder fest zu werden.

Die Guttapercha löst sich in Terpentin\*, Harze, Guttapercha-, Theer-, Del- und Chlorwasserstoff-Tereben auf; bei diesen Lösungen bleibt nach dem Berdampfen der Lösungsmittel oder durch Källen der Guttapercha stets

Schauplay, 201. Bb. 2. Aufl.

eine Menge bes Löfungsmittels in berfelben gurnd, welsches fich nicht ohne Zerfenung ber Guttapercha abscheiben läßt; eine vollfommene Löfung erhalt man burch Chloroform und Schwefeltohlenstoff; aus dieser kann fie unverandert mit Altohol gefällt werden, aber fie bleibt nach

ber Berflüchtigung bes Lofungemittels jurud.

Eine entwässerte und gereinigte Guttapercha-Auflösung mittels Chloroform, oder besser mittels Schwefelkohlenstoff, klärt sich nach circa 2 Tagen auch in dem koncentriviesten Zustande vollkommen, indem der braune Extraktivstoff zu Boden sinkt und die Auflösung eine durchscheinende, lichtgelbe Farbe erhält. Wird sofort das Lösungsmittel von einer solchen Auflösung entfernt, so bleibt die Guttapercha als eine schmuzigweiße, durchscheinende, fehr elvstische kompakte Masse zurück, welche ein vorzügsliches Isolirungsmittel der Elektricität ist.

Doch auch bei diesem Körper zeigt sich die oben erwähnte Beranderung der Oberstäche nach wenigen Wochen. Gewöhnliche, wasserhaltige, ungeschmolzene Guttapercha bleibt in den Auflösungen stets dunkelbraun und klart fich nicht, ausgenommen in äußerst verdunntem Zustande.

Die Guttapercha läßt sich viel schwerer mit Schwefel verbinden (vulkanistren), als Rautschuf, und sie wird nicht wie dieser dadurch verbesseit, sondern gewiß nur verschlechtert, indem der Schwefel ihr die Festigkeit benimmt und eine sehr schwefel ihr die Festigkeit benimmt und eine sehr schwesel sersetzung derselben bewirkt. Selbst die Beimegung von nur 1—3 Proc. Schwefel entfärbt nicht nur die dunkelste Guttapercha, sondern verändert sie in einen sehr wenig elastischen und kompakten, lichten, schwuziggelben Körper, welcher zwar auf den Schnittslächen eine Art metallischen Glanz hat, jedoch sehr schwell auf der übrigen Obersläche mit einem weißlichen Bulver bedeckt wird, welches aus Schwesel und zersetzte Guttapercha besteht.

Dieses weiße Bulver entsteht schneller und in größerer Menge, je mehr die Guttapercha geschwefelt wird. Ift dieses Ausscheiden einmal eingetreten und die Guttapercha langer der Feuchtigkeit ausgesetzt, so verliert sie

bebeutend an Isolitungsfähigkeit ber Elektricität, und es ist dahet zu vermuthen, daß sich in die freien Räume, aus welchen der Schwefel getreten ift, Wasser eindrängt.

Bei dem Bulkanisiren entsteht schwestige Saure, welche ohne Zweifel auch das Entfarben der Guttapercha bewirkt und gewiß die schwellere Zerfetzung derselben befordert, indem sie durch Aufnahme von Sauerstoff zur Schwesfelsaure sich umwandelt.

Daß dadurch bie Isolirungefähigkeit beeintrachtigt wird und, wenn auch nicht schnell, am Ende ganz auf-

boren muß, ift augenscheinlich.

Werden zur Lösung der Guttapercha mittels Schwefeltohlenstoff einige Grane Schwefel beigemischt, so entfärbt sich, vorzüglich bei Anwendung von Schwefelblüthen, die braunste Lösung. Selbst durch Schwefelblüthen, die braunste Lösung. Selbst durch Schwefelbohlenstoff gelöster Schwefel entsatzt dieselbe nicht allein, sondern zeigt nach dem Berdampfen des Lösungsmittels dieselben Eigenschaften, wie die mit einer gleichen Menge
Schwefel vulkanisite Guttapercha.

Durch Einkneten in erhöhter Temperatur bildet fich namlich bei circa 5-8 Atmosphären Druck ein viel weischeres, wenig elastisches, lichtes und je nach dem Quan-

tum Schwefel ein leicht gerfegbares Produtt.

Berden in die Guttapercha 4—6 Proc. Schwefel bei einer Temperatur von 70° R. ohne Anwendung von Hochdruck eingeknetet, so bekommt das Gemisch eine schwuziggelbe Farbe und ist von weicher, klebriger Beschaffenheit. In diesem Zustande isolirt dieser Körper die Elektricität gut, wird aber schon nach 1—2 Monaten spröde und brüchig und verliert seine Isolirungssfähigkeit.

Merkwürdig ist es, daß, wenn der Lösung der Gutstapercha durch Schwefelkohlenstoff auch nur wenig Schwefel beigemischt wird, derselbe die Scheidung des Extrastivstoffes mit einem Harz, welches sich in Alkohol löft,

nebft dem Rafern vollkommen berbeiführt.

Die obere durchscheinende Schicht nimmt eine schwach gelblichweiße Farbe an, und felbst bei fehr koncentrirten

Auflösungen sieht man nach langem ruhigen Stehen das partienweise Ausscheiden von dunkelgefärbten Wassen; ohne Zweisel ein Beweis, daß der Schwefel zersegend auf

die Guttapercha einwirft.

Ein Gleiches nimmt man wahr, sobald man in schmelzende Gutta auch nur die geringste Menge Schwefel, 3. B. 4 Broc., beimegt; denn in demselben Augenblicke zieht fich diese, gleichwie bei der obigen Ausschlicke zieht fich diese, gleichwie bei der obigen Ausschlich in unzählige seste, dunkte, kleine Knoten zusammen, die mit der größten Mühe weder zu vertheilen, noch herauszubringen sind, und auch die beste Guttapercha verliert dadurch bedeutend an Güte.

Ift der Schwefel nicht früher durch Aneten bei einer Temperatur von ca. 70—80° R. möglichst gleichmäßig beigemengt, sondern wird er auf schmelzende Guttapercha gegeben, so zersest sich die Stelle, wo der Schwefel hinkommt, dermaßen, daß dieselbe verbrennt und eine klebrige, theerartige, schwarze Masse bildet, welche, wenn sie nicht sogleich entfernt wird, alle übrige Guttapercha

verdirbt.

Da die Guttapercha vulkanifirt zum Ueberziehen der Telegraphendrähte verwendet wird, so ift es von besonderer Bichtigkeit, die richtige Quantität des beizumengenden Schwefels zu treffen, um ein für die Dauer

brauchbares Produtt zu erzielen.

Wollte man zu diesem Zwecke etwa 3—5 Procent Schwefel zusehen, so würden diese die Guttapercha zu einer weichen, schmuziggelben Masse umwandeln, die in sehr kurzer Zeit ganz unbrauchbar wird. — Rur wenn man einer wassersien (nicht blos von dem mechanisch beigemengten Wasser befreiten), geschmolzenen Guttapercha auf 100 Pfd. circa 1—8 Loth Schwesel beimengt, kann man das verlangte Produkt darstellen.

Bulkanisirte Guttapercha verliert indessen nicht nur immer mehr und mehr die Jsolirungsfähigkeit, sondern sie wirkt auch nachtheilig auf die Kupferdrähte, indem diefelben sich bald mit Schwefelkupfer überziehen, wodurch

die Leitungefähigfeit geschwächt wird.

Selbst nach einigen Wochen kann man diese Aenberung entdeden, so wie auch in circa 1 Monat die Guttapercha, in welcher der Draht gelegen ift, auf eirea 1 bis 1 Linie tief von Schwefelkupfer durchdrungen ist.

Berginfte Eisendrahte murden diese Beranderungen nicht erleiden, wenigstens nicht in einem so hohen Grade, weil metallisches Bint mit Schwefel schwer zu verbinden ift, abgesehen davon, daß die Telegraphenlinien dadurch

viel billiger zu fteben famen.

Daß die vulfanisirte Guttapercha auf die Dauer bas gehoffte Resultat nicht liefern wird, ist mit Sicherbeit anzunehmen. Mit in Metallröhren (Eisen oder Blei) gelegten, mit einer Komposition von Guttapercha, Theer ze. überzogenen verzinkten Eisendrähten wurde man zweiselsohne mit bedeutend geringeren Kosten ein sicheres Resultat erreichen und wurde nicht nöthig haben, bedeutende Summen für Kupfer und Guttapercha ins Ausland zu senden.

Asphalt verbindet fich fehr vortheilhaft mit der Guttapercha, erhöht die Isolirungsfähigkeit und verhindert

die Berfegung.

Das Uebergiehen der mit Guttapercha ifolirten Telegraphendrähte mit Blei, nach John Chatterton zu Birmingham.

Ein sehr zweckmäßiges Berfahren, die mit Guttaspercha isolirten Telegraphendrähte mit Blei zu überziehen, hat John Chatterton zu Birmingham erfunden.

Bir beschreiben biefes Berfahren nach Dingler's po-

lptechn. Journal, Bd. CXXIV, G. 265 ze.

Der Erfinder bemerkt, daß man zwar früher ein Drabtseil um ben Guttapercha-Ueberzug widelte, daß aber bas wahrscheinliche Eindringen von Luft und Waffer zwischen die einzelnen Drabte des Seils einen Einwurf

gegen dieses System bildet. Es ist ferner vorgeschlagen worden, die Guttapercha in eine bleierne Röhre einzuschließen; dabei ist es aber nothwendig, daß das Metall in dichter und gleichmäßiger Berührung mit der Guttapercha sei, und diese könnte nur auf eine wirksame Weise erreicht werden, indem man die Röhre, im Augenblick ihrer Bildung, über den Guttapercha-Ueberzug zöge, wobei jedoch das Metall eine so hohe Temperatur haben müßte, daß es die Guttapercha beschädigen würde.

Diese Schwierigkeit wird durch die vorliegende Erfindung beseitigt, indem mittels eines geeigneten Dechanismus die Bleirohre im Augenblick ihrer Entstehung so abgekühlt wird, daß fie fich über den Guttapercha-

Uebergug legt, ohne ihn zu beschädigen.

Fig. 37. stellt die hierzu dienende Maschine im Grundriß dar, A ist dasjenige Ende einer Maschine zur Berfertigung bleierner Röhren mit Hulfe der hydraulischen Presse, an welchem die Bleiröhre zum Vorschein kommt.

Aa ift ein langes, rektangulares Bestell, welches bie

bingutommenden neuen Theile enthält.

B, B eine Reihe in Diesem Gestell gelagerter und ungefähr 15 Boll von einander entfernter Frittionsrollen; C der mit Guttapercha überzogene und in die Bleirobre einzuschließende Draht, welcher auf den Rollen B1, B3, B3, B4 . . . . liegt; D das Ende des Rerns, über melchem die Bleirohre gebildet wird; E ein dunner Draht, ber C und D verbindet und über die Rollen B10, B9, B8, B7, B6 läuft; F ein beständig von kaltem Baffer burchströmter Trog, in welchem ber zwischen B' und Be befindliche Theil des Berbindungsbrahtes eingetaucht ift; G eine bolgerne Trommel, welche dicht vor dem Waffertrog an eine vierectige Achse befestigt ift, und in geschlip ten Lagern ruht, fo daß fie in die Bobe gehoben und nach Erforderniß gang entfernt werden tann; H, ein an bas eine Ende der Trommelachse befestigtes Stirnrad, welches in ein Getriebe an bem Ende einer zweiten Achfe H2, greift, Die an ihrem andern Ende mit einer Rurbel, X, perfeben ift.

Folgendes ift das Arbeitsverfahren mit diesem Apparat. Die Bleirohre bewegt fich, indem fie durch den hydraulischen Druct von bem Kern entfernt wird, langs bes Berbindungsdraftes E burch ben Baffertrog F, von ba nach dem mit Guttapercha isolirten Draht C.

Während diefer Zeit ift fie bereits fo abgefühlt, daß fie ohne Gefahr mit der Guttavercha in Berührung ge-

bracht merben fann

hier ift an der Rohre eine Rette oder Schnur befeftigt, mittels beren fie leicht über ben isolirten Drabt

geleitet werden fann.

Rachdem auf biefe Beife eine gegebene gange bes isolirten Drabtes mit der Robre überzogen ift, wird das Sanze abgeschnitten und burch ein Zieheisen M oder ami= fchen kannelirten Balgen hindurchgezogen, wodurch eine vollkommene Berührung zwischen Metall und Guttapercha bewirkt wird. Ist die Trommel angefüllt, so hebt man sie heraus und ersest sie dnrch eine leere.

Um zwei auf Diese Beife isolirte und geschütte Drabt= langen zu vereinigen, schneidet man an ben zu vereinigenden Enden, auf die Strecke von einigen Zollen, Blei und Guttapercha hinweg, und legt dadurch den Kupferbraht bloß; dann bindet, dreht oder lothet man die bei den Drabtenden zusammen und giebt ihnen einen Ueberjug aus Guttapercha von gleichem Durchmeffer wie bie Bleiröhre; hierauf schiebt man eine ungefähr 5 Zoll lange Bulle uber bie Enden und lothet fie mittele bes Lothrohre an die Bleirobre, mogu eine leichtfluffige Legirung bient.

Sobald die Fuge fertig ift, besprengt man fie mit taltem Wasser, um die Beschädigung ber Guttapercha burch die Sige ju verhuten. Auf gleiche Beise tann eine beliebige Angahl von Drabtstuden gu einem einzigen Drabt vereinigt werden. Will man zwei oder mehre Drabte in eine Röhre einschließen, so isolirt man jeden Draht einzeln mit Guttapercha und dreht dann alle Drahte in ein Tau zusammen, welches in eine bleierne Röhre eingeschlossen mird.

Die Jsolirung der Rupferdrähte mittels Guttapercha, nach Steinheil.

Ueber bas Berfahren, Rupferdrahte mit Guttapercha au übergieben, bemerkt Serr C. A. Steinbeil Rob

genbes \*).

Fonrobert und Prudner in Berlin haben bis jest alle zu den preußischen Staatstelegraphen verwendeten Drähte zu unterirdischen Leitungen geliesert. Die Kupferdrähte, aus bestem russischen Bastotupfer, wurden früher per Centner mit 49 Thir., jest mit 48½ Thir. bezahlt. Nach Bertrag sollen 100 Fuß preuß. dieses Drahtes nicht weniger als 65 Lth. und nicht mehr als 67 Lth. wiegen.

Rürzere Stücke bes Drahtes als von 500' werden nicht angenommen. Löthstelle darf an dem Drahte keine vorkommen. Er soll vor dem Umpressen mit Guttapercha weich sein, daher er zulest ausgeglüht wird; die Abliefernung erfolgt auf hölzernen haspeln. Jede splitterige unganze Stelle genügt, den Bund (in der Regel 1000

bis 2000' lang) jurudjuftellen.

Die Guttapercha, mit welcher die Drahte umprest werden, muß vorzüglich gereinigt und gut bearbeitet, hauptsächlich aber völlig entwässert werden. Rur dadurch wird sie frei von Poren und völlig isolirend. Der Berlust hierbei ist circa 25 Proc. Die Originalblöde Guttapercha werden erst klein geraspelt, dann in heißes Wasser eingeweicht. Dabei seben sich Sand, Kohlen und fremdartige Beimischungen zu Boden.

Die Maffe tommt jest zwischen Rauhwalzen, und wird flein zerriffen. Die Spane werben nun zwischen Balzen, welche durch heiße Eisenkerne erwarmt find, in ganz bunnem Zeuge ausgewalzt. Dabei fpringen alle

<sup>\*)</sup> Polytechn. Centralbl. 1850. Lief. 16, S. 989 ff.

noch darin befindlichen Unreinigkeiten heraus. Die Zeuge werden jest auf heißeren Walzen wieder verarbeitet zur vollständigen Mengung und zur Berdampfung des Wassers. Man läßt die Masse so lange unter beständigem Zusammenschlagen durch die Walzen laufen, dis sie ein schocolade oder kastanienbraunes, ganz homogenes Ansehen

gewinnt.

Dir Temperatur wird fo boch gehalten, als es ohne Ankleben des Stoffes an den Walgen thunlich ift. Die fo bearbeiteten Quantitaten in Bopfen von 6 bis 8 Bfb. werden warm zerschnitten, abgewogen und fo porbereitet jum Beimengen von 3 bis 5 Broc. Schwerelbluthe. Der Schwefel wird mabrend des abermaligen Durchmalgens in abgewogener Menge auf die abgewogene Guttavercha-Maffe allmalig eingestreut und völlig gleichformig burch Auswalzen eingemengt. Die fo begrbeitete Daffe. in Form von Bopfen, tommt nun in einen Sochbruckteffel und wird hier einer 8 Atmosphärendruck entsprechenben Temperatur ausgesett. Dabei geht ber Schwefel eine innige Berbindung mit der Guttapercha ein, in Rolae welcher lettere ihr Unsehen völlig andert und nun bunkelarau wird. Zugleich bewirkt die bobe Temperatur. daß die lette Spur von Feuchtigkeit in Form von Bafferaas entfernt wird.

Ein besonderes Geblafe (Bentilator) ift angebracht, um die mit den Bafferdampfen entweichenden schwestigen

Bafe aus dem Bebaube gu entfernen.

Diese vulkanisirte Raffe kommt nun in den zum Umpressen der Drafte bestimmten Apparat. Es ist dieß ein circa 8' langer, 8" weiter, sehr starker Cylinder in horizontaler Lage. Eine 4" dide Schraubenspindel druckt den Kolben langsam in die Masse. Die Bewegung der Spindel ist mit 10 Pferdekraften durch Bersehung bewirkt. An dem vorderen Theile des Cylinders ist der sehr massiv gearbeitete Kopf mit den Mundstüden angebracht.

In diesem Ropfe sind bei der einen Maschine 6, bei der andern 9 Mundftude angebracht. Eben fo viele

Drabte werden alfo gleichzeitig von der Maschine umpreßt. Die Maschine kommt aus dem Chlinder a (Fig. 38) und kann durch den konischen Raum b entweichen. Durch die Mitte dieses Raumes ist aber von unten der Drabt e durch ein karkes Metallstück, d. d., durchgeführt, so daß die Masse, welche bei e mit dem Drabt aus dem Mundstück hervortritt, den Drabt ungemein sest umschließt und mit sich durchpreßt.

Dabei ist zu bemerken, daß der Draht in der Sekunde eirea einen Zoll fortrückt und daß die Temperatur nicht zu hoch gehalten werden darf, weil sonst die Masse

nicht hart und dicht genug wird.

Man ermißt dieß am besten aus dem Ansehen der Umpressung, welche auf der Oberfläche nicht glatt, sondern flammig und uneben aussieht, wie sich ein sehr

gaber Teig bei ftarfer Pression geftaltet.

Befondere Borsicht ift nöthig beim Einlegen der Masse in den Cylinder, um wo möglich alle Luft wegzubringen. Denn eingeschlossene Luft beschädigt das Fabritat, indem jede Luftblase vor dem Mundstück mit Knall zerspringt. Biele Luft, die nicht ganz dis jest entsernt werden kann, entweicht auch nach unten, wo die Drahte eingeführt werden.

Die umpreften Drahte gehen jest nach oben erft über einen naffen Schwamm zur Abkühlung und zwischen Tuchligen; in der oberen Etage aber, wo sie schon mehr Festigkeit gewonnen haben, über naffe Rollen und Schwamme, etwa 60' weit, wo sie sich auf einen Haspel

aufwinden.

Sie werden nun auf einen zweiten Hadpel übergewunden und dabei, wo es nöthig ift, ausgebeffert. — Dazu bedient sich der Arbeiter einiger in einem Kohlenbeden erhipter Eisen und vorräthiger Streifen der Maffe, welche ebenfalls vorher an dem Feuer erweicht und so, wo es nöthig ift, angelöthet werden.

In diesem Saspel ift zur Brüfung des Drabtes an der einen Grundfläche ein Bleiring eingegoffen. Der Anfang der Drabtrolle wird metallisch mit diesem Ringe

verbunden. Wenn man nun den einen Pol eines galvanisirten Elements an den Bleiring bringt, den andern Pol aber an das Ende der Drahtrolle, so ist klar, daß der Draht den Schließungsbogen des Elements bildet und daß also ein galvanischer Strom durch denselben geht, wenn er nicht unterbrochen ist. Dieser Apparat dient aber auch, um zu untersuchen, an welcher Stelle die Isolirung etwa noch mangelhaft ist.

Die Fabrikation der Telegraphenseile für unter Wasser fortzuführende Leitungen, nach Felten und Guilleaume.

Wo die Telegraphenlinien Flüsse, See'n und Meeresarme durchschen, bietet die sichere und dauerhafte Herstellung der Leitung bekanntlich mancherlei Schwierigsteiten. In den meisten solchen Fällen hat man es schon seit einigen Jahren vorgezogen, den mit einem isolirenden Ueberzuge versehenen Leitungsdraht quer hindurch von einem Ufer zum andern auf den Boden des Bettes zu versenken.

Die Guttapercha hat sich für diesen Zweck, nach den bis jest vorliegenden Ersahrungen, als brauchbarer und dauerhafter Jolator bewährt; sie wird im Fluß= wie im Meerwasser liegend nicht spröde und brüchig, wie es der Fall ist, wenn sie von seuchter Erde umgeben ist.

Es werden Drahtseile angewendet, in welche als Seele ein oder mehre mit Guttapercha überzogene Kupferdrähte eingelegt sind. In dieser Weise sind die Meeresleitungen von der englischen Küste nach Frankreich, Belgien und Holland, die zwischen Schottland und Irland, die durch den großen und kleinen Best und viele andere ausgesuhrt, und auch zu zahlreichen Flußübergängen in Holland und Deutschland, England u. s. w. sind ahnliche Seile angewendet worden.

Die erste Anforderung, die man an ein Telegraphenfeil stellen muß, ist: daß die darin enthaltenen Leitungsbrähte den galvanischen Strom gut leiten, und daß sie gut isolirt seien. Es muß daher der Rupferdraht einen angemessenen Durchmesser besitzen und der Ueberzug muß aus gut isolirender Masse, frei von Voren und unganzen Stellen, und überall von gleicher Dicke sein, so daß der Draht genau in der Achse der Guttaperchaschnur liegt; zur größeren Sicherheit wird deshalb der Guttaperchalleberzug in zwei koncentrischen Lagen umgelegt.

Üeberdieß muffen sowohl Rupfer als Guttapercha frei von allen fremdartigen Beimischungen sein, welche beim Rupfer Brüche und bei der Guttapercha Riffe und unganze Stellen herbeiführen, oder die Leitungsfähigkeit des ersteren und das Isolirungsvermögen des letzteren beeinträchtigen könnten. Der mit Guttapercha überzogene Draht, wie er gewöhnlich verwendet wird, besitzt einen Durchmeffer von etwa 3,5 preuß. Linien, während der Durchmeffer des Rupferdrahtes selbst 0,75 bis 1,0 preu-

Bische Linien beträgt.

Bas das Seil oder vielmehr die Seilhulle felbst betrifft, fo muß diefelbe junachft bem Geile eine folde Schwere geben, bag es am Boden bes Bemaffere aud obne besondere Belastung festliegt und nicht so leicht durch Wellenschlag und Strömung bin und ber getrieben wird: fie muß ferner eine nicht unbedeutende Bieafamfeit befigen, damit bas Seil fich ben Rrummungen bes Flufbettes und der Uferboichungen anschmiege, und bamit es auch fur ben Transport in Ringe gelegt werden tonne, ohne bag die Guttapercha-Abern babei Schaben leiden; fie foll endlich bem inneren Leitungedrabte volltommen Sous gegen alle außere Beschädigungen verleiben, alfo namentlich gegen bas Abreiben und Durchschneiden des isolirenden leberzugs durch scharfe Steine und Giefchollen, gegen Beschädigung durch Stofe ber Schifferhaten, endlich gegen ichabliche Ausredung und Berreigung bei außergewöhnlichen Anspannungen bes Geiles durch Strömung und Wellenschlag oder durch antreibende Giefchollen und bis zu einem gewiffen Grabe auch gegen Berreigen durch anhangende Schiffsanter.

Um dem Leitungsseile diese Eigenschaften zu ertheilen, muffen die gesammten Eisendrähte der Seilhulle eine Tragfähigkeit besigen, welche bei der größtmöglichsten Anspannung eine vollkommene Sicherheit gegen das Zerreisken bietet, und damit diese Tragfähigkeit nicht mit der Zeit durch Orydation der Drabte geschwächt werde, werden dieselben zweckmäßig mit einem Zinküberzuge ver-

feben.

Die einzelnen Drahte, resp. Ligen der Seilumspinnung muffen fest an einander schließen, damit eine Ausredung des Seiles nicht möglich sei und eine Anspannung der Leitungsdrähte selbst völlig verhütet werde; und um ein solches dichtes und festes Schließen der einzelnen Drahte, resp. Ligen zu erzielen, ist es nöthig, daß ein richtiges Berhältniß zwischen der Dicke und Anzahl der Orahte zur Dicke der Ligen sowohl, als zwischen dem Durchmesser und der Anzahl der Ligen, resp. Drahte zu dem Durchmesser und der Anzahl der Ligen, resp. Drahte zu dem Durchmesser des zu umspinnenden Kernes stattsinden. Bei gegebenem Durchmesser des Kernes, der Dicke des Drahtes, resp. Lige und dem Winsel der Seitenspirale läßt sich mittels einer einsachen mathematischen Formel leicht die Anzahl der nöthigen Drahte, resp. Ligen sinden

Die Guttapercha-Abern, deren fast immer mehre vorhanden sind, muffen das Seil in gerader Linie durch-laufen, ohne im Geringsten um einander gewunden zu sein. Durch ein solches Zusammenwinden und Berseilen derselben wurde leicht schon bei der Fabrikation selbst oder beim späteren Gebrauche ein Zerquetschen der Guttapercha oder ein Zerbrechen des Kupferdrahtes herbeigeführt

werben.

Man hat auch Sanffeile zu Telegraphenleitungen benutt; indeß erwiesen sich solche wegen ihrer Clasticität völlig unbrauchbar; bei einigermaßen starker Anspannung derselben riffen die darin enthaltenen Leitungsdrähte, wiewohl das Seil selbst außerlich unverlett schien.

Um den für die Klufübergange bestimmten Telegraphendrabtseilen die nothige Biegsamfeit zu ertheilen, muß einestheils die Seilumfvinnung aus Liken von dunnem Eisendrabt bestehen und anderntheils muß eine ftarte Lage eines weicheren Rorpers zwischen ber außeren harten Drabthulle und ben inneren weichen Guttavercha - Abem porhanden fein.

Letteres ift beshalb bringend nothig, weil beim Die gen bes Seiles bie Drabthulle einen bedeutenden Drud auf den Kern deffelben ausübt, so daß ohne eine weiche Amifchenlage von binreichender Dide leicht ein Bruch ber Rupferdrähte ober eine Zerquetschung der Guttapercha er-

folgen murde.

In der Rabe der Ufer worden die Seile durch auf geschobene Röhren oder aufgeschraubte Panger von Gub eisen gegen Berletung burch Stoke mit Schifferhaten noch mehr gefichert.

Die Anfertiaung ber Telegraphenseile beginnt ftets mit einer genauen Prüfung der zu verwendenden Leitungsbrabte auf Leitungefähigkeit und Ifolation.

Bu bem Ende werden dieselben mehre Tage hindurch in Baffer gelegt und alebann mittele einer den Berhallniffen entsprechend ftarten Batterie und eines moglichft empfindlichen Galvanometere geprüft. Rur, wenn fie fich dabei vollkommen fehlerfrei erweisen, find fie jur weiteren Berarbeitung brauchbar.

Die Sanfgarnumwidelung besteht aus einer Angahl einzelner Käben, welche fich nach der Babl ber ju be-

widelnden Leitungebrahte richtet.

Die Faden befinden fich auf Meinen Bobinen, Die in den Beripherien zweier parallelen Scheiben ihre Lager haben. — Beibe Scheiben figen auf einer gemeinfamen Durch Diefe hohle Achse merden die Guthoblen Achie. tapercha-Abern bindurchgeführt und beim Austritt von ben Sanffäben umsponnen.

Parallel den Guttapercha-Adern laufen einzelne Sanfschnure, Trenfen genannt, um die durch die Rundung ber Drabte entstehenden 3mifchenraume auszufullen und

bem Bundel bie Form eines volltommen runben enlinbrifden Stranges ju verleiben. Der Strang wird von der Maschine durch die hable Achse gezogen und die Gesischwindigkeit, mit der dieß geschieht, ftebt mit der Ans gabt ber Umdrehungen ber Umwickelungescheiben in einem bestimmten Berhältnif, welches je nach ber Dide bes

Stranges verschieben ift.

Die Sanffaben und Schnure find aus rheinischem Schleifhanfe gesponnen und nachher getheert. Sanf befigt por allen anderen Sorten die Eigenschaft, im getheerten Buftande im Baffer an Festigkeit ju gewinnen. Neuerdings bat man ftatt bes Theers zu diefem Zwede ein Gemenge von verschiedenen anderen Gubstanzen angewandt, welches auch im Baffer erharten und eine fast mafferbichte Krufte um die Guttabercha Mern bilden foll.

Bon ersterer Maschine fommend, läuft ber Strang in die hoble Achse der Drahtumspinnungsmaschine, durch welche die Umbullung mit einzelnen Gifendrahten ober Ligen bewirkt wird. Diefe Maschine ift abnlich wie die porige tonftruirt, nur daß fie in allen Theilen größere

Dimenfionen befist.

Durch große Seilscheiben wird das fertige Seil von der Maschine felbst herausgezogen. werden durch Dampftraft bewegt. Beide Maschinen

Die Mehrzahl der von Felten und Guilleaume fabricirten Telegraphenfeile find mit einer bulle aus zu Liten ober Schnuren gebrebten fcmachen Gifenbrahten

verfeben.

Diese Konstruktion gewährt die größte Sicherheit, ba es nie vorkommen tann, daß eine ganze Lige, welche aus mehren Gifenbrahten besteht, durch einen Raltbruch Des Gifens fpringe, und follte ein einzelner Draht reigen, fo ift derfelbe mit den andern fo verflochten, daß er fich nicht vom Seile trennen fann.

Dieser Fehler fommt jedoch bei ben Seilen fehr baufig vor, wo einzelne bidere Gifendrahte die Stellen ber Lipen vertreten. Zerbricht hier einer oder mehre diefer Eisendrahte, so werden solche fich vom Seile auf eine ziemliche Strede lostrennen, ba jeder der Drahte durchaus für fich liegt und in gar teiner Berbindung

mit ben andern ftebt.

Das Seil wird dann seine richtige Konstruktion verlieren, und wenn es an einer solchen Stelle von einem Anker erfaßt wurde, so mußte es sich bedeutend längen, weil die Drabte sich ohne Schluß besinden, und dieß wurde ein Zerreißen der Leitungsdrähte zur Folge haben. Die Seile mit einer einsachen Drahthülle von didem Eisendrahte haben überdieß nur wenig Biegsamkeit und lassen sich deshalb auch schwieriger handhaben. Die erstere Konstruktion ist zwar die kosstspieligste, aber auch die zwedmäßigste und dauerhafteste, und wird trop der Mehrstoften im Gebrauche für Flüsse die beste Rechnung liefern.

Für Meerleitungen thun die Seile mit den dickeren Eisendrähten ihren Dienst, weil dort eine Anspannung des Seiles selten vorkommt und dann auch nicht so schädlich wirken kann, als in den Flüssen, wo die Seile mittels Ketten an Pfählen befestigt find, welche im Flusbette eingerammt stehen und so stets auf kurze Streden

die gange Anspannung zu tragen baben.

Auch sind der bedeutenden Mehrkosten wegen die Seile der Litenkonstruktion für's Meer, wo die Längen stets groß sind, nicht gut anwendbar. Denn Seile in dieser Art mit Liten von verzinktem Eisenbrahte und vier Leitungsdrähten mit doopelter Hansumwicklung kosten für den laufenden Fuß preußisch eirea 22 Sgr., während der laufende Fuß desselben Seiles, wenn es blos mit diden verzinnten Eisendrähten umsponnen ist, nur eirea 13 Sgr. kostet.

Bei Anwendung unverzinkter Drafte stellt sich der Preis für erstere Konstruktion auf eirea 18 Sgr. pro Fuß und für die andere auf 11 Sgr. pro Fuß; doch steigt und fällt dieser Preis mit den Preisen der verwendeten Rohmaterialien. (Eisenbahnzeitung, 1854, Nr. 39.)

Die Neberziehung der Rupferdrähte der elektrischen Telegraphen mit Guttapercha in der Fabrik der Londoner Gutta-Percha-Company.

Dieselbe erfolgt auf folgende Beise: Auf einen Streifen von Guttapercha werden mehre Drähte neben einander gelegt und hierauf ein zweiter Guttaperchastreisen darüber gelegt; sodann läßt man das Ganze durch zwei polirte ausgerinnte Balzen gehen. Dabei preßt der Druck die Guttapercha dicht an die Drähte an, während die zwischen den Kannelirungen vorstehenden Känder so tief in die Guttapercha einschneiden, daß sie leicht in einzelne Theile getrennt werden kann, von denen jeder einen Draht umschließt. (Knigh's Curiosities of Industry, III.)

Maschine zum Ueberziehen von Drähten mit Guttapercha und zur Fabrikation von Guttapercha-Röhren.

Von Siram Butchinfon in Paris.

(Patentirt für England am 27. September 1862.)

In dem vertikalen Längenschnitt, Fig. 115 der zugehörigen Abbildungen dieser Maschine ist A ein auf dem gußeisernen Bett D horizontal liegender Chlinder, dessen Kopf A' innerlich konisch geformt ist, damit eine Berstopfung der Ziehsorm C durch das durchgehende Kautschuf, Guttapercha u. dergl. möglichst verhütet werde. — Die Form C' kann gegen andere dem jedesmaligen Drahtsquerschnitte entsprechende Formen ausgewechselt werden; ihr hinteres Ende ist bei a ebenfalls konisch ausgebohrt, im Anschluß an die konische Bohrung des Chlinders; ihr vorderes Ende hätte eine dem äußern Durchmesser des überzogenen Drahtes oder der Röhre entsprechende chlindrische Bohrung.

Schauplay, 201. Bd. 2. Aufl.

Am hintern Ende des Cylinders ist die Deffnung C, durch welche die Guttapercha von oben eingetragen wird. Bon da bis zum vordern Ende ist der Cylinder von einem Mantel I umgeben, in welchem sich Dampf oder heißes Wasser befindet, um der Guttapercha in dem Cylinder die nöthige Temperatur und Bildsamkeit zu erhalten. Die Schraube b schließt mit ihren Gängen fast an die cylindrische Wand des Cylinders an; ihr Kern geht aber durch das Lager d am hinteren Ende des Cylinders, vorn dagegen kann er sich noch ein Stück über die Schraubengänge fortsesen und wie bei e zugespist sein; vorn ist er nicht ausgelagert und läßt die Gutta-

percha frei vorbei.

Um Ende des Rerns der Schraube fist ein Schraubenrad E feit, welches mit einer Schraube obne Ende F auf der horizontalen Welle G in Eingriff ift, die in den Standern H auf dem Bett D eingelagert ift und von welcher aus die Schraube b bewegt wird, so daß sie die Guttapercha nach der Form C' hin treibt. Im Innern der Schraube lieat ein Rohr I mit dem von einem Saspel über Führungerollen tommenden zu überziehenden Drabte t, oder mit dem ftablernen Dorn N iu Rig. 2 und 3. über dem die Röhre gebildet werden foll; das Rohr fteht an beiden Enden über die Schraube vor und ift fo weit, daß der didfte Draht, der überzogen mird, und ber Dorn fur die weiteste Robre bineingebt; von feinem vordern Ende bat es eine eingeschraubte, fpig qulaufende Rafe n, von feinem hintern Ende dagegen einen jum Auswechseln eingerichteten Ring p, welche beibe bem jedesmaligen Durchmeffer bes Drabtes oder bes Dorns entsprechend eingesett merden, so daß man nur ein eingiges Robr braucht.

Das hinten aus der Schraube vorstehende Ende des Rohres liegt bei g mit einer Hulfe in der auf dem Bett D befestigten Hulfe h und weiter hinten in einer Buchse i, und durch diese wird das Rohr in seiner koncentrischen Lage im Cylinder A erhalten, Der Kern der Schraube b bewegt sich mit der ausgeschraubten Mutter i an die

Buchse h und findet in der Hölle g zugleich ein Lager. Wenn man ungefütterte Röhren erzeugen will, paßt der Dorn, der ein wenig stärker als die lichte Weite der Röhre genommen wird, genau in die Nase n und den Ring p des Rohres J, wie Fig. 116 zeigt; will man dagegen mit einem Gewebe gesütterte Röhren machen, so müssen Nase und Ring weiter gebohrt sein, damit das in Fig. 117 punktirte Zeug mit durch kann; im erstern Falle hat der Dorn N an seinem Ende einen Kopf N' (Fig. 116), damit er von der Guttapercha nicht in das Rohr hineingezogen wird; im letztern Falle ist er hinter der Eintrittsstelle p des Zeugs in die Büchse q so eingelagert, wie das Rohr in der Büchse i. Ob das Rohr J dem Eintritt in die Form C' näher oder ferner zu legen ist, hängt von dem Grade der Bildsamkeit der Guttapercha ab.

Fig. 118 zeigt die Eintrittsöffnung für das Zeug bei der Berfertigung gefütterter Röhren. Der Zeugstreifen muß etwas breiter sein als der innere Umsang der Röhre und wird durch die gekrümmte Deffnung vor seinem Eintritt in das Rohr vorläufig rund gelegt, so daß sich seine Ränder leicht um das Rohr legen und einen

Schlauch bilden.

Die Maschine wirkt, bei gehöriger Speisung mit Guttapercha ununterbrochen fort und liefert überzogene Drähte oder Röhren von beliebiger Länge. (London Journal, Juni 1863, S. 338, durch das Polytechn. Centralblatt 1863, S. 1127 u. f.)

Löth= oder Berbindungemethoden für Röhren von Rautschut und Guttapercha.

Rautschufröhren erhalt man aus den Rautschufplatten, indem man diese in einer Beite, die dem Durchtmeffer der Rohre entspricht, zusammenlegt und nun mit einer ganz reinen, recht scharfen Scheere so abschneibet.

Das Beschneiben ber beiben Diden geschieht unter einem Winkel von 45 Grad mit der Oberstäche des einen Blattes (wie Fig. 39 und 40), beim andern also von 135 Grad. Wenn man durch einen Dorn die Nundung giebt und durch schwachen Druck die Ränder zusammenpreßt, so sindet eine so vollkommene Vereinigung statt, daß die Röhren daraus luftdicht sind.

Guttapercha-Röhren werden im Allgemeinen auf dieselbe Weise angesertigt, wie die Kautschultschren und finden jest eine vielfältige Anwendung im hauswesen, der Lechnik, Landwirthschaft u. s. w. Sehr wesentlich ift es hierbei, einige zweckmäßige Methoden ihrer

Berbindung fennen zu lernen.

Fig. 41 zeigt eine bei geraden Röhren in Anwensdung zu bringende Löths ober Berbindungsmethode. — Die beiden Röhrenenden werden in fledendes Waffer gestaucht, bis ihre außeren Rander sich ausdehnen und eine

Glodenform annehmen.

Sollte die Röhre vor der Glocke sich zusammenziehen, so weidet man sie bis zur gehörigen Dimension aus. Nachdem alle Feuchtigkeit abgewischt worden ist, werden die ausgeweiteten Enden durch sansten Druck slach gedrückt, so daß sie Flanschen bilden, welche rechtwinkelig zur Achse der Röhre stehen. Diese Flanschen werden sodann mit Daumen und Zeigesinger zusammengedrückt, wodurch sie verbunden die in Fig. 42 dargestellte Gestalt annehmen.

Sollte eine noch größere Festigkeit der Röhrenverbindung erforderlich sein, als die hierbei erzielte, so bestreicht man die Flanschen mit Naphta. Ersorderlichenfalls kann man die Flanschen, nachdem sie nahezu kalt geworden sind, mit einer Scheere bis auf die halbe Breite

abschneiden.

Bei der in Fig. 43 und 44 dargestellten Verbindungsweise werden die Röhrenenden auch junachst mit warmem Wasser erweicht und sodann mit hulfe eines fleinen eisernen Werfzeuges um so viel erweitert (Fig. 43), daß man ein kleines Stud Röhre von gleicher Beite, wie die zu vereinigenden, einlegen kann. Nachdem man die zu verbindenden Theile gut abgetrodnet und das Mittelsftuck eingelegt hat, dessen Länge mindestens eben so groß sein muß, als die lichte Weite, bringt man die Enden in Berührung und löthet das Ganze mit Hulse eines nicht zu warmen Eisens zusammen. Fig. 44 stellt die fertige Berbindung im Längendurchschnitt dar.

Um zwei Röhren zu einem Anie zusammenzulöthen, Fig. 45, schneidet man die Enden unter geeignetem Winfel, wie die punktirte Linie andeutet, ab, erweicht die Stofistächen sodann durch gelinde Hipe und stöft sie nun recht akturat mit sicherem aber sanstem Druck zusammen, so daß auf der inneren Seite kein Rand oder Saum

hervorsteht.

Die außeren Rander der Löthfuge werden zusammensgebrudt und sodann das Ganze in taltes Waffer getaucht. Nachdem alle Feuchtigkeit abgewischt worden ift, legt man einen dunnen Streifen erweichter Guttapercha über die Löthfuge, um ihr eine größere Haltbarkeit zu verleihen.

Wenn eine kleinere Zweigröhre mit einer größeren Hauptröhre z. B. unter einem rechten Winkel verbunden werden soll, so schneidet man in die Seite der großen Röhre eine Deffnung, welche hinreichend weit ift, um die kleinere Röhre aufnehmen zu können. Bon der letztern schneidet man ein Stud von einem Zoll Länge ab und glebt dem Ende desselben eine der Form der erwähnten Deffnung entsprechende gekrümmte Gestalt.

Nachdem man jenes Ende erwärmt, sept man dasselbe an die Hauptröhre an, indem man mittels eines eingessteckten Dornes die Bildung eines inwendig vorstehenden Randes verhindert. Hierauf wird das Ende des eigentslichen Zweigrohres erwärmt, ausgeweitet und über das kurze Ansaprohr weggezogen, indem man eine gehörig breite Flansche ringsum läßt, wie in Fig. 46. Diese wird heiß niedergedruckt und die Ränder mit einem heisen Eisen überfahren. Uebrigens ist es gut, auch die Oberfläche der großen Köhre an der betreffenden Stelle etwas zu erhigen.

Bei großem Röhrenkaliber und wo ein inwendig vorstehender Rand nichts schadet, reicht es aus, ganz einfach in eine im Sauptrohre ausgeschnittene Deffnung das Zweigrohr stumpf einzusehen und einzulöthen. Erforderlichenfalls kann man zu größerer Sicherheit noch einen dünnen Streifen von Guttapercha auf die Löthfuge auflöthen.

Um eine Guttapercha-Röhre mit einer Metallröhre zu verbinden, erweicht man das Ende der ersteren in warmem Wasser, beseitigt alle Feuchtigkeit und zieht dasselbe über das Ende des Metallrohres (dessen Umfläche zweckmäßiger Weise etwas rauh zu machen ist), indem man fernerweit die Guttapercha-Röhre mit der Hand umfaßt und andrückt, bis sie ganz kalt ist. Durch Aufgießen von kaltem Wasser kann man dieß beschleunigen. Beim Erkalten zieht sich die Guttapercha zusammen und nimmt das Metall sehr fest an.

## heinzelmann's Preffe zur Fabrifation von Guttapercha-Röhren.

Der Chemifer Seinzelmann, deffen wir ichon im vorigen Kapitel gedachten, wendet bei der Fabrifation der Röhren und auch der Riemen aus Guttapercha das nachstehende Berfahren an und beschreibt eine Röhren = und Riemenpresse mit den Fig. 47—49.

Fig. 47 Aufriß.

Fig. 48 Unficht von vorn.

Fig. 49 Grundrif.

a, a, Cylinder.

b, b, außere Wand des Cylinders.

c, c, innere Band.

d, d, Beigraum zwischen beiden Cylindern.

e, Rohr jum Ginlaffen des Dampfes.

f, f, eiserne Trager, mittels welcher der Cylinder auf bem holzernen Gestell befestigt wird.

g, hölzernes Geftell.

h, h, Schrauben, um die eisernen Trager an dem Geftell zu befestigen.

i, i, eiferne Trager für bas Triebmert.

k, Zahnstange. 1. Scheibe baran.

m. Rolben.

n, n, Schrauben, um den Kolben m mit der Scheibe I zu verbinden.

o, Triebrad.

- p, p, Sandhaben.
- q, Rurbel.
- r, Zapfen.
- s, Zahnrad.

t, Belle.

u, Bahnrad, das mit bem Rabe s arbeitet.

v, Sahnrad, welches mit der Bahnftange k arbeitet.

w, Pfanne.

x, Bapfen des Rades v.

y, Welle, durch welche die Zahnstange geftütt wirb.

z, Achfe berfelben.

A, Schluftapfel für Riemen.

B, B, Schrauben jur Befestigung der Schluffapfel an ben Cylinder.

C. Sahnen zum Ablaffen des Condensationsmaffere.

D, D, Formplatte für Riemen. Für jede Beranderung in der Breite ober Dicke des Riemens wird eine andere Formplatte eingesett. Diese Formplatten sind von Kanonenmetall.

E, E, E, Schrauben, um die Formplatten an ber

Schluffapfel zu befestigen.

Fig. 50, Röhrenschluftapfel mit einem Theile bes Chlinders. Senfrechter Durchschnitt.

F, Röhrenschlußtapfel.

G, Formplatte.

H, runder Bolgen.

I, Querschiene, an welcher ber Bolgen befestigt ift.

K, K, Schrauben, um die Formplatte G an der Schluftapsel zu befestigen. Fig. 51, Seitenansicht.

Beinzelmann's Berfahren bei der Fabritation von Feuereimern aus Guttapercha.

Der oben genannte herr heinzelmann hat auch die Fabrikation von Feuereimern aus Guttapercha in Borschlag gebracht und, mit hulfe der Fig. 52—56, eine genaue Darstellung des Berfahrens gegeben, welches in Kolgendem besteht:

Man walst aus gereinigter Guttapercha häute in der erforderlichen Dide und schneidet daraus Stude, welche oben breiter sind, als unten, wie Fig. 52. Diese Stude geben je die hälfte eines Eimers. Zwei solche halften werden aufeinander gelegt und auf einer Seite über die

Ranten mit einem beißen Gifen überfahren.

Run werden beide Theile flach umgelegt und mit ben Kanten gegeneinander gepreßt, oder 1 Boll übereinander gelegt, welches die Gestalt wie Fig. 53 giebt. — Rach dem Erkalten legt man nun bei a einen 1 Boll breiten Streifen auf und biegt das Stud zusammen, so

daß es einen fonischen Cplinder bildet.

Die beiden Kanten b, c, werden ebenfalls geschmolzen, und nach dem Erkalten von innen ein Streisen auf den Zusammenstoß gelegt. Run wird der versertigte konische Chlinder über eine genau passende hölzerne Korm, Fig. 55, gezogen, so daß an dem schmäleren Theile der Cylinder die Form um 1½ Zoll überragt. Den überragenden Stoff taucht man in heißes Wasser, worauf er sich zusammenzieht, an den Boden der Form anlegt und einen King bildet.

Rachbem die Masse falt geworden, nimmt man die Form heraus. Man legt nun von innen einen passenben Guttapercha-Boden in den Cylinder und schmelst ihn mit einem heißen Eisen gut an die innere Wand und an jenen Ring an. Die Oeffnung dieses Ringes wird nun mit einem paffenden runden Stud Guttapercha ausgefüllt, welches man an den Ring und an den inneren Boden anschmelzt.

Der Feuereimer hat nun schon einen doppelten Boben; zur größeren Borsorge schmelzt man von außen noch einen dritten Boden auf. Oben und unten legt man einen Reif, ebenfalls von Guttapercha, um den

Eimer.

Auf die Zusammenstöße a, b und c legt man von außen zollbreite Riemen, die an den untern Reif und oben an die Handhabe angeschmolzen werden.

Um die Feuereimer mittels Breffen zu verfertigen,

dient der Apparat Fig. 56.

h, fonischer Cylinder.

a, halbrunde Seitenhülfen, welche über denselben gesichlagen werden; sie find im offenen und geschlossenen Bustande ersichtlich.

d, Rafe, welche an einer der Seitenhülfen ange-

schraubt ist.

e, Reil, welcher in eine Deffnung von d hinein gefchlagen werden fann, um den Dedel fest aufzupreffen.

b, Bobenftud.

i, Scharnier, durch welches das Bodenftud b an die Seitenhulse a angeschraubt ift.

o, Bebel, um das Bodenftud niederzupreffen.

g, Geftell.

F, eiserner Träger, welcher auf g besestigt ift, und auf welchen der konische Cylinder h gesteckt wird. Man legt auf beibe Hulfen a und auf das Bodenstück b ein beißes, weiches Blatt von Guttapercha und schlägt dieselben über den Cylinder h. Der Feuereimer wird hierburch auf einen Druck fertig. Ueber die Zusammenstöße kann man zur Borsicht noch Streisen legen. Statt zweier halbeirkelförmiger Hulfen, kann man auch vier Hulfen anwenden, wovon dann jede ein Viertheil des Umsangs einnimmt.

Durch bie hier nachbefchriebene Borrichtung tonnen bie Feuereimer gang aus einem Stud gepreßt werden.

ffig. 55 und 56.

Fig. 55 ist eine eiserne Form, welche von außen cylinderförmig, von innen aber konisch, wie ein Feuereimer, gestaltet ist. Fig. 56 stellt einen Kern vor, welscher in den inneren Raum past, so daß ringsum und unten nur so viel Zwischenraum bleibt, als die Dicke

bes Lebere beträgt.

Dieser Kern hat eine Einfassung, welche genau über die äußere Wand der Form paßt; hierdurch wird der Kern regelmäßig in die Mitte der Form geführt, so daß das Leder überall gleich did wird. Man füllt nun die Form bis zur Halfte mit heißer Guttapercha-Masse, und drückt den Kern mit irgend einer Presporrichtung hinein. Wenn der Kern so weit eingedrückt ist, daß a, a auf b, daussigt, so muß zwischen dem unteren Theile des Kernes auf dem Boden der Form d noch so viel Platz sein, als das Bodenleder bedarf.

Bahrend der Kern hineingepreßt wird, wird die überschüssige Guttapercha-Masse ringsum in dem Zwischenraum aufsteigen und oben austreten, wo sie dann nach dem Erkalten abgeschitten werden kann. Wenn die Maschine akturat gebaut ist, so ist dieß die solideste Art, die Form zu versertigen, indem hierbei gar kein Jusam-

menftog verschiedener Stude ftattfindet.

Es versteht sich von felbst, daß man sich noch verschiedener anderer Borrichtungen bedienen kann, wobei aber das hier angegebene Fabrikationsprincip das namliche bleibt.

Schlauchverbindungestüd aus Guttapercha von Burgeg und Ren in London.

Eine fehr zwedmäßige Anwendung ber Guttapercha in Beziehung auf Dauerhaftigleit und namentlich auf

Billigkeit ift die jur Berbindung von Schlauchen. -Fig. 57 stellt eine folche Berbindung in der außern Unficht, Fig. 58 im Langendurchschnitte bar.

Darin bezeichnet A die mannliche, B die weibliche balfte. Un der erfteren befindet fich eine ringgum laufende Rinne ober Ruth c, d, in welche ein ringformiger Borfprung am Ende ber weiblichen Salfte B fich bicht einlegt. Un biefem Ende find ferner vier Schlige, wie bei e, in gleich großen Abständen angebracht, welche bie Erweiterung bes Studes B gestatten. Sat man nun bie Balfte B über die A gefchoben, fo daß ber ermabnte Borsprung fich in die Rinne c, d einlegt, so hat man nur noch ben Metallring F überguschieben, um bas Gange auf die Dauer zu reinigen. Bieht man bagegen ben Ring F gurud, fo fpringt das Ende von B auseinander und lagt fich von A abnehmen.

Namentlich für Schläuche, die zur Fortführung fluffigen Dungere bestimmt find, murde fich Diefe Berbindung eignen. - Das Gewicht und die Roften find um drei Biertheile geringer, ale bei meffingenen Berbindungs.

ftücken.

Anwendung des Rautschufe und der Gutta. percha bei Schuhmacherarbeiten.

Man bat neuerlich Rautschuf ober Gummi und auch Guttapercha febr häufig bei Schuhmacherarbeiten ange-wendet, und es existirt barüber eine febr praktische kleine Schrift von bem Schuhmachermeifter Fintbohner ju Sanau, unter dem Tittel: "Der volltommene und moblerfahrene Gummi-Schuhmacher" (baselbft 1852), aus ber mir bas Rachstebende entnehmen:

Um Schube aus Rautschuf zu verfertigen, nimmt man ben Blatten = ober Maschinengummi und zwar fchneibet man fie am beften aus einem Stud. Der Schub wird an der hintern, sowie unteren Mitte gusammengefest und wird nach Papiermuftern zugeschnitten, Die ihrer-

feite nach den Leiften zugerichtet worden find.

Das Schneiben geschieht mit einer scharfen Scheere, worauf man die Theile in warmes Wasser legt und dann gut abtrocknet, besonders die zusammenzusependen Theile. Diese werden zweimal mit einer leicht trocknenden Gummi-Auflösung bestrichen, die wir weiter oben

naber fennen gelernt baben.

Das erste Mal muß sie vollständig trodnen, das zweite Mal nicht, sondern während sie noch klebrig ist, werden die Theile auf ein flaches Bret gelegt und zusammengedrückt, wobei man schmale Stücken Holz oder Metall zu teiden Seiten da auflegt, wo die Auflösung nicht aufgestrichen ist und die Theile auf diese Weise zusammendrückt. Sind die Gummiplatten dunn, so wird ein Streisen Leinen, oder Band, oder dunnes Schafseder aufgeklebt, nachdem es ebenfalls mit der Auflösung zweismal bestrichen worden ist.

Leichte Rautschut-Ueberschuhe mit fcmarzem Beugfutter und mit Rautschut. Sohlen.

Der obere Theil des Schuhes besteht aus einem Stüd und ist hinter der Ferse zusammengesett; der obere Rand wird ringsum schmal umgeschlagen. Die Sohlen bestehen durchaus aus Gummi und sind ringsum umgewendet. Im Innern dieser Art Schuhe ist das Futter und die Gummi-Verstärkung verschieden; die Rappen, sowie die untere ringsum gehende Besehung bestehen ebenfalls von Gummi.

Um solche Schuhe mit Rautschut-Sohlen anzufertigen, braucht ber Schuh nicht auf der unteren Mitte zusammenzugehen; es ist genügend, wenn derselbe auch um einen knappen Zoll breit über die Sohlen zu liegen kommt. Der Gummi zu dieser Art Schuhe wird nicht stark genommen und nachdem der Schuh hinten zusammengesett

und geleimt ift, wird auf die Zusammensetzung ein Stud als Berstärkung aufgeleimt. Die Sohlen werden ebenfalls nicht start genommen; nach einem gepaßten Muster bezeichnet und mit einer scharfen Scheere durchgeschnitten, erhält das Sohlenfutter endlich dieselbe Länge und Breite. Die Schuhe kommen auf die Leisten und werden gleich von oben aus, was auch geschehen kann, wenn sie ichon geleimt sind, umgeschlagen.

Die Sohlen tommen ebenfalls auf die Leisten und werden, wie die Ledersohlen, mit der Gummiauflösung bestrichen. Hierauf wird der Schuh auf gleiche Weise wie bei den andern aufgesetzt und aufgeleimt, sodann die

Rappen von dunnen Gummiplatten geschnitten.

Damit sie aber auf der Ferse umgeschlagen werden können, mussen dieselben an der oberen Seite dunn gebrückt und alsdann um die Ferse herum aufgeleimt werden. Das untere Umschlagen geschieht nach dem Trocknen. Das hinten zusammenzulegende Zeugsutter wird nach einem Muster geschnitten, schief gelegt, wodurch es Zug bekommt, und es kann dasselbe alsdann übereinander gelegt werden.

Bachdem nun der Schuh auf die Sohle geleimt und getrodnet ist, wird das Kautschuf vom Schuhe, wo es nicht zusammengeht, in der unteren Mitte in die Sohle eingedrückt und mit dem Gummi der Sohle ausgeglichen, welches mit einem runden, stark warm gemachten Eisen

geschieht.

Rachdem das Rautschuf vom Schuhe mit dem anbern von der Sohle ausgeglichen ist, wird die Rappe auf die Ferse umgeschlagen und aufgeleimt, und es werben, eben so wie bei ben Schuhen, die Falten heraus-

geschnitten.

Die ringsumgehende Besetzung wird einen schwachen Zoll breit ebenfalls von Gummi, wovon die Hälfte auf die Sohle kommt, geschnitten und aufgeleimt. Das Futter wird vor dem Aufleimen aufgepaßt, unten gerichtet, so daß es mehr oder weniger aufliegt, als der Schuh; tas obere wird ebenfalls gepaßt und aufgeleimt, vorher

aber mit der Gummi-Auflösung bestrichen und, wenn dieses getrocknet, der Schuh ebenfalls nochmals bestrichen und zusammengesett. Die Futtersohle wird hierauf ebenfalls geleimt, nach dem Trocknen umgewendet, eingeleisttet zc., worauf die Schuhe fertig sind.

## Ueber Thon geformte Gummis oder Rautschuks Schuhe zuzurichten.

Schuhe dieser Art sind freilich danerhaft, aber unförmlich und muffen daber auf folgende Beise in eine bessere Form gebracht werden. Man taucht die roben Schuhe in warmes Wasser und spannt sie dann über den Leisten, der aber nicht so sehr viel größer sein darf, daß das Kautschuk nicht zu sehr gespannt wird und durchbricht.

Sollen die Schuhe stumpf und breit an der Spige werden, so muß man sie dort aufschneiden, so daß der Schnitt etwas über die Fersen geht. Die Spige wird nun vorgezogen und mit Zweden geheftet; was zu viel ist, wird berausgeschnitten und zusammengeleimt. Da nun die Spigen an diesen Schuhen in der Regel dicker als die andern Theile sind, so gehen sie nicht so leicht aus ihrem Bruch.

Es wird daher ein Riemen an den Ramm des Leiftens befestigt, über die Spipe angezogen und ebenfalls

befestigt, bis die Busammenfügung troden ift.

Es wird nun der Leisten herausgenommen, die Kappen werden hergerichtet und das aus zweien Stücken bestehende Kappenfutter wird auf der Kante zusammengenagelt. Die Kappe wird dann aufgeseimt, mit der Auflösung bestrichen, worauf man wieder einleistet und die Kappe mit Zwecken befestigt. — Endlich können solche Schuhe auch mit Sohlen versehen werden.

Berriffene Gummischuhe laffen fich mit Sulfe der Auflösung, nachdem der Rif ober das Loch vorher ge-

reinigt ift, mit Studchen von Gummi leicht wiederher-ftellen.

Dauerhafte Befestigung von Guttapercha-Sohlen auf Schuhe und Stiefeln, nach Findbohner.

Um Guttapercha-Sohlen dauerhaft auf Schuhe und Stiefeln zu befestigen, verfahrt Findbohner auf fol-

gende Beife:

Sollen Guttapercha-Sohlen auf neues Schuhwerk aufgeleimt werden, so ist es nicht zweckmäßig, sie, wie es häufig empfohlen wird, unmittelbar auf die Brandsohle zu bringen, sondern es ist weit besser, zuerst auf letztere eine dunne Ledersohle aufzunähen und erst auf diese die Guttapercha-Sohle zu kleben. Soll jedoch die letztere unmittelbar auf die Brandsohle befestigt werden, so muß dieselbe etwas stärker als gewöhnlich sein. Der Rand des Oberleders und Oberstammes wird

Der Rand des Oberleders und Oberstammes wird dann so dicht wie möglich an der Naht abgeschnitten, die gänzlich trockne Brandsohle geraspelt, rauh gemacht und dann am Feuer erwärmt. Sobald dieß geschehen, streicht man die ebenfalls erwärmte Ausschlung von Guttapercha, am besten mit dem Finger, möglichst gleichsörmig auf; nach einer Biertelstunde wiederholt man dieß und dann auch nach derselben Zeit zum dritten Male, indem man jedesmal die schon bestrichene Sohle wieder erwärmt.

Ist die Brandsohle mit einer Ledersohle versehen, so erfolgt das Aufstreichen der Auflösung ganz auf dieselbe Weise. Bei den Guttapercha-Sohlen, welche auf die Brandsohlen kommen, werden diese auf eine Zollbreite unter den Absag gerichtet, alsdann an dieser Stelle ausgearbeitet und ein guter Ledersteden aufgepaßt, worauf der Absag zusammengesest wird.

Zeigt sich nun die Sohle vollständig von Guttapercha bedeckt, so kann man in der Arbeit weiter fortfahren; finden sich aber noch einzelne matte Stellen, wo die Auflösung in das Leder eingedrungen ist, muß man

diefe wiederholt mit Auflösung bestreichen.

She man nun zum Auflegen der Guttapercha-Sohle übergeht, wird dieselbe in warmem Wasser, je nachdem es erforderlich ist, erweicht, dann gut abgetrocknet und noch über Kohlenseuer erwärmt, damit alle Feuchtigkeit von derselben verschwindet und sie sich klebrig zeigt. — Nun erwärmt man auch die Ledersohle bis die aufgestrichene Auslösung wieder klebrig wird, und jene wird nun auf diese Weise vom Absah bis zur Spipe aufgedrückt; wobei man darauf zu sehen hat, daß keine Lust eingeschlossen bleibt.

Die erweichte Sohle bleibt ganz in der Lage, welche man ihr durch den Druck der hande giebt, und die Anwendung eines hammers ift daher ganz zu vermeiden. Ift die Sohle kalt geworden, so beschneidet man sie und verfertigt den Schnitt mit einem Bugholze, ohne Seise

und Rett darauf zu bringen.

Bor dem Auflegen Der Guttapercha-Sohlen muffen bie Gelenkstude gut befestigt und ebenfalls mit der Gut-

tapercha-Auflösung bestrichen fein.

Will man nun Guttapercha-Soblen auf schon getragenes Schuhwerk auflegen, so verfährt man ganz auf bieselbe Weise, allein es ist alsdann nothwendig, die schon benugten Soblen recht zu reinigen und zulet abzuraspeln, damit sie rauh werden; Trockenheit ist eine wesentliche Bedingung.

Sollen die Absahe aufgeklebt werden, so geschieht dieß ganz auf dieselbe Beise; ebenso auch das Ein- und Ansehen von Studen, wenn die Sohle an einer Stelle

ab. und durchgelaufen ift.

Schramm's Berfahren beim Auflegen von Guttuperda-Soblen.

Der Bandagift Schramm in Leipzig (Deutsche Bewerbezeitung Rr. 1, 1852) verfährt beim Auflegen von

Guttavercha-Soblen wie folat:

Die richtige Bereitung bes Leimes ift wichtig und er verfährt dabei folgendermaßen : Man nimmt gereinigte Guttapercha, mogu man die fleinen Abfalle am besten benugen fann, fcneidet fie möglichft flein, bringt fie in eine fteinerne oder blecherne Buchle und fett & Guttapercha auf & Terpentinol; Diefes jugebedt ober jugebunben auf den warmen Ofen gestellt, wird gehörig durchgerührt, wie dider Sprup fliegend.

Bei bem Besohlen ift es durchaus nothig, daß der Stiefel gang gehörig troden fei; es ift daber febr aut, wenn man benfelben por ber Bearbeitung noch eine Stunde auf den marmen Dfen ftellt, um ihn gang ausautrodnen. Dann reinigt man die Ledersoble gehörig bon Schmuz und ben eingetretenen Sandfornchen, mas mittele eines alten Deffere geschehen fann, und sucht die Rauheit des Leders durch Abschaben des Schmuzes ber-

vorzubringen.

Leiften find hierbei nicht erforderlich, man ftopft die Stiefeln mit Berg, Stroh oder bergl. aus. Run erwarmt man die alte Ledersohle aufe Neue, bamit ber Leim ober die Auflösung beffer eindringe und weil ber ftarte Leim fich auch um fo viel beffer ftreicht. Der Leim muß bei jedem Bebrauch warm und fliegend gemacht Er wird mittels einer Spachtel ziemlich fett auf Die Ledersohle gestrichen, ohngefahr gur Starte eines Rartenblattes; darauf nimmt man die Gattavercha-Soble. balt fie uber Roblen, belles Feuer ober in eine beiße Röhre, wodurch dieselbe troden, weich und fehr flebrig wird. Die Sohle muß durch und durch weich, und die Seite, welche auf den Leim tommt, befonders marm fein. Den Stiefel, worauf der Leim gestrichen ift, naber Schauplat. 201. Bd. 2. Aufl.

man ebenfalls dem Feuer, so daß der Leim auf der Ledersohle raucht und das Terpentinöl verdampst, wodurch die Auflösung ganz geruchlos wird, worauf man die Guttapercha-Sohle von der Spige des Stiesels nach hinten zu auflegt, damit keine Luftblasen zwischen den beiden Sohlen entstehen; dann nimmt man den Stiefel, bestreicht die Guttapercha-Sohle äußerlich mit kaltem Wasser und walzt dann mit dem Nudelholz erst langsamer, dann immer fester beide Sohlen auseinander.

Auch kann man den Ballen der Hand zu Gulfe nehmen und stark und kräftig hin- und herreiben, die Guttapercha-Sohle aber äußerlich häusig mit recht kaltem Wasser bestreichen, wodurch eine Art Politur entsteht. — Auf die Größe der Sohle kommt wenig an, es kann dieselbe kleiner als der Stiefel sein, weil in weichem Zustande sich die Sohle nach allen Richtungen ausdehnen läßt. Ist man fertig, so läßt man über eine Stunde lang Alles gehörig erkalten, schneidet dann das über der Ledersohle Borstehende etwas nach unten zu verzüngt ab, wodurch die Doppelsohle wenig oder gar nicht beim Tragen bemerkt, auch das Oberleder beim Beschneiden nicht verletzt wird.

Dieses Besohlen hat den großen Bortheil, daß man diejenigen Stellen der Sohle, worauf man am meisten geht, ftarter, und die, welche weniger berührt werden,

ichwächer machen fann.

Absabe auf Stiefel zu machen, dient dasselbe Berfahren. Man kann entweder einen Fleck abreißen, wenn der Absat schiefe ist, kann auch blos die schiefe Stelle erganzen, auch kleine spisige Absabe mittels Guttapercha größer und breiter machen. Außerdem werden diese Absahe, so gut wie lederne, genagelt, die Rander mit einer Raspel, Feile und Glaspapier sauber geschliffen, dann mit Eisenlack (Asphalt) oder schwarzem Bachs polirt.

Ift das Oberleder gebrochen, so frast man auf der Stelle des Bruchs die Wichse ab bis auf das rohe Leder, ftreicht Leim auf das Loch, berührt den Riß und ein Wenig darum herum, nimmt ein kleines Stücken Gut-

tapercha von der Größe eines Kirschlernes und brudt es in die schadhafte Stelle so fest ein, daß es sich inwendig im Stiefel umlegt, was man mit der Hand im Innern des Stiefels erkennt.

Mit irgend einem warmen Metall - ober Eisenstück verschmilzt man es äußerlich, sowie der Klempner Zinn

auf Blech verschmelgt.

Auf diese Art hat man in einer Stunde, so sagt hr. Schramm, Sohlen und Absätze auf Stiefel gemacht, welche aller Räffe und Kälte widerstehen und mehr als das Doppelte so lange wie das beste Leber halten. — Auch gegen Galloschen aller Art haben sie den Borzug, daß sie leichter und bequemer als diese sind, daß der Fuß völlig freie Ausdunstung hat, und daß das Oberleder nicht, wie von den Galloschen, beschabt, und verletzt wird.

Mit Guttapercha belegte Stiefeln hat man nie nothig auf ben Dien zu ftellen, um fie, wie das Leber, zu

trodnen, Guttavercha wird nie durchnäßt.

herr Schramm ist im Besitze vorzüglicher Walzwerke, Reinigungs- und Schmelzapparate; von ihm selbst gesertigter Sohlenpressen, mit benen man 60 Paare der besten Sohlen in einer Stunde pressen kann. Er fertigt Rollen, 1 Elle breit, in jeder Länge, von & 3oll Stärke bis zur feinsten Papierstärke, desgleichen alle Arten Treibriemen und Rundschnuren zum Gebrauch an Drehbanten u. s. w

Bon Sohlen aller Art find bei ihm stets 2000 Paar zur Auswahl vorräthig, zu 5 bis 12 Ngr. das

Baar, in Pfunden ju 26 Rgr. per Pfund.

Mehr als Taufend Berfonen haben biefes Berfahren von ihm theils in öffentlichen Galen, theils in feiner Wohnung erlernt.

## heinzelmann's Berfahren bei der Fabrikation von Schuhen und Stiefeln aus Guttapercha.

Der mehrermähnte Chemifer Beinzelmann beschreibt (a. angef. D.) die Fabrikation von Schuh und Stiefeln aus Guttapercha auf folgende Weise:

Man mischt während der Reinigung und Berarbeitung des Materials in heißem Waffer Flammenruß

gu, bis die Maffe vollkommen ichwarz gefarbt ift.

Die auf diese Art zubereitete Masse wird von Reuem in heißes Wasser gelegt, bis sie ganz weich ist und sobann schnell auf die Maschine, Fig. 59, gebracht. Es ist dieses eine Form, welche zur Erzeugung der Ledermasse diente.

a ift eine fteinerne Platte, welche fo ausgehauen ift,

Dag ringeherum ein erhöhter Rand,

bb, fteht, damit das etwa darauf gegoffene beiße

Waffer nicht abfließen fann.

c ist eine eiserne Walze, mit welcher die Masse gerolli und bis zu der gewünschten Dide ausgeglichen wird. Die Masse nimmt hierdurch das Aussehen von Leder an, und je nachdem man ihr eine Dide giebt, wird sie Sohlenleder, Schafleder oder Oberleder vorstellen.

Bur weiteren Fabrifation dient die Maschine Fig. 60,

61, 62.

Fig. 60, Langenansicht bei einer weggenommenen Seitenwand.

Fig. 61, obere Unficht im geöffneten Buftande.

Fig. 62, hintere Unficht im halbgeschloffenen Buftande.

Der hebel I ift in diefer Figur in ber nämlichen Lage, wie bei Fig. 60.

a, Leiften in umgestürzter Stellung.

b, b, Geftell.

c, c, Reile, mittels welcher der Leisten auf dem Geftell befestigt ift.

d, d, d, brei Charniere.

e, e, zwei Seitenwände, welche mittels dieser Charniere an dem Bestell angebracht sind und geöffnet oder geschloffen werden können.

f, Sohle des Leiftens.

Wenn die Seitenwände e, e, geschloffen find, so muffen fie den Leisten so umgeben, daß nur die Leisten-sohle sichtbar bleibt; fie muffen dabei rings um den Leisten herum einen Raum

x, x, x frei laffen, welcher ber gewöhnlichen Dide

des Oberleders gleichkommt.

g, Ständer.

h, Barge bes Ständers.

y, y, Ginichnitte in den Seitenwanden.

Damit die Seitenwande fich dem Leisten nicht mehr nabern können, als erforderlich ift, so ist der Stander g angebracht, an welchen sie sich auf beiden Seiten anlehnen, indem die Einschnitte y, y, die Warze h einsschließen.

i, i, obere Kante der Seitenwände e, e. — Diese Rante muß hinlänglich über die Leistensohle ragen, um die Ledermasse für die Schuhsohle ausnehmen zu können.

k, Stupe, welche auf dem Gestell b, b befestigt und

mit einem Charnier verfeben ift.

1, Bebel, welcher in diesem Charnier läuft.

t, Sandhabe deffelben.

m, m, Sohlenform mit dem Absate, welche auf dem Bebel I angebracht ift.

n, gezahntes Rad.

o, Stellfeder.

Die beiden letteren find an dem Charniere k angebracht und dienen dazu, den Hebel I in jeder Stellung zu erhalten, die man ihm anweisen will.

p1, p2, hebelartige Berlangerungen der Seitenwande e. e. welche bagu bienen, Die Seitenwande gusammengu-

bruden und ju fchließen.

p, q, Bremshebel, welcher an p' in dem Punkte r beweglich befestigt ift. Um die Seitenwande in ihrer gefcloffenen Lage ju erhalten, wird biefer Bremshebel nach ber Richtung bes Pfeils, Fig. 62, herabgebrudt, wobei

s, eine in bem Bebel angebrachte Deffnung, Fig. 60, ben bebelartigen Arm pe umichließt, anpregt und feftbalt.

Man nimmt nun das zubereitete Oberleder undschneidet daraus Stücke nach der Form der Seitenwände e, Fig. 61. — Bon der zum Sohlenleder bestimmten haut schneidet man Stücke nach der Leistensohle f, jedoch so, daß sie dieselbe rings herum um & Zoll überstehen.

Nachbem so Alles vorbereitet ift, schreitet man zum Formen. Man nimmt zwei Oberlederstücke und ein Sohlenstück und legt sie in siedendes Wasser bis zur Erwei-

dung.

Die geöffnete Maschine steht parat, und der Sebel 1 steht in der Fig. 60 angegebenen Stellung. Letteres ift unumgänglich nöthig, da der Bremshebel q, q oberhalb des Sebels 1 zu siehen kommen muß.

Man legt nun die erweichten Oberlederftuce auf die Seitenwande e, e, schließt diese schnell und ftellt fie mit-

tele bes Bremshebels q, q, feft.

Run wird das Sohlenstud auf die Leistensohle f gelegt, der Sebel 1, 1 herabgepreßt und mit einem Keil unter dem Bremshebel festgehalten. Durch den Drud verbindet sich das Sohlen und Oberleder zu einem Ganzen; was heraussteht, wird durch die Sohlensorm m abgeschnitten; etwaige sonstige Unebenheiten an einzelnen Stellen können nach dem Herausnehmen aus der Form durch Drüden und Streichen, unter Anwendung von heibem Wasser, ausgeglichen werden.

Die Ledermaffe muß in fehr heißem Zustande und moglichft schnell geformt werden, weil sie fich nur bann

gehörig verbindet.

Man stellt nun die gefüllte Form weg und nimmt eine zweite vor. Ein Arbeiter braucht ungefähr 6 Baar Formen, um ungehindert fortarbeiten zu können. Diese Formen können je nach Bedürfen in verschiedener Größe sein. Sobald die Masse kalt geworden ist, werden die Schuhe abgenommen.

Um Stiefel zu machen, können an die Borfchuhe von Guttapercha Schäfte von gewöhnlichem Leder angenäht werden. Sollen tiefelben aber ebenfalls von Guttapercha fein, so bedient man sich zur Berfertigung dersfelben der Schaftsorm in Fig 63.

e, der schon fertige Borichub.

d, Stiefelhölger.

f, Reif, um Die Stiefelholzer gufammenzuhalten.

g. Reilbret.

Rachdem man sich auf der Walzmaschine den nöthisgen Borrath von Schaftleder angesertigt hat, so nimmt man davon ein Stück in der Größe, daß es die Schaftsform, Fig. 63, umspannt, und noch ein Zoll übereinander geht; das Leder wird nun geheftet; man legt die ganze Schaftsorm in ein Gefäß mit heißem Wasser und drückt das Leder so lange, die es sich überall sest an die Form anschließt, und die die Enden sich mit einander zu einem Ganzen verbunden haben; zum Uebersluß kann man dieselben noch mit einer Naht versehen. Nun wird der Borschuh angelegt, der Schaft mit dem Holz wird in deuselben gesteckt, so daß der Borschuh um L Zoll darüber hervorsteht.

Durch Druden im heißen Baffer werden nun Schaft und Borschuh zu einem Ganzen verbunden und alle Unebenbeiten ausgeglichen. Sierbei ift zu bemerken, daß der schon fertige Borschuh nicht mehr in das heiße Waffer kommen darf, weil er sonst seine Form wieder verliert, nur das obere Ende des Borschuhs, welches mit dem Schaft verbunden werden soll, darf mit dem heißen Wasser

in Berührung fommen.

Nachdem somit die Berbindung des Schaftes mit dem Borschuh bewerkstelligt worden ist, kann zur Borsicht noch eine Naht gegeben werden, besonders da um des Anziehens willen eine starke Widerstandskraft nöthig ist.

Will man Sohlen aus Guttapercha allein verfertigen, so kann diesest leicht geschehen, indem man fie aus der fertigen Sohlenhaut auf die gewöhnliche Art herausschneidet. Man kann die Sohlen aber auch direkt aus der vorbereiteten Guttapercha-Maffe verfertigen und sich dazu der Maschine Fig. 64 bedienen.

h1, h2, zwei eiferne Platten.

1, 1, Sebelarme, welche fich an benfelben befinden.

i, Charnier, durch welches die beiden Platten mit einander verbunden find.

k1, Bertiefung in Form einer Sohle, welche fich

auf der Platte h' befindet.

k2, Erhöhung in Form einer Sohle, welche sich auf der Platte h2 befindet. Diese Erhöhung muß der Bertiefung k1 entsprecheu, und wenn sie hineingedrückt wird, ringsherum noch etwas freien Raum lassen, damit die überschüssige Masse heraustreten könne.

Die Bertiefung k1 wird nun mit erweichter Maffe angefüllt, die Blatte h2 wird herübergeschlagen, mit ihrem Bebelarm I fest angepreßt, und die Sohle ist geformt.

Bei dem Formen sammtlicher Fußbefleidungen, im Ganzen oder in einzelnen Theilen, tann statt des heißen Wassers mit Bortheil Dampf angewendet werden; zum Reinigen der Masse dagegen ist das heiße Wasser vorzuziehen.

Bei schweren Bafferfliefeln kann ber Absap und nothigenfalls auch die Sohle mit eisernen oder ftabler-

nen Bolg-Patentschrauben verseben werden.

Man fann auch ben ganzen Stiefel sammt Schaft auf einmal formen und sich bazu folgender Borrichtungen bedienen.

Fig. 65 und 66, Stiefelform.

Fig. 65, Seitenansicht.

Fig. 66, Ansicht von oben. a, flacher Keil von Metall.

h, b, b, b, Falzleisten auf beiden Seiten Diefes Reils.

e, der Borschuh.

c, c, Falz deffelben.

d, Riftstud. Durch den Falz c, c wird der Bor-

fouh an daffelbe angeschoben.

i, i, Zapfen, die oben an den Studen d und f befindlich find. — Diese Zapfen werden in das Gestell der Maschine eingestedt und mit Keilen (wie c, c Fig. 60) befestigt.

k, k, Sandhabe, um den flachen Reil und den Lei-

ften berausziehen zu fonnen.

Dbige Stiefelform vertritt nun die Stelle des Leistens a in Fig. 60, 61 und 62; sie ist auf die nämliche Art auf dem Gestell besestigt. — Die Seitenwände der Maschine muffen der Form des Stiefelschaftes angepaßt sein, so daß jede Seitenwand dieselbe Form von Fig. 64 ausgehöhlt enthält.

Das Berfahren bei der Fabrikation ift dann das

nämliche, wie das bei Fig. 60, 61 62 beschriebene.

Ueber Schuh- und Stiefelfabrikation aus Guttapercha ohne Maschinen bemerkt herr heinzelmann Nachstehendes, was wir zur Ergänzung deffen mittheilen, was weiter oben die herren Findbohner und Schramm über denselben Gegenstand gesagt haben.

Stiefel und halbstiefel. — Aus einer dunnen schwarzen Guttapercha-haut wird Border- und hintertheil zugeschnitten, über ein gewöhnliches Stiefelbret gezogen und mittels warmen Baffers eingewalkt, so daß

es den Sohlenboden 1 Boll überragt.

Bor dem Einwalken oder Formen wird an dem Sintertheil ein fartes Afterleder und an dem Bordertheile Ueberstämme mittels Guttapercha=Auflösung aufgeflebt. Wenn fo beide Theile geformt find, nimmt man das Stiftbret weg und leat ein Stud Guttapercha-Saut, ale Brandsoble zugeschnitten, auf die Form; man giebt das Bordertheil darüber und flebt den überragenden Theil mittels Auflösung an die Brandsohlen an; ebenso auch bas Sintertheil. Die Unebenheiten merden mittels eines beißen Gifens gleichgeftrichen; bas Cohlenftud nebft Abfat wird mit Auflofung auf den Stiefel angeflebt. Den Schaft flebt man nun auf diese Beise ebenfalls 1 Boll übereinander und giebt ibm gur Borficht von innen noch einen Streifen. Man tann auch ohne Auflösung blos mit einem beißen Gifen den Stiefel gusammenpappen.

Schnürstiefel von Tuch ober Zeug mit Guttapercha-Ueberstemm und Guttapercha-Sohlen, werden ebenfalls nach vorstehender Beschreibung gemacht; das Luch wird an dem Ueberstemm unter der Brandsohle angehef-

tet und oben mit Band-Ginfaffung angesteppt.

Auftleben von Guttapercha-Sohlen auf Stiefel und Schuhe von gewöhnlichem Leder. Man versertigt den Stiefel oder Schuh auf die gewöhnliche Art bis zur Sohle. Nachdem ein gewöhnlicher Lederrahmen und die Brandsohle eingestochen ist, klopft man den Boden möglichst glatt und macht ihn mit einer Raspel rauh. Rahmen und Boden müssen eine Fläche bildn.

Run schmilzt man Abschnißel von Guttapercha-Sohlen in einem kleinen thönernen Topfe. Das Schmelzen muß langsam in einem Ofen ober auf einer Heerdplatte geschehen und man muß sorgfältig darauf Acht haben, daß man die Masse nicht verbrenne, was auf offenem Feuer oder in einem metallenen Gefäße gewiß geschehen wurde. Wenn die Masse so weit geschmolzen ift, daß sie sich manipuliren läßt, so wird sie mit einer flachen Klinge über den Sohlenboden und Rahmen gleichmäßig gestrichen.

Nun wird die Guttapercha-Sohle über Kohlenfeuer gehalten, um sie klebrig zu machen, und ebenso auch der bestrichene Boden des Stiefels erwärmt; die heiße Sohle wird auf den warmen Stiefelboden forgfältig von der Spige bis zum Absatz angelegt, wobei man darauf zu sehen hat, daß keine Luftblasen entstehen. Die Sohle kommt ungefähr 9 Linien keilsötmig unter den Absatz liegen; der Absatz wird von gewöhnlichem Leder aufgemacht.

Die auf diese Art angeklebte Sohle halt sehr fest, jedoch kann man sie zur Borsicht noch an den Rahmen festnähen. Man macht an der Guttapercha-Sohle einen schiefen Nahtriß und naht sie mit weiten Stichen an den Rahmen fest, so daß die Stiche am außersten Ende des

Rahmens find und wie Steppstiche aussehen.

Der Nahtriß wird mit einer heißen Klinge durche gezogen und rudwarts zusammengedrudt; die Sohle wird

hierdurch so fest, als wenn sie nicht aufgerist worden ware.

Die Kanten der Sohle werden mit einer scharfen Klinge beschnitten; der Boden wird eben geraspelt, und mit Glas abgezogen und mit Glaspapier geglättet, die Kanten mit einem mittelgroßen Absabolzen geglättet. Diese letzteren muß man alsdann mit Lack bestreichen; benn Wichse hält nicht daran, wenn nicht der Lack die Grundlage bildet.

#### Stiefelschmiere aus Rautschut.

Jedermann kennt die Nachtheile von Erkältungen durch naffe Füße, welche meistens zur Winterszeit in Folge des Eindringens des Schneewassers in Schuhe und Stiefel verursacht werden und bei Bernachlässigung oder Nichtbeachtung schon häusig die empfindlichsten Leiden hervorgerufen haben. Die Ersahrung hat gelehrt, daß das Schmieren der Stiefel und Schuhe, sie mögen aus Kalbs oder Rindsleder oder auch aus Juchtenleder gefertigt sein, mit Schweinefett entweder allein oder mit Fischthran versetzt, dem Eindringen und Durchschlagen des Schneewassers hinreichenden Widerstand zu leisten nicht vermag.

Das beste Mittel gegen das Durchsickern des Wassers besitzen wir in dem Kautschuk (Gummi elasticum), und da es nicht Jedem möglich ist, sich der schützenden Ueberschuhe zu bedienen, so verdient folgende (der "Würzburger gemeinnützigen Wochenschrift 1854, Nr. 27" entnommene) Borschrift, worin die Anwendung des Kautschuks ersichts

lich ift, allgemein befannt gemacht zu werden.

Man nimmt Kautschuf' 4 Loth, Schweinefett 6 Loth, Leberthran 24 Loth. Der Kautschuf wird in heißes Wasser gelegt, worin er so lange verbleibt, bis er ganz weich geworden ist. Hierauf wird derselbe mittels einer Scheere in kleine Partikelchen zerschnitten, mit dem Schweinesett und Leberthran (Fischthran) in einen Lopf gebracht und

auf ben marmen Dfen ober im warmen Sandbabe fei-

ner vollständigen Lojung überlaffen.

Sobald Der Rautschuf fich mit dem Rette und Dele verbunden bat, mas eine berausgenommene Brobe barthut, fo wird jum Schmieren ber Stiefel und Schuhe aller Art, auch der Jagd- und Bafferfticfel zum Fischen 2c.,

in folgender Beise acschritten.

Rachdem das Oberleder, Die Rahte und Die Soble mit lauwarmem Baffer abgewaschen und oberflächlich abgetrodnet worden find, tragt man mittele einer Burfte Die marme Auflösung theils auf das Oberleder, theils in die Rugen der Rabte und am Rande der Soble auf. Diefe Schmiere trodnet an der Luft vollständig zu einem alanzenden Rleber aus und wird fo fest, daß fie fich felbst bann, wenn man ben Finger baran brudt, nicht mehr flebend beinfelben anhaftet.

Berarbeitung der Guttapercha ju Lederhau= ten, Zeugen, Riemen und Treibriemen.

Bu Leberhäuten. - Bur Erzeugung von Buttapercha-Lederhauten ober Zeugen in jeder beliebigen Dide oder Feinheit wird die gereinigte Maffe gewalzt, oder gepreßt. Bum Preffen tann man fich jeder Preffe bedienen, beren Blatten die gehörige Glatte haben. Man fann babei auch zu gleicher Zeit alle mögliche Deffins einpreffen.

Bum Balgen fann die weiter unten beschriebene Sandwalze dienen; vortheilhafter aber ift die Unmendung einer mit Dampf geheizten Cylindermaschine in der Art, wie sie in Fig. 67 und 68 dargestellt ift.

a, a, zwei Balzen. b, Rurbelmelle.

c, Schwungrad.

b2, b2, Falgleiften des Riftftudes d.

f, hinterftud, welches auch einen Raly bat.

d, d, zwei Rurbeln ober Sandhaben.

e, e, Gestell. f, f, Schrauben, durch welche die obere Walze gestellt wird.

g, Stellrad.

h. h. Berbindungestangen bee Gestelle.

i. Triebrad auf der Rurbelwelle b.

k. Reder.

I, Klügel.

o, Rad auf ber Achse ber untern Balge, welches burch das Rad i in Bewegung gefest wird.

p, zweites Rad auf der Achse der untern Balge.

a, Rad auf der Achse der obern Balze.

Die Balgen find hohl und fteben mit einem Dampfteffel in Berbindung, aus welchem fie auf die gewöhn= liche Art den Dampf und somit die nothige Barine empfangen. -- Die gereinigte Guttapercha-Maffe wird in einem Bottich, der junachft der Cylindermaschine angebracht ift, durch Dampf oder heißes Baffer erweicht, zu einem Strid geformt und fo in die Balzen geführt. — Diese Maschine Dient besonders auch zur Kabrifation von flachen Treibriemen.

Die obere Balge fann mittels der vorstebend beichriebenen Borrichtung weit ober eng gestellt und hier-

burch die Dice ber Beuge regulirt merben.

Bu Beugen. - Bu benfelben verwendet man Die Guttapercha, um aus ihr Ueberzuge für jene zu fertigen. Bu dem Ende loft man die Guttavercha auf, versett fie mit schwarzer Farbe und bestreicht damit einen Dichten, ftarten Zeug auf beiben Seiten; Diesen Unftrich wiederholt man mehre Male, und fieht dabei darauf, daß immer der vorhergebende Unftrich vollfommen troden ift. ebe man den nachfolgenden aufträgt.

Auf diefe Beife erhalt man einen mafferdichten Beug. melder in Aussehen und Gelindigfeit dem Leder abnlich ift und fich jum Oberleder fur Schuhe und Stiefel eig-Will man Diesem Stoff Glang geben, fo fest man dem letten Unftrich Ropalfirnif zu. Dieser Stoff tann von ben Schuhmachern wie gewöhnliches Leber ver-

arbeitet merben.

Bortheilhafter ist folgendes Berfahren: Man naht aus einem dichten Zeug einen Strumpf zusammen, zieht ihn auf das Stiefelbret, bestreicht ihn auf oben beschriebene Art mit Guttapercha-Ausschung und Firniß, und klebt unten eine Guttapercha-Sohle mit Guttapercha-Ausschung an.

### Schneibemafchine ju Anfertigung ber Riemen.

Dieselbe hat nach Heinzelmann (a. a. D.) folgende Einrichtung.

Rig. 69. Grundrig.

Fig. 70. Langenaufriß.

Fig. 71. Querschnitt.

a, Geftell.

b, Riemen, der zu schneiden ist. Derselbe läuft bei I durch ein Barallelogramm, welches ihn in gerader Richtung gegen die Messer führt; nach dem Schnitt geht er bei k durch zwei vertikale Winkel, welche auf dem Gestell aufgeschraubt find.

Diese Winkel führen den Riemen in gerader Richtung weiler und treiben zugleich die Abschnitte vom Gestelle weg. So geht der Riemen durch die Walzen c, von welchen er seine Bewegung erhalt, indem diese es

find, die ihn durch die Deffer gieben.

c, Walzen, die in ben Lagern n laufen.

d, Seitenwände, worauf der Support aufgeschraubt ift.

e, Supportgehäuse.

f, Schlitten, welche durch die Spindeln ju ftellen find.

g, Schienen, welche bie Schlitten halten.

h, i, Meffer, durch welche der Riemen gezogen wird, und die ihn von beiden Seiten beschneiben.

k, Winkel, die den Riemen nach bem Schnitt halten.

I, Parallelogramm, welches je nach der Breite des Riemens auf - und zugeht.

m, Rurbel, um' die Spindel ju breben.

n, Lager, welche am Gestelle a befestigt find.

o, Supportspindel.

p, Rugel. g, Abichnitt.

Die Borrichtung mit der Rugel kann auch weggelaffen und die Einführung des Riemens von der hand regulirt werden.

Ueber das Preffen der Riemen ift ichon weiter oben

bei ben Röhren die Rede gemesen.

#### Treibriemen aus Buttapercha.

Jeder, der einen Bersuch mit Guttapercha-Treibriemen gemacht hat, wird zugestehen, daß dieses Material dem Leder weit vorzuziehen ift, besonders wenn Konen zu treiben sind, wobei kein Riemen lange aushalten wird,

wenn derfelbe nicht fehr gerade ift.

Die Guttapercha, welche durchaus gleich did und ftart ift, besit in dieser hinsicht einen großen Borzug vor dem Leder, ist jedoch in Bezug auf ihr haftvermögen an den Scheiben weniger gut als das Leder, besonders bei feuchter Witterung oder Morgens nach einer nebligen Racht.

In Folge bes Gleitens der Guttapercha-Riemen auf ben Riemenscheiben, besonders bei nebligem Wetter, wurde ber Gebrauch berselben (besonders in England) baufig

wieder aufgegeben.

Um nun aber mit der außerordentlichen Gleichformigkeit der Guttapercha die gute Adhäsion des Lebers zu verbinden, befestigt man einen Streifen dunnen Lebers auf die Seite des Guttapercha-Riemens, welche auf die Oberfläche der Scheiben zu liegen kommt. Ein auf diese Weise zugerichteter Treibriemen war 12 Monate lang im Gange, und die Erfahrung lehrte, daß derselbe so-

wohl bem Leber als auch ber bloßen Guttapercha vor-

Diese Beobachtung durfte Fabrikanten, welche Treib-

pflangen fonnen, nuglich fein.

Bir bemerken hierbei nur noch, daß ohnlängst auf ber Industrie-Ausstellung zu Birmingham folche Treibriemen in verschiedenen Breiten, von 2 bis 12 Boll, zu sehen waren. Die Hauptsubstanz des Riemens, die Guttapercha, war zwischen zwei dunne Lederstächen gesettet, welche erstere zugleich gegen Abnuhung und heißwerden schügen.

herr haines, Fabrifant leberner Schlauche ju Lonbon, verfertigt Treibriemen mit hulfe von Guttapercha

auf nachstehende Urt.

Fig. 72 stellt einen nach beffen Erfindung angefertigten flachen Treibriemen im Durchschnitte dar. Derfelbe besteht aus einem starken Gewebe von Flachs, hanf oder einem andern Faserstoff. Dieses Gewebe ist mit Guttapercha überzogen und zum Schupe der Ränder mit Leder eingefaßt; letteres wird festgeklebt und überdieß festgenäht.

Fig. 73 zeigt einen andern flachen Treibriemen im Durchschnitt, welcher nicht mit Leder einzefaßt ift, sondern an der einen Lederfläche gekittet und gesteppt ist. Der Theil a des Riemens besteht aus einem Gewebe von Flachs oder einem andern Faserstoff und ist mit Guttapercha überzogen; b ist das an den Theil a gekittete und aesteppte Leder.

Bei dem Fig. 74 im Durchschnitt dargestellten Treiberiemen ist das Gewebe des Theiles a nicht so breit als der Riemen, sondern bie Guttapercha enthält zwei Langenstreisen des Gewebes, und dieser Theil des Riemens ift an einer Seite wie bei der oben beschriebenen Anordnung mit Leder bekleidet.

Fig. 75 ftellt einen andern Riemen bar, bei welchem ftarte Flache- oder hanfichnure dem aus Guttapercha bestehenden Theile a entlang laufen. Bu beiben Gei-

ten des Theiles a find hier die Lederflächen b, b, ange-bracht.

Der in Fig. 76 im Durchschnitte dargestellte Riemen besteht aus einer Berbindung von Leder, welches ohne Beihulfe eines adhärirenden Stoffes, wie Guttapercha, mit einem großen gewebten Stoff zusammengenäht ift.

Stählerne mit Rautschuft überzogene Treib. bander.

Bon C. Sanderson in Sheffield.

Das Stahlband, dem man vorher die angemeffene Känge und Breite gegeben hat, wird durch Saure von Ogyd gereinigt, biernach auf elektrochemischem Wege mit Meffing überzogen und dann endlich vollständig in vulfanisirtes Kautschul eingehüllt, welches ohne weitere Zwi-

ichenmittel fest an dem Metall haftet.

Bander, die eine fehr große Festigkeit besitzen muffen, z. B. solche, die zum Seben von Lasten benust werden, sind aus zwei, drei oder noch mehr Stahlbändern zusammenzusepen, die man wieder auf dieselbe Weise behandelt und nicht nur äußerlich in Rautschuk einkleidet, sondern auch noch mit Zwischenlagen von Kautschuk verssieht. Die Kautschukbekleidung schüpt nicht nur das Metall gegen Dyydation, sondern trägt auch wesentlich zur Beförderung der Adhäsion auf den Scheiben bei.

Fig. 119 der bezüglichen Abbildungen zeigt ein foldes Treibband im Grundriß. Daffelbe besteht aus zwei Stahlbandern a a, die nicht nur eine Zwischenlage von Kautschuf zwischen sich haben, sondern auch äußerlich mit Kautschuf umtleidet sind. Die Enden der beiden Stahlbander sind versetzt gelegt und mit dem anliegenden

Stahlbande durch Rieten verbunden.

Eine andere Berbindungsweise zeigt Fig. 120. hier sind die Enden umgebogen und ineinander gehaft. — Schauplat. 201. Bb. 2. Aufl. 12

Werden dann alle Theile durch Kautschut möglichst innig mit einander vereinigt, so entsteht eine sehr sichere und dabei doch einfache Berbindung. — (London Journal, August 1863, S. 79.)

#### Rautschutwalzen für den Buchdrud.

Schon im Jahre 1841 machte der Hoffammersetretäir Bfnorr in Darmstadt, in Folge eines durch die Lokalsektion des Gewerbvereins für das Großkerzogthum hessen von ihm bezüglich der Anwendung des Kautschlen und Walzen geforderten Gutachtens, die Erfahrung, daß sowohl statt des Leders, womit sonst die Druckerballen überzogen wurden, wie des zu den nunmehrigen Druckwalzen allgemein gebräuchlichen, aus Leim und Syrup bestehenden Surrogats, der gewöhnliche Kautschuf als ein bei Weitem vollkommnerer Ersap zu dienen befähigt wäre, wenn man nur seine Auslöslichkeit durch den Leinölstrniß der Druckfarbe auf irgend eine Weise zu hemmen oder vielmehr gänzlich zu beseitigen vermöchte.

Durch die bereits mehrsach erwähnte Bulkanisirung des Kautschufs hat nunmehr dieser bis jest unerfüllt gebliebene Bunsch, wie bereits durch einige, wenn auch kleinere, Bersuche vergewissert ift, seine Befriedigung gefunden.

Der Rautschuf ift in Tafeln oder Blatten verschiedener Dide, von eirea 3 Linien anzunehmen, fauflich ju

erhalten.

So eignet er sich am besten zum Ueberzug eines hölzernen Cylinders, bessen Länge und Durchschnittsdick dem Maße der gewünschten Drudwalze zu entsprechen hat. Zu diesem Zwede hat man deshalb eine Kautschulfläche von etwas größerer Länge wie der damit zu überziehende Cylinder, dagegen von etwas kleinerer Breite als dessen Umsang, in möglichst geraden Linien zuzu-

schneiden, und durch Bereinigung ihrer beiden Langen-

feiten einen Schlauch oder eine Robre zu bilben.

Die Eigenschaft bes Kautschufs, an frisch geschnittenen Randern zusammenzukleben, erleichtert diese Bereinigung; man brude nur diese Rander mit den Rägeln fest aneinander, hute sich aber dabei die Schnittslächen mit den Fingern zu berühren, weil dadurch ihre Fähigkeit des Zusammenhaftens verschwindet.

Bur Erzielung einer innigeren Berbindung und Borbeugung der bei dem späteren Gebrauche leicht möglichen Trennung einzelner Stellen der Berbindung ist jedoch die Anwendung eines Lösungsmittels (am besten einer koncentrirten Lösung des Kautschuks in Schweselkohlenstoff)

porzugieben.

Sobald diese Bereinigung vollkommen ausgetrocknet ift, kann zur Bulkanisirung der Röhre nach dem im vorigen Kapitel mitgetheilten Berfahren von Parkes geschritten werden; zu dem Ende taucht man nämlich die Kautschukröhre in eine aus 40 Theilen Schweselkohlenstoff und 1 Theil Chlorschwesel bestehende Mischung 1 bis 2 Minuten lang ein, nimmt sie dann heraus und trocknet sie in einem auf + 20 bis 25° R. erwärmten Raume.

Endlich wird sie in Wasser oder einer sehr schwach äßenden Kali- oder Natronlauge eine Stunde lang ausgesocht. Bei etwas größerer Stärke der Platte mische man dem Schwefelkohlenstoff eine geringere Menge von Chlorschwefel bei und lasse den Kautschuk länger in diester Lösung eingekaucht.

Nach Beendigung des Bulkanifirens, welches deshalb erft nach der Röhrenbildung erfolgt, um die Eigenschaft des Kautschufs mit frischer Schnittfläche fich fest zu verbinden, zur Röhrenbildung benuben zu können, ziehe man die Röhre sogleich über den Cylinder, dessen

Umfang vorher mit Flanell überzogen wurde.

Da nun, in Folge des vorher bemerkten Maßes, ber Breite, ber Umfang der Röhre kleiner ift, wie jener des Cylinders, dem fie als Uebergug dienen foll, ihre Länge

Digitized by Google

dagegen jene des Cylinders etwas übertrifft, so werden in diesem Falle die an beiden Enden des Cylinders überftehenden Ränder der Kautschufröhre die ursprüngliche (kleinere) Weite beibehalten und sich, wenn der Rand an beiden Endstächen des Cylinders etwas abgerundet gebildet wurde, dieser Rundung anfügen.

Mittels zweier Scheibchen, beren innere Flächen etwas tonfav ausgedreht wurden, können nun die Endränder der Kautschufröhre gepackt und so durch Festschrauben dieser Scheibchen die Befestigung der Röhre genü-

gend erzielt werden.

Der Erfahrung muß es überlassen bleiben, ob beim Gebrauche sehr starker Drucksarbe nicht auch die Anwendung einer dickeren Kautschukssäche erforderlich wird, ob nicht eine Zwischenlage von Guttapercha (oder eine Mischung derselben mit Kautschuk) oder irgend eine andere Unterlage, auf welcher der vulkanissirten Kautschukröhre auf irgend eine Weise eine Beseltigung gegeben wird, den Gebrauch und die Dauerhaftigkeit solcher Druckwalzen wesentlich verbessert.

# Presmalzen aus Guttapercha für Kalander und Walzendruckmaschinen.

John Dalton, Kattundrucker in Chillingworth, nimmt zur Berfertigung folder Walzen eine Welle (Achse) von der erforderlichen Länge und befestigt eine eiserne Scheibe an einem Ende. Hierauf bringt er eine Anzahl Scheiben von hirnholz, welche mit plastischer Guttapercha überzogen sind, auf die Welle.

Nachdem so viele Scheiben auf einander gepaßt find, daß sie einen Cylinder von der erforderlichen Länge bilden, preßt man sie fest zusammen und bringt darüber eine eiserne Scheibe am anderen Ende der Welle an. — Die Peripherie der so versertigten Walzen wird mit Guttapercha überzogen und nach dem Erkalten in einer Dreh-

bank abgedreht. Diese Walzen laffen sich für alle Operationen in den Bleichanstalten und Druckereien benugen, wobei die Temperatur 30° R. nicht übersteigt; auch eignen sie sich als Presmalzen bei Walzendruckmaschinen, um sowohl das Drucktuch als das Ueberzugtuch (der bischerigen gußeisernen Presmalze) zu ersparen.

Um das heißwerden der eifernen Achsen solcher Walzen zu vermeiden, läßt man sie in messingenen Lagern laufen, welche mit einer Legirung aus 1 Theil Antimon, 2 Theilen Blei, 7 Theilen Zinn und 10 Theilen

Rupfer gefuttert find.

Ale Schmiere empfiehlt herr Dalton zu diesem Zwed eine Mijchung von 2 Theilen Talg, 1 Theil Graphit und 1 Theil Schwefel.

Unwendung der Guttapercha bei den Drudwalzen der Flachespinnmaschinen.

Bekanntlich sind beim Naßspinnen des Flachses bie oberen Stredwalzen (Drudwalzen) von Buchsbaumholz, bisweilen auch von Birnbaumholz; da man sie aber ununterbrochen mit heißem Basser benett, so dauern diese Drudwalzen nie lange, und mussen oft schon nach 5 bis 6 Monaten durch neue ersett werden.

Seit einiger Zeit verwendet man Balgen von Guttabercha, welche viel weicher als die holgernen find und auch viel langer dauern, wenn fie aus reiner Guttapercha

bestehen.

Solche Walzen gewähren ben Bortheil, daß fie wegen ihrer Unveränderlichkeit keinen Abfall verursachen und neben der erforderlichen harte flets eine gewisse Weichheit haben; fie können 2 bis 3 Jahre dauern, wenn die Guttapercha, woraus fie bestehen, sehr gut gereinigt wurde. hundert Stud solcher Walzen kommen jedoch gegen 12 Ihaler zu stehen.

Baggonbuffer von vultanisirtem Rautschut.

t

Es sind dieselben nach herrn de Bergue in Dingler's polytechn. Journal, Bd. CXXI. S. 188 beschrieben: Man hat den Buffern (Stoßballen) von vulkanisirtem (geschwefeltem) Kautschuf einen Borwurf gemacht, welchen sie, nach herrn de Bergue's Ansichten nicht verdienen; nämlich, daß ihre Widerstandstraft zu groß sei und im Kalle eines Zusammenstoßes die Wagen brechen können, bevor sich solche Buffer vollkommen entwickelt oder ihre aanze Wirkung ausgeübt haben.

herr de Bergue bemerkt dagegen, daß die mirksamften Buffer im Fall eines Zusammenstoßes diejenigen waren, welche bei dem beträchtlichen Spiel oder Lauf (der größten Kompression) den höchsten Grad von Biberstand darbieten, als Beweis, daß ihre größte Kraft ben Druck nicht übersteigt, welchen die Theile des Unter-

geftelle ohne Schaden aushalten fonnen.

Nun übersteigt aber bie Widerstandstraft eines Paares von Kautschuffern nicht 20 Tonnen, und bereits sind mehre Tausende solcher Paare in Gebrauch, wovon viele zu verschiedenen Malen bis auf das Aeußerste komprimirt wurden, ohne daß die Waggons brachen. — Daraus folgt, daß ihre Kraft die geeignete (praktische) Grenze nicht übersteigt, daß sie also im Falle eines Zusammenstoßes viel wirksamer sein mussen, als alle anderen Buffer von gleicher Komprimirbarkeit und nur einem Drittel ihres Widerstandes.

Andererseits sind bekanntlich die Buffer nicht blos für den Fall eines Zusammenstoßes der Wagen nothig, sondern sie dienen auch, um die Stöße der Waggons bei der Ab= und Anfahrt auf den Stationen und Bahn-hösen zu mildern; und damit sie sich für diesen Zwed eignen, muß ihre Widerstandstraft am Anfange des Laufs (Spiels) verhältnihmäßig sehr klein sein. Es giebt aber bis jest keine Feder, welche diese Eigenschaften in einem so ausgezeichneten Grade vereinigt, wie der vulkanisite

Rautschut, und überdieß giebt diese Substanz am Anfange der Kompression to gern nach, daß man es für zweckmäßig crachtete, die vier Ringe jedes Buffers, ehe sie ihr Spiel beginnen, um 25 Millimeter zu komprimiren.

Bare die ungeheure Widerstandsfraft dieser Buffer ein ernstlicher Borwurf, so könnte man sie leicht auf ein beliebiges Maß reduciren durch bloße Berminderung des Durchmessers und der Dide der Ringe, wodurch sie zugleich wohlseiler wurden, nach herrn de Bergue's Meinung aber wurden diese Buffer dadurch einer ihrer schändersten Eigenschaften beraubt.

Man hat eine Bergleichung angestellt zwischen dem effektiven Widerstand eines Bufferpaares von gewöhnlicher Feder aus übereinandergelegten Blättern mit 0,03048 Meter Spiel, im Bergleich mit einem Bufferpaar von Kautschuft; doch ist diese Art der Bergleichung nicht genau. Man nahm dabei an, daß die Kautschuftgukbuffer nur 0,0381 Meter Spiel mit einem Endwiderstand von 3 Tonnen haben, was 3 Tonnen Sautschuftbuffer ergiebt; das Spiel einer Blätterseder gab man zu 0,0305 Meter, mit einer Kraft von 23 Tonnen an, was einen effektiven Widerstand von 305 × 2,75 = 8387 ergeben würde; das Berbättniß wäre also nahe 1 zu 7,34.

Sinsichtlich der Kautschufbuffer ist aber die Länge des Spiels genau 0,0762 Meter und das Maximum des Widerstandes 20 Tonnen per Paar; und da dieser ungeheure Widerstand vorzüglich gegen das Ende des Spiels angehäuft wird, wie man aus den unten mitgetheilten Details der Bersuche ersieht, so wäre es unrichtig, als mittleren Widerstand die Hälfte dieser Jahlen anzunehmen. Wenn wir aber, um uns auf eine Grenze zu besichränken, als mittleren Widerstand eines solchen Bufferpaares nur das Viertel des höchsten Widerstandes annehmen, so erhalten wir 5 × 762 = 3810 als effektiven Widerstand.

Für die Blätterfeder giebt man 2% Tonnen als den Widerstand der Keder bei einem Bufferpaare von 0,0305

Meter Spiel ober Birkung an. Allein biefe 2% Tonnen find der höchste Widerstand der gebogenen und auf die gerade Linie zuruchgekehrten Feder, und da diese Feder von Stahl ist und ihr Widerstand nicht in demselben zusammengesesten Berhältnisse zunimmt, wie derjenige des Kautschufe, so muß man so ziemlich die Hälfte des Mazimums als mittleren Widerstand während des Laufs (Spiels) betrachten, wonach der effektive Widerstand 1% 3000 = 4125 ist.

Die effektive Kraft eines Kautschut-Bufferpaares von 0,0762 Meter Spiel wurde sich also zu derjenigen eines Paares gewöhnlicher Federbuffer (aus Blättern) pon 0,0304 Meter Spiel verhalten wie 3810 zu 4125

oder 15 zu 16,24 und nicht wie 1 zu 7,34.

Ueberdieß muffen wir bemerken, daß das Spiel der Kautschukbuffer nicht auf 0.0762 Meter beschränkt ist; einige haben 0.1143 und solche an Personenwagen sogar 0.1524 Meter Spiel, also auch eine verhältnißmäßig größere Biderstandskraft; dadurch erhöhen sich aber auch ihre Kosten bedeutend; überdieß hat lange Erfahrung bewiesen, daß die Buffer mit 0.0762 Meter Spiel für alle Arten Güters, Biehs und Gepäckwaggons hinreichen.

Die Kautschufringe bei Diesen Buffern von 0,0762 Meter Spiel haben 0,1396 Meter Durchmeffer und 0,317

Meter Dide.

Gegen die Dauer des geschwefelten Kautschufs hat man eingewendet, daß Riemen daraus an der Papiermaschine ganz versaulten; dergleichen Riemen sind aber meistentheils nicht vulfanisirt. Die Kautschufringe der Buffer sind hingegen stets vulfanisirt und von vielen, die Herr de Bergue nach mehrjährigem Gebrauch zu untersuchen Gelegenheit hatte, war nicht ein einziger in schlechtem Zustande.

Es murde behauptet, daß bei ben Buffern mit außerem Cylinder ber volle Kolben einen zu beschränften Raum durchläuft, wobei er im Fall eines schiefen Stofes den Cylinder leichter brechen könne; diesem Fehler

murde aber beim Rauticulbuffer begegnet.

Der Kautschuffer übertrifft, nach herrn de Bergue's Ansicht, an Wirksamkeit und Dauer die anderen äußeren Buffer; er ist ebenso kompakt und ebenso mohlefeil und der Widerstand beginnt bei ihm sehr allmälig am Anfange des Spieles und steigt gegen das Ende auf einen hohen Grad; der Druck wird bei ihm gleichförmig auf der ganzen Fläche der Grundplatte vertheilt, daher der Waggon mehr gegen jede Beschädigung geschüpt ist; ferner kann der Kautschuk nicht brechen, wie der Stahl in den Spiral= und sonstigen Federn.

Folgende Tabelle enthalt die Kompression eines solchen Kautschulbuffers von 0,0762 Meter Spiel oder Lauf, welche unter einem Druck von 1 bis 10 Tonnen erfolgte; die Versuche wurden mit einer zu diesem Zweck verfertigten Maschine mit der größten Sorgsalt angestellt.

Drud Spiel ober Birtung in Tonnen: in Millimetern:													
1/4													3,17
141234													15.86
3											•		26,94
1													34,06
11												•	42,93
$1\frac{1}{2}$ $1\frac{3}{4}$											•		44,34
13													48,30
2													51,47
21 3 4 5													56,40
3				•			٠.						60,18
4													64,95
5													69,68
6									,				71,28
7													72,85
8	•											•	74,11
9						•							75,24
10		•			•	•			•				<b>76,25</b>

Die Art und Beise, wie die Kautschuffedern vorgerichtet werden, ift von den herren Fuller und de Bergue (im Dingler'ichen Journal Bb. CV. S. 81),

wie folgt beschrieben worden:

Anstatt der gegenwärtig gebräuchlichen Stahlsedern benuten die genannten Technifer eine Reihe von Ringen oder Scheiben aus Kautschuft von verschiedenen Durchmessen, 4 bis 6 Boll, je nach der Lage und erforderlichen Stärke der Federn, und von 1 bis 2 Joll Dicke. Dieselben werden an die Bufferstange (welche durch ihre Mitte geht) gestedt und durch dunne Eisenplatten von einander getrennt; jede der lettern ist mit einer konischen Eindiegung versehen, welche, dazu dient, die Kautschufcheiben sess an ihrer Stelle zu erhalten und zugleich die freie Ausdehnung und Zusammenziehung derselben zu gestatten, ohne daß sie mit der Bufferstange in Berührung kommen.

Die Rautschuffedern gewähren im Bergleich mit den stählernen viele Bortheile. Erstens beträgt ihr Gewicht kaum den zehnten Theil von demjenigen des Stahls, daher man sie an jedem Theile eines Wagens anbringen kann und überdieß durch die Gewichts Berminderung, welche bei einem langen Wagenzuge mehre Tonnen aus-

machen tann, an Lotomotivfraft erfpart.

Dann ift ihre große Einfachheit und die Unmöglichkeit einer Beschädigung oder eines Brechens derselben, selbst beim Zusammenstopen von Wagen, eine fehr schäp-

bare Eigenschaft.

Den Beweis davon erhielt man vor mehren Jahren, als eine mit solchen Buffers versehene Cokomotive bei Hull in England von der Bahn abwich, wobei das Eisenwerk bedeutend beschädigt wurde, die Ringe aber ganz unversehrt blieben. Aehnliche Fälle ereigneten sich in neuerer Zeit auch noch an mehrern andern Orten, welche diese vorzügliche Eigenschaft des Kautschuls ganz besonders herauszustellen geeignet waren.

Ein anderer Bortheil bei diefen Federn besteht darin, daß sie beim ersten Anziehen leichter nachgeben als Stahl, weil sie biegsamer sind, während ihr Biderstand unter dem Druck fo schnell zunimmt, daß der Buffertopf nie-

mals einen harten Stoß verursachen kann. Ein anderer wichtiger Bortheil ist die Leichtigkeit, womit sich ihre Widerstandsfähigkeit reguliren läßt; es ist klar, daß diefelbe erstens mit dem Durchmesser und dann mit dem Berhältniß der Dick der Scheibe zu ihrem Durchmesser in Proportion steht.

Ein beliebig großer Ring, g. B. von 3 Boll Dide, wird fich viel leichter auf die Salfte feiner Dide gufam-

mendruden laffen, ale einer von 11 Boll Dide.

Es ist daher klar, daß, wenn man in einem gegebenen Abstande eine größere Auzahl von Trennungsplatten anwendet, die Feder um so stärker wird und auf diese Weise ihr Widerstand sich beliebig reguliren läßt.

Nach Angabe der oben genannten Technifer koften diefe Federn nicht mehr, eher weniger als die Stahlfedern. Es find bereits mehre Lokomotiven und Tenders in Wilson's Gießerei mit solchen Buffers versehen worden und nun in täglichem Gebrauch auf verschiedenen Eisenbahnen.

Andere, welche bei hid und Comp. in Bolton, Sharpe u. Comp. in Manchefter, Lawfon u. Göhne in Leeds gebaut wurden, haben ebenfalls Kautschufbuffers erhalten.

Mehre Wagen, welche auf ber Great-Western Gifenbahn seit einigen Jahren in taglichem Gebrauch maren,

murden febr belobt.

Gegen 50 Wagen, welche in der Fabrik von Fox, Benderson u. Comp. bei Birmingham für die Maria-Antonia-Eisenbahn gebaut wurden, erhielten ebenfalls solche Buffers. Bersuche, welche von denselben Technikern bei hartem Winter zu St. Petersburg angestellt worden sind, haben den Beweis geliefert, daß der präparirte Kautschuk sich selbst bei der strengsten Kälte nicht verändert. Biele Kinge wurden einem Druck von 60 bis 100 Tonnen ausgesetzt und dadurch bis auf 18 30ll Dicke reducirt, ohne im Geringsten beschädigt zu werden, indem sie nach Beseitigung des Drucks ihre frühere Form sogleich wieder annahmen.

Einer ber größten Ringe wurde unter einen Rasmyth'schen Dampihammer gelegt und blieb nach 200 Schlägen unversehrt. Dhne Zweifel wird der praparirte Kautschuf auch zu Tragfedern für Lotomotiven, Tenders und Bersonenwagen in allgemeine Unwendung tommen.

Fig. 77 ift ein Grundriß der gar nicht gusammengepreßten Feder, wie fie auf dem Rahmen eines Gisen-

bahnmagens erscheint.

Fig. 78 ift ein horizontaler Durchschnitt, welcher bie Bufferfeber im jusammengepreften Buftanbe zeigt.

Rig. 79 ift ein Grundrif der Bugfeder im Centrum

bes Bagenrahmens.

a, a, a ift der gewöhnliche Rahmen des Bagens. b, b eiserne Bufferftange mit einer Scheibe aus holz oder Leber bei e, welche den sogenannten Buffertopf bilbet.

d, d, d runde Platten von Gifen oder Meffing, mit

tonischen Einbiegungen verseben.

e, e, e Kautschulfringe, etwas kleiner im Durchmeffer und so angeordnet, daß zwischen jeden eine runde Blatte kommt.

n, ein an der Bufferstange befestigter Ring.

k, die stationare Blatte, gegen welche die Ringe ges brudt werden.

## Rolbenliederung für Pumpen oder Runftfage von Guttapercha.

herr Bergmechanitus Lingte zu Freiberg theilt barüber im polytechnischen Centralblatt von 1848, Lie-

ferung 16, Folgendes mit:

Die Berarbeitung der Guttapercha zu Treibriemen, Bafferröhren u. dergl. mehr veranlaßte ihn, schon gegen Ende des Jahres 1847 Bersuche über deren Anwendung zur Kolbenliederung für Wafferpumpen anzustellen. Das Gelingen der ersten, allerdings nur im Kleinen ausgeführten Proben ließen hrn. Eingke hoffen, die Gutta-

percha wohl auch zur Rolbenliederung für Runftfage mit

Bortheil anwenden zu tonnen.

Nach erhaltener Genehmigung begann berselbe seine Bersuche zu Anfang Februar 1848 auf dem siebenten Lichtloche des Rothschönberger Stollens, und es wurden dieselben seit der Zeit ununterbrochen fortgefett.

Das Refultat Diefer Berfuche verdient um fo mehr bekannt gemacht zu werden, als der Gewinn dabei ein

fehr bedeutender ift.

Das Kunfigezeug auf genanntem Lichtloche hatte vordem 11 Saugfage von 80 Meter gesammter Bebungebie mit 12 Bergzoll (2 Meter = 7 Fuß Bergmaß) weiten, unausgebohrten Kolbenröhren und war mit ledergeliederten Kolben versehen.

Die Fertigung neuer Liederungen aus Guts'apercha unternahm herr Lingke entweder aus neuer Masse, in Form von entsprechend breiten und die geshörige Stärke besitzenden Treibriemen oder aus ganzlich niedergeführten Liederungen durch Zusammenschweißen.

Nachdem berselbe anfangs durch Proben die entsprechende Form der Liederung, d. h. die gehörigen Stärfen, den Sturz, sowie die nothige Breite derselben auszemittelt hatte, ließ er zur Herstellung der Ringausschnite, welche durch Zusammenschweißen der beiden Enden den Stulp geben, eine Art Lebre fertigen, in welcher die erweichte Guttapercha mittels einer beschwerten eisernen faßförmigen Walze durch angebrachte Leitschienen nicht nur in der gehörigen Stärke, sondern auch in richtiger Gestalt gewalzt wird.

Ift Diese Lehre, sowie Die Balze etwa bis zu 400 R. erwärmt, Die Guttapercha-Maffe aber in tochendem Baffer gehörig erweicht, so wird, wenn man selbige naß auswalzt, Die Herstellung solcher Streifen zu Liederungen

in furger Beit bewertstelligt merben.

Die Berbindung beider Enden erfolgt durch stumpfes Zusammenstoßen, nachdem sie durch die ftrablende Barme eines mattglühenden Gisenstud's so weit als nothig erweicht werden.

Die Befestigung der Stupe aus Guttapercha auf das Rolbenklop erfolgt dadurch, daß man sie auf dasselbe ausstedt, anzwedt und den Schirrring darüber treibt. Diese Besestigung ist genau dieselbe wie die der Lederstulpe; jedoch haben sich in Bezug auf Besestigung der Guttapercha-Stulpe gegen Lederstulpe folgende Bor-

theile berausgestellt.

Stedt man nämlich den Guttapercha-Stulp, als schon gebildeten Ring auf das Kolbenklop, bevor er vollständig erkaltet ist, so wird sich einestheils diese Arbeit sehr leicht ausführen lassen, anderntheils wird sich auch der Stulp, nachdem er völlig abgekühlt, so dicht und fest an das Kolbenklop anschließen, daß zur Besestigung nur höchstens die Sälfte der Kolbenzwecken vollkommen ausreichend sind, welche für einen Lederstulp nöthig sein würden.

Bur größeren Sicherheit der Berbindungsstelle des Stulpes ist es zwedmäßig, auf der innern Seite derselsben einen schmalen Streifen Guttapercha aufzuschweißen, aber so, daß dadurch die regelmäßige Gestalt des Stuls

pes nicht gestört wird.

Riedergeführte Liederungen, nämlich solde, die durch längern Gebrauch an der obern Kante zu dunn, mithin auch gegen die Kolbenröhre zu klein geworden sind, lassen sich durch Aufschweißen eines 3 Boll dicken und 1½ Boll breiten Strebriemens sehr schnell wieder herstellen, ohne nöthig zu haben, die Liederung vom Kolbenholz abzunehmen.

Das Aufschweißen geschieht ebenfalls am besten mittels schwachglühenden Eisens, welches in die Rabe der Liederung und des aufzulegenden schmalen Treibriemens so lange gehalten wird, bis die nöthige Erweidung beider eintritt; durch nicht zu starkes Auseinanderdrücken der beiden Theile an den erwärmten Stellen wird

die Berbindung vollständig erfolgen.

Da übrigens die Erwärmung bei dieser Arbeit immer nur auf eine Länge von 6 bis 8 Joll vollständig erfolgen kann, hat man Sorge zu tragen, keine Stelle, bevor fie hinreichend erweicht ift, anzubruden, sowie jede

Ueberhitung ju vermeiden.

Da dieses Wiederherstellen abgeführter Stulpe geschehen kann, ohne daß man sie vom Kolbenholz abnimmt, so wird hierdurch eine Ersparniß von Kolbenhölzern erzielt, indem das öftere Abuehmen und Aufzweden der Liederungen Ursache des Ausspringens der Kolbenhölzer ift.

Das Abschließen der Rolben erfolgt bei Guttapercha-Liederungen vollkommener als bei den aus Leder

gefertigten.

Die bekannte Eigenschaft des Leders, im Wasser zu erweichen, verursacht, daß eine Lederliederung nach einiger Zeit ihre gehörige Form und Spannung verliert; hierdurch wird das dichte Anlegen und Abschließen in der Kolbenröhre nicht so möglich als es bei Guttapercha-Liederungen erfolgt, die selbst im Wasser die zu 25° R., auch wenn sie durch längern Gebrauch sehr dunn geführt sind, stets hinreichend elastisch bleiben und ihre gehörige Form behalten.

Um ihre Glafticität und dadurch das Abschließen der Kolben noch vollkommener zu erreichen, hat herr Lingke die Stulpe gegen früher insoweit verändert, daß ungefähr die untere Halfte der Breite derselben nur höchstens halb so stark ift, als die obere; jedoch so, daß die Stärken allmälig ineinander übergehen. Der Durchschnitt eines in der Beise gefertigten Stulpes wurde wie Fig.

80 ericheinen.

Bei 12% Boll oder 301 Millimeter weiter Rolbenröhre hat herr Lingke dem Stulpe bei einer Breite
von 41 Boll (107 Millimeter) oben 7 Millimeter und unten
3 Millim. Dide gegeben und hierbei die erwunschten Refultate erhalten.

Um den Stulpen den angegebenen Querschnitt zu geben, wurde die oben ermähnte eiserne Lehre nebst Walze in der Form angewendet, wie es aus Fig. 81 zu erfeben ift.

Die größere Glasticität hat noch den Bortheil, daß beim Niedergang des Kolbens die Wasser nicht blos durch die Bentilöffnung, sondern auch zwischen Kolbenrohr und Kolben über denselben treten, wodurch der Widerstand, den die Wasser dem Niedergange des Kolbens entgegensehn, nicht unbedeutend berabgezogen werden muß.

Einen ferneren Sauptvortheil gewähren die Guttapercha-Stulpen daburch, daß die Rolbenreibung fehr ver-

mindert wird.

Denn einestheils ift vorauszuseten, daß bei der fettigen Beschaffenheit der Guttupercha der Reibungstoefficient derselben auf Eisen mit Wasser viel kleiner ist, als der des nassen Leders auf Eisen; anderntheils aber auch, wie aus der oben beschriebenen Form dieser Stulpe Fig. 82 zu ersehen, ist die Berührungsfläche derselben mit der Kolbenröhre, mithin auch der Druck, mit welchem die Stulpe gegen die Kolbenröhre wirken, kleiner wie bei Lederstulpen, und sonach auch die Kolbenreibung eine geringere im Bergleich zu der von Lederstulpen.

Während nun bei Lederstulpen nach einigem Gebrauch — weil sie im Waffer bald weich werden — die Berührungsstäche, folglich auch die Kolbenreibung größer wird, behalten die Guttapercha-Stulpen ihre ursprüngliche Form auch im Wasser bei und die Kolbenreibung bleibt auch nach längerem Gebrauch eben so klein wie anfangs.

Endlich fann auch der Guttapercha-Stulp wegen feiner mehr erwähnten Steifigkeit fich nicht, wie es bei Leberflulpen bisweilen vorkommt, umschlagen und zwischen

Rolben und Rolbenröhre legen.

Bum Beweise, daß Guttapercha-Stulpe mit geringerer Reibung geben, dabei aber beffer abschließen, als Lederstulpe, mag hier nur wenigstens folgende Thatsache dienen:

Nach einer Beobachtung zur Zeit, als sammtliche Kolbenliderungen von Leder waren, machte das Kunstgezeug bei niederem Wasserstand 4½ Spiele in der Minute; nachdem aber vier solcher Kolben gegen vier mit Guttapercha geliderte ausgewechselt worden waren, machte

es bei gleicher Menge Aufschlagwaffer in der Minute 54 Spiele, wobei die Sape voller goffen, als vorher. — Seitdem sammtliche Kolben Guttaperchaliderungen haben, find 2½ Spiele in der Minute ausreichend, die Waffer zu halten.

Das beffere Abschließen, verbunden mit der geringern Reibung so geliderter Kolben, führt eine bedeutende Erhöhung des Wirkungsgrades vom Aunstgezeug herbei.

Die Dauer solcher Rolbenliberungen ift, seitbem bieselben elastischer gefertigt werden, gegen die der Lederliderung im Durchschnitt mindestens die zwölfsache. —
Während z. B. Liderungen von Leder auf den Senksak nie länger als 24 Stunden durchschnittlich gegangen
sind, haben Guttapercha-Liderungen daselbst 113, 196,
251 Stunden und darüber, ja sogar zwei über 600 Stunden gehalten, ohne einer Reparatur zu bedürfen.

Ferner sind vom 8. bis 13. Mai 1848 auf den 3., 4., 6., 7. und 8. Sat neue Bersuchstolben aufgestedt worden, welche ebenso wie die, deren Liderungen am 9. Februar durch Aufschweißen eines schmalen Treibriemens reparirt wurden, sammtlich noch den 20. Juli im Gange

maren.

In Beziehung auf die Kosten ergab sich aus den Tabellen, daß der Liderungsauswand für ein halbes Jahr und für 10 Säpe ungefähr zu 72 Ihlrn. anzuschlagen ist. Dagegen erwiesen die Bersuchstabellen, daß auf dieselbe Zeit und gleiche Anzahl Säpe die Kolben mit Guttapercha zu lidern nur 20 bis 24 Thlc. kosten, den Preis der Guttapercha zu 29 Ngr. 5 Pf. pro Pfd. (Handelsgewicht) berechnet.

Der Gewinn wird unbedingt noch bedeutender ausfallen, sobald nur dieses Liderungsmaterial direkt und in größeren Quantitäten bezogen, überhaupt die Einrichtung zur Fabrikation solcher Liderungen vortheilhafter bergestellt wurde, als es bis jest bei diesen Bersuchen

geschehen fonnte.

Ferner ist auch die geringere Abnutung der Rolbenröhren ein wesentlicher Bortheil, den die Guttaperchalide-Schauplat, 201. Bb. 2. Aust. 13 rungen gemähren. Betrachtet wan eine Kolbenliderung von Leder, nachdem sie nur 6 Stunden in einen Sentsat eines im Absinken begriffenen Schachtes gegangen ift, so gewinnt man bald die Ueberzeugung, daß der in das Leder zestigesetzte feinere und gröbere Sand eine Kolbenröhre bedeutend angreifen muß; da aber Sand in Guttapercha nicht eindringt, noch weniger sich festletzt, so ist wohl hierdurch das geringere Ausschleifen der Kolbenröhren hinlänglich erklärt; denn wenn auch Sandkörner zwischen Liderung und Kolbenröhren gerathen, wie est namentlich bei Senksägen der Fall ist, so werden doch diese Sandkörner bei jedem Niedergange des Kolbens von dem zwischen Kolben und Kolbenröhre hindurchgehenden Wasser mit Leichtigkeit weggespült.

Riedergeführte Lederliderungen find ganz werthlos, niedergeführte Liderungen aus Guttapercha hingegen laffen fich ohne große Muhe zu neuen durch Zusammen-

ichweißen verwenden.

Bwei gang abgeführte Liderungen laffen fich in 23 Stunden zu einer neuen umarbeiten, einschließlich der

Befestigung auf das Rolbenflog.

Ein neuer Stulp oder eine neue Kolbenliderung von Guttapercha nach den oben angegebenen Magen wiegt 0,84—0,94 Zollpfund, ein Lederstulp von gleicher Größe aber 1,5—1,8 Zollpfd.

Für die Fertigung best erstern tann ber Arbeitelohn in Bezug auf die erforderliche Arbeitezeit, zu 2½ bis 2¾ Stunden, nicht höher als 3 Ngr. gerechnet werden; bingegen beträgt der Arbeitelohn für einen neuen Cederstulp

etwa 4 Ngr.

Noch größer ist der Unterschied des Arbeitelohnes für Reparaturen beider Arten Liderungen. Bährend ein Lederstulp durch Auflegen eines neuen Streifens oder Ringes von Leder herzustellen, 2½ Ngr. kostet, kann die Reparatur eines Guttapercha-Stulpes höchstens mit 1 Ngr. 2 Pf. Arbeitslohn bezahlt werden, da kaum mehr als eine halbe Stunde Zeit erforderlich ist, einen schmalen

Treibriemen auf einen niedergeführten Stulp aus Gutta-

percha ju schweißen.

Stellt man die Bortheile, welche Guttapercha-Liderungen gegen Lederliderungen gewähren, nochmals turz zusammen, jo erhält man folgende:

1) leichtere Fertigung neuer, sowie schnellere Berftel-

lung der niedergeführten Liderungen;

2) billigere Befestigung derfelben auf das Rolbenbolz, fowie Ersparung an Kolbenholzern felbst;

3) vollfommneres Abschliegen der Rolben;

4) geringere Rolbenreibung, woraus

5) eine bedeutende Erhöhung des Wirkungsgrades vom Runftgezeug hervorgebt;

6) eine minbestens 12fache Dauer;

7) eine geringere Abnugung der Rolbenrohren;

8) die Benupung der ganglich niedergeführten Lide-

rungen zu neuen.

Dieje genannten Bortheile durften mohl eine allgemeinere Einführung der Guttapercha-Liderung der Rolben bei Kunftsten munichenswerth erscheinen laffen.

Mit gutein Erfolg sind die Guttapercha-Liderungen für Bumpen für Taucher- oder Mönnichs-Kolben von Arthur Dean bei der Maschine zur Trockenlegung des Harlemer Meeres seit mehren Jahren bei 4 Kolben von 9 Zoll Durchmesser und 10 Fuß Hub, und bei drei Cylinderventisen von 8 Zoll Durchmesser angewendet worden.

Beim Niedergange der Kolben foll der Drud auf die Liderungen 3—700 (?), beim Rudgonge nur 20 Pfd. pro Quadratzoll betragen; nichtsdestoweniger aber follen sich die Liderungen merkwürdig gut halten. — In den Stopfbüchsen liegen zu oberst vier Hanfzöpfe; dann kommt ein Messing und zu unterst der Guttaperchastulp von Aförmigem Querschnitt.

Berarbeitung des Rautschuts und ber Guttapercha zu Faben.

Um Rautschukstaschen in Faben zu zerschneiben, werben aus den Flaschen zuerst Scheiben geschnitten, die auf einer Achse befestigt, gedreht und dabei mittels einer aus zwei treisförmigen Rlingen bestehenden mechanischen Schneidvorrichtung spiralformig zerschnitten werden.

Der Faden von beliebiger Feinheit mird auf einen

haspel aufgewickelt.

Um die Faden leicht weben zu können, werden fie vor dem weitern Berarbeiten zuerst durch Ausspannen und Erfalten unelastisch gemacht und dann die fertigen Gewebe wieder bis auf + 45° erwarmt, wobei das

Barg bann alle feine Glafticitat wieder erhalt.

Formen von Walzen. — In vielen Fällen muß das zu verarbeitende Gummi zuerst durchgeknetet und geformt werden. Dieß geschieht so, daß man das gut gewaschene Gummi auf + 33° erwärmt, in Packete von etwa 30 Pfund zusammen macht, die Packete auf + 40° erwärmt, und dann in den "Wolf" bringt, werin sie start durchgeknetet werden.

Diese Maschine (Fig. 83 und 84) besteht aus einem massiven gußeisernen Cylinder A, der mit & Boll weit bervorstehenden, 3 Linien breiten Zähnen besetzt und mit einem Mantel umgeben ist, von dem ein Theil, B, von

Bufeifen, der andere von Gifenblech ift.

Der eiserne Cylinder dreht sich 60 bis 100 Mal in einer Minute, der dicke Ballen von Kautschuft, der sich kaum in den nur 2½ Zoll weiten Raum zwischen Cylinder und Mantel hineinzwängen ließ, wird in einer Minute nur 2 bis 3 Mal um die Balze herumgeriffen, während diese also 60 bis 100 Umdrehungen macht.—Um sich eine Borstellung von der Kraft, mit welcher der Kautschulballen durchgerieben wird, zu machen, ist nur zu bemerken, daß diese Arbeit 5 Pferdefraft erfordert, daß der Kautschulballen, wenn er nach beendigter Ope-

ration, in 10 Minuten, aus dem Wolf herausgenommen wird, noch immer einen Durchmeffer von 7 bis 8 Zoll und eine Länge von 1 Fuß 4 Zoll hat, während der Mantel nur 24 Zoll von dem Cylinder absteht, und die Böden des Cylinders nur 14 Zoll von einander entfernt find.

Im Winter oder beim Anfange der Arbeit wird Diefe fehr erleichtert, wenn die Maschine burch einen Dampf. ftrom auf + 40 bis 45° erwarmt wird, wozu man burch ben Sahn G Dampf einstreichen laffen fann. -Durch die rechtminkelige Deffnung d lagt fich ber Rauts

fcut bei jeder Umdrehung feben und befühlen.

Soll die Maffe berausgenommen werden, fo wird ber Borftedbolgen N herausgenommen und der Dedel an dem Griff M gehoben. Dadurch, daß man bie Maffe dann noch Monate lang abwechselnd einer gelinden Barme und Ralte ausset, wird fie noch viel fester zusammen-hängend und gleichformiger.

Um mehre Rautschufballen zu einem größeren Blod ju vereinigen, merden 3 oder 4 Ballen auf + 45-500 ermarmt und zusammen unter eine hydraulische Breffe gebracht, wo fie 6 bis 8 Tage einem ftarten Druck ausgesett bleiben, wobei die einzelnen Theile vollkommen zusammenkleben und das Ganze zu einer dicken Tafel wird, die nach dem Herausnehmen aus der Presse ihre Form behält.

Man fann nun auch mehre folder Tafeln zu einem großen Brod vereinigen, wenn man fie auf + 50° er-warmt und dann 6 bis 8 Tage ftark preßt. Ein solcher großer Blod wird vor dem weitern Berarbeiten möglichft

lange in Keller ober Magazin aufbewahrt.
Um aus einem großen Kautschulbrod Blätter zu schneiden, wird das Brod mit Kautschulteig auf einen in horizontaler Richtung verschiebbaren Schlitten einer Schneidmaschine gefittet. Der Schlitten wird mit bem barauf befestigten Brod burch ein Gegengewicht vorwärts und gegen ein scharfes horizontales Reffer gedruckt, wels ches 800 bis 900 Mal in der Mimute hin- und hergeht; mahrend deffen laßt man fortwährend einen feinen Strahl von kaltem Waffer auf die Klinge laufen, um die Elasticität des Kautschuks aufzuheben und fein Er-

bigen und Unfleben zu verhindern.

Ift eine Platte abgeschnitten, so wird der Schlitten mit dem Kautschuk zurudgezogen und mittels Schrauben um eben so viele Millimeter höher gestellt, als die abzuschneidende Platte Dide haben soll. Die einzelnen Blätter lassen sich an ihren Endstächen leicht mit einander vereinigen, wenn man sie erst auf 40° erwärmt und dann an den zusammenklebenden Enden frische Schnittssächen macht.

Schnure von Kautschut. — Die Kautschutsplatten lassen sich leicht in Faben zerschneiden; man macht mittels bes Ausschlageisens Scheiben von Kautschut von 3 Zoll Durchmesser und z bis 1 Zoll Dicke und läßt diese auf einer Schneidmaschine spiralförmig zu

Faden oder Bandern gerfchneiden.

Guttapercha-Fäden ober Schnüre und deren Berwendung zu Zeugen, Bändern, Papier 2c.

Nachdem die Guttapercha nach dem früher beschriebenen Berfahren gereinigt, geknetet und in plastischen Zustand versest worden ist, wird sie mittels folgender Maschine, deren Konstruktion nebst Anwendung von Hrn. Brooman in London angegeben worden ist, in Fäden oder Schnüre verwandelt.

Fig. 84 ist ein senkrechter Durchschnitt und Fig. 85 ein Grundrig der Maschine; Fig. 86 ist ein horizontaler Durchschnitt nach ber Linie A. B von Kig. 84, und zwar

von unten angeseben.

a ist ein Kasten, welcher kaltes Basser enthält; bein Cylinder, welcher auf den Recipienten (für die Guttapercha) o fest aufgeschraubt ist, und zwar durch Bolzen, welche sowohl den Cylinder als auch den Recipienten

an dem Obertheil des Kastens befestigen; d ist ein Rolben in dem Cylinder b; und e ist eine Reihe von Röhren, welche quer durch den Recipienten angebracht sind. Die Mündung dieser Röhren kann eine kreisförmige, dreiedige 2c. sein, je nach der Gestalt, welche man dem Faden geben will. f ist eine Röhre, um Dampf von hoher Temperatur (93 bis 120° R.) in den Recipienten zu leiten und denselben zu erhigen; g ist eine Röhre,

um den Dampf abzulaffen.

Diese Maschine wird folgendermaßen angewandt: zuerst zieht man den Kolben aus dem Cylinder und bringt die Rolle von Guttapercha binein; der Kolben wird dann wieder an seine Stelle gethan und langsam auf die Guttapercha binabgedrückt, welche, da sie am unteren Ende durch die Highe des Recipienten erweicht ist, durch die Röhren e in einer Reihe von Fäden entweicht; diese Fäden werden durch das Wasser im Kasten abgefühlt, streichen unter einer Walze, h, weg und gelangen von dersselben auf eine Reihe rotirender Haspel, i, die in Lagern am andern Ende des Kastens ausgesetzt sind und um welche sie sich wickeln.

Die Fäden werden während dieses Aushaspelns nur schwach gestreckt; man bringt sie aber nachber auf eine zweite Reihe von Haspeln, und nachdem sie auf dieselben ausgewunden sind, streckt man sie beiläufig auf das Bierfache ihrer ursprünglichen Länge von Hand aus (wie es in der Handspinnerei üblich ist). Endlich werden die

Faben auf Spulen aufgewidelt.

Anstatt das obige Berfahren anzuwenden, könnte man auch die Guttapercha im Zustande von Blättern mittels rotirender kreisförmiger Messer in Streisen und Fäden schneiden. Da man aber auf diese Weise nur flache oder vierectige Fäden bekommt, so müste man sie dann nöthigenfalls rund machen, indem man jeden Faben mit einem Ende an einem Wirbel und mit dem andern an einem Hafen befestigt, um ihn dann schnell um seine Achse sich dreben zu lassen, wodurch er in kurzer Zeit hinreichend rund werden wird; auch könnte man

mittels einer Spindelbank zwei oder mehr Faben zwirnen und zu einem einzigen runden Faden fpinnen.

Aus diesen Faben kann man Stude fabriciren, indem man sie entweder allein oder in Berbindung mit Baumwollen -, Seidengarn 2c. verwebt; lesteres kann auf die Art geschehen, daß man etwa jeden Guttaperchafaden mit Seide, Baumwolle 2c. überzieht und dann verwebt, oder dadurch, daß man ihn für sich allein mit anderem Garne unterweht.

Ein starkes und vollkommen wasserdichtes Fabrikat läßt sich auf die Art erzielen, daß man eine Anzahl Guttapercha-Fäden dicht neben einander auf eine Grundlage von Baumwollenzeug zc. legt und sie zwischen erhipten Walzen hindurch läßt, wodurch die Fäden sowohl unter sich als mit dem Fabrikat sest zusammengeleimt werden; durch Anwendung von Fäden, welche verschiedene Farbe und Größe haben, kann man dem Fabrikat das Ansehen aestreifter Muster geben.

Eine Art Mosaik = Artikel läßt sich auf die Art darstellen, daß man Guttapercha = Fäden von verschiedenen Farben in Reihen eine über die andere legt und dann jede Reihe mit den unter ihr befindlichen durch eine Auflösung von Guttapercha zusammenleimt. Die Masse wird dann in Blätter von der erforderlichen Dicke ge-

fchnitten.

Ein Papier, welches schwer zu zerreißen ist und sich daher besonders für Banknoten, Aktien, Paffe 2c. eignet, läßt sich auf die Art machen, daß man zwischen zwei Zeug = Bogen Fäden von Guttapercha einen Zoll von einander entfernt kreuzweise legt.

Papier aus Guttapercha zum lithographischen und zum Kupferdruck.

Nach einer im Moniteur industriel, 1852, Rr. 1706 nthaltenen Mittheilung hat Perrot zu Baugirard mit-

tels neuer Berfahrungsarten Blätter von Guttapercha hergestellt und dieselben statt Papier benust, um lithographische Abdrücke oder Abdrücke von gestochenen oder geästen Kupferplatten darauf zu nehmen. Diese Abdrücke sollen sehr schön sein; die besten Abdrücke auf Papier sollen dagegen matt und unvollsommen erscheinen; sie sollen namentlich eine tiese Schwärze und eine kräftige Zeichnung darbieten. In den Compt. rend., T. XXXV, p. 707 wird angesührt, daß Peron — so lautet hier der Rame — der Pariser Abdemie lithographische Abdrücke und Abdrücke von Kupferplatten habe überreichen lassen, die auf einem aus Guttapercha versertigten Papier genommen waren, und daß derselbe die Art der Ansertigung dieses Papiers bald mitzutheilen beabsichtige.

#### Rautschut, ale Bofung und ale Teig ober Ritt.

Bur Darstellung von Kautschufteig und zum Lösen eignen fich besonders die dunnen Kautschufblätter; diese werden klein geschnitten, abgewaschen, in einem Luftstrom getrocknet und dann in einem verschließbaren Gefäß mit dem 13 bis 3fachen ihres Gewichts des Lösungsmittels übergossen, je nachdem man eine dickere oder dunnere Lösung haben will.

Als Lösungsmittel nimmt man Schwefelkohlenstoff, oder vollkommen reines, besonders harzfreies Terpentinöl, oder auch leichtes Steinkohlentheeröl. Nach 24 bis 48 Stunden ist das Kautschuk weich aufgequollen; die Masse wird dann in einer Reibmaschine durch mehre Cylinder gut durchgeknetet. Eine solche Maschine mit 5 Cylindern

zeigt bie Rig. 87.

Jeder Chlinder hat 4 Joll im Durchmeffer und ift 16 Joll lang; alle Cylinder drehen sich in gleicher Richtung (der der Pfeile) gleich schnell, indem den an ihren Achsen sigenden Zahnrädern durch 5 Schrauben ohne Ende, welche auf einer und derselben Achse sigen, die aleiche Bewegung mitgetheilt wird. Unter den Cylindern sind kleine Schalen b, b, die den obern Theil eines hohlen Kastens bilden, der durch Dampf geheizt wird. Das Gemenge von Kautschust mit Lösungsmittel wird auf die Fläche d gebracht, geht unter dem ersten Cylinder durch, wird auf der andern Seite durch das Abstreichmesser zurückehalten und kommt so unter den zweiten Cylinder, geht von da weiter, und wird so 5 Mal durchgerieben, bis es über e hinunter in das Gefäß s als fertige, mehr oder weniger flüssige Masse stießes.

Die so dargestellte Rautschukmasse dient, je nachdem sie mehr oder weniger flussig ift, zu sehr verschiedenartigem Gebrauch, um Kautschukplatten zusammenzukleben, oder um sie auf Gewebe, auf Bapier oder Holz zu kleben, um diese wasserdicht zu machen, zum Ueberziehen von Getäfel auf seuchten Mauern, zum Leimen trocener Holzstücke in der Kunftschreinerei, für musikalische Instru-

mente u. f. w.

Gine durch Erhiben bereitete Losung von Tho Rautschut in Rubol ift braun und klebrig; fie bient zum Schmieren von Maschinentheilen, die einer sehr ftarten Reibung ausgesett find.

Ueber die Anwendung des Rautschuffittes ift an verschiedenen Stellen dieses Werkes geredet worden.

Anwendung der Guttapercha zum Zusammenfleben von Leder, Holz 2c.,

nach Murdoch Me Ran.

Der Genannte empfiehlt zum Zusammenkleben von Leder, Holz zc. eine mehr oder weniger koncentrirte Löfung von Guttapercha in Schwefelkoblenftoff, die nach seiner Angabe in einem offenen Gefäße bereitet werden soll, damit eine gewisse Menge Sauerstoff aus der Luft zutreten könne.

Das Zusammenkleben geschieht baburch, daß man die Lösung mit einem Pinsel austrägt, die Flächen auseinander legt und zusammenpreßt und dann das Lösungsmittel verdunsten läßt. Dieses Mittel kann besonders bei mancherlei Gegenständen aus Leder oder zum Zusammenkleben von Leder mit Bapier, Leinwand 2c. in vielen Fällen mit Bortheil angewendet werden. (Rep. of Pat.-Invention, Mai 1862, S. 381.)

Bereitung und Anwendung von Mischungen aus Kautschuf und Gummilad.

Ueber diesen Gegenstand sind von Alfr. Binc. Remton in England verschiedene Bersahrungsarten aufgestellt worden, welche im Besentlichen darauf hinaustommen, daß Kautschuf mit Gummilack, in Form von Schellack oder Körnerlack, vermischt, und diese Mischung, die vor dem Kautschuf den Borzug der größeren Wohlseilheit und den, daß sie weniger einen unangenehmen Geruch behält, wie die Präparate aus Kautschuf allein, voraus hat, in verschiedener Beise verwendet wird.

Die Mischung des Kautschut's mit dem Gummilack geschieht theils durch Zusammenkneten, theils durch Answendung von Lösungsmitteln. Die Mengenverhältnisse der beiden Ingredienzien werden, je nach dem Zwecke, für welchen die Mischung bestimmt ist, sehr verschieden genommen und variiren von 8 Theilen Gummilack auf Theil Kautschuf bis zu 1 Theil des ersteren auf 8 Th. des lekteren.

Die Mischung ift natürlich um so elaftischer, je mehr Kautschut, und um so fteifer und barter, je mehr Gummi-

lad fie enthält.

Wenn die Mischung von Kautschuf und Gummilad bei der Zubereitung dunner Zeuge benutt wird, ift es vortheilhaft, ihr etwas (etwa 1 Brocent vom Gewicht der Kautschusmischung) fein zertheilten Schwefel beizu-

mischen, entweder durch Zusammenkneten mit demselben, oder durch Mischen mit einer Auflösung des Schwesels in einem geeigneten Lösungsmittel, oder indem man den Schwesel als feines Pulver auf die Oberfläche der fertigen Zeuge applicirt. Lestere werden in jedem Falle nachber der Wärme der Sonnenstrahlen ausgesetzt, bis die Kautschussnischung, mit welcher sie zubereitet sind, ihre Klebrigkeit verloren hat.

Die mit Terpentinöl oder einem andern Lösungsmittel gemachte Mischung von Kautschuk und Gummilack bildet aleichfalls einen vorzüglichen Kitt für mancherlei

3mecte.

Um solchen Kitt anzusertigen, vermischt man 1 Theil Gummilack mit 2 Th. Kautschuft durch Reiben und Kneten mittels der in Fabriken von Kautschukwaaren üblichen Borrichtungen und vereinigt die Wasse dann mit so viel gereinigtem Terpentinol, daß sie die angemessene Konststenz hat. Gewöhnlich wird dem Kautschukkttt außerdem etwas Schwefel (2 bis 3 Unzen pro Pzund) inkorporirt.

Wenn die mit pulverigem ober aufgelöstem Schwefel versette Kautschulmischung zur Zubereitung dickere Zeuge ober überhaupt zur Anfertigung dicker Gegenstände bestimmt ist, wird sie zuvor, nachdem sie nach Umständen noch mit anderen Zusähen, wie sie jest gewöhnlich sind, als Schwefel, Erden, Oryden, Carbonaten, Blei- oder Zinksalzen 2c. versehen ist, einer Hise von 270° F. ausgesetzt, wodurch sie vulkanisitt wird.

#### Runftliches Rautschut.

F. Walton in London fabricirt aus Leinöl ein Produkt, welches sich für viele Fälle als Ersat des Kautschuks empsiehlt. Das Del wird so lange gekecht, dis es zu einer dicken leimähnlichen Masse geworden ist. — Dann wird es mit 1 Theil Schelllack vermischt und zwischen heißen eisernen Balzen zu Blättern ansgewalzt. Man hat wasserdichte Schuhe, Decken, Vilderrahmen 20

daraus verfertigt. Ebenso kann man dieses Produkt, wie das Rautschuk, mit Schwefel mischen und vulkanisiren. (Steiermärkisches Industries und Gewerbeblatt.)

Unfertigung einer harten, hornartigen Maffe aus Rauticut ober Guttapercha,

nach Goodnear.

Der Genannte theilt Berfahrungsweisen mit, um aus Kautschuf oder Guttapercha eine feste harte Masse zu hilden, die geeignet ist zur Ansertigung solcher Artikel, zu denen sonst Hoin, Elsenbein oder Gagat benutt werden. Auf der Londoner Ausstellung von 1851 waren mancherlei aus einer solchen Masse gefertigte Gegenstände

zu feben.

Um Kautschut in eine derartige Masse zu verwanbeln, vermischt man es mit dem gleichen Gewicht Schwefel, oder, noch besser, man vermischt es pro Kilogramm
mit 0,5 Kilogramm Schwefel und eben so viel reiner
oder kohlensaurer Magnesia oder Kalk. Man kann auch
mit Bortheil Gummilack hinzusepen, von welchem man
dann die Hälfte vom Gewichte des Kautschuks nimmt.
Durch zugleich zugesetzte Farbstoffe kann diese Masse beliebig gefärbt werden.

Will man sich der Guttapercha flatt des Kautschuks bedienen, so nimmt man am besten auf 1 Kilogramm Guttapercha 0,36 Kilogramm Schwefel und 0,36 — 0,5 Kilogramm Magnesia, Kalk u. s. w. Man kann auch hier Gummilack zusesen, oder auch Kautschuk mit Gutta-

percha gufammen anwenden.

Mittels eines Anetapparates werden die Ingredienzien auf das Innigste mit dem Kautschul oder der Guttapercha gemengt; und diese so erhaltene Masse dann entweder ausgewalzt, um darauf, nachdem sie hart gemacht ist, zu den Gegenständen, wozu sie bestimmt ist, verarbeitet zu werden, oder gleich durch Formen, Modelliren u. f. w. in die verlangte Gestalt gebracht. Die fertigen Begenstände oder die ausgewalzte Masse wird darauf, um sie hart zu machen, der hipe ausgesept, deren Starfe und Dauer nach den Dimensionen und der Dide

der Gegenstände variirt.

In den gewöhnlichen Fällen ist eine Temperatur von 125 bis 130° C., die man 4 Stunden lang andauern läßt, die angemessenste . Ju manchen Anwendungen dient die ausgewalzte und hart gemachte Masse, B. zum Belegen von Möbeln u. dergl. In anderen Fällen wird, wie angeführt, die Form, welche die Masse haben soll, derselben schon vor dem Hartmachen gegeben, wobei man die gesormten Theile dann oft (wie z. B. bei Armbändern) durch Streisen von vulkanisirtem Kautschul verbindet, die durch das Erhitzen mit denselben sest verbunden werden; damit die gesormten Gegenstände während des Hartmachens ihre Form nicht verändern, schließt man sie dabei in eine Büchse ein, umgiebt sie mit Specksteinpulver und füllt den übrigen Raum der Büchse mit Saud aus.

Auf diese Beise kann man kleine hausgeräthe, Knöpse, Meffergriffe, Spielzeug u. s. w. anfertigen. Man kann auch die Masse mit Metallen, namentlich mit Eisen verbinden, indem man dieses rauh macht und dann die Masse, während sie noch plastisch ist, darauf legt, oder in Streisen herumwickelt, worauf dann das hartmachen der Masse in angeführter Beise erfolgt. Derartige Anwendungen eignen sich z. B. für Sattelbögen, Schnallen und Ringe, Gebisse, Steigbügel, Sprungriemen, für mancherlei hausgeräthe u. s. w. (Le Technologiste, März

1852, G. 304 bis 306.)

Mafchinenschmiere aus Rautschuf und Rapsol.

Der Chemiker F. Boudet in Paris wurde von einem Raufmanne gefragt, wie viel Kautschuk in einem

Dele aufgeloft sei, wovon er ihm ein Muster gab, und jugleich ersucht, ihm ein leichtes Berfahren mitzutheilen, wornach diese Probe in seiner Fabrik vorgenommen werden könne.

Um diese doppelte Aufgabe zu lösen, schritt herr Boudet zur Berseifung. Funfzig Gramme mit Kast verseiftes Del wurden mit stedendem Wasser behandelt; er hoffte, so den Kautschuk absondern zu können; er blied aber aufgeschwollen und vollkommen zertheilt in der seisenartigen Flüssigkeit. Da ihm dieses Berfahren nicht zum Iwed zu führen schien, so behandelte derselbe eine gewisse Menge ausgetrockneter Seise in der Wärme mit Weingeist von 36 Broc. Tr. Die seisenartige Substanz wurde bald gänzlich aufgelöst, während sich der Kautschuk am Boden des Kolbens mit in Weingeist unauflöslichen Kalisalzen absette.

Anstatt diesen Rudtand mit reinem Wasser zu bebandeln, welches den Kautschut aufgebläht und seine Trennung erschwert hätte, benuste Herr Boud et Wasser, mit einem Sechstel Weingeist gemischt; in Folge dieses Zusapes blieb der Kautschuf in so konkretem Zustande, daß er sehr leicht gesammelt und auf einem Filter vollkommen ausgewaschen werden konnte; er wurde dann in einer Schale bei 80° R. ausgetrodnet. Derselbe erhielt so auf 50 Gramme Del 0,55 Gr. Kautschuk, welcher

genau dem Gehalte deffelben entiprach.

Der oben erwähnte Barifer Kaufmann hatte nämlich 12 Gramme Kautschuf per Kilogr. Kohlrapsöl angewandt und am Boden des Keffels einen schwachen Niederschlag bemerkt, welcher die Differenz von 1/2 oder 1 Grm.
Kautschuf per Kilogr. Del bei Herrn Boude t's Analyse
hinreichend erklärt. Das Berfahren des Lepteren eignet
sich daher vollsommen zu einer schnellen und praktischen
Prüfung solcher Maschinenschmiere, weshalb es bier angegeben zu werden verdiente.

Auch erhielt herr Boudet ohne Schwierigfeit eine Maschinenschmiere, welche dem ihm übergebenen Mufter

gang abnlich war, indem er 50 Gr. Rohlrapedl mit 1 Grm.

in fleine Stude gertheiltem Rautschut erhipte.

Dieses Schmiermittel befitt, nach den damit gemachten Erfahrungen, folgende Borzüge: es hat viel mehr Körper als das Klauenfett aus Ochsen und hammelfüßen, welches es mit Bortheil erset; es ist falbichter als die Dele, welche man gewöhnlich zum Schmieren der Maschinen anwendet, wird durch die Reibung sich schnell drehender Maschinentheile nicht verändert, bleibt noch bei einer Temperatur unter 0° flüssig, verändert sich bei seiner Anwendung unter den gewöhnlichen Umständen durchaus nicht nnd gestattet, die Maschinen, nachdem sie lange Zeit außer Gebrauch waren, sogleich in Gang zu sesen.

# Regulirung der Schienenstöße durch Einlagen von Rautschut.

Auf der Eisenbahn von Tours nach Rantes find von herrn Camille Reuftadt Bersuche angestellt worden, die Berschiebung der Schienen in der Richtung der Bahnachse, mithin die Ungleichheit in den Abständen der Schienenenden durch Einlage von pulfanisitem Kautschuf (oder auch Korkbolz) zu verbindern.

Die Einlagen haben die Form des Schienenprofils, eine Dide von 6 bis Millimeter und werden in die Deffnungen der Schienenstöße, deren Beite 3-4 Millimeter betragen soll, fest eingezwängt. Der Preis einer Einlage von vulfanisirtem Kautschuft ift 30 Fr. oder 8 Thir

Bei einer Lange der Schienen von etwa 16 Fuß beträgt der Auswand für die Ausfüllung der Stöße einer einspurigen Bahn per Kilometer (circa 4 deutsche Meile) mit Kautschuk 120 Fr. oder 32 Thir.

### Guttapercha jum Ginbinden der Bücher.

Das von herrn Ridels angegebene Berfahren besteht in der Anwendung der Guttapercha in verschiedenen Zuständen statt der bisher benutten Substanzen. Auffünferlei Weise kann man sich der Guttapercha zum Bro-

ichuren und Bücherbinden bedienen.

1) Man bedient sich berselben aufgelöst statt bes Leimes, um die Bogen der gedrucken Werke zu vereinigen, statt des Rähens und der weitern Bearbeitung des Rückens, und verfährt dabei, wie man es mit dem Kautschuf schon jest macht. Die Bogen werden zusammengelegt, geschlagen; man fährt mit einer Raspel über den Rücken und trägt eine oder mehre Schichten einer Guttapercha-Lösung auf, wozu man, wenn es nöthig sein sollte, noch einen Streisen ebenfalls mit Guttapercha bestrichenen Kattuns auflegt. Die Guttapercha-Lösung wird gewöhnlich warm aufgetragen, und zwar nicht eher eine neue Schicht, als dis die vorige trocken ist oder etwas dazwischen gelegt wurde.

2) Man bedient sich der Guttapercha-Lösung statt bes Leime, Eiweißes, Gummi's 2c., wo man diese Sub-

ftangen gur Buchbinderei anwendet.

3) Man nimmt diese Lösung auch als Bindemittel zum Marmoriren des Schnitts, zum Färben der Ockel 2c. 4) Man bedient sich der Guttapercha in Form von

- 4) Man bedient sich der Guttapercha in Form von Blättern statt Pergaments, Schasleders, Kalbleders, Leinwand 2c. zum Bücherbinden, indem man die Berzierungen darauf druckt oder eine Lösung dieser Substanz auf vertieft oder in Relief gravirte Flächen ausgießt. Man kann die Blätter auch narben oder im plastischen Zustande über Gewebe oder verschiedene Substanzen aussbreiten.
- 5) Man nimmt statt der Pappe zum Binden und Deckelmachen eine Masse aus Guttapercha und Papiersjeug, vermengt mit Scheerwolle, Baumwolle oder andern

Fasersubstanzen, für welche die Guttapercha ein gutes

Bindemittel giebt.

Will man endlich einen größern Grad von Biegfamkeit, als die Guttapercha besitht, so setht man auf 4 Theile derselben 1 Theil Kautschuk zu.

Anwendung der Guttapercha zum Abformen.

Das von herrn bust angewendete Berfahren gur

Erlangung der Formen besteht in Folgendem:

Die Guttapercha wird auf einer glatten Fläche zu Blättern von verschiedener Dide ausgerollt; wenn die abzusormenden Gegenstände klein sind, braucht die Dicke der Blätter nicht über 10 oder 10 Joll zu betragen. — Das Blatt wird kurze Zeit in kochendes Wasser getaucht und warm auf den Gegenstand gelegt, auf dessen Obersstäche man es mittels der Fingerspise oder eines elastischen Bällchens sorgfältig andrückt, um es ihr dicht und gleichförmig anzupassen. Weiche Gegenstände lassen sich den nur abformen, wenn sie Elasticität besigen, wie z. B. lebende oder todte thierische Körper.

Bum Abformen sehr zerbrechlicher Gegenstände eignet sich die Guttapercha gar nicht. Die zartesten Gegenstände aber und die seinsten Erhabenheiten lassen sich, wenn das aus Guttapercha bestehende Original sest genug ist, beim Ghpsguß ohne alle Schwierigkeit von der Matrize trennen, wenn man legtere durch kurzes Eintauchen in

beißes Baffer erweicht.

Die weiße Guttapercha eignet sich zum Abformen

beffer als die schwarze.

Anwendbarkeit der Guttapercha zur Metallanfertigung von Holzschnitten.

Da die Guttapercha den Temperatur-Einfluffen weniger ausgesest, als der Gummi und in jede beliebige Form zu bringen ist, so möchte sie, außer ihrer ziemlich allgemeinen Anwendbarkeit, wohl auch zur Berwendung

pon Drudwalgen nicht ungeeignet erscheinen.

Andererseits verspricht diese Substanz die erheblichsten Bortheile bei der Matricirung kleiner und großer Holzschnitte, sowie gesetzter Schritkolumnen behufs nochmaliger galvanischer Ablagerung. Die Schwierigkeit der Metallmatern-Anfertigung von Holzschnitten nimmt mit der Größe der letztern zu und hat bei Groß-Oktavplatten schwon ihre Grenze; sie wird um so unsicherer und ausbältlicher, wenn der Holzschnitt schon einmal gedruckt und von den settigen Ueberbleibseln der Buchdruckerschwärze oder Terpentinresten gesättigt ist.

In solchen Fällen bleibt die Bervielfältigung durch Stereotypie das einzige, wenn gleich den Ansprüchen an große Schärfe nur selten genügende Mittel. Aus gereinigter Guttapercha aber lassen sich Matrizen, und zwar so groß herstellen, als überhaupt nur Holzschnitte vortommen, wozu im Folgenden eine kurze Anweisung ge-

geben ift.

Die Guttapercha erweicht sich in heißem Wasser zu einer teigartigen, aber dabei noch immer zähen und ihre Berbindung nicht aufgebenden Masse. In diesem Zustande muß sie mit einem Mangelholze möglichst rasch zu entsprechend großen Platten verarbeitet werden, was auch mittels eines Walzwerks geschehen kann, vorausgessept, daß bei diesem die Cylinder mit Triebrädern unter einander verbunden sind.

Auf einfachen Walzwerken, wo die zweite Walze nur der Bewegung der ersteren folgt, erhält man keine ebene, gleichförmig glatte Platte, es tritt vielmehr zu leicht ein Berschieben der teigigen Masse ein, und eine ungleiche Fläche ist die Folge. Hat man aber eine solche, allenfalls nach mehrmaligem Erweichen der Wasse, erzielt, so wird seine Rupferbronce oder, noch besser, achte Silberbronce mit einer seinen Bürste sehr sorgfältig und ebenmäßig aufgetragen, welche an der Guttapercha haftet und sie leitend macht. In diesem Zustande wird mittels einer

Digitized by Google

Schraubenpresse eine Abprägung bes zu vervielfältigenben Holzschnittes in die Masse vollführt, welche auch die
kleinsten Details der Gravüre ohne Fehler wiedergiebt.
Sehr zu empfehlen ist es, daß man den Holzschnitt vor
dem Abprägen ebenfalls erst mit seiner Kupfer- oder Silberbronce ausbürstet, einmal, weil sich seine Bildfläche
dann um so besser aus der Guttapercha-Platte trennt,
dann aber, weil auch die kleinsten Bertiefungen der Mater einen leitenden Ueberzug erhalten. Es braucht weder
der Holzschnitt noch eine Schriftsolumne mit einer sie
begrenzenden Linie umgeben zu werden; der Eindruck
wird, sofern nur die Masse bis zu dem gehörigen Grade
von Aufnahmesähigkeit behandelt war, höchst forrekt ausfallen. Die Ablagerung hat für Jeden, der sich mit Galvanoplastit beschäftigte, keine Schwierigkeit.

Anwendung der Guttapercha zu einem Sor= apparat für taube Perfonen in Rirchen.

Ein Trichter von Guttapercha wird entweder innerhalb der Kanzel, daher man ihn nicht sehen kann, oder, wenn er verziert ist, an der Borderseite der Kanzel angebracht, so daß er unmittelbar unter das Pult kommt. Ein Rohr geht von diesem Trichter unter den Fußboden hinab und ist längs der Chorstügel geführt, mit Berzweigungen auf jeder Seite zu den Stühlen, welche schwerhörige Personen einnehmen. Man sieht nichts als das Ende des Rohrs, und wenn man die elsenbeinerne Ohrbrille am Ohr anbringt, kann man das schwächste Flüstern des Predigers deutlich hören.

Anwendung der Guttapercha zur Bezeichnung in Baumschulen.

Es ist bekannt, daß die Materialien, welche man zu dauernden Bezeichnungen der Obstbäume in Baumschulen und sogenannten Mustergärten anwendet, theils ziemlich koftspielig sind, wie die Blechtafeln, Bleitafeln, Zinkplatten u. dergl., theils nicht lange genug die Schrift oder Zahlen halten, wie Nummerndizer oder Nummernpfähle, die Metalltafeln, auf die mit Delfarbe geschrieben ist, so daß man in neuerer Zeit häusig Metalltäfelchen zu derartigen Bezeichnungen anzuwenden pflegte, in welche die betreffende Nummer eingeschlagen worden war. — Diese gewöhnlich aus Blech oder Messing bestehenden Plättchen, die mittels Drahtringen an Aeste locker besessigt werden, sind jedoch dem Rosten leicht und namentlich in feuchten Jahrgängen ziemlich starf ausgesetzt und werden dadurch nicht selten undeutlich. Eine auch im feuchten Keller dauerhafte und leicht kenntlich bleibende Bezeichnung fehlte bisher saft ganz.

Man behalf fich zwar häufig mit dem Einschneiden von Zahlzeichen in Solzstäbchen, aber da das Material nicht dauerhaft war, fo konnte es diese Bezeichnung na-

türlich auch nicht fein.

Diesem ist nun, nach der Angabe von Herrn Ed. Lucas, mit Erfolg abgeholsen durch die Anwendung der Guttapercha zu Nummertäfelchen, die auf gleiche Weise an die Bäume angehängt oder sonst befestigt werden können, wie eine jede andere Bezeichnung, und das bei namentlich der Einwirkung der Feuchtigkeit außers

ordentlich lange widersteben.

Was den Preis dieses Materials betrifft, so kann man aus 1 Pfd. Suttapercha (zu ca 1 Thlr.), da die Masse sehr leicht ist, nach einer vorgenommenen Probe 150 bis 200 Stück ist 1 Quadratzoll große Plättchen von der nöthigen Dicke ansertigen. Will man sich mit eingedrückten (vertieften) Nummern, die ja dieselben Dienste wie erhabene thun, begnügen, so kann man mit Benutung von Zahlen aus Druckereien oder von Schmieden und ähnlichen Handwerkern, die dieselben zum Eindrücken in Holz gebrauchen, sich sehr leicht seine Nummerntaseln selbst ansertigen. Man legt die Guttapercha nur in ziemlich heißes Wasser, worin sie in kurzer Zeit

ganz erweicht und leicht knetbar wird. Man formt bann bunne Platten baraus und druckt in die nicht mehr fehr weiche, sondern schon wieder etwas zähe gewordene Masse

jede beliebige Bahl ein.

Mittels einer Scheere werden die einzelnen Nummertäfelchen aus und am Rande glatt geschnitten, wobei jeder Abfall wieder verwendet, im heißen Wasser erweicht und von Reuem formbar gemacht wird. Zugleich wird in jedes Rummerplättchen ein kleines Loch zum Anhängen gemacht. Als Material dürfte der getheerte, etwas starke Bindfaden, der sehr haltbar ist, dem Drahte noch vor-

zuziehen fein.

Herr Lucas hebt noch hervor, wie wichtig diese Guttapercha-Nummertäfelchen zur Bezeichnung von Obstsforten sind, die weit versendet werden sollen, z. B. bei Bersendungen derselben oder von Edelreisern nach Amerika, indem dieselben sehr leicht sind, durchaus durch Reibung keine Berletung der Rinde verursachen können und an Dauerhaftigkeit gegen Stöße jedes bekannte Material übertreffen; ob sie aber die stärkste hise des Sommers, ohne zu erweichen, ertragen, muß die Erfahrung erft noch lehren; es läßt sich dieß übrigens sicher vermuthen.

# Anwendung der Guttapercha zur Anfertigung fünftlicher Gebiffe.

Die Substanzen, welche bis jest bei der Serstellung von kunftlichen Zahnpiecen als Unterlagen benutt morden, find, nach herrn Delabarre, von dreierlei Art:

1) Metalle, als Gold, Feinfilber, Platina und Bal-

2) Knochensubstanzen, wie Elfenbein, Sippopotamus-Zahn, Wallroß-Zahn und die Schenkelknochen vom Bferde ober vom Rinde.

3) Romponirte Borzellan-Teige, die in besonderen Defen der Wirfung des Feuers ausgesetzt werden.

Soll man einer dieser Substanzen ausschlieslich den Borzug geben und alle übrigen spstematisch verwersen, wie man es in der Prazis gewisser Dentisten sieht? Rein, denn man trifft eben so selten eine absolute Gleichheit zwischen den Kiefern zweier Individuen an, wie zwischen ihren Gesichtern.

Der Eine hat lange Lippen und trägt einen großen Anebelbart, unter welchem die Zähne fast ganz verschwinden; bei dem Andern sind jene so gestaltet, daß diese bis zum Rande des Zahnsleisches sichtbar sind. Dieser hat vorn Zähne verloren; Jenem ssehen mehre Backenzähne.

Das Geschick des Praktikers besteht darin, allen diesen besonderen Umständen Rechnung zu tragen; nur nach
einer genauen Untersuchung muß man die Materialien
je nach dem Zustande des kranken Mundes auswählen.
Derjenige, welcher sich das Prädikat eines Zahnarztes
beilegt und dessen Kenntniß sich nur auf eine einzige
Art der Arbeit beschränkt, ist des Titels unwürdig, den
er usurpirt. Er ist nichts als ein Empiriker, welcher sich
durch die Unzulänglichkeit seiner Kenntnisse gezwungen
sieht, bei jeder Gelegenheit seine Panacee zu preisen; er
ist ganz ungeeignet, in einigermaßen wichtigen Fällen
eine bewußte und durchdringende Ansicht zu geben.

herr Delabarre behauptet, nicht eine einzige Art von Jahnersat zu kennen, die nicht nach den Umständen ihre besondere Anwendung fande. Nähme man z. B. an, die noch vorhandenen Zähne wären loder, die Wurzeln ständen nicht sest, das weiche, empfindliche, blutende Zahnsteisch erfordere für längere Zeit eine provisorische Pièce, so wäre dieß der Fall, wo man Knochensubstan-

zen anzuwenden batte.

Ift der Mund dagegen noch gut im Stande, find bie vorhandenen Zähne fest und steben sie in gesunden, konsistenten Alveolen eingepflanzt, so ist die Benutzung der Metalle und unverderblichen Mineral-Kompositionen gebieterisch angezeigt.

Es giebt Falle, wo die Farbe der Zahne gewiffer Berfonen oder auch die Konformation ihrer Riefer die

Anwendung der natürlichen Zähne rathlich erscheinen laßt. Es giebt andere, in welchen nichts den flachen Mineralgahnen, oder denen mit Röhren, gleichkommt. Bald genügt, um 8 oder 10 Zähne zu befestigen, ein sehr leichtes, kleines Band; bald erfordert dieselbe Operation eine

breite und tomplicirte Befestigung.

Im Allgemeinen ist die Anfertigung und das Einsesen partieller Zahnpiecen nicht mit allzu großen Schwierigkeiten verknüpft. Aber es giebt eine Branche in der Zahnprothese, deren Ausübung, außer der Kenntniß der Grundprincipien in der Chemie und Mechanik, sehr präcise anatomische Kenntnisse erfordert: nämlich die vollständigen fünstlichen Zahngebisse, uneigentlich rateliers genannt.

Leiber bienten die bis jest zur herstellung funftlicher Bahngebiffe benutten Materialien nur fehr unvollkommen

ben Bemühungen ber Braftifer.

Das bis jest wesentlich Fehlerhafte an den kunstlichen Zahngebissen waren die sogenannten Basen, d. i. die Unterlagen von künstlichem Zahnsleisch, auf welche die Zähne aufgesest zu werden psiegten. Dieselben werden entweder aus Anochensubstanz hergestellt, wie Sippopotamus oder Elsenbein, oder aus Porzellanteig, welcher mit einer Lage Farbe bedeckt und im Ofen gebrannt wird, und haben im ersteren Falle den Fehler, daß sie sich schnell zersesen und ein wirklicher Inseltionsherd werden, in dem zweiten den, daß sie schwer, zerbrechlich und schwierig anzupassen sind.

Dieß sind ohne Zweifel große Unvollkommenheiten, aber bennoch haben diese Apparate noch einen größeren Fehler. Das Schlimmste bleibt, daß es unmöglich ist, ihre Gestalt und besondere Anlage nach Maßgabe der Beränderungen zu modificiren, welche allmälig mit den Rieferknochen vorgehen, Beränderungen, die von um so größerem Gewichte sind, je neuer der Berlust der Zähne ist. Die Absorption der Alveolen geht nur langsam und Schritt vor Schritt von Statten. Die seit langer Zeit leeren Zellen sind gänzlich verschwunden, während diese

jenigen, aus welchen die Bahne fpater ausgezogen wor-

den, erft theilweise absorbirt find.

Aus dieser allmähligen Destruktion entstehen fortwährende Beränderungen im Zustande der Kiefer; und hieraus folgt wieder, daß ein Gebiß, wie geschickt es auch in der Hauptsache angepaßt sein möge, durch den Berlust seiner richtigen Lage bald eine Unbehaglichkeit verursacht, die allmälig in lebhafte Schmerzen ausartet. — Dann ist man gezwungen, mit dem Apparat Beränderungen vorzunehmen, durch welche er an seiner normalen Höhe verliert, und die ihn endlich zu dem Zweck, welchem er zu dienen bestimmt ist, gänzlich unbrauchbar machen.

hier ist der Ort, um zu zeigen, welche Bortheile man unter solchen Umständen von der Guttapercha erwarten kann, und welche Superiorität sie über alle bis jest im Gebrauch gewesenen Substanzen besigt. Sie vereinigt in der That zwei außerst schähbare Eigenschaften

in sich:

1) Sie tropt der Wirfung der Mundfluffigfeiten,

eben fo wie der Gauren und Alfalien.

2) Dieselbe läßt sich, wenn man sie durch siedendes Wasser in einen Zustand von Erweichung verfest, ähnlich dem des Glaserkittes, mit eben so größer Leichtigkeit wie Genauigkeit auf den Sienweitelben des Glaserkitches kannen

nuositaten des Bahnfleisches formen.

herr De labarre hat den Gedanken gehabt, aus diefer doppelten Eigenthümlichkeit Bortheil zu ziehen, insem er mit hülfe diefes Gummi's, nachdem es zuvor fleischfarbig hergestellt worden, Unterlagen bildete, welche nach dem Erkalten eine jedem Bersuch tropende Festigkeit erlangen, dabei aber stets eine gewisse Elasticität behalten, die den zarten Theilen sehr günstig ist, welche beständig ihre Berührung zu tragen haben.

Die Leichtigkeit, mit welcher die Guttapercha sich mit sich selbst verbindet, gestattet, allemal, wenn sich das Bedurfniß hierzu zeigt, gewisse Theile isolirt zu modisiciren, ohne daß das Gebiß im Ganzen geandert wird, und ohne daß diese vielkaltigen Reparaturen es endlich dienstuntauglich machen. Mit den Unterlagen aus Anochen, Porcellan oder Metall geht dieß nicht an; ihr Fehler besteht also darin, daß sie dem Besitzer entweder unaufhörliche Leiden oder endlose Kosten bereiten, und mehrentheils beide.

Die Guttapercha besigt mithin einen dopppelten Borgug für Personen, welche alle ihre Zähne verloren haben, benn sie erspart ihnen zugleich Schmerzen und Geld.

Bu den Borzügen, welche das aus dem Perchabaum gewonnene Gummi bei der Konstruktion von Gebiffen hat, gehört hauptsächlich die Eigenthumlichkeit desselben, daß es bei einer gewissen Temperatur weich wird, und in diesem Zustande alle Formen annimmt, die man ihm

giebt.

Diese Eigenschaft gestattet, das kunstliche Zahnsteisch nach den Kiefern mit mathematischer Genauigkeit zu sormen. Man braucht eine fertige Biège, wenn die Basis nicht genau den Sinuositäten des Jahnsteisches entspricht, nur einige Augenblicke in kochendes Wasser zu halten oder über die Flamme einer Weingeistlampe, bis der Einfluß der Wärme sich an der Oberstäche bemerkbar macht, dann den Apparat in den Mund zu bringen, und der bloße Druck der Kiefer daguerreotypirt sie, so zu sagen, nach der Ratur.

Daffelbe Berfahren ist statthaft bei jeglicher Beranberung, die in der Alveolarpartie eintritt. Da, wo sich ein Substanzmangel zeigt, legt man ein Stuck Guttapercha an, das sich, vermöge der Berwandtschaft seiner Theilchen, mit dem Körper des Gebisses innig verbindet und leicht den Abdruck der Form annimmt, auf welche

man den Apparat aufdrudt.

Leichter als felbst Kort, und unverderblich wie die Guttapercha ist, bildet sie in ihrer Berwendung zu kunstlichen Gebissen die ausgezeichnetste Substanz, zumal da die letztere Eigenschaft schon um der Hygiene und Rein-lichkeit wegen von hohem Werthe ist.

Nimmt man hinzu, daß bei den Dfanored-Gebiffen, was das kunftliche Zahnfleisch betrifft, alle Illufion un-

möglich ist — denn da das hippopotamus nur mit einer äußeren färbenden Lage versehen wird, nimmt es unter der äpenden Einwirkung der Mundstüssigsteiten bald seine natürliche Farbe an, — so gewinnt die Guttapercha einen neuen Borzug darin, daß sie nicht unansehnlich wird, weil das färbende Element in dieselbe inkorporirt ist.

Bereits seit 2 Jahren hat herr Delabarre eine große Anzahl von Biegen mit Guttapercha-Basis hergestellt, an benen die Erfahrung ihn gelehrt hat, noch verschiedene Bervollsommnungen anzubringen, und von allen Bersonen, welche damit versehen worden, hat derselbe die lebhaftesten und aufrichtigsten Bersicherungen der Zufriedenheit erhalten.

Sie erkennen einstimmig ben Borzug dieser Apparate vor allen benjenigen an, welche fie vorber getragen, und erklaren fie für garter, fester und komfortabler.

Die Garantie, welche herr Delabarre durch ein von ihm genommenes Erfindungspatent für sein Eigensthum besitzt, gestattet demselben, unbeforgt das Gebeimniß seiner Operationen zu beschreiben, sowie die Mittel, deren er sich zur Konstruktion seiner Gebisse auf Guttapercha bedient.

"Ich beginne — sagt berselbe — damit, daß ich an ein Goldband Mineral - ober nafürliche Zähne, je nach

der Bahl des Patienten, anlothe oder befestige.

"Dieses Band wird mit Haken von demfelben Metall versehen, welche dazu dienen, die Guttapercha so festzuhalten, daß sie sich nach keiner Richtung verschieben kann. An dasselbe werden auch die Federträger angelöthet.

"Nachdem diese Arbeit beendet ift, bilde ich eine das Zahnfleisch darstellende Basis aus Wachs um dieses Band berum und forme sie auf dem Gppsmodell, welches den

Mund barftellt.

"Diese vorläufige Arbeit wird an die Kiefer angelegt und der Nachhulfe unterworfen, welche nöthig erscheint, um das Ganze mit dem Munde in völlige Uebereinstimmung zu bringen. "Run handelt es sich noch darum, das Wachs, welsches das fünstliche Zahnsleisch nur provisorisch bildet, durch Guttapercha zu ersetzen. Zu diesem Zwecke verschen ich auf Glanne.

fahre ich auf solgende Beise:

"Ich bilde entweder in Gyps oder in Schwefel von meinen Biegen eine Hauptform und eine Gegenform. Dann entferne ich die Wachsunterlage und ersetze sie durch gefärbte Guttapercha, die vorher erwärmt worden.

"Außerdem ist est jedoch nothig, daß die Maffe in der Form einem starken Drucke unterworfen werde, damit die Theilchen durch ihre gegenseitige Annäherung

eine ftarte Robafionsfraft erlangen.

"Ich komprimire also mit Hulfe einer kräftigen Gisenpresse die im Innern der Form befindliche Guttapercha so, daß diese durch den Druck sich an alle Umrisse anschmiegt, in alle Bertiefungen hineinsenkt und an die Haken des Bandes festklammert, von dem es dann unzertrennlich ist.

"Ein Berweilen von einigen Stunden in der Preffe genügt, um der Guttapercha ben erforderlichen Grad von

Dauerhaftigfeit zu geben.

"Ich gerbreche dann meine Form, und est geht dars aus ein vollendeter und vollkommen fester Apparat hers vor. Hierauf lege ich an das Gebig Spiralfedern an, und est bleibt mir nur noch übrig, daffelbe einzusetzen.

"Zu größerer Sicherheit und in der Besorgniß, es möchte hinsichtlich des Passens der Basis noch ein kleiner Mangel vorhanden sein, tauche ich das Gebiß eine oder zwei Sekunden vorher in heißes Wasser und bringe es dann in den Mund, wo, wie gesagt, die nöthigen Verbesserungen von selbst und mit einer bis jest nicht gekannten Präcision vor sich gehen."

### Mit Guttapercha überzogene Metallplatten.

Es kommt bei Personen, denen einer oder mehre Zähne fehlen, häufig vor, daß noch vorhandene Wurzeln,

welche die Riefer auf ihrer normalen Sobe erhalten, die Anwendung des fünftlichen Zahnsteisches verbieten; in diefem Fall ift es unerläßlich, daß man die Zahne auf

Metallplatten auffene.

Bon der andern Seite giebt es aber auch nicht felten Personen zu behandeln, bei welchen die Mundhäute nicht gut die Berührung von Metallen ertragen; diese Schwierigkeit schien bis jest unübersteiglich; mit Sulfe der Guttapercha hat sie herr Delabarre beseitigt.

Er überzieht nämlich das Metall mit einer dunnn Lage der lettgenannten Substanz, welche daffelbe isolirt und das unangenehme Gefühl aufhebt, während zugleich

der Schluß noch vollfommener wird.

Ein ahnliches Berfahren wendet herr Delabarre an, wenn die Bahne, welche gur Befestigung bienen, empfindlich find. Er übergieht fie mit einem Bolfter von

Guttapercha.

Ift im Zahnsleische unterhalb der Metallpiègen ein leerer Raum vorhanden, so ist nichts leichter als ihn vermittelst dieser Substanz auszufüllen, und herr Delasbarre stellt sogar, um die Natur besser nachzuahmen, mit hülfe der Guttapercha Zahnsleischbögen dar, welche benen ganz ähnlich sind, die den hals der Zähne umgränzen.

Anwendug des gehärteten Rautschuts ftatt Solz, Metall 2c. zu Uhrentheilen.

Nach der Ansicht des Herrn Dr. Schwarz würde sich das gehärtete Kautschuf zu manchen Uhrentheilen, wozu man bis jest Holz und Metall verwendet, ganz vortrefflich eignen, indem dasselbe leicht zu bearbeiten und für Feuchtigkeit und Temperaturwechsel unempsindlich ift, nicht rostet und eine sehr geringe Reibung zeigt.

Anwendung des vulfanifirten Rautschuts jum Bau der Orgeln und Fortepiano's.

Die Besetung mit Leder oder Wollenzeugen, welche die Orgelbauer und Klaviermacher bei ihren Instrumenten anbringen, um den Ton zu dämpfen, verliert bald ihren anfänglichen Grad von Clasticität; ferner wird sie von Insetten zerfressen und in Staub verwandelt. Biele Fortepiano's werden daher in wenigen Jahren schon schlecht und lassen beim Spiel ein unerträgliches Geklapper vernehmen.

Die kleinen Messingbrahtfedern, deren man sich zu bedienen pflegt, um das Zurudkehren der beweglichen Stüde der Klaviermechanik in ihre ursprüngliche Lage zu sichern, sobald die Hand des Spielers die entsprechende Taste verläßt, haben andere Fehler; sie wirken oft nicht gehörig, zerbrechen — und die Tasten sagen nicht an.

Serr Ban-Gils ersett daher sehr zweckmäßig die Belederung und Wollenbesehung, vorzüglich aber die erwähnten Federn, durch vulkanisirten Kautschuk, deffen Clasticität fast nie abnimmt und der von Insekten nicht beimgesucht wird. Seine Biano's lassen im Baue so-

wohl als im Ton nichts zu munschen übrig.

Bon seinen Anordnungen hinsichtlich der Unterstügungen des innern Endes der Tasten ist anzunehmen, daß durch die Anwendung schlasser Kautschukbander (anstatt über den leeren Raum gespannter Kautschukbander) als Polster, die letzten Spuren jedes Geräusches beim Falle der Tasten auf die sesten Theile des Instrumentes zum Verschwinden gebracht werden dürsten.

Gasometer aus, durch Rautschuf dicht gemachter, hanfleinwand.

Sancod in Manchester hat vier nach Mexito beftimmte Leuchtgasbehälter angefertigt, beren Bande aus zwei Lagen Hanfleinwand (Segeltuch) bestehen, die durch Rautschuflösung verbunden und dicht gemacht find. Ein solcher Gasbehälter hat 12 Fuß Durchmesser und 15 F.

Söbe.

Um den Umfang desselben sind, um die cylindrische Gestalt zu erhalten, von Fuß zu Fuß höhe eiserne Ringe herumgelegt. Für den Transport wird er in der Richtung seiner Achse zusammengedrückt, so daß er eine Scheibe von 12 Fuß Durchmesser und einigen Jollen Dicke bilbet. Beranlassung zur Ansertigung dieser Gasbehälter (deren Brauchbarkeit sich übrigens, namentlich was die Widerstandsfähigkeit des Kautschuks gegen die in dem Leuchtgas enthaltenen stüchtigen Dele betrifft, bis jest noch nicht hinlänglich bewährt hat) gab der Umstand, daß in Mexiko Riemand gefunden wurde, welcher einen gewöhnlichen eisernen Gasbehälter anzusertigen verstände.

# Fugmarmer aus vulfanifirtem Rautschut, von Larcher.

Dieselben bestehen aus einem Kautschukkliffen, in welches ungefähr ein Liter beißes Baffer eingestellt werben kann und welches mit einem diden und weichen

Stoff überzogen ift.

Diese Wärmekissen haben den Borzug, daß sie besquem zu handhaben sind, sich den Theilen des Körpers gut anschmiegen und nur sehr langsam auskühlen; ihre Berwendung ist daher nicht blos gegen Erkältungen auf der Reise, in der Rüche, im Theater u. s. w., sondern auch, besonders ihrer Weichheit und Elasticität wegen, im Krankenzimmer zu empsehlen. (Bulletin de la Société d'Encouragement, Juli 1862, S. 395.)

Anwendung der Guttapercha als heftpflafter fatt des Kollodiums.

Für chirurgische Zwede hat das Kollodium die unsangenehme Eigenschaft, daß es sich, wenn die haut nicht ganz troden oder wenn sie zum Schweiße geneigt ist, in turzer Zeit ablöst und abblättert, mithin als Mittel zur Bereinigung der Bundrander nicht immer zuverlässig wird; was besonders auch dann der Fall ist, wenn Blut aus der Bunde aussickert.

Dr. Rapp in Bamberg versuchte daher statt des Kollodiums eine Auflösung von Guttapercha in Chloroform und erhielt dabei sehr befriedigende Resultate. — Man bereitet die Lösung aus 1 Theil Guttapercha und

8-9 Theilen Chloroform.

Die daraus entstandene didliche Flüssigkeit läßt sich ebenso bequem wie das Kollodium mittels eines Pinsels auf jede Wunde auftragen und bildet sogleich nach dem Berdunsten des Chloroforms eine schöne und innig aufliegende Decke, die sich mittels der Pincette nur schwer und nur im ganzen Zusammenhange ablösen läßt.

Die Guttapercha gewährt außerdem noch den Bortheil, daß die Farbe des davon gebildeten häutchens nicht weiß, sondern mehr der menschlichen haut ahnlich ift.

Die verschiedenen dirurgischen Apparate und Instrumente, welche man jest besonders in Frankreich aus vulkanisirtem Rautschuk zu verfertigen pflegt.

Das vulkanisirte Kautschuk zeichnet sich durch eine sammartige, glatte und weiche Oberfläche aus und steht in dieser Beziehung zeder andern Substanz, jedem andern Gewebe, abgesehen von dem Grade seiner Feinheit, voran.

Endlich erhalt bas vulkanifirte Kautschuk, mit einem Theile des Körpers in unmittelbare Berührung gebracht, Diefen Theil in einem Zustand merkwürdiger Frische.

Die Apaarate und Instrumente, deren wir jest Erwähnung thun wollen und welche die Wissenschaft meistentheils dem Dr. Gariel verdankt, sind folgende:

I. Unterlage für Batienten. Dieser Apparat besteht aus vulkanisirtem Kautschut und foll das Bundliegen am heiligenbein bei folchen Bersonen vermeiben, die mit Krankheiten behaftet sind, welche eine lange Bett-

lägrigfeit nothwendig machen.

Bon diesen Krankheiten erwähnen wir ganz besonbers die Knochenbrüche, die weißen Geschwülste, die kalten Abscesse, die organischen Krankheiten des Uterus und des Mastdarms, die Suppurationen der Küdgratssäule, das typhoidische Fieber, den Storbut, die Paralyse der Greise, die allgemeine Paralyse der Irrsinnigen 2c.

a, Fig. 122 giebt eine Darftellung Diefer Unterlage, indem fie aus einem Stud vultanifirtem Rautschut be-

fteht von 60 bis 80 Centim. in's Gevierte.

b, b, Stabe, um welche an beiden Enden das Raut-

schut befestigt ift.

c, c, c, c, Enden der Stäbe, an welchen die Schlingen befestigt werden, welche dazu dienen, die Unterlage im Bette fest und ausgespannt zu erhalten. Die Bortheile, welche dieser Apparat gewährt, sind folgende:

1) Er bietet den Theilen, mit welchen er in Berührung steht, eine glatte und weiche Oberfläche dar, die nie Falten schlägt, wodurch ganz besonders das Bundliegen am Heiligenbein verhindert und das Heilen solcher Schorfe befördert wird, wenn sie bei Anwendung dieses Apparates bereits vorhanden waren.

2. Man kann diesen Apparat, mahrend der Batient darauf liegt, mit der größten Leichtigkeit waschen und reinigen. Ein in Wasser getauchter Schwamm ist ausreichend, um allen Schmuz zu beseitigen, und ein trockener Schwamm oder ein linnenes Tuch, um augenblicklich

alle Feuchtigkeit wegzunehinen, welche burch bas Bafchen

herbeigeführt murde.

3) Es werden folglich bei Anwendung diese Apparates alle die Stöße und Erschütterungen vermieden,
welche sonst während der Beränderung der Betttücher unvermeidlich erfolgen.

II. Unterlage mit einer Deffnung in der Mitte und einem Ballon, welcher diese Deffnung verschließt. aa, bb, c, c, c, c, Fig. 123, ähn.

liche Theile, wie in Fig. 122 angegeben.

d mittlere Deffnung, durch welche die Blasen- und

Darmausleerungen erfolgen.

e, verschließender Ballon, welcher unter die mittlere Deffnung gelegt wird, sobald die natürlichen Ausleerungen erfolgt find. Derselbe stellt auf diese Weise Kon-

tinuität der Rautschufunterlage ber.

f, Stöpsel ober Hahn, aus vergoldetem Aupfer und am Ende der Röhre g aus vulkanisirtem Kautschuk befestigt. Da diese Röhren zum Einblasen von Luft in den Ballon bestimmt ist, so muß sie lang genug sein, um an der Seite über das Bette hervorzuragen, um das Aufblasen zu erleichtern.

Dieser zweite Apparat wird vorzugsweise in den Fällen angewendet, wo eine vollständige Unbeweglichkeit sich nothwendig macht, z. B. bei Knochenbrüchen, wo die geringste Bewegung einen fehlerhaften Kallus bewirfen kann, in Fällen von Mutterblutstüffen, wo die geringste Erschütterung eine tödtliche Blutung zur Folge haben kann.

Wenn man sich dieses zweiten Apparates bedienen will, muß man das Bette auf eine eigenthümliche Weise vorrichten und zwar die Matragen doppelt zusammensschlagen, nämlich die eine unter dem Kopf und die ansdere unter den Füßen, so daß zwischen diesen beiden Matragen ein hinlänglicher Zwischenraum bleibt, um ein Untersetzeich oder den die mittlere Deffnung der Unterlage verschließenden Ballon einbringen zu können.

Jede Matrage muß auch noch besonders in ein Bett-

tuch eingeschlagen fein.

Wenn nun die Unterlage im Bette gespannt ift, so daß ihre mittlere Deffnung dem Zwischenraume entspricht, welcher die beiden Matrapen trennt, und wenn der aufgeblasene Ballon' an seiner Stelle liegt (s. Fig. 124), so lagert man den Patienten, der sich nun auf einer vollstommenen Ebene und geschüpt vor Kälte, befindet, die ihn ohne Anwendung des Ballons empsischlich berühren könnte.

Sobald der Patient die natürlichen Bedürfniffe zu befriedigen wünscht, läßt man die Luft aus dem aufgeblasenen Ballon entweichen, der nun einen kleinen Raum einnimmt und in dem Zwischenraume der beiden Matragen zusammenfinkt; worauf man an seine Stelle ein Untersetzbeden bringt, welches die Exkremente aufnimmt und dann eben so leicht beseitigt wird.

Der Patient kann dann gewaschen, abgetrocknet und verbunden werden, wenn sich letteres nothwendig macht, ohne daß er während dieser ganzen Operation die geringste Bewegung zu machen braucht. Der zum Bersichluß dienende Ballon wird dann wieder an seine Stelle gebracht, aufgeblasen und stellt so den Apparat wieder

her, wie wir ihn eben beschrieben haben.

III. Binden. Wenn man fich der Binden aus Leinwand bedient, so ist man im Betreff des Grades der Kompression, welche man damit erlangt, niemals sicher. Ein Berband, welcher im Augenblick seiner Anslegung vollkommen fest faß, ist nach einigen Stunden

wiederum gang loder.

Soll nun die Kompression wirksam sein, so muß sie in dem Augenblicke, wo sie bewirkt wird, übertrieben werden, und dann können die Patienten bis dahin, wo der Apparat von selbst wieder locker wird, sehr heftige Schmerzen zu ertragen haben, und zwar oft in solchem Grade, daß deshalb der Berband wieder abgenommen werden muß.

Bei Unwendung von Binden aus vulkanisirtem Rautschut kann dergleichen nicht vorkommen. hier ist die Kompression vollkommen methodisch und regelmäßig; sie

verandert fich niemals und follte der Berband mehre

Monate angelegt bleiben.

Aber eben dieser Regelmäßigkeit wegen muß man die Borsicht anwenden, mittels der Binden aus vulkanisirtem Kautschuk eine minder starke Kompression in Aussübung zu bringen, als wenn man sich der Binden aus Leinwand bedient.

Die Binden aus vulkanisirtem Kautschuk haben eine verschiedene Breite von 1 bis 8 Centimeter. Die erstern erfüllen die speciellen Indikationen für die Regelmäßigfeit der Bereinigung der Bunden; die andern bieten bei einem Berbande von großer Oberstäche unbestreitbare Bortheile dar; und diejenigen, welche 3 bis 5 Centimet. Breite besißen, sind in den meisten Fällen ausreichend.

Diese Binden sind unzerstörbar; man braucht sie niemals auszuwaschen, denn wenn sie zu einem Berbande gedient haben, ist es schon ausreichend, sie im Waffer zu tauchen und abzutrocknen, worauf sie augenblicklich

wieder angewendet merden fonnen.

Die beste Art, sie zu befestigen, besteht darin, daß man das Ende ihres Kopfes unter Die lette Bindentour ftect.

Der Einwand, den man machen könnte, daß die Ausdunftung unterdrudt werde, hat fich durch die Erfah-

rung auf eine gunftige Art widerlegt.

Wenn man eine Binde aus vulkanisirtem Kautschuk, nachdem sie mehre Tage ununterbrochen gelegen hat, endlich abnimmt, so findet man die Haut immer kuhl und dunstig.

Beiter unten werden wir eine neue Art der Rompression mit Sulfe von Binden und Rompressionspeloten beschreiben.

IV. Aberlaßbinde. Diese Binde, mit welcher ein sehr einfacher Mechanismus verbunden ist, gestattet, auf den Arm, ohne alle Erschütterung, Druck anzuwenden und denselben aufhören zu lassen, dadurch aber den Aussstuß tes Blutes willkürlich zu graduiren. Diese Aderslaßbinde ist für Flüssigkeiten undurchdringlich.

Wenn sie nach jedem Aberlaß abgewaschen und sogleich abgetrocknet wird, so ist sie von der Unannehmlichkeit frei, welche man mit Grund der Aberlaßbinde aus rothem Tuch gemacht hat, wenn sie bei mehren Personen, ohne vorher ausgewaschen zu werden, in Anwen-

dung fommt.

V. Müge zum Auflegen von Eis, mit und ohne doppelten Kanal. Die Anwendung diese Apparates verhindert die Zufälle, welche sich so häusig einzustellen pflegen, wenn Eiswasser auf den Kopf angewendet wird und die sich daraus leicht erklären, daß ein Mal die Schweinsblasen das Wasser durchsickern lassen und auch einen sehr üblen Geruch verbreiten, nachem sie einige Stunden lang auf dem Kopse gelegen haben. Die Müge aus vulkanisirtem Kautschuk zur Anwendung des Eises ist ganz undurchgängig und völlig geruchlos, wie lange sie auch auf dem Kopse liegen mag.

Diese Müge besteht aus einem doppelten Sac a, Fig. 125, welcher eine Kavitat enthält für die Aufnahme

bes Eismaffere ober des Gifes in Studen.

Um obern Theile dieses Sackes befindet sieh eine runde Oeffnung b, eine Art Schlot, aus welchem die Dunfte entweichen, welche aus der Kopfichwarte empor-

fteigen.

Eine zweite Deffnung, welche mit dem Innern der Müge kommunicirt, nimmt einen Korkstöpsel auf, mit zwei Löchern durchbohrt für den Durchgang von zwei Röhren, von denen die eine mit dem Reservoir a kommunicirt, welches sich über dem Kopfe des Patienten befindet; die andere Röhre e begiebt sich in einen untern Recipienten.

Bu beiden Seiten find zwei Bander, um mit ihnen ben Apparat unter ber untern Kinnlade zu befestigen.

Dieser Apparat kann auch ohne diese beiden Roheren angewendet werden, und man ersetzt dann den doppelt durchbohrten Korkstöpsel durch einen massiven Korkstöpsel.

VI. Armbander jum Berbinden von Be= fdmuren. Diefe Urmbander, Rig. 126, follen die Beftpflafterftreifen beim Berbande von Gefchwuren erfegen.

Sie find fo leicht anzulegen, daß die Batienten fur ihren Berband feiner fremden Sand bedurfen, und tonnen auch alle Abende und alle Morgen mit großem Bor-

theil erneuert werden.

Sie verursachen feine Entzündung, keinen Rothlauf, mas fo baufig ter Fall ju fein pflegt bei ber alten Art Des Berbandes. Gie beschüten auf febr wirksame Beife Die Dberfläche des Geschwürs gegen die Reibungen ber Rleider und führen eine gludliche Modififation im Ausfeben der umgebenden Saut berbei, die gewöhnlich geichwollen und mit flechtenartigen Ausschlägen bedecht ift.

Es ift zwedmäßig, den Berband alle Tage zu er-

neuern und die Binde jedes Mal zu maschen. VII. Gurtel zur Unterstügung des Unters leibes, ber Nabelgegend und ber Magenge-gend. Diese Gurtel aus vulfanifirtem Rautschut üben auf die Wandungen bes Bauches einen regelmäßigen und febr fanften, obgleich febr fraftigen, Drud aus.

Sie konnen mittels heften ober Schnallen auf ber Mitte des Rudens oder in den Seiten, nach Belieben bes Batienten, befestigt werden, oder man fann fie auch um den gangen Rorper berumlegen. 3m letteren Falle muffen fie nach Urt einer Unterhose am Rorper empor-

gezogen werden.

Ihre Breite richtet fich nach der Oberfläche der Theile.

welche unterftust werden follen.

Benn ein Theil mehr ale die umgebenden Theile unterftust werden muß, giebt Dr. Gariel den Rath, noch eine Luftpelote von veranderlichem Umfang und Gestalt hinzuzufügen, die beliebig aufgeblasen werden tann. In Fallen von Nabelbruch ift diese Belote in der Regel rund; in Fällen von Abweichung von der foge-nannten weißen Linie ift fie langlich und hat die Geftalt eines Salbmondes, in Fallen von Berfchiebungen des Uterus (f. Fig. 127).

Diese Beloten fonnen übrigens bei jeder Art von Burteln aus gemebten Stoffen angewendet werden.

VIII. Nabelaurtel mit fefter Luft für neugeborne Rinder. Diefer Apparat wird befonders empfohlen, wenn man die weitere Entwidelung einer beginnenden Bernie vermeiden will, die fich bei den meiften neugebornen Kindern an der Unberbindung der Rabelichnur zeigt.

IX. Gurtel gegen Rheumatismus. Diefer Gurtel von leichter Unmendung wird mit unbestreitbarem Erfolg bei Bersonen in Anwendung gebracht, die mit nervofem Lendenschmerg, mit chronischen Lendenschmergen, mit beginnender Paralpse der unteren Extremitaten behaftet find.

Seine therapeutische Wirfung, welche fich in ben erften Tagen und häufig in den erften Stunden feiner Anwendung fund giebt, rührt jum großen Theil von den eleftrischen Gigenschaften des vulkanifirten Rautschufs ber.

Bird Dieser Gurtel am Unterleibe in Kallen von Blafenkatarrh, von Darmneuralgien zc. angewendet, fo hat er ebenso große Linderung zur Folge, indem er die-

fen Theil gegen die Berührung der Luft schüpt.

X. Mittelfleischaurtel. Diefer Gurtel Dient für Berfonen, die mit Berreigung der Scheidemand, zwifchen dem Maftdarm und der Bagina, ju gleicher Beit auch mit Berabtreten der Organe behaftet find, welche im fleinen Beden enthalten find.

Der Theil amifchen den Buchftaben c, Fig. 128 und dem Buchstaben e bildet einen Boden aus vulfanifirtem

Rautschut, welcher die gerftorte Scheidemand erfett.

b, b, b, b röhrenförmige Berlangerungen, mit benen man den Apparat an einem Unterleibegurtel, an einem Leibaurtel oder an dem Schnurleiben der Batienten befestigt.

c, Mutterfranzpelote, welche mit der Luftpelote d fommunicirt und zwar mittels der Röhre c, welche durch

den oben ermähnten Boden läuft.

Diefer Gurtel tann von den Patienten felbft leicht angelegt werden.

Der Mittelfleischgurtel mit zwedmäßiger Belote halt

auch den Mastdarmvorfall gang gut gurud.

XI. Taschen= und Reiseklhskirsprize. Dieser Apparat kann in leerem Zustande zusammengerollt wersden, so daß man ihn in einem Kästchen von 6 Centim. Breite und 10 Centim. Länge unterzubringen vermag. Er ist im Stande, 200, 300, ja bis 500 Grammen Wasser aufzunehmen.

Er befigt die Einfachheit der Klystirsprige, ohne die Nachtheile, welche man derfelben immer zum Borwurf gemacht hat, daß sie nämlich schwierig anzuwenden sei, daß unvermeidlich Wasser an ihrem oberen Theile sich

ergieße, daß ihr Festigfeit abgehe 2c.

Man bedient fich der Taschen- und Reisekluftirsprige

auf folgende Beife:

Nachdem man nämlich die Röhre c, Fig. 129 abgeschraubt hat, füllt man das Reservoir a mit Wasser, indem man letteres durch den Trichter b eingießt. Man schraubt dann die Röhre c wieder ein und braucht nun nur mit den beiden handen gegen das Reservoir zu drücken, so wird sich die Flussigkeit fraftig aus der Röhre e ergießen.

Wenn man diesen Druck vom unteren Theil des Reservoirs a gegen den Hals desselben bangemessen ausübt, so kann man leicht einen Strahl von 2 Meter Länge bewirken. Da dieser Apparat durch keine Art Mechanismus komplicirt ist, so kann er niemals in Unordnung

geratben.

XII. Kompressorium des Bufens. Diefer Apparat foll auf den angeschwollenen Bufen einen Drud ausüben, der nach Belieben gesteigert werden fann.

Derselbe (siehe Fig. 130) ift von sehr verschiedener Form und Durchmeffer. Er ist rund und besitt eine mittlere Deffnung für den Durchgang der Brustwarze, wie in der beigefügten Figur angegeben ist, wenn der Druck auf die ganze Brustdrüse wirken soll; er kann

nach den besonderen Källen, oval, ellnptisch, halbmond-

förmia 2c. sein.

In den Fällen, mo die Bruftdrufe fchmerghaft aegen jeden Drud ift und mo dieselbe nicht von den Rleibern gebrudt merden barf, findet diefer Apparat, mit geringer Mobififation, ebenfalls feine Unwendung.

Die mittlere Deffnung muß alsdann nach der Bruftdrufe, welche von demselben aufgenommen wird, modellirt fein, und wenn dann der Apparat aufgeblafen worden ift, fo findet der Druck nur fatt auf die gesunden und nicht schmerzlichen Theile. Auf diese Beise findet fich Die Drufe gegen jede Berührung und Reibung gefchupt.

XIII. Quitfiffen erfter Art. Diese Luftfiffen follen die Riffen aus haferspreu erfeten, welche bis jest bei der Behandlung der Anochenbrüche angewendet murden.

Diefe Riffen, deren Wandungen aus vulfanifirtem Rautschut befieben, bieten eine durch Aufblasen mehr oder

meniger ermeiterungefähige Soble bar.

Sie nehmen genau Die Gestalt der Riffen aus Saferspreu an, befigen aber nicht die Barte derfelben und haben an einem ihrer Enden einen Sale, der mit einem Stopfel oder einem Sahn versehen ift, oder eine mehr ober weniger lange Rohre befitt, um das Aufblasen auf der Stelle ju erleichtern.

Sie konnen blos eine Lange von einigen Centimetern haben, oder auch über die Sohe der unteren Extremitat, wie z. B. beim Schenfelhalsbruch, binausreichen und alle bagmischenliegenden Grade der Lange annehmen.

Die Bortheile, welche fie gemabren, find unbestreit-

bar folgende:

1) Sie modelliren fich genau nach den Theilen, welche fie unterftugen follen, und verurfachen niemals Schorfe, die fo haufig durch den anhaltenden Drud der Riffen aus haferipreu zu entstehen pflegen;

2) fie unterhalten eine fehr große Rublung um den ganzen Gip des Knochenbruches herum;

3) wenn der Patient Schmerzen empfindet, entweder weil der Berband zu fest angelegt ift, oder weil

das zerbrochene Glied nach dem Berband anschwillt, fo fann man, ohne den Berband abzunehmen, ihm augenblidlich und vor der Anfunft des Bundarites Linderung verschaffen, indem man eine bestimmte Quantitat Luft austreten laft. Um Diefes Refultat zu erlangen, braucht man blos ben Sahn am Salfe des Apparates ju dreben, mobei fich's von felbit verftebt, daß man nicht mehr Luft ausläßt, ale nothwendig ift, um die Schmerzen ju beben;

4) wenn diefe Riffen mit Blut oder Giter beschmugt find, beseitigt man jede Beschmuzung, indem man ihre Oberfläche leicht mit einem Schwamme behandelt, ohne daß man deshalb den Apparat zu zu verändern braucht.

Diese Riften find im aufgeblasenen Buftande fehr refiftent und voluminos, dagegen fehr gefchmeidig und fehr flein, wenn fie von Luft geleert find.

Man fann fie unbeschränfte Zeitlang benuten. -

Gine Darftellung derfelben giebt Rig. 131.

XIV. Luftfiffen, zweiter Art. Gie unterscheis ben fich von den vorhergehenden baburch, daß die eine ihrer Bandungen durch die Beigabe eines eichenen Brettes fest ift, indem letteres auch jum Befestigungebunfte dient. (s. Kig. 132.)

Wenn man mittels Scharnieren drei Diefer Riffen mit einander verbindet, fo hat man einen vollständigen Apparat für Knochenbruche, ber jede andere Art des Ber-

bandes unnüt macht.

Das Glied wird ohne Mühe in den nicht aufgeblafenen Apparat gelegt und das Aufblafen beffelben bewirft die Unbeweglichkeit und macht jede Berschiebung unmöalich. (s. Fig. 133.)

Derfelbe Apparat wird im nicht aufgeblasenen Buftande auf fich felbst zusammengeschlagen. (f. Fig. 134.)

Wenn die Indifation vorliegt, einen Grad gleich. förmiger Temperatur am gebrochenen Gliede zu unterhalten, fo bedient man fich der Luftkiffen mit zwei Rob. ren, mittels welcher man, je nach der Indikation, eine Strömung von warmem, ober faltem Baffer herftellt.

(s. Fig. 135 und 136.)

AV. Luftlissen. Die Luftlissen aus vulkanisirtem Rautschuf bieten eine glatte und weiche Oberstäche bar, auf welcher im aufgeblasenen Justande die franken Theile weich ruhen; sie unterscheiden sich in allen Punkten von den Kissen aus gewebtem Zeug, die mit Kautschuf behandelt sind, deren harte Oberstäche eher geeignet ist, Schorfe zu erzeugen, als zu heilen und ebenso sehr Ulcerationen hervorzurufen, welche durch jede lang anhaltende Berührung zu entstehen pflegen.

Diese Kiffen sind von fehr verschiedenem Bolumen; fie können einen Durchmeffer von einigen Centimetern haben, oder eine beträchtliche Oberfläche darbieten; fie können rund, oval, viereckig, halbmonbformig 2c. sein.

(Fig. 137.)

Belches übrigens auch ihr Bolumen sein möge, so find sie doch in der Regel in der Mitte mit einer Oeffnung versehen, welche Einrichtung sich sehr vortheilhaft erweist:

1) In Fallen von Ulcerationen des Beiligenbeine in

Folge von dronischen Rrankheiten;

2) bei Exforationen des Ellenbogens und der Ferse, welche Komplifation fehr häufig bei Batienten vorzusommen pflegt, die lange Zeit auf dem Rücken liegen muffen;

3) in Fällen von Entzündung des Ohres und von Bahnschmerz, wo die Berührung des Kopfkissens einen unerträglichen Schmerz zu verursachen pflegt.

Alle diese Kautschukkiffen tragen auf die Theile, mit welchen sie in Berührung stehen, eine sehr große Kühlung über, was sehr schäpenswerth ift in allen den angedeuteten Fällen, besonders aber einer hirnentzündung, wo es von der größten Wichtigkeit ist, den Kopf vor Wärme zu schüßen.

Man giebt dem Riffen die Gestalt eines Ropffissens, so daß man den Kopf des Batienten in die mittlere Deffnung bringt, in welcher er dann gewiffermagen festfist. Auf diese Art wird die hintere Balfte des Ropfes, welche mit dem aufgeblasenen Kautschuftiffen in Berührung fteht, immer fühl gehalten. (f. Fig. 138.)

Man erlangt daffelbe Resultat in Betreff der vors dern Salfte, wenn man noch außerdem die Muge oder

die Gisblase Rig. 32 anwendet.

Endlich giebt es noch eine Krankheit, in welcher die Anwendung eines Kautschuftissens schon große Dienste geleistet hat. Wir gedenken nämlich der Drüsen des Busens, denen im frankbaften Zustande die Berührung der Kleidungsstücke große Schmerzen verursacht und, wenn dieselbe lange Zeit fortdauert, häufig einen schlimmen Ausgang herbeiführt.

Die mittlere Deffnung des Kiffens muß genau die Gestalt der Brustdrüfe haben, so daß das aufgeblasene Kiffen nur auf den gesunden Theilen aufliegt und blos den Druck, welchen die Kleider ausüben, erhält. Nichts hindert übrigens, die franke Druse wie gewöhnlich zu

verbinden (f. Fig. 139).

Die Kiffen aus vulkanisirtem Kautschuk können auch mit Randern versehen sein, die sich ebenfalls aufblasen lassen und die Bestimmung haben, die seitliche Berschiebung der Theile zu verhindern, welche unbeweglich erhalten werden sollen.

In Fig. 140 ift ein Riffen mit Randern fur den

Borberarm und die Sand bargeftellt.

Diese Kiffen, mogen sie nun mit Randern versehen sein oder nicht, machen bei der Behandlung der Anochenbruche die Anwendung der doppelt geneigten Ebene er-

träglich, die bis jest fo schmerzhaft mar.

AVI. Kiffen mit Abtheilungen. Diese Kiffen von angemeffener Gestalt und Größe für ihre besondere Bestimmung sollen alle Theile eines Gliedes, an welchen ausgebreitete Berbrennungen statt gefunden haben, wo eine verbreitete Entzündungsgeschwulst, Anschwellung und Brand eingetreten ist, sowohl von einander, als auch von jedem Druck isoliren, während der ununterbrochene Druck, den eine Matrape oder ein Kiffen aus haferspreu

ausübt, die Leiden noch vermehrt, welche die Rrankheit

felbit zu verurfachen pfleat.

Diese Riffen bestehen aus einer unbestimmten Babl einzelner kleinerer Riffen, die so aneinander gefügt mer-

ben, daß fie einen einzigen Apparat bilden.

Man bringt diesen vorher aufgeblasenen Apparat unter das schmerzhafte Glied, welches er weit beffer unterftupt, ale ein gewöhnliches Riffen, obichon er weniger Berührungepuntte barbietet.

Die Fig. 141 stellt ein Riffen mit 7 Abtheilungen bar, welches fur das untere Glied bestimmt ift.

Angenommen nun, ein Theil des Gliedes werde der Sit eines heftigen Schmerzes, entweder durch die Fort-bauer des Drudes oder durch irgend eine andere Ursache, fo braucht man nur aus dem Riffen, welches unter Diefem Theile liegt, die Luft auszulaffen, und die Berührung bort alsbann augenblicklich auf, ohne daß beshalb bas Blied weniger gut unterftüt werde.

Rachdem der Theil sich ausgeruht hat und der Schmerg nachläßt, blaft man bas Riffen wieder auf und nimmt bann bieselbe Operation mit einem Riffen nach dem andern vor, fo daß mahrend 24 Stunden jeder Theil des Gliedes, der einem folden Riffen entsprach, mehre Stunden von jeder Berührung frei bleiben fonnte.

Die fig. 142 ftellt daffelbe Riffen mit Abtheilungen im Profile dar, fo daß die Riffen 2, 4 und 6 gu gleis

der Zeit von Luft entleert find.

XVII. Extensiones und Wegenextensiones apparat, wie er bei der Behandlung des Schenkelhalebruches angewendet zu werden pflegt. Diefer Apparat besteht aus zwei Studen und mar:

1) aus einer Art von Steigbügel in Gestalt eines freisförmigen Sades, welcher den oberen Theil des fufes umschließt, und so zugeschnitten ift, daß, wenn man ihn aufbläft, er in ein Kissen verwandelt wird, welches fich genau nach dem Gliede modellirt und daffelbe an allen Bunften feiner Oberfläche berührt, folglich auf feinen derfelben einen ju ftarten Drud ausubt, der gefahr-

lich werden fonnte.

Dieser Druck wird noch gemildert durch die Anwendung einer Kautschukbinde unter dem Steigbügel und auf dem Fuß, welche den doppelten Bortheil gewährt, daß sie die Anschwellung des Fußes verhindert und der unmittelbaren Kompression des Steigbügels entgegenwirkt.

Bas nun den Zug anlangt, so wird er ausgeübt durch zwei Berlängerungen des Steigbügels, die feste, obschon biegsame Schnuren bilden, die sich in so hohem Grade zusammenziehen, aber auch um viel verlängern als nöthig ist, ohne dabei das Geringste von ihrer Elasticität zu verlieren.

Dadurch gewähren sie dem Zug eine Kontinuität und eine Genauigkeit, die vollkommen und genau genannt werden mussen. Dieser Theil bewirft die Extension.

Den zweiten Theil bilden die Schlingen fur die Gegenertension. Sie bestehen aus einer Röhre von ungefahr 1 Meter Lange und in ihrem mittleren Theile mit einer Aufschwellung versehen, die einen Druck auf eine größere Oberflache ausüben soll.

Diese Ausschwellung muß in die Leistengegend an der Seite des Anochenbruches gelegt werden und sich von hier bis über dus Mittelfleisch hinaus erstrecken. Hierin

beruht die Gegenertenfion.

Dieser Apparat ist frei von den Nachtheilen, die man den Apparaten mit ununterbrochener Extension gemacht hat. Seine Anwendung ist leicht, sein Druck auf die Theile äußerst sanst, obschon weit energischer, als der Druck, den man bis jest mittels anderer Apparate hervorgebracht hat; und endlich wird die Ertension dierest in der Achse des Gliedes bewerkstelligt.

Dieselbe Art des Zuges wird mit Nupen in Answendung gebracht bei Knochenbrüchen des obern und des untern Schenkelknochens, wenn die Bruchstächen Berschiebungen ausgesetzt sind, ferner in Fällen fallcher Gelenkverwachsung, von Ketraktion der Beugemuskeln des Schens

fele zc., in gemiffen Fällen von Deformität, von Abmeischung, von Klumpfüßen, von feblerhaften Bermachsungen

2c. (f. Fig. 143).

XVIII. Einfache Anieschiene; Anieschiene mit nachlassenbem Drud. In Fig. 144 ift die einfache Anieschiene dargestellt, die aus einem Cylinder von vulkanisirtem Rautschuk besteht, sich nach der Gestalt bes Anies modellirt hat und eine hinlängliche Breite besitzt, um die Gelenksichen ganz zu bedecken.

Sie erweist sich vorzüglich zweckmäßig während der Biedergenesung von akutem Gelenkrheumatismus, zu welscher Zeit es so nüglich ift, die Theile gegen Kalte zu schüßen und eine sanfte Ausdünstung an ihnen zu un-

terhalten.

Ebenso nuglich ift es aber auch, in dieser Beriode einen regelmäßigen und methodischen Drud auszuüben,

um die Entleerung der Bewebe ju befördern.

Ihre Anwendung ift nicht minder angezeigt bei alten rheumatischen Schmerzen. Sie hat gegen diese Schmerzen dieselbe Wirksamkeit wie der Gürtel gegen Rheumastismus bei deronischen Lendenschmerzen.

Diese Knieschiene behnt sich niemals aus; sollte sie sich aber nach einigen Tagen zu breit erweisen, weil die Geschwulft der Theile sich gegeben hat, so füllt man mit Batte die leeren Stellen aus, welche zwischen dem Ap-

parate und der Saut vorhanden find.

Wenn eine Komplikation von Gelenkwassersucht oder weißer Geschwulft vorhanden ist, ja in allen Fällen, wo die Indikation besteht, einen energischen Druck auszusüben, ist es von Rupen, unter die Knieschiene eine Luftpelote aus vulkanisirtem Kautschuk und mit einem Hahn

verseben zu legen (f. Fig. 145 und 146).

Ist die Belote geleert, so besteht alsdann blos der Druck, den die Anieschiene allein ausübt; ist sie aber aufgeblasen, wie in Fig. 53, so kann der Druck um &, um & oder noch stärker vermehrt werden; aber derselbe kann nie schmerzhaft oder gefährlich werden; denn wenn man die Luft austreten läßt, kann man ihn jeden Augen=

blid vermindern, oder felbst ganz aufhören laffen, so daß dann weiter nichts übrig bleibt, als der Drud von der Rnieschiene allein, wie in der vorhergebenden Figur.

Die Pelote muß länglich sein, um sich nach der Gestalt der Synovialkapsel zu modelliren: bei denjenigen Bersonen, deren Kniescheibe sehr hervortretend ift, muß sie in der Mitte eine Deffnung haben, wodurch man den allzustarken Druck vermeibet, der auf diese Borragung

erfolgen tonnte.

Man fann sich keinen Begriff von den Resultaten machen, die bei den Anschwellungen der Gewebe, bei den kalten Abscessen, bei den Nervenknoten-Geschwülsten, bei varikosen, aneurismatischen Geschwülsten, bei Synovialsfäcken zc. durch diese Art der Kompression erlangt werben, die man an demselben Tage 20 Mal verstärken und 20 Mal mildern kunn, ohne daß man deshalb den Apparat abzunehmen braucht.

Es braucht faum bemerkt zu werden, daß bie nachlaffende Rompression auf die ganze Dberfläche des Ror-

pers anwendbar ift.

XIX. Orthopadische Anieschiene. Dieselbe besteht aus einem halbenlinder, einer Art von Schild, welcher genau den vorderen Theil des Anies bedeckt und an
jeder Seite 3 Ringe hat, um den Apparat an eine holzerne Ebene zu befestigen, die mit einem Kiffen von vulkanisirtem Rautschuk ausgestattet ist.

Unter dem Schilde befindet fich die im vorhergebenden Artifel beschriebene Luftpelote, welche hier in Fig. 147

nicht aufgeblasen ist.

Die orthepabische Anieschiene muß hauptsächlich angewendet werden in Fallen von falscher Gelenkverwachsung, von Berkurzung ber Beugemuskeln des Schenkels 2c.

Sie wirft durch zwei machtige Mittel: 1) durch den Zug, den die Schlingen hervorbringen, welche in ihren Ringen befestigt find; 2) durch den Druck, welcher durch das Aufblasen der Luftvelote bewirft wird.

XX. bamorrhoidal-Riffen. Diefer Apparat, welcher ben Batienten nicht im Geringften beläftigt, ubt.

auf die außeren Samorrhoidal-Anoten einen heilfamen Drud aus, durch welchen fie verhindert werden, fich zu entwideln und Schmerzen zu verursachen.

Nicht minder wirtsam ift das Samorrhoidal-Riffen, um das Berportreten ber innern Samorrhoidal-Anoten

ju verbindern.

Durch eine fehr einfache und neue Berbindung vertheilt das hamorrhoidal-Riffen den Drud höchst angemeffen auf das hervortreten der hamorrhoidal-Anoten, so daß derfelbe jeden Tag sich angemeffen abandert.

Dieser Apparat besteht 1) aus einem Boden von vulkanisirtem Kautschuf d, ahnlich bemjenigen, ben wir beim Mittelfleischgurtel Fig. 128 beschrieben haben; auch ist er gleich jenem mit röhrenförmigen Bandern aus vultanisirtem Kautschuf versehen, die unter den Schenkeln weglausen und an einem Unterleibsgurtel befestigt werden; er besteht:

2) aus einer konischen Pelcte aus vulkanisirtem Rautschut c, Fig. 148, welche ungefahr 3 Centim. Sobe bat;

er besteht endlich

3) aus 4 ober 5 Ringen von vulkanisirtem Kautschuf a, a, a, a, von ungefähr 4 Millimeter Höhe, deren mittlere Deffnung genau die Gestalt der Rompressionspelote c besit; sie treten von allen Seiten um ungefähr

1 Centimeter über Diese Belote über.

Man begreift die Wichtigkeit dieser Ringe für die Beränderung der Kompression, denn wünscht man z. B., daß diese Kompression beträchtlich sei, so nimmt man alle Ringe ab, und die Kompressionspelote, welche jest ihre volle Höhe hat, kann die Hämorrhoidal-Anoten bis in's Innere des Afters hineindrängen. Wünscht man dagegen, daß die Kompression gemildert werde, so wendet man 1, 2, 3 oder 4 Ringe an, je nach der vorliegenden Indikation.

Sind alle 5 Ringe an ihrer Stelle, so ragt blos bas Ende der Kompressionspelote hervor, und ihr Druck

ift alebann fast gang aufgehoben.

XXI. Flüssigkeitsträger bes Dr. Fourcault. Diese heilapparate sind erfunden worden, um allgemeine oder örtliche Bader, Douchen, Begießungen von verschiedenen Temperaturen zu bewirken, ohne daß das Wasser mit der haut wirklich in Berührung kommt. Auf diese Weise wendet man trodene Wärme oder trodene Kälte iu allen den Fällen an, wo die Feuchtigkeit die guten Wirkungen der Wärme oder der Kälte ausheben würde, z. B. in lymphatischen, strophulosen Anschwellungen, bei schweizien Geschwülsten, die den Zertheilungsmitteln, den Jodpräparaten widerstehen.

hier bewirken die Feuchtigkeitsträger des Dr. Fourscault eine trockene, sehr hohe Barme an den kranken Theilen und erseben auf eine sehr wohlthatige Beise die Breiumschläge, von welchen sie alle Formen annehmen, und bewirken sehr schnell auch häufig ganz allein die

Bertheilung diefer Geschwülfte.

Die Flüssigeritsträger bestehen, gleich den Luftkissen, aus 2 Wandungen von vulkanisirtem Kautschuk. Das Wasser wird eingeführt in ihr Inneres durch eine kleine Deffnung, die ebenso verschlossen ist, wie die Luftkissen, und es wird erneuert, je nach den Indikationen, so daß es an dem kranken Theile beständig entweder eine sehr starke Kälte, oder eine sehr hohe und trockne Wärme unterhält, die geeignet sind, die Funktionen der Haut zu erzegen, die Temperatur der Kapillarcirkulation in dem darunter liegendem Gewebe tief zu modisiciren.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß diese Douschen, diese trockenen Begießungen von allen Temperaturen unbeschränkt verlängert und im Bette, auf einem Divan mit der größten Leichtigkeit angewendet werden

fönnen.

Die Affektionen des Gebärmutterhalfes und der Basgina werden mit Rugen durch den Baginalflussigkeitsträsger behandelt, der in Thätigkeit geset wird mittels eines Begießers oder einer Klystirsprige, und das kalte oder warme Wasser cirkulirt beständig in den Geschlechtstheislen, ohne in unmittelbarer Berührung mit der Schleims

haut dieser Theile zu stehen. Auch muß noch bemerkt werden, daß die Heilung der Darmbrüche und der weißen Geschwülste erlangt werden kann durch Douchen von entgegengesester Temperatur; daß ferner bei ausgebreiteten Berbrennungen, bei Knochenbrüchen mit Zersplitterung die kalten fortwährenden Begießungen nach diesem Berfahren berufen sind, große Dienste zu leisten.

Diese Fluffigkeitsträger können an allen Theilen des Körpers angewendet werden; sie nehmen eine Form an, welche ihrer Bestimmung angemeffen ift und heißen Kopf-, Bruff-, Unterleibs-, Beden-, Arm-, Schenkel-, Beinfluffig-

feiteträger ac.

Außer diesen Apparaten fertigt man auch aus undurchdringlichen Geweben nach den vom Dr. Fourcault angegebenen Indisationen Sactpalctots an, in welchen man ein warmes oder kaltes Bad in einer Badewanne, in einem Flusse nehmen kann, ohne daß das Wasser mit der Haut in Berührung kommt.

Die Wirkung dieser warmen Baber gewährt die Bortheile des Dampsbades, ohne alle Nachtheile deffelben. Man kann es anwenden in der affatischen Cholera, bei bei periodischen Fiebern, bei Ausschlagskrankheiten und endlich in allen Fällen, wo die Wirkung der Feuchtigkeit eine Gegen-Indikation ist; ein Bademantel aus Flanell oder aus Baumwolle absorbirt den Schweiß.

Endlich fertigt man aus demfelben Gewebe Pantalons mit Füßen, versehen mit elastischen Hosenträgern, um warme oder kalte Halbbader zu nehmen und zwar nach demselben Berfahren und für den Zweck, eine Berubigung, eine Reaktion oder einen Schweiß hervorzu-

rufen.

XXII. Borrichtung zum Aufblasen mit der hand. Mit diesem Instrument läßt man die Luft in die Apparate aus vulkanisirtem Rautschuft treten, namentlich in die Tamponnirungs-Beloten, Fig. 149, in die Erweiterungsstuhlzäpfchen und in die Mutterkranze mit Luftreservoir.

Der Apparat jum Aufblasen ift in ber Regel birnförmig und endigt in einen mehr ober weniger langen hale, aus welchem in einigen Fällen eine Röhre von 20—30 Centimeter entspringt, die jur Erleichterung des Aufblasens dient.

Ihr Bolumen richtet sich nach dem Bolumen des Aufblaseapparates; in allen Fällen muß sie indessen leicht von der hohlen Hand umschlossen werden können. Im Zustande der Ausleerung nähern sich ihre Wandungen

einander, und man tann fie bann aufrollen.

Dieser Apparat unterscheidet sich wesentlich von den bis jest bekannten Aufblase-Apparaten aus Kautschuf, welches voluminose Instrumente find, die wegen der Dicke

ihrer Wandungen unbequem ju bandhaben find.

Wenn man sich dieses Aufblase Apparates bedient, muß man die Sorfalt anwenden, auf das dide Ende besselben stärker, als auf das schwache oder auf seinen Halb zu drücken, damit der Luftinhalt immer gegen den hahn bin gedrängt werde.

Der Aufblase-Apparat tann in fehr vielen Fällen

als Rompressione = Apparat benutt werden.

XXII. Borrichtung zum Aufblasen mit dem Fuß. Dieses ist ganz derselbe Apparat, nur daß jene Wandung mit einer Holzplatte versehen ist; er wird in Thätigkeit versetzt durch Anwendung des Fußes und bleibt auf die Fälle aufgespart; in welchen die beiden hande des Wundarztes bereits mit der Anlegung des Berban- des beschäftigt sind.

XXIV. Baginalbegießer mit ununterbrochenem Strahl, erfunden vom Dr. Maisonneuve, Bundarzt am Cochin-hospital. Zwed und Bortheile dieses Instrumentes. Die Baginalbegießungen von ununterbrochenem Strahl werden seit langer Zeit von den Aerzten für eins der mächtigsten heilmittel in vielen Frauenzimmertrantheiten gehalten.

Die Anwendung derfelben blieb indeffen immer auf die schwersten Krankheiten verspart und zwar wegen der zahlreichen Unannehmlichkeiten, welche ihre Anwendung

im Einzelnen darbot. So mußten z. B. die Patienten sich in ein Bad segen oder sich über ein Becken stellen, in einer ermüdenden und nachtheiligen Stellung, oder auch wohl Instrumente in Anwendung bringen, deren Einführung immer schwierig und häusig schwerzhaft war, aus diesen Gründen aber die Dazwischenkunft eines Arztes erheischte.

Durch den Begießer des Dr. Maifonneuve find biefe Unannehmlichkeiten völlig beseitigt; die Patienten können ihre Begießungen in ihrem Bette, auf einem Sopha oder auf einem Langfinhl vornehmen, ohne daß sich

ein Tropfen der Fluffigfeit ergießen fann.

Sind die Patientinnen angekleidet, fo brauchen fie nichts in ihrem Anzuge zu andern und können endlich diefe Begießungen ohne alle Beihulfe fremder Perfonen

vornehmen.

In Folge dieser Bervollkommnung find die Baginalbegießungen mit ununterbrochenem Strahl geeignet, die größten Dienste nicht allein in den Krankheiten zu leisten, sondern auch bei der Toilette der Damen, wo sie die Einsprigungen mit Bortheil ersegen.

Befchreibung. — Der Baginalbegießer, obgleich fehr tomplicirt auf den erften Blid, hat doch einen au-

fterft einfachen Mechanismus.

Er besteht aus einem Enlinder a, Fig. 150, bem gemeinschaftlichen Mittelpunkt, in welchem fich brei Roh-

ren aus vulkanisirtem Rautschut vereinigen.

Die erste dieser Röhre b soll das Einspriswasser bis zum Punkte c des Cylinders bringen, welcher eine Brause bildet; sie besigt einen Sahn an irgend einem Bunkte ihrer Länge, und einen Trichter an ihrem freien Ende.

Die zweite diefer Röhren d, welche im Bunkte e beginnen, empfängt das Baffer, welches zur Einsprigung gedient hat, und führt est nach einem untern Reservoir ab.

Um die Anwendung der dritten Röhre i begreiflich ju machen, muffen wir etwas umftandlicher den Cylinder a und feine Umhullung beschreiben.

Dieser Cplinder bat einen Durchmeffer von 15 Millimeter, ift bededt mit einer Blafe aus vulfanifirtem Rautfout, welche im Buftande ber Leerheit feine Berhaltniffe in Richts verandert, die aber durch Aufblasen ein beträchtliches Bolumen annehmen fann, wie in Ria 151 baraeftellt ift.

Das Aufblasen geschieht mit der Aufblasevorrichtung g aus vulkanifirtem Rautschut; ber Sahn h foll die Luft in der Blase erhalten, oder in der Aufblasevorrichtung, ie nachdem ber Apparat in Thatigkeit fich befindet oder

nicht.

Bermoge diefer Gigenschaft ber Rautschuthaut, fich auszudehnen und fich zusammenzuziehen, läßt fich ber Cylinder außerst leicht einführen (er hat nur 15 Dillimeter Durchmeffer) und feine Gestalt ift wie in Fig. 150. Nachbem er aber eingeführt ift, vermag er einen Durchmeffer von 6-7 Centimeter anzunehmen, f. Rig. 151, endlich fein erftes Bolumen, fobald er wieder gurudae-

bracht werden foll.

Wir haben ichon weiter oben bemerkt, bag mittels biefes Apparates bie Ginfprigungen in der bequemften Lage vorgenommen werden fonnen, ohne daß dabei ein Tropfen der Fluffigfeit vergoffen wird, und wir wollen noch hinzufügen, daß diese Ginsprigungen mehre Stunden nach einander ohne Ermüdung für die Patientin fortgefest werden fonnen, - ein Umftand, welcher es möglich machen wird, fie in einer Menge von Källen anzuwenden, wo diefes bis jest fich nicht ausführen lieft.

Art und Beife, fich bes Inftrumentes ju 1) Borrichtung der Umgebungen. bedienen. Ein Refervoir i, mit Begiegungewaffer gefüllt, wird ungefahr 1 Deter boch über dem Bette der Batientin angebracht und ein anderes leeres Gefaß j wird auf den Boben neben bas Bette gestellt.

2) Borbereitung bes Inftrumentes. Man treibe die Luft aus ber Blafe von vulfanifirtem Rautfcut, indem man lettere mit ber Sand jusammendrudt. Sobald die Blase entleert ift, schließe man den Sabn h

ber Einblasröhre. Man nehme in die linke hand den Cylinder und den Trichter. Man öffne den hahn an

ber Röhre, burch welche das Baffer eintritt.

Man gieße alsdann Wasser in den Trichter, bis es durch die Brause des Chlinders zum Borschein kommt, und nun schließe man den Hahn. Man lege den Trichter oder Heber in das Gefäß, welches das Wasser enthält. Man überzeuge sich nun durch Deffnung des schon erwähnten Wasserhahnes, daß das Instrument in gutem Gange ist.

Man tauche dann den Chlinder und seine Blase in reines Baffer, oder beffer noch in eine Abkochung von Malven oder von Leinsamen, um seine Einbringung zu

erleichtern.

3) Einbringung des Inftrumentes. Bahrend die Batientin auf dem Ruden liegt, bringt fie allein den Cylinder, umgeben von der luftleeren Blase, ein und braucht nicht zu fürchten, denselben zu tief einzusühren. Die Ableitungsröhre wird dann in das untere Gefäß gelegt, in welchem sie durch das Blei festgehalten wird, welches an ihrem freien Ende befestigt ift.

Rachdem dieses Alles bewerkstelligt worden, blaft man die Blase auf, indem man auf das Luftreservoir drückt, nachdem zuvor der Hahn der Einblaseröhre geöffnet worden, den man nun wieder schließt, um die Blase ausgespannt zu erhalten. Man hat nun weiter nichts zu thun, als den Hahn der Wasserröhre zu öffnen.

Das Waffer cirkulirt alsbann, füllt die Bagina aus, und wenn es ein hinderniß für seinen Austritt in der aufgeblasenen Blase findet, so nimmt es seinen Weg durch die Abzugsröhre und gelangt so in das untere

Gefaß.

Wenn man statt einer Wanne oder eines Eimers eine Küchenfontaine anwendet, statt des obern Reservoirs (Fig. 152), so fällt der gläserne Trichter weg, und man schraubt das Ende der Röhre von vulkanisirtem Kautschul direkt an den hahn der Küchensontaine.

Der ganze Apparat tann in einem eleganten Kasten, der mit einem Schluffel verschloffen wird, aufbewahrt werben.

XXV. Sohler Docht. Diefe Borrichtung foll die Ergiegung des Eiters in Fällen von tiefer Suppuration erleichtern.

Die Einrichtung besteht aus einer Rohre von tleinem Durchmeffer aus vulfanisirtem Rautschut, von veranderlicher Lange und offen an ihren beiden Enden.

Diefelbe muß bis auf den Mittelpuntt des Giter-

herdes niedergeführt merden.

Wenn dieser Hert fehr tief liegt und die Wandungen des hoblen Dochtes nicht steif genug sind, um bis dahin ohne Unterstützung zu dringen, so schlägt man das Ende derselben, welches eingeführt werden soll, um 2--3 Willimeter um und setzt in diesen Rand das Ende eines Knopfstiets.

Ift nun ber hohle Docht durch solche Unterftützung bis an den Ort seiner Bestimmung gelangt, so wird das Knopfstilet wieder zuruckgezogen, und man besestigt den hohlen Docht an den Randern der Bunde mittels eines Fadens und eines Heftpstafterstreisens (siehe Fig. 153).

Wenn der Eiterherd eine große Ausbreitung befit, fo kann es von Nugen fein, langs des hohlen Dochtes einige Deffnungen anzubringen, wie dieses auch in der

Rig. 154 durch Bunktirung angegeben ift.

Die Folgen der Anwendung des hohlen Dochtes find leicht vorherzusehen. Der Eiter, statt im Eiterherde zu verweilen und hier eine verdorbene Beschaffenheit zu erlangen, ergießt sich beständig aus dem Dochte, der gewissermaßen zum Ableitungekanale dient, und man macht nicht selten die Bemerkung, daß ein übelriechender und schlecht beschaffener Eiter von einem Tag auf den andern plöglich sein Ausschen verändert, und daß die Patienten, welche troß der zwedmäßigsten Berbände sich nicht erholen konnten, in einigen Tagen blos durch die Anwendung des hohlen Dochtes genesen waren.

Diese Thatsachen sind besonders sehr zahlreich im Hospital Saint-Antoine vom Dr. Chaffaignac beobachtet worden. Es versteht sich von selbst, daß hier nicht von solchen Fällen die Rede ist, in welchen die Suppuration durch eine organische Krantheit, z. B. durch Knochenfraß zc., verursacht wurde.

XXVI. Obturator. Diefer Apparat besteht aus drei Blatten von vulkanisirtem Kautschuk, die übereinander gelegt und mit einander verlöthet worden sind.

Die mittlere Platte a muß genau die Form ber Gaumenöffnung haben, weshalb man fie mit Bachs

modellirt.

Die obere Platte b muß über diete um 1 Millim. vorspringen, um sich auf den Boden der Rasenhöhlungen zu stüpen; die untere Platte von ungefähr 1 Centimeter soll dazu dienen, die Berührungspunkte mit dem Gaumengewölbe zu vermehren und die Möglichkeit der Luftströmung zwischen der Nasenhöhlung und dem Munde gänzlich abzuschneiden.

Dieser Obturator, welcher ganz gut die Einrichtung der hemdeknöpfe wieder giebt, läßt sich mit der größten Leichtigkeit einsegen und wieder herausnehmen. Er ist in allen Fällen anwendbar mit den Modifikationen, welche durch die Lage, die Form und den Durchmesser der Gaumendurchlöcherung sich nothwendig machen (f. Kig. 155).

XXVII. Kompressionspeloten; Beloten mit nachlassendem Druck. Diese Beloten, daren Wandungen aus vulkanisirtem Kautschuf bestehen, enthalten einen hohlen Raum, deffen Form und Umfang in's Unendliche variiren könnte. Dieselben gewähren den Bortheil, die härte des Druckes zu vermindern, ohne ihm etwas von seiner Kräftigkeit zu entziehen. Man hat dieselben mit festsigender Luft oder mit beweglicher Luft.

Die Beloten mit festsigender Luft find folche, in welchen die Luft auf eine unveränderliche Beise von der Zeit ihrer Berfertigung her eingeschloffen bleibt; fie konnen mit Rändern oder ohne solche sein und finden eine

bäufige Anwendung in den Fällen von Rabelbruch bei

Rindern (f. Fig. 156).

Die Peloten mit beweglicher Luft find folche, in welche die Luft beliebig und in unbeschränkter Menge eingeführt werden kann. Un einem Bunkt ihrer Obersstäche entspringt eine kleine Röhre aus vulkanisirtem Kautsschuft von 10 bis 30 Centim. Länge (s. Fig. 157).

Dieser Beloten bedient sich der Dr. Gariel, wenn er bei einem Patienten mit falten Abscessen, Rervenknotengeschwülsten 2c. das Kompressions-System anwendet, welches er die Kompression mit nachlaffendem Druck zu nennen pflegt und von deren Auten schon bei Gelegenheit der Knieschiene weiter oben die Rede gewesen ist.

Der Dr. Bariel außert fich über die Unwendung

feines Berfahrens in folgender Beife:

"Ich lege auf die Geschwulft die luftleere Belote und umgebe fie mit einigen ziemlich festen Bindentouren, um eine wirksame Rompression zu erzeugen, jedoch noch locker genug, um keinen Schmerz hervorzurufen. Bon solcher Art ist die normale Kompression, welche der Pa-

tient beständig ju ertragen but.

"Jest vermehre ich nun des Tags einmal, zweimal, drei - oder viermal die Kompression, mit einem Wort so viel mal und so stark ich es für gut halte, indem ich Luft in die Pelote einblase. Dieses kann mit dem Mund geschehen, wenn der Druck nicht beträchtlich sein soll; aber in der Regel geschieht es zweckmäßiger mit dem Einblase Apparat Fig. 149.

"Die Luft wird in der Pelote jurudgehalten, entsweder mittels eines kleinen hahnes, der am hahne der Einblasevorrichtung mit angebracht ist oder mit einer Art Pincette, welche in Fig. 159 dargestellt ist, und zwar während der ganzen Zeit, woder Patient diesen erhöhten

Drud ertragen foll.

"Sobald fich Geschwulft ober Schmerz einstellt, kann man biefe Erscheinungen augenblicklich und beliebig beseitigen, indem man die Luft aus der Pelote wieder austreten läßt, ohne daß man dabei ten Berband abzunehmen braucht."

XXVIII. Tamponnirungspelote. Diefelbe besteht aus einer Kautschutsonde, die an ihrem verschloffenen Ende eine eiförmige oder birnförmige Auftreibung besitht, die im luftleeren Zustande taum merklich ift, durch's Aufblasen aber eine beträchtliche Entwickelung erlangen kann, wie dieses in der Fig. 159 durch die Punktirung angezeigt ist.

Dieser Apparat von größter Einsachheit ist bestimmt für das Tamponniren der Bagina in Fällen von Gebarmutterblutfluffen. Seine Anwendung erfolgt sehr leicht, außerst schnell und seine Wirkung ift unbestreitbar.

Art, sich der Tamponnirung spelote zu besdienen. Man führt die luftleere Belote ein; alsdann bläft man fie auf, worauf fie ein sehr beträchtliches Bolumen einnehmen kann, um die Baginalhöhlung genau auszufüllen, indem fie sich genau nach derselben modellirt, und die Theile derselben zurückzudrängen, wie in Fig. 160 dargestellt ist.

Es genügt schon, den Sahn zu schließen, der sich am Ende der Sonde befindet, oder auch dieses Ende mit einem seidenen Faden zu verschließen, wenn kein Sahn vorhanden ist, und die Auftreibung der Pelote wird dann

unbeschränft lange dauern.

Aber bevor man auf diese Beise das Ende der Sonde verschließt, ift es zwedmäßig, blos mit den Fingern ihre provisorische Berschließung zu prüfen; denn oft erlangt man nicht auf's erste Mal den hinlänglichen Grad des nöthigen Aufblasens, und ist die Sonde zu schwach aufgeblasen, so wird sie nur unvollständig wirken; ist sie dagegen zu start aufgeblasen, so könnte sie Schmetzen erzeugen. Nach einer Untersuchung von einigen Minuten kennt man das definitive Bolumen, welches man der Pelote lassen muß.

Wenn man nach Berlauf einiger Stunden, eines Tages 2c. Grund hat, zu glauben, daß die Blutung gehemmt sei, so öffnet man den hahn mit Borsicht und läßt einen Theil der Luft aus der Belote austreten. — Kommt die Blutung wiederum zum Borschein, so blätt man wieder so viel Luft ein, als ausgetreten ist. Kommt die Blutung nicht wieder zum Borschein, was gewöhnlich der Fall zu sein pflegt, so läßt man die Luft völlig entweichen, und wenn die Pelote entleert ist, so wird sie eben so leicht zurückgezogen, als sie früher eingeführt wurde.

Wird nun diese Belote sogleich abgewaschen, so kann sie wiedernm angewendet werden, als ob sie noch niemals gebraucht worden ware.

Sie ift von fo fleinem Bolumen, daß fie bequem

in jedem dirurgischen Bestede Raum findet.

Die Tamponnirungspelote, welche schon in sehr vielen Fällen von Gebärmutterblutfluß mit dem raschesten und vollständigsten Erfolg angewendet worden ist, hat eben so große Dienste in Fällen von Nasenbluten geleistet. Die Tamponnirungspelote für solche Fälle hat einen kleineren Durchmesser, als diejenige, welche man bei Gebärmutterblutflüssen anwendet.

Sie wird auf tieselbe Beise angewendet; nichtsbestoweniger scheint das Modell, welches wir beschreiben wollen, aus den weiter unten angeführten Brunden den

Borgug zu verdienen (f. Fig. 161).

Da die Rascnhöhlungen einge sind und durch feste Wandungen gebildet werden, die nicht, gleich der Bagina, die Einführung des Fingers gestatten, um den Apparat zu leiten, so kann der Fall eintreten, daß diese Pelote einige Schwierigkeiten findet, um bis zum Schlunde vorzudringen.

Andererseits konnte die Anwendung eines Stilets ben Rautschuk durchbohren ober sonst verlegen, und deshalb giebt der Dr. Gariel einer Belote den Borgug,

wie fie in Rig. 162 abgebildet ift.

Die Aufschwellung a, statt am Ende der Sonde zu sien, befindet sich ungefähr 1 Centim. rudwärts von diesem Ende. Diese Einrichtung soll die Anwendung einer kleinen metallenen Hülse in jenem außersten Ende

gestatten, welche bas Ende eines Drabtes aufnimmt, ber fich in den meiften Kallen für die Ginführung diefes Ap-

varates nothmendig macht.

Diefer Draht bat einen fo geringen Durchmeffer, daß er durch das Sahnftud Durchgang findet und gurud. gezogen werden tann, wenn der Apparat durch die Rafenhöhlung bis in den Schlund gelangt ift. blasevorrichtung b vollendet alsdann die Auftreibung der Belote, die unbeschränkt lange bauert, wenn man den Sabn fcbließt, auf abnliche Beife, wie es auch bei bem Mutterfranze mit Luftreservoir naber erlautert wird.

XXIX. Mutterfrang mit unbeweglicher Luft. Die Mutterfrange mit festen Bandungen, 3. B. aus Gl. fenbein, aus Buchsbaum oder auch Guttapercha, befigen eine Unbiegfamteit, welche ihre Ginführung fchmerzhaft, noch schmerzhafter aber ihre Burudziehung macht, nicht zu bedenken des langen Aufenthaltes in der Baginalhoblung, welche zahlreiche Bufalle hervorruft, wie j. B. Entgundung der um den Mutterfrang berumliegenden Theile. weißen Kluk, nervofe Schmerzen 2c.

Die Mutterfranze mit unbeweglicher Luft und aus vultanisirtem Rautschut find frei von den eben angedeuteten Unannehmlichkeiten. - Gie laffen fich jusammenbruden und nehmen zwischen ben Ringern eine langliche Bestalt an, welche ihre Ginführung fehr erleichtert.

Sobald fie in den Ring ber Bulva eingedrungen find, nehmen fie ihre vorige Gestalt wieder an und paffen fich volltommen den Theilen an, die fie unterftugen follen. Das Berausnehmen berfelben geht ebenfo leicht von Statten, ale das Einbringen derfelben, weshalb man fie in einem Buftande weit größerer Reinlichkeit erhalten fann, ale die alten Mutterfrange.

Bleich ben alten Mutterfrangen, fint fie rund, oval, an der einen Seite breiter ober hober, ale an der anbern 2c.; auch befigen fie die mittlere Deffnung, die man bis jest diefer Urt von Apparaten gegeben bat (f. Fig.

163). Dabei find fie unveranderlich.

XXX. Mutterfranze mit Luftreservoir. Die Mutterfranze mit unbeweglicher Luft, die wir beschrieben haben, bieten schon zahlreiche Bortheile vor den alten Mutterfranzen dar und dennoch machen dieselben eine nur wenig wichtige Berbesserung aus, wenn man sie mit dem Mutterfranz mit Luftreservoir vergleicht, von welchem gegenwärtig die Rede ist.

Dieser Mutterkranz besteht aus zwei Beloten, zur Salfte mit Luft angefüllt und mit Robren, die durch ein

Sahnftud mit einander verbunden find, Fig. 164.

Bevor man sich besselben bedient, muß man auf eine einzige Seite die sammtliche Luft bringen, welche in ben beiden Peloten enthalten ift, und dann den Hahn schließen.

Die luftleere Belote, ber eigentliche Mutterfranz, befigt zusammengerollt ein fehr kleines Bolumen und läßt
fich ohne Schwierigkeit bis jum Salfe ber Gebarmutter

bringen.

Alsdann öffnet man den Sahn und drückt mit der Hand auf die mit Luft gefüllte Belote, wodurch man, so viel man für nöthig hält, die zuvor eingeführte Bestote auftreibt. — Man braucht nun nur den Sahn zu schließen, um dieser Auftreibung Dauer zu geben. Die auswendig gebliebene Belote, welche gegenwärtig luftleer

ift, wird an den Rleidungeftuden befeftigt.

Das herausnehmen der Mutterkranzpelote ist ebenso leicht, als das Einbringen derfelben. Es wird auf die Weise bewerkstelligt, daß man in die auswendige Belote die Luft übertreten läßt, welche sich in der Mutterkranzpelote befindet, für welchen Zwed man nur den hahn zu öffnen braucht: die Luft wird alsdann ausgetrieben durch den Druck, den die vereinigte Wirkung der Einzacweide und der Baginalwandungen ausübt.

Bir wollen jest aus einer Abhandlung bes Dr. Gariel einige Dofumente über die Anwendung bieses Mutterfranges und über seine Bortheile im Auszuge mit-

theilen:

"Die Mutterkranzpelote kann rund oder oval, voll oder mit einer mittleren Deffnung versehen, konisch oder abgeplattet nach beiden Richtungen sein (wenn man nämslich die Empfindlichkeit der Blase und des Mastdarms schonen will); sie kann mit einem Bulste versehen sein entweder in ihrem ganzen oberen Theile; oder blos auf der einen Seite (bei einer Borwärtswendung oder Umwendung der Gebärmutter); sie kann die Gestalt eines becherförmig ausgehöhlten und gestielten oder eines napfförmigen Mutterkranzes besigen (s. Fig. 165).

"Die allgemeine Form, Die ich in allen Fallen anwende, und Die ich blos in einigen Umftanden verandere,

ift die fonische (Fig. 166).

"Die Mutterkränze von konischer Form verschieben sich niemals, weil sie Die Bagina nach ihrer Sohe ausfüllen und nicht wanken können. Der breite Theil des Regels befindet sich nämlich im oberen Theile der Bagina, welche der weiteste ift, und der Apparat verursacht nicht die geringste Belästigung.

"Die ungunftigften Fälle find biejenigen, wo man in Folge allzugroßer Empfindlichkeit mehre Tage anwenben muß, um die Bagina durch successive Grade ber Erweiterung an die Berührung eines fremden Körpers du

gewöhnen. Diese Falle find aber felten.

"Ich halte die mittlere Deffnung, die man in den alten Mutterkränzen für den Zweck anzubringen pflegt, um den natürlichen und zufälligen Ausflüssen einen

Durchgang ju geftatten, für gang unnüt.

"Niemals hat diese Deffnung den Zwed erfüllt, den man zu erreichen suchte. Und wie methodisch man die Mutterkränze auch applicirte, so verschoben sie sich dennoch immer, weil der Hals der Gebärmutter bei der ersten Bewegung der Patientin eine schwankende Bewegung ausführte und dann nicht mehr auf der mittleren Desfinung saß, wohl aber, auf den Seitenwandungen des Mutterkranzes.

"Die Leichtigkeit der Einführung und des herausnehmens des Mutterkranges mit Luftrefervoir, find nicht Die einzigen Bortbeile, welche biefer Apparat barbietet. Er erhalt Die Gebarmutter pollfommen in der Sobe, Die fie einnehmen muß, weil er durch das Aufblasen einen großen Durchmeffer erlangen fann, ohne daß feine Ginführung oder fein Berausnehmen größere Schwierigfeiten perurfacht.

"Er paßt fich genau ben Theilen an, die er unterftugen foll und leiftet die Dienfte eines elaftifchen Riffens.

auf welchem der Sals des Uterus weich aufruht.

"Er verursacht feine Entzundung, feine sympathische Reaktion auf die benachbarten Draane, weil er des Morgene eingeführt und jeden Abend berausgenommen und abgemaschen wird, um erft ben folgenden Tag wieder eingeführt zu werden.

"Da fein fremder Körper auf eine dauernde Beife amifchen dem Salfe der Gebarmutter und den eingespritten Feuchtigkeiten liegt, so ift die Abwaschung vollkommen und ein Burudbleiben von Baginglichleim unmöglich.

"Da der Mutterfranz jeden Tag berausgenommen und mit reichlichem Baffer abgewaschen wird, fo tann er feine schädlichen Gigenschaften erlangen, wie Diefes bei den gemöhnlichen Mutterfraugen unfehlbar ber Rall ift.

"Der Sals der Gebarmutter bleibt von 24 Stunben 12 Stunden von jeder Berührung frei und Diefer Umstand bringt das vortheilhafteste Resultat bervor, namlich das Aufhören des Blutfluffes, den die beständige Berührung auch des weichsten Rorpers nothwendig ber-

beiführen müßte.

"Diese Leichtigkeit, mit welcher man dem Mutterfrange mit Luftrefervoir eine große Ausbreitung nach feiner Ginführung verleiben tann, macht diefen Apparat außerst wirksam in ben Fallen von dem betrachtlichsten prolapsus, felbft menn der Sale ber Gebarmutter aus ber außern Mundung der Bulva, um mehre Centimeter ervorragen follte.

"Die Berreigung und die Berftorung der Scheidemand zwischen dem Maftdarm und der Bagina find die einzigen Kalle, in welchen feine Wirtung zweifelhaft bleibt,

bie Zugabe eines Mittelfleisch-Burtels hilft immer mit

Erfolg Diefem Bebrechen ab.

"Die verschiedenen Berschiedungen der Gebarmutter sind nicht die einzigen Fälle, in welchen der Mutterkranz mit Luftreservoir anwendbar ist; die Sarnsisteln der Bagina hören unter gewissen Bedingungen auf, ein Gebrechen zu sein, sobald sie keinen Sarn mehr durchlassen, und dieses Resultat erklärt sich ganz leicht auf die Weise, daß sich die Luftpelote unmittelbar gegen die Fistelöffnung leat.

"Diese Mutterfränze mit zwei Beloten, bie durch einen gemeinschaftlichen Sahn verbunden werden, find biejenigen, welche ich im Allgemeinen anrathe, weil die Quantität Luft, welche der Apparat enthalten muß, unveränderlich bleibt und dabei nicht zu fürchten ist, daß eine zu starte Aufblasung der Festigseit der Mutterfranzpelote Schaden bringen könne; aber es ist leicht, die beiden Peloten von einander unabhängig zu machen, indem man zwei Sähne andringt, deren Röhren auf einander passen, oder indem man die Mutterkranzpelote mittels einer besonderen Pincette Fig. 158 verschließt. Der angelegte Apparat besteht dann nur noch aus der Mutterkranzpelote."

XXXI. Die Rapfelsonde. Dieses Instrument wird benutt jum Einblasen von medicinischen Bulvern auf die Organe, die wegen ihrer Tiese oder ihrer Lage

nur unvolltommen erreicht werden fonnen.

Bir ermahnen unter andern die Tonfillen, den hals der Gebarmutter, die mit Schankergeschwuren behafteten Theile in den inneren Winkeln und Bertiefungen, wohin

fein trodener Berband gelangen fann.

Es giebt zwei Arten von Kapfelsonden. Die erste besteht aus einer kleinen Blase aus vulkanisirtem Kautsichuk, an einer biegsamen Röhre aus elastischem Gummi befestigt und deren freie Sälfte zuruckgeschlagen sein muß in die auf die Röhre befestigte Hälfte.

Man bringt das Bulver in die Art von Becher, ben die so gurudgeschlagene Blase bildet und nahert das

Schauplas, 201. Bb 2. Aufl.

Instrument ungefähr auf 25 bis 30 Millimeter bem Degane, welches man erreichen will. Indem man alsdann in das freie Ende der Röhre aus elastischem Gummi bläst, entfaltet sich die zurückgeschlagene Falte und das Bulver wird fraftig vorwärts auf den franken Theil getrieben.

Die zweite Kaselsonde Fig. 167 oder die Rapselsonde mit Luftreservoir unterscheidet sich von der erstern dadurch, daß das Ende der Röhre aus elastischem Gummi, welches der Kapsel gegenüber liegt, nicht frei ist, sondern eine zweite kleine Blase trägt, der ersteren ähnlich, die aber nicht zurückgeschlagen werden muß.

Bevor man das Instrument anwendet, bringt man eine Quantität Luft hinein, um das Ausblasen aus der Lunge dadurch zu ersetzen, und man läßt das Instrument dadurch in Thätiakeit treten, daß man die kleine Blase

zwischen ben Banden icharf brudt.

XXXII. Luftreduftions - Apparat des Dr. Alexis Favrot. Wir theilen aus der Abhandlung des Dr. Favrot über die Umbeugung des Uterus nach hinten folgende Stelle mit, welche fich auf die Anwen-

dungeart Diefes Apparates bezieht:

"Der Luftreduktions-Apparat besteht aus einem Kolben aus vulkanisirtem Rautschukt von 20—30 Centimet. Länge und 4 Millimet. Durchmesser. — Dieser Kolben trägt an einem seiner Enden einen Hahn aus Kupser, so daß man die Luft, welche man hat eintreten lassen, zurückhalten oder entweichen lassen kann; das andere Ende bietet eine Art Blase dar, welche an die sinnreichen Apparate des Dr. Gariel für die Tamponnirung der Rasenhöhlen und der Gebärmutter in Källen von Mutterblutslüssen und von Rasenbluten erinnert.

"Dieses Ende ist einer beträchtlichen Ausdehnung fähig, ja einer größeren, als nothig ift, selbst wenn man eine sehr hartnäckige Einklemmung des Organs unter dem Winkel des Heiligenbeines und des Rudgrates annimmt.

"Endlich muß man diesem so einfachen Apparate noch eine Aufblasepelote hinzufügen, welche fich mit ihrem Sals an den äußeren Sahn anlegt und die Blase ausfüllt, wenn der Luftreduktions-Apparat in den Mastdarm

eingeführt worden ift.

"Die Anwendungsart dieses kleinen Instruments ift außerst leicht. Der Reduktions-Apparat wird luftleer und vorher in der hand erwarmt in eine schleimige Flüssigkeit eingetaucht; die Patientin liegt dabei auf dem Bauche, mit dem Kopfe etwas tief und man untersagt ihr jede Anstrengung.

"Man bringt alsdann einen Draht in den Reduktionsapparat, wodurch letterer die Festigkeit erlangt, in den Mastdarm bis zu der Geschwulft, die man hier antrifft, vorzudringen; der Draht wird alsdann zurudge-

zogen und man schraubt die Aufblasepelote an.

"In dem Maße nun, daß der Reduktionsapparat aufgeblasen wird, ermißt man durch Untersuchung von der Bagina aus die Bewegung, welche die Gebärmutter erfährt. Nachdem das Organ seine normale Lage wieder erhalten hat, schließt man den Hahn des Apparates.

"Die Batientin bleibt noch einige Zeit auf dem Bauche liegen, indem fie alle Anstrengung vermeidet, und wenn der Apparat zurügezogen werden soll, so entleert man ihn allmälig, weil man sonst zu befürchten hat, daß der Zusall sich wieder einstellt, sobald der Apparat

ploglich jurudgezogen murde.

"Dieses find die geringen Sandgriffe, welche die Anwendung des Luftreduktions-Apparates erheischt. Sie find in der That ganz einfach, nicht im Geringsten schmerz-haft; sie wirken langsam, ohne Gewaltthätigkeit, aber auf eine ununkerbrochene Weise und fast untrüglich.

"Die Figuren werden dazu beitragen, die Wirkungs-

art diefes Inftrumentes begreiflich ju machen.

"Fig. 168, a nach binten umgebeugte Gebarmutter; b die Bagina; o die Blase; d der Luftreduktionsapparat;

e die Aufblasepelote; f die symphysis pubis."

"Fig. 169, a der reponirte Uterus; b die Bagina; c die Harnblase; d der aufgeblasene Reduktionsapparat; e die Aufblasepelote; s die symphysis pubis."

XXXIII. Der fünftliche Bufen. Die bis jest angewendeten Sauge-Flaschen bieten jahlreiche Rach-

theile dar.

Diese Apparate, welche das natürliche Stillen ersessen sollen, sind zerbrechlich und voluminös, obschon sie wenig Mitch sassen außerdem nimmt bald der Stöpsel, der ihre Deffnung schließt, trop aller Sorgsalt, eine Saure an, welche dem Kinde widerwärtig wird, und die auch sehr häusig seiner Gesundheit schaden kann, indem sie Rolik, Diarrhöe 2c. verursacht.

Der kunstliche Busen, von welchem wir hier eine Abbildung geben, hat keinen der eben gerügten Rachtheile, sondern besitzt sogar Bortheile, die ihm ganz eigen-

thumlich find.

Er besteht aus einer Höhlung, beren Wandungen von vulkanisitem Kautschuf sich nicht eher ausdehnen, als bis man Milch hineinbringt; er ist im leeren Zustande gar nicht voluminos und hat zusammengerollt kaum das Bolumen von zwei Fingern; sobald man ihn aber mit Milch füllt, erlangt er eine beträchtliche Entwicklung und kann sehr leicht 600 bis 800 Grammen Flüssigkeit augnehmen.

Da die Wandungen elastisch sind, so unterliegt er nicht der Gefahr, gleich den glafernen Saugstaschen zer-

brochen zu werden.

Die Barze des Bufens b Fig. 170, welche ebenfalls aus vulkanifirtem Kautschul besteht, nimmt Theil an der Undurchgänglichkeit des Apparates; mit reichlichem Baffer gewaschen, wird er niemals eine Sauerung der Wilch veranlaffen, wie wir weiter oben bemerkten.

Derfenige Theil der Zeichnung, die hier en relief dargestellt ift, giebt den von Milch leeren Busen; die Bezeichnungen c, c, c geben die successiven Entwickelungen des Apparates, sobald man eine Flüssigkeit durch die trichterartige Röhre in den Apparat bringt. a ist ein Stöpfel, welcher die Rohre während des Stillens verschließen soll.

Um bequem die Milch in den Apparat zu bringen, muß man Sorge tragen, den trichterartigen Theil der Röhre über dem Niveau des Busens zu erhalten.

Der funftliche Bufen bietet eine neue Ginrichtung

bar, beren Werth man bald begreifen wird.

Sein unterer Theil bietet im Mittelpunkte, felbst bei der größten Entwickelung des Apparates, eine Bertiefung dar, welche die Brustwarze aufnehmen soll, für den Fall, daß die Amme den künstlichen Busen auf ihre Brust legen sollte, welches für die Amme oder die Mutter die natürlichste und für das Kind die bequemste Lage ist (siehe Fig. 171).

XXXIV. Armbinde, Schenkelbinde. Gin Band aus vulfanifirtem Kautschut, welches die Arm und Schenkelbinde mit Metallblatt und Agraffe bei dem Berbande von Kontanellen und Besikatorien ersetzen soll.

Dieses Band stellt einen Cylinder ohne Unterbrechung der Kontinuität dar, welches breiter ist an der Stelle, die dem Fontanell und dem Besikatorium, welches er bedecken foll, entspricht; es wird an der Hand oder am Bein angelegt und gewährt große Erleichterungen für den Berband.

Wenn es mit Eiter oder mit Blut beschmuzt ist, so braucht man es blos in Wasser zu tauchen und abzustrodnen, worauf man es sogleich wieder benuten kann.

Dieser Apparat gewährt den großen Bortheil, daß er sich niemals verschiebt, obschon die Kompression, welche er ausübt, geringer ift, als diejenige der Arm- und Schenkelbinden, die man bis jest angewendet hat.

Besonders auffallend ist dieser Mangel an Berfchiebung beim Berband von Besikatorien und Fontanellen am Beine wegen der konischen Gestalt dieses Theiles (f.

Fig. 172).

Die Fig. 173 stellt eine Armbinde mit Luftkiffen dar; dieses Kiffen macht den Druck noch weit sanfter, während es zu gleicher Zeit den betreffenden Theil vor außeren Stoßen schutzt.

XXXV, harnröhrensonde. Die Sonde aus vulkanisirtem Kautschut wird mittels eines Drahtes eingeführt, dessen Ende von einer kleinen kupsernen hülse aufgenammen wird; wenn der Draht zurüdzezogen ist, modellirt sich die Sonde genau nach den Sinuositäten des harnröhrenkanals; sie ist so geschmeidig, daß man sie mit Rupen für die Behandlung und ohne Schmerz für den Patienten in der harnröhre liegen lassen kann.

Die Nummern der Sonden aus vultanisirtem Rautschuf find gang dieselben, wie bei ben Sonden aus ela-

ftischem Gummi.

XXXVI. Harnröhrensonde mit Auftreibung; Sonden für den oesophagus, den Mastdarm und die Bagina mit Auftreibung. Die Harnröhrensonde mit Auftreibung unterscheidet sich von der gewöhnlichen Sonde aus vulkanisirtem Kautschuf dadurch, daß sie sich durch Aufblasen an einer gegebenen Stelle ihrer Länge auftreiben oder ausdehnen lätt.

Die Fig. 174 stellt fie im nichtaufgetriebenen Buftande, aber mit bem Drabte bar, welcher zu ihrer Ein-

führung nöthig ift.

Die Fig. 175 stellt sie im aufgetriebenen Zustande in Folge des Aufblasens bar. Der Draht ist zurudgezogen, damit der Hahn geschlossen und die Einblasevor-

richtung angeschraubt merben tann.

Die Harnröhrensonde mit Auftreibung ist bestimmt:
1) für die Kompression der Geschwülste der Borsteherdrüse und der schwammigen Beschaffenheit des Blasenhalses; 2) für die Erweiterung der Berengerungen des harnröhrensanals.

In den beiden Fallen muß die Auftreibung an ber

zwedmäßigen Stelle fattfinden.

Wenn im ersten Falle die luftleere Sonde in die Harnblase gelangt ist, so zieht man den Draht zurud und bewirft mittels der Ausblasevorrichtung die Austreibung, die sich immer und unveränderlich an der Stelle entwickelt, welche bei der Verfertigung der Sonde durch ein vorläufiges Ausblasen hergestellt worden ist.

Man schließt nun den hahn, und die Luft kann nicht mehr entweichen. Indem man alsdann Bewegungen oder Berschiebungen nach einwärts und auswärts ausübt, trägt man dazu bei, die Auftreibung in den hals der Blase zu schieben, der bei diesen Bewegungen eine konische Gestalt annimmt und durch die Kompression der angefüllten Gefäße oder durch das Zurückbrängen der Borsteherdruse das Zusammensinten bewirkt.

Ift die Operation beendet, so öffnet man den Sahn, die Luft entweicht, und die Sonde, welche im Niveau der Auftreibung ihren ursprünglichen Durchmesser wieder erhält, wird dann ebenso leicht herausgezogen, wie eine

gemobnliche Sonde.

Benn die Sonde mit Auftreibung angewendet wird zur Behandlung der harnrohren-Berengerungen, so wirft

fie auf eine andere Beife.

Der Sis der Auftreibung muß ganz am Ende der Sonde sein, die man so weit einführt, bis sie auf das hinderniß stößt. Das Aufblasen, indem es die Auftreibung herbeiführt, erweitert den Kanal sogleich vor der Berengerung, die nun an der Erweiterung somit Theil nimmt.

Bird biefelbe Manipulation mahrend derfelben Sigung mehrmals miederholt, so bringt fie die vortheil-

haftesten Refultate bervor.

Die Sonte mit Auftreibung ift ebenfo anwendbar auf die Erweiterung von Berengerungen best oesophagus.

bes Maftdarmes, ber Bagina ac.

Bei den Berengerungen des Mastdarmes im Besonderen kann man, um die Erweiterung der verengerten Stelle zu erlangen, entweder eine der beiden Bersahrungsarten, die wir beschrieben haben, anwenden, oder die Auftreibung in dem verengerten Punkt selbst bewirken und dadurch eine direkte Erweiterung erlangen.

Die Sonde, welche man zur Erweiterung des Maftbarms anwendet, ift bekannt unter dem Ramen des Er-

weiterungeftuhlzäpfchene.

XXXVII. Schenkelbinden. Diese Schenkelbinden werden gebildet durch Röhren aus vullanistrtem Kautschuf. Nachdem sie gewaschen und abgetrodnet worden, können sie sogleich wieder benutt werden, ein wichtiger Umstand, wenn man bedenkt, wie Schenkelbinden aus Zeug oder Leder sehr bald einer Beschmuzung ausgesetzt sind.

Diese Kautschukschenkelbinden bleiben immer rund, können fich nicht ftridartig zusammendreben und die Patienten verleten, mas bei den bis jest gebrauchlichen

Schenfelbinden der Rall mar.

Sie sind die unentbehrliche Erganjung der Bruch. Bauch. und Mittelfleischbinden oder Gurtel, des Guspenforiums zc.

XXXVIII. Das Suspenforium. Das Suspenforium aus vulkanifirtem Rautichul gewährt mehre wich-

tige Bortheile:

1) Es bietet den Theilen, zu deren Unterstützung es dient, eine glatte und weiche Oberstäche dar, welche die Bildung von Ulterationen verhindert, welche fast immer eine Folge von anhaltendem Drucke zu sein pflegen;

2) wird es in Baffer getaucht und dann forgfältig abgetrodnet, so kann es augenblidlich wieder angewendet werden, ohne einen übeln Geruch oder

Feuchtigkeit zu behalten;

3) in den Fällen von Krankheiten des Testikels, wo die Anwendung einer Fluffigkeit oder einer Pomınade angezeigt ift, schützt dieses Suspensorium die Bettwäsche, sowie die Leibwasche des Patienten vor aller Beschmuzung;

4) die Genauigkeit ber Kompression desselben macht dieses Mittel fehr schäpbar für Personen, welche

fich den Reitubungen überlaffen.

Diefes Suspensorium ift mit ben Schenkelbinden verfeben, welche weiter oben beschrieben morben sind.

Giebt man dem Suspensorium noch eine kleine Tasche hinzu zur Aufnahme der Ruthe, so macht man

diesen Apparat werthvoll bei der Behandlung von Tripperfällen, um dadurch die Borhaut und die Oeffnung der Harnöhre gegen die Reibung der Leibwäsche zu schützen, welche durch die sich ergiesende Trippermaterie beständig beschmuzt und steif erhalten wird.

XXXIX. Einfacher Sarnbehalter. Dieser Apparat foll den Unannehmlichkeiten abhelfen, die mit dem Unvermögen, den Sarn zu halten, verbunden zu sein

pflegen.

Er gewährt zugleich ben Bortheil, fehr leicht und wenig voluminos zu fein, obschon er 400-500 Gramm

Barn zu faffen vermag.

Dieser Apparat besteht 1) aus einem oberen Theile, welcher die Ruthe aufnehmen soll; an den beiden Seiten befinden sich zwei kleine Dehre, in welche man einen Faden oder ein Band bringt und dieselbe befestigt; anderntheils aus einem Suspensorium oder einer Leibbinde; 2) aus einem untern Theile, der als Harnbehälter dient und unten mit einem Hahn zum beliebigen Ablassen bieser Flussigseit versehen ist.

Dieser Theil kann mit ahnlichen Schnuren versehen werden, wie wir fie am zusammengesetten harnbehalter bei g Fig. 178 und weiter unten beschrieben haben. Im Innern des halfes, welcher die beiden Theile

Im Innern des Halses, welcher die beiden Theile des Harnbehalters vereinigt, befindet sich ein Bentil, um das Austreten des Harns aus dem Behälter zu verhindern, sobald sich der Patient in horizontaler Lage befindet (s. Fig. 176).

XL. Sarnbehälter mit Gurtel. Diefe Art bes Sarnbehälters, Fig. 177, tann ohne Leibhinde und

ohne Suspensorium getragen werden.

Bwischen ben beiben Theilen ift eine meffingene und gut vergoldete Schraube a b befindlich, welche gestattet, ieden dieser einzelnen Theile forgfältig zu maschen.

Diefer Sarnbehalter eignet sich besonders für Berefonen, die oft von einer ploglichen Reigung zum Urinieren ergriffen werden, mas 3. B. bei (Neuralgie des Bla-

fenhalfes, bei Steinbeschwerden u. bergl) folden Berfonen vorzutommen pflegt, die fic auf Reifen befinden.

ALI. Harnbehälter mit Gurtel und Suspensorium ober sogenannter zusammengeseter Harnbehälter. Dieser Apparat wird hauptsächlich angewendet bei paralytischen und bei solchen Patienten, welche zugleich unvermögend sind, den harn zu halten, die an einer varicocele, oder jeder andern Krankheit des Testiel leiden, welche die Anwendung eines Suspensoriums erheischt (f. Fig. 178).

a Suspensorium mit den Schenkelbinden f; d derjenige Theil, welcher die Ruthe aufnehmen soll; o Harnbehalter mit den Schnüren g, welche am außeren Theil des Beines befestigt werden und das Schwanken dieses Behalters verhindern; d hahn zum Abzapfen des harns;

e Unterleibegürtel.

XLII. Barnbehalter fur Franenzimmer. — Derfelbe hat große Aehnlichfeit mit dem vorbergehenden und nur fein oberer Theil bietet eine Modification bar.

a, Fig. 179, großes Gefäß in Geftalt eines Trich-

tere, welches fich ben Theilen genau anpaßt.

Daffelbe besit vorn und hinten einen Ring, um ben Apparat an einem Leibgürtel oder auch am Leibchen ber Patientin zu befestigen, d, d, elastische Binden, welche um die Schenkel herumgeschlungen und dann an einem Knopfe befestigt werden, den das obere Gefäß aus vultanistrem Rautschut in seinem vorderen Drittel darbietet.

b, c und e'e ähnliche Theile, wie diejenigen in Fig. 178. In der neuesten Zeit hat der Harnbehalter für

Frauenzimmer einige Modifitationen erfahren.

Am vorderen Theile befinden sich zwei Ringe statt eines einzigen, um das Auseinanderhalten des obern Gefäßes des Apparates zu erleichtern, damit aller harn von diesem Gefäß aufgenommen werde. Die elastischen Bander d, d werden dann unnug.

Außer diefen drei Sauptformen von Sarnbehaltern giebt es noch mehre andere, welche nach befondern In-

bitationen eingerichtet find und von benen wir hier nicht wohl eine ausführliche Beschreibung mittheilen konnen.

XLIII. Undurchgängige Blasen. — Fig. 180. Die Anwendung dieser Blasen ift in einer großen Menge von Fällen angezeigt, mag man sie nun mit Eis, oder Eiswasser füllen (bei hirnentzündungen, Gebärmutterblutstüffen und wo es gilt, eine örtliche Erkaltung herbeizuführen, um eine begrenzte Unempsindlichkeit an einem Theile zu bewirken), oder mag man sie mit warmem Wasser füllen (z. B. bei rheumatischen Schmerzen, bei peritonitis und bei allen Krankheiten, mit einem Wort, wo eine dauerhaste Wärme ohne Feuchtigkeit hervorgebracht werden muß.

Man kann leicht in diefen Blasen mit hülfe der Rig. 125 und 150 angegebenen Einrichtung eine doppelte

Stromung herftellen.

Das Volumen dieser Blafen ist fehr veränderlich; die größten können den ganzen Bauch oder selbst ein ganzes Glied bededen, und die kleinsten werden angewendet bei der Behandlung gewiffer Krankheiten der Augen.

Man fertigt auch noch aus vulkanisirtem Kautschuk eine Menge anderer medicinischer und hirurgischer Appa-

rate. Dahin gehören g. B .:

1) Sorrohre, die gang aus vultanifirtem Rautschut gefertigt werben;

2) Die Ringe jur Erleichterung bes Bahngeschäfte;

- 3) vieredige, breiedige und T formige Binben;
- 4) Strumpfe, welche mit Belg ober Flanell gefüttert find;
- 5) Rruden mit elastischen Lufttiffen, f. Fig. 181;
- 6) funft liche Bruft warzen von verschiedener Ginrichtung;
- 7) Rohrchen von allen Formen und Dimensionen zu Klystiren, Ginsprigungen u. f. w.;

8) periodifche Gurtel;

9) Befubbeitefoden, Die eine gelinde Barme an den unteren Extremitaten unterbalten:

10) orthopadische Salebander, und in der Regel alle Apparate, welche durch Bieben die normale Gestalt ber Theile miederherstellen:

11) Rompreffen, welche eine beständige Rublung auf den Theilen erhalten, mit denen fie in Berührung fteben, und die fogleich wieder angelegt merben fonnen, nachbem fie mit einem Schwamme gemafchen und wieder getrodnet worden find :

12) Ringerlinge, um die Bunden ber Ertremitaten gegen Die Berührung außerer Agentien au

fdugen;

13) Scharpen, die gang aus vultanifirtem Rauticut gefertigt find und ben Arm, fowie den Borderarm in einer völligen Unbeweglichkeit erhalten, wobei jeboch leichte Bewegungen Diefer Theile am Rumpfe Stattfinden tonnen:

14) Raben aus vulfanisirtem Rautschut von jeder Starte fur Nabte und Bereinigung ber Bunden;

15) Raucherungeapparate;

16) anatomifche Sandichube, die befondere Mergten und Bundargten gute Dienfte leiften, welche fich mit anatomischen Studien, mit medicina forensis beidaftigen. Diefelben ichuten nämlich die bande por jedem übeln Geruch und vor der Unftedung, die fo baufig bei Leichenöffnungen von Individuen stattfindet, welche an anstedenden Rrantbeiten aeftorben find;

17) Schröpfapparate nach der Angabe des Dr.

Junod:

18) Bruchbandagen von allen Formen und Groken, mit Rompressionspelote aus vulfanifirtem Rautschut, mit festfigender oder beweglicher Luft und mit robrenformigen Schenfelbandern:

19) Berbandftude ju Breiumschlägen. Diefelben erhalten mahrend einer febr langen Zeit die Barme

und die Feuchtigfeit der Breiumschläge;

20) Matragen und Riffen, die mit Luft ober Baffer gefüllt fein können;

21) Luftfiffen für funftliche Bliedmaßen;

22) elastische Augenbeden für ununterbrochene Begießung, nach dem Grundsate des Begießungsapparates, Fig. 150 und 151, ausgeführt;

23) Rabelpeloten und andere bergleichen mit fester oder beweglicher Luft, die auf jeder anderen Art

von Binden befestigt werden fonnen;

24) Sohlen, welche gegen Feuchtigkeit schüpen. Diefelben find gefertigt aus einem Gewebe, welches
burch Kautschul undurchgängig gemacht worden,
find bann mit Belg gefüttert und werden in die

Stiefeln oder Schuhe gelegt;

25) Leitung eröhren für chemische Apparate. Dersgleichen Röhren haben einen veränderlichen Durchmesser von zwei Millimetern bis zu mehren Gentimetern und können, ohne eine Veränderung zu erfahren, zur Leitung einer großen Menge chemischer Agentien dienen bei allen Temperaturen. — hinsichtlich ihrer Festigkeit und Dauer haben sie Borzüge vor den metallenen Röhren. Dieselben werden auch benunt, um Wasser zu leiten, serner als Sprachröhre, um die Stimme aus den unteren Etagen eines Hauses in die oberen fortzuleiten:

26) Rugeln und Flaschen, die man benunt, um fie, mit warmem Baffer gefüllt, zur Erwärmung ber Betten anzuwenden, indem fie fein Waffer burchlaffen und die Warme langer erhalten, als

irdene und metallene Barmeflaschen;

27) Strümpfe aus geköpertem Gewebe, welche mit Pelz oder Flanell gefüttert find und mittels einer Kautschukmasse undurchgängig gemacht worden sind (s. Fig. 183 u. 184). Diese Strümpse werden auch als Knieschienen bei Gelenkwassersucht, weißen Geschwülsten u. s. w. angewendet (s. Fig. 182—185).

28) Suspensorien von einer neuen Form ohne

Schenfelbander, Fig. 186.

Rautidutverichluß fur Baterelofets, Schleu-Renloder. Goffen, Leuchtaat- und Binbleitung gröbren.

Der Erfinder, 23. Bell von Manchester, führt uns in Fig. 88 ben Bertital Durchschnitt eines Baterclofets mit feinem Rautidufvericbluf por. Un bas Beden a ift die Abfallröhre oder Schlotte a luftdicht angestoken mit bulfe eines Dichtringes c von pulfanifirtem Rauticut. An dem Untertheile der Pfanne a ift ferner ein Stuck Rautichufrobre, d, angebracht, deren unteres Ende flach gebrudt ericeint und nach bem jebesmaligen Deffnen bas Bestreben bat, fich wieder zu schließen.

Sobald jedoch von oben ber Aluffigfeit brudt, offnet fich bas flach gedrudte Enbe und gestattet berfelben ben Durchaang. Um Rautschutverschluffe wie d berguftellen, welche ftete bas Bestreben baben, fich ju schließen, gieht es herr Bell por, eine Rautschufrohre an bem einen Ende oder auf ihre gange gange gusammengubruden und diefelbe in diefer Lage mabrend bes Bulfanifirens

oder Schwefelns zu erhalten.

Nach dieser Behandlung sucht die Röhre stets in diefelbe Lage überzugeben, in welcher fie fich beim Bul- tanifiren befand, und der Abschluß foll luftdicht fein. — Fig. 89 fellt einen Schleußenverschluß nach Bell's Ronftruktion, Sig. 90, eine Röhre bar, in welcher fich Luft ober Leuchtgas zc. nur nach ber einen Richtung bin bewegen fonnen. Beide find ohne Beiteres aus der Rigur volltommen verftanblich.

Anwendung des Rautschuts und ber Buttapercha jum Bflaftern ber Bferbeftalle.

In England werben gegenwärtig bie Pferbeftalle mit Rautschuf ober Guttapercha gepflaftert. Gine der-artige Pflafterung ift unübertrefflich; fie fichert die Befundheit ber Bferde und verhindert, bak fich biefelben beim Niederlaffen auf die Aniee verwunden; auch erfordert sie weniger Streu, indem lettere noch ein Mal fo lange brauchbar bleibt, ale fonft.

## Cham's Bindbuchle mit Rautidutfeber \*).

Bei ber von John Sham in Golesop erfundenen Binbbuchse ift die Spannfraft des geschwefelten Rautichute und ber Luft finnreich verbunden. ffig. 91 ftellt eine pollständige Unficht des vom Schafte abgenommenen Laufes in fleinem Dafftabe bar; Fig. 92 einen Cangendurchichnitt besienigen Theiles Des Laufes, in welchem fich ber Luftenlinder und Rolben befindet, und Rig. 93 ift eine Sfige bes Satens, mittels beffen die Rauticulfeber gefpannt wird, was dem gewöhnlichen Laden Des Gewehres entspricht. Der Schaft hat die gewöhnliche Korm, fo bak bas Gewehr auferlich wie eine Bertuffions-

flinte aussieht.

Bei A ift in bem Laufe ein ber Lange nach gebender Schlit angebracht, hinter welchem fich bei B der Luft= enlinder oder die Luftpumpe befindet, deren eines Ende Die Schwangschraube bildet, mahrend bas andere durch Die Schraube C geschloffen ift. In der Mitte ift diese Scheibe für den Durchmeffer der Rolbenftange durchbohrt, und oben befindet fich eine Deffnung jur Aufnahme der Rugel D. Der Rolben E pagt genau luftbicht in den Luftenlinder, und ift an die Rolbenstange F angeschraubt, beren anderes Ende ju einem Saten G umgebogen ift, an welchem 16 oder 18 Bander von geschwefeltem Rautfout H angehangt find, die einen Querschnitt von ungefahr 1 Quadratioll baben. Das andere Ende diefer Bander ift abnlich an einen Aufhalter angehangt, melder an dem Mundungende des Laufes befestigt ift. -Der Druder I ift an bem Schwanzschraubenende bes Lau-

<sup>\*)</sup> Dingler's polpt. Journal. Bb. 117. G. 349 2c.

fes angebracht. Er breht fich um eine Achse I und hat einen turgen Saken K, welcher in eine unten im Kolben angebrachte Bertiefung einspringt, wenn Letterer beim

Laden binabaezogen wird.

Die zum Sinaustreiben der Rugel nöthige Kraft wird dadurch erhalten, daß man den Kolben im Cylinder bis zum Drücker hinabzieht, und zwar mittels des Hakens Fig. 93. Ift der Lauf L gezogen, so muß man vorher die Rugel in denselben eintreiben, dis sie in dem unteren konischen Theile desselben aussitzt, wie dieß aus dem Durchschnitt Fig. 92 zu ersehen ist. Der rechtwinklige Theil des Hakens wird hierauf in den Schliß A am äußeren Laufe gesteckt, und zwar so, daß er zwischen den Ansaß M und dem Haken der Kolbenstange zu liegen kommt. Der Schaft des Gewehres wird dann auf den Oberschenkel ausgesetzt, und die Kautschuksedern spannen sich nun, während man den Haken, Fig. 93, gegen sich zieht, die der Haken R unten in den Kolben einspringt und ihn bis zum Losschießen am Grunde des Luftcylinders hält.

Der über das Ende C des Luftenlinders vorstehende Theil des Gewehrlauses ist nicht der eigentliche Lauf für die Rugel, sondern nur die Fortsetzung des Luftenlinders, in welcher die Feder und der Augellauf L untergebracht ift.

Mit einem nicht gezogenen Laufe können 400 Schusse in der Stunde gethan werden, da die Rugel in diesem Falle nicht eingetrieben werden muß, sondern durch das beim Aufziehen des Kolbens sich bildende theilweise Bacuum in den Lauf hinabgezogen wird. Der Durchschnitt, Fig. 92, zeigt das Gewehr im Augenblicke des Losgehens, wobei der Kolben eben den Drückerhafen K verlassen hat. Die sich wieder zusammenziehende Feder H veranlaßt den Kolben bis zum Ende des Luftcylinders vorzuspringen, und die auf diese Weise hervorgebrachte rasche und kräftige Berdichtung der Luft wirft die Kugel mit großer Gewalt aus.

Es könnte beim erften Anblid icheinen, daß die erhaltene Kraft verhältnigmäßig gering fei, weil die Luft von ihrem gewöhnlichen Zustande aus bis zum höchsten Grade komprimirt werden muß, um die zum kräftigen Auswersen der Rugel nöthige Spannung zu erhalten; die von Shaw angestellten Proben zeigen aber, daß die hervorgebrachte Kraft eben so groß ist, als die Triebkraft einer gewöhnlichen Windbuchse; schießt man aus einer Entfernung von 20 Pards (ungefähr 20 Schritt) auf eine eiserne Scheibe, so werden die Kugeln ganz slach.

— Bei dem neuen Gewehre ist sein Lustreservoir, keine Pumpe oder ein leicht zu beschädigendes Lustventil nothwendig, und während dasselbe von der einsachsten Konstruktion und Wirkung ist, ist alle Gefahr, welche bei der gewöhnlichen Windbuchse, wegen des Zerspringens des Reservoirs, vorhanden ist, vermieden, und jeder Schußtreibt gleich weit.

Beim Berleger biefes find ericienen und burch alle Buchhand- lungen ju beziehen :

Dr. Chr. H. Schmidt,

#### Der Fabrifant

pon

## Rautschuf und Suttapercha-Waaren, sowie mehrer Gegenstände

aus fünstlichem Gummi, nebst umfassenden Anweisungen über die Berfertigung wasserdichter Zeuge, aller Arten von Bachstuch und lacirtem Leder. — Ein nüpliches Handbuch für viele Klassen von Gewerbtreibenden, besonders auch für Bandagisten und Chirurgen, mit Benutzung der besten ausländischen und insländischen Materialien bearbeitet. Mit 193 erläuternden Kiguren. 8. Geheftet. 25 Sgr.

Dr. Chr. H. Schmidt,

## Die Leimsiederei

nach dem gegenwärtig

vervollkommneten Buftande diefes Industriezweiges oder die Fabrikation ber besten Leimforten

aus den verschiedenen leimgebenden thierischen Substanzen; die Fabrikation der Hausenblase oder des Fischleims, des Marineleims, des Kautschuk- und Guttaperchaleims, des Glycerinleims und einiger anderen zusammengesesten Leime. Mit 34 erläuternden Figuren. 8. Geheftet. 20 Sar.

Dr. Chr. H. Schmidt,

## Handbuch der Weißgerberei

mit Ginfolug ber

#### Fabrikation des ungarischen Leders, des Niemer- und Zeugleders überhaupt,

sowie der feinen handschuhleder, als des frangofischen, des Bruffeler und des Erlanger Leders; ferner der Samisch gerberei und endlich der Leim siederei. Nach dem gegenwärtig vervollkommneten Zustande diefer Gewerbszweige. Mit 3 Figurentfin. 8. Geh. 20 Sgr.

## H. Kuhn, Handbuch

Kammmacher, Horn= u. Beinarbeiter.

Enthaltend eine gründliche Unweisung ju der Berfertigung sowohl aller jest gebrauchlichen Ramme aus Buffel .. Ochsen .. Bode und Bidderhorn, Ochsen - und Ruhflauen, Pferdehuf, Schildpatt, Elfenbein, Bein, Meeresalgen oder Caminarien, Gbenund Buchsbaumbolg, vulfanifirtem Rautschut ober fogenanntem Ebonit, Blei 2c., ale auch aller fonft noch in bas Rammmacher - Gefchäft einschlagenden Urtifel, und unter genauer Angabe ber zwedmäßigsten Burichtungs - und Praparationsweisen ber Materialien. aller nöthigen Bertzeuge, Dafdinen u. Gerathichaften nach neuester und vorzüglichster Ronftruftion, aller Sandmerfevortheile und Bericonerungefunfte. 3meite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Berausgegeben von Seinr. Bleibtreu. Mit 4 Roliotafeln. 111 Abbilbungen enthaltend. 8. Geheftet. (Unter ber Breffe.)

### Verzeichniß

ber bis jest erschienenen 267 Banbe

### Menen Schauplatzes

## Künste und Sandwerke.

#### Mit Berüdfichtigung ber neueften Erfindungen.

Perausgegeben

einer Gesellschaft von Kunftlern, Technologen und Professionisten.

Beimar, 1984 Bernh. Friedr. Boiat.

1.Bb. Gupel, der vollsommene Conditor, 7. Aust.

2. Thou, Lunk, Buder zu binden, 5. Aust.

3. Barfins, Ovill, Aatopirst und Diopirist, mit Atlas, 2. Aust.

4. Lunk des Geisenstedend und Lickziebens, 4. Aust.

5. Stöckel, die Tischerderd und Lickziebens, 4. Aust.

6. Bitalis, Ledrbuch der gefammten Fakberer, 5. Aust.

7. Schmidt, die Leimstedere und Leimstadikation

8. Schulke, der Golde und Silderarbeiter, 4. Aust.

1. 16

9. Schmidt, die englischen Bendeluhren

10. Schmidt, die englischen Bendeluhren

11. Der Schulk, dielischendwert mit feinen Rebenzweigen, 8. Aust.

12. Thou, das Keilischander in seiner Bollsommenhelt, LAust.

13. Such, hönnbuch der Rochtunk, 3. Aust.

14. Thou, vollsändige Anleitung zur Lasierlunk, 6. Aust.

15. Thou, der Verblunk, mit Atlas, 5. Aust.

16. Der vollsemmene Barfümeur, 3. Aust.

17. Bervorter, Indig-Fabrifation für die Zwecke der Katberei

18. Pättmann, Gementire, Lüncer, u. Stuccaturarbeit.

21. Wölfer, Anweisung zum Terpenbau, 5. Aust.

22. Erdsulbt, der Goochaefabrikant, 3. Aust.

22. Erdsulbt, der Goochaefabrikant, 3. Aust.

23. Be. Watthaen, handb. s. Maurer 2 Bee. mit Atlas, 8. A. 1

24. Erdsulbt, der Chocolaefabrikant, 3. Aust.

25. Schwibt, der Goochaefabrikant, 3. Aust.

26. Schwibt, der Goochaefabrikant, 3. Aust.

27. Erdsulbe, praktische Uniterricht im Bau der Reitsatetel

28. Schelze, ber Steire vom Kallerium end Lüncker 1.

28. Schelze, der Einfreicher, Jimmermaler und Tüncker

29. Pagborn, der Ankreicher, Jimmermaler und Tüncker

20. Kund, handbuch für Landubenacher, 2. Aust.

10. Kund, handbuch für Landubenacher, 2. Aust.

11. Schaller, der praktische Siegler, mit Atlas, 5. Aust.

12. Benmeuberger, der vollkommene Juwelier

23. Benmeuberger, der vollkommene Juwelier

23. Benmeuberger, der vollkommene Juwelier

24. Schaller, der praktische Siegler, mit Atlas, 5. Aust.

25. Schaller, der praktische Siegler, mit Atlas, 5. Aust.

26. Schaller, der praktische Siegler, mit Atlas, 5. Aust.

27. Benmeuberger, der vollkommene Juwelier

28. Benmeuberger, der vollkommene Ju

36. Bb. Foutenelle, die Delbereitung, und Delreinigung, 3. Auf.
47. - Bettengel, theoretich-praftifde Anleitung jum Geigenbau.
39. - Pilzeder, die humadertung in allen ihren Berrichtungen.
39. - Bergmann, die Statte- und Auber-habrifation, 4. Auf.
40. - Peciet, Gebauber, Zimmer- u. Strafen-Erleuchung, 3. Auf.
41. - Leichemer, Anleitung aux Linitiunf, 3. Auf.
42. - Sanbbuch ber Frifittung ober bas haar als Schmud 10 3 2 1 1 47. u. 48. Matthaev, danbbud f. Simmerleute, l. u. z. 200. 2. n.
49. Marthaev, danbbud f. Simmerleute, 3 Bb. mit Ailas, 5. A.
50. Grandpre, handbud der Schleftelut, nit Ailas, 7. Aufl.
51. Warthaev, der Ofenbau u. d. Fenerungstunde, mit Ailas, 7. Aufl.
52. Stegmann, handbucd der Allbuerfunft, mit Atlas
53. Ledrun, denbucd der Aubreftecker. und holgichneitelnte,
54. Thou, Lebrouch der Aubreftecker. und holgichneitelnte,
55. Thou, Lebrouch der Kungeftecker. und holgichneitelnte,
56. Thou, berbuch der Kungeftecker. und holgichneitelnte,
56. Thou, berbuch der Kungeftecker. und holgichneitelnte,
57. Thou, berbuch der Kungeftecker. und holgichneitelnte,
58. Thou, berbuch der Kungeftecker. 15 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18 1 1 2 4 1 56. . Baftenaire, bie Runft weißes Steingut ju machen 57. u. 58. Bb. Beinhols, b. Rühlenbaufunft. 2 Bbe., m. Att. 3. Auff. 59. Leifchner, Berfertigung aller Arten v. Papparbeiten, 3. A.
60. Thon. Anleitung Meerid aumpfeifenfopfe 3. verfertigen, 2. A.
61. Matthaev, ber vollfommen Dachveder, mit Atlas, 2. Aufl.
62. Leng, Lebrbuch ber Gewerbstunde -1 -----22. - Leng, Lehrbuch ber Gewerbstunde
3. Burt, handbuch für Juweliere, Golde und Silberarbeiter
44. - Ciliax, handbuch bes Sattlers und Miemers, mit Attas, 6. A.
45. Beedmann, handbuch für Magenbauer. mit Attas, 3, Aufl.
46. - Lorenz, Pergament, Darmsaiten, Goldschägerhäutden ic.
47. - Vaulsten, bie natürlichen und fünstlichen seuerfesten Thone
48. - Erison, Kärberet wollener und gemischer Modezeuge
49. Lindenhagen, Holz-Wertzeug-Maschinen
48. - Erison, Kartstation der Goldseiften und Bilderrahmen 20 15 70. . Rruger, Die Fabrifation ber Golbleiften und Bilberrahmen 70. Krüger, die Habritation der Goldleisten und Bulderrapmen.
11. Gieswald, Lehre von der Thermometrie und Barometrie.
22. Echmidt, Handbuch der Juckerfabritation, 4. Aust.
23. 124 Lenormand, Handbuch der Austrifabrit, Löden, M. Al., 2. Aust.
25. Echumanu, durchsichtiges Porzellan anzusertigen.
26. Pordenburg, d. Bentilatoren i. Anwendung a. prastische Zwede.
27. 2 Echmied, die Kord u. Strohsechefund u. die Siebmacherei.
28. Treutler, die Confrustion der Sonnenubren, 3. Aust.
28. Sannbuch der Glasschuftschap 3. Aust. 15 15 20 10 15 10 1 1 2 3 19. - Leng, handbuch ber Glasfabrifation, 3. Auft. 18. u. 61. Hartmann, Metallurgie, 2 Bbe., mit Atlas, 3. Auft. 18. - Cibbon, bas Schleifen, Boliren und Bugen, 3. Auft. 183. - Greener, die englische Gewehrsabrifat. u. Büchsenmacherfunft. 1 - 2 1 1 84. - Leng, vollfanbiges handbuch ber handicuhfabrikation 85. - Landrin, die Runk des Mefferschmiedes 86. - Rößling, Beinichwarz-, Phosphor- 2c. Fabrikation 15 25 7 22 22 5 87. Thon, die Stafftmalerei und Bergoldungstunf, 2. Aufl.
88. Baftenaire, Kunst, Töpferwaare 3. fertigen, mit Atlas, 3. A.
89. Thon, Abbandlung über Klovier-Saiten-Influmente, 3. Aufl.
90. Sarfuß, Geschichte der Uhrmachertunft, 3. Aufl.
91. Kölfer, das gesammte Seilerhandwert, 3. Aufl.
92. Die Luffenerwerterei für Fenerwerter, Dilettanten, 9. Aufl. 93. . Ure, Sanbb, b. Baumwollen-Manufafturmefens, m. Atl., 2. Aufl. 94. . Beber, Die Runft bes Bilbformere und Ghpegiegere, 2. Aufl. 94. - Beber, bie Runft bee Bilbformere und Ghoegiegere, 2. 21 96. - Thou, Anleitung jur Branntweinbrennerei, 2. Auff. 90. - Committ, Grundfage ber Bierbrauerei, mit Atlas, 3. Auff. 10 97. · Bartmann, bie Brobirtunft, 3. Auft. 98. · Janvier, ber Bau ber Dampffdiffe, 2. Auft. 99. · Bergmann, ber praftiiche Mublenbauer, mit Atlas, 3. 10 100. . Barth, Einrichtung und Betrieb ber Delmublen 101. . Sohne und Rogiting, bas Rupferschmiebehandwerf 102. . Barfuß, bie Runft bes Bottchers ober Rufers, 4. Aufl.

```
108. Bb. Bobe, bie Brennmaterialersparung bei b. Dampferzeugung.
104. Ochmibt, ber vollftanbige Feuerzeugs-Praftifant, 3. Auf.
105. Neimann, ber Bosamentirer, Banbfabritant u. Borbenwirfer.
106. Gennewalb, Mufterbuck ber Linnenweberei, mit Atlas, 2. A.
 107. . Thon, bie Solabeigfunft ober Solgfarberei, 4. Aufl.
160. . Ballact, Sanbbuch bes Gurtlers und Broncearbeiters
106. Ballad, Sanbbud bes Guttlers und Broncearbetter
100. Berenner, ber Gur. und Sufifdmied, 3. Aufl.
110. Schmiet, Janbbud ber gefammten Lobgerberei, 3. A.
111. Schmiet, bas Ganze ber Leberfärbefunft. 3. Aufl.
112. Sanbbud ber Bulverfabrifation, 2. Aufl.
113. Sanbbud ber Bulverfabrifation, 2. Aufl.
114. Könneris, bas funftgemäße Schleifen ber Ebelfteine
115. Rühn, ber Kammmacher, Horn- und Beinarbeiter
116. Spinbud ber Kammmachen, Horn- und Beinarbeiter
                                                                                                                                                                                                                                        10
116. sanbuch bes Seidenmanufafturvefens, 2. Aufl.
117. Schmidt, vollständiges Farbenlaboratorium, 3. Aufl.
118. Schmidt, Glas., Borzellan. u. Emaifarben-gabrifation, 3. A.
119. Soppe, ber Burften. und Pinfelfabrifant, 2. Aufl.
120. Scherf, Anstellung und Vübrung ber Waidindigfüre, 2. Aufl.
121. Diete, vollständige Lehre ber Mannsföneiberei, m. Att., 2. Aufl.
121. Diete, vollständige Lehre ber Mannsföneiberei, m. Att., 2. Aufl.
                                                                                                                                                                                                                            1
                                                                                                                                                                                                                            1 3
  122. - Hartmann n. Schmidt, Wollmanufafturwesen, m. Attl. 2. Aufl. 122. - Malfer, Galvanoplaftif für Künftler und Technifer, 3. Aufl.
                                                                                                                                                                                                                                       7777
                                                                                                                                                                                                                            111
124. Sartmann, die Anlaga artefilder Brunnen, 3. Auft.
126. Schmidt, Unterricht in der Juminirfunft, 2. Auft.
127. Schmidt, Kabrifation der Regen: und Sonnenschieme, 2. A.
127. Flachat, Handbuch für Locomotiv Confructeureu. Locomotiv Gufter, mit Atlas, 3. Auft.
guprer, mit Allas, 3. Auft.

128. Shoimet, ber Mafdinen-, Flacks und Hanfipinner, 2. Auft.

129. Alfing, ber Schlangen - Fenerlöschsprigen - Fabrifant, 2. Auft.

120. Schmibt, die Kürschnerkunft, 3. Auft.

121. Schmibt, Beiträge zur Kenntniß ber Büchsenmacherkunft

122. Schmibt, Kunft bes Wergolvens z. ber Metalle, 3. Auft.

123. Schmibt, Kunft bes Wergolvens z. ber Metalle, 3. Auft.
                                                                                                                                                                                                                                      124. Bertel, Academie ber zeichnenben Kunfte, mit Atlas, 2. Auff. 135. Schmidt, Sanbbuch ber Baumwollenweberei, 2. Auff. 126. Thou, bie Kittinft, 2. Auff. 137. Thou, bie Kothfunft, 3. Auff.
                                                                                                                                                                                                                                        15
                                                                                                                                                                                                                                      15
15
15
  138. Denge, Sanbbuch ber Schriftgießerei
  129. . Geeft, Sandbuch ber Rattunfabrifation, 2. Muff.
  140. . Fediner, Die Conftructionen ber Paufen und Trommeln
                                                                                                                                                                                                                                       13
  141. Geeft, Sanbund b. Bleichens u. b. Baumwollfarberei, 2. A. 142. Declet, Grunbfate ber Feuerungefunde, mit Atlas, 3. Aufl. 143. u. 44. Leblane, ber Mafchinenbauer 2 Bbe. mit Atlas, 3. Aufl.
                                                                                                                                                                                                                            3211112
 145. . Jeep, bie calorifche Maichine
146. . Brougniart, bie Borgellanmalerei, 2. Mufl.
147. . Inger, vie Braunfohle als Beuerungsmaterial
148. . Bertel, bie moberne Bautischlerei, mit Atlas, 5. Mufl.
                                                                                                                                                                                                                                         7
                                                                                                                                                                                                                                      25
17[
12]
  149. . Beint, bas Bleifcher- und Burftlergefchaft, 3. Muft.
                                                                                                                                                                                                                           _
_
_
_
156. * Fournel, die gwedmäßigsten Zinnmeröfen und Kamine, 1851. * Schmibt, die Benuhung des Papiermaché
152. * Nitchie, handbuch bes neuesten Eisenbahnwesens, 2. Aust.
153. * Schmibt, das beutiche Bäckerbandwerf, 2. Aust.
154. * Onguenet, über den Asphalt, 2. Aust.
155. * Onguenet, über den Asphalt, 2. Aust.
                                                                                                                                                                                                                                       10
                                                                                                                                                                                                                            _
;
                                                                                                                                                                                                                                      121
71
25
18
 156. : Debowig, vie Bleiweiß- und Diejader-Jabrifation, 2. Ar
166. : Jeep, bie Feftigfeit ber Materialien; für Ingenienre
157. : Jeep, Steinfohlen. Badofen und Leigfnetmaldinen
158. u. 59. Gronvelle, Dampfmaidinen junbe. 2 Theile, 3. Auf.
 164. - Lubowig, bie Bierbrauerei aus Rartoffeln, S. Auft.
165. - Theiner, Combinations- und Siderbeitsschlöffer, mit Atlat.
165. - Beeinmann, ble Luftfdifffehrtstunde
167. - Partmann, b. Brenn- o. Teuerungsmaterialien, m. Atl., S. A.
```

		- T	7.
168.	Bb. Ronig, Grunbrif ber Schlofferfunft, mit Atlas, 3. Auft.	1	7)
169.	Barger, ber Suf- und Grobichmieb, 2. Muft.	3	71
170	Darger, b. Siegelladfabrifation nach b. beften Borfdriften 2.2.	_	10
171	Adreiber, Santhuch ber Uhrmacherfunft, mit Atlas 3 Muff		16
170	Schreiber, Santbuch ber Uhrmacherfunft, mit Atlas, 3. Auff.		15
112.	Dan, Die Deiege bet garbengarmonte, 2. 244t.	_	
173.	. Comidt, bie formidneibefunft, 2. Auft	_	.5.
174.	Brandeln, die Glettrochemie . Barger, Magnet Glectricitat als motorifche Rraft, 2. Muft.	_	224
175	Darier. Magnet : Glectricitat als motorifde Rraft. 2. Muff.		71
176	Schreibmaterialift, ber vollftanbige, 3. Auft.		10
147	A dwalfan his well fanhics (Mighlafafunt 9 Must	_	
1	Ochreiber, Die vollftandige Glasblafefunft, 2. Aufl.		
178,	. Polsapfel, Sandbuch b. Berfzeugelebre Bb 1. mit Atlas, 2. A.	_	<b>72</b> 1
179,	. Solbapfel, Sandbuch b. Werfzeugelebre II. Bb. mit Atlas, 2. A.	1	71
180.	. Quefett, praftifches Sanbbuch ber Mifroffopie, 2. Auft.	1	_
181	Dartmann, bie engl. amerit. Mahlmubl., mit Atlas, 2. A. Dartmann, neuefte Fortidritte ber Gasbeleuchtung, 3. Auf.	2	20
102	Sartmann neuefte Fortichritte ber Gasheleuchtung 3 Duff	ī	
103	Analyse ber Tabath und Riagurenfahritant 9 Must	•	_
	. Schreiber, ber Sabade- und Cigarrenfabrifant, 2. Muff	ī	=
184,	Dertel, Lehre von ber Berfreftive, mit Atlas, 2. Auft.	I	15
185.	Dergberg, Sandbuch ber demifden Fabritentunbe, 2. Aufl.	1	_
186	. Bartmann, Sanbbuch ber Detallbreberei, mit Utlas, 3. 21.	3	15
	Bangenheim, ber Beffemerproceg	_	21
100	Barger, Drahtzieher, Mabler, Drahtarbeiter, mit Atlas		15
100	Dinasta & Straffen Canal a Duidenkan mit Oldies a al	_	
137.	Lirante, b. Stragen=, Canal= u. Brudenbau, mit Atlas, 2. A.	3	15
190.	. Rewth, Die Statif, Dynamif und Sporoftatit, 2. Muft.	_	25
191.	Werini, ber Schweizerzuderbader, 2. Muft	1	10
192	. Plachat, Santbuch fur Locomotivführer, Suppl. mit Atlas Smith, Die Farberei ber Coburgs und Orleans, 2. Auft.	1	25
102	Buith bie Sarberei ber Coburgs und Driegus 2 Muff		71
:54	Schmidt bie Cellereimirthichait 9 Must	_	25
137.	. Schmidt, Die Rellereiwirthichaft, 2. Aufl.	_	
	. Schmidt, die Rergenfabritation, 3. Huft	1	15,
195.	. Sartmanu, Sandbuch ber Blechfabrifation	_	224
197.	. Comitt, Banbbuch ber Photograpbie 1. Bb. 2. Muff.	1	10
198	. Och mibt, bie Farbwaarentunbe fur Farber, 2. Muft	_	7
100	. Schmidt, bie Bache-Induftrie und Wachstuchfabrit. 2. Muff.	1	
130,	A state of the State of the State of the Color of the State of State of the State o	•	224
200	Dolbaufel, bas Schleifen und Poliren ber Wertzeuge, 2. Muft.	_	
301.	. Parger, Die Gutta-Perda. und Rautschuffabrifation	_	123
202.	Ririch, ber Bortefenillefabritant und Galanteriearbeiter	1	71
203	. Deon, bie Erhaltung und Reftauration ber Gemalbe	_	10
204	. D. Bebulfe f. Saus- u. Stubenmaler u. Firmafdreiber, 2. 2.	_	20
205	. Planche, bie Bapierfabritation	_	15
200			
SVO.	Anten ann Ganthuch ban Steinaufeiten 9 01.0	1	
	. Dartmann, Sandbuch ber Steinarbeiten, 2. Auft.	1	15
207.	. Dartmann, Sandbuch ber Steinarbeiten, 2. Auft	1	
207.	. Dartmann, Sandbuch ber Steinarbeiten, 2. Auft.	1	15
208	. Dartmann, Hanbuch ber Steinarbeiten, L. Auft. Baatin, der Stafftrmaler, Wergolber und Lactier, L. Auft. . — 211. Bb. Töpfer, Lehrb. d. Drgelbaufunft, 4 Theile, m. Atfas.	1 1 12	15
207. 208. 212.	. Partmann, Handbuch ber Steinarbeiten, 2. Aufl. Batin, der Staffrmaler, Bergolder und Lackier, 2. Aufl. — 211. Bb. Töpfer, Lehrb. d. Orgelbaukunft, 4 Theile, m. Atlas. Beclet, neuefte Frfindungen von Keuerungsanlagen, 2. Aufl.	1	15
207. 208. 212. 213.	. Dartmann, Ganbud ber Steinarbeiten, L. Auft. Batin, der Stafftmaler, Nergolder und Ladirer, L. Auft.  211. Bb. Töpfer, Lehrb. d. Orgelbaufunft, 4 Theile, in. Atlas. Beclet, neueste Crsindungen von Kenerungsanlagen, L. Aust. Comidt, die neueste Saffiansabesfation	1 1 12	15 20
207. 208. 212. 213. 214.	Dartmann, Janbund ber Steinarbeiten, L. Auft.     Batin, ber Stafftrmaler, Vergolber und Lactrer, 2. Auft.     B1. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Orgelbaufunft, 4 Theile, m. Atfas.     Beelet, neueste Ersindungen von Kenerungsanlagen, 2. Aust.     Schmidt, die neueste Safftanfabrikation     Parzer, die Glodengießerei mit ihren Nebenarbeiten.	1 12 12 1	15 20 — 20 13
207. 208. 212. 213. 214. 215	- Partmann, Sanbluch ber Steinarbeiten, 2. Auft Batin, ber Staffrmaler, Vergolber und Lacirer, 2. Auft 21. Bb. Töpfer, Lehrb, b. Drgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas Beclet, neueste Erfindungen von Kenerungsanlagen, 2. Aust Schmidt, die neueste Saffianfabrifation - Barzer, die Glodengießerei mit ihren Nebenarbeiten - Comibt, der Branntweinbrennereibetrieb, 2. Aust.	1 1 12	15 20 20 13 6
207. 208. 212. 213. 214. 215. 216	- Dartmann, Sandbuch ber Steinarbeiten, L. Auft Batin, der Stafftrmaler, Nergolber und Lactier, 2. Auft Il. Bb. Töpfer, Lehrb. d. Degelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas Beelet, neueste Erstüdungen von Keuerungsanlagen, 2. Auft Comibt, die neueste Safftanfabrifation - Parzer, die Glodenglegerei mit ihren Nebenarbeiten - Comibt, der Branntweinbrennereibetrieb, 2. Auft Parzer, handbuch ber Müngkunft	1 12 12 1	15 20 20 13 5
207. 208. 212. 213. 214. 215. 216. 217.	- Partmann, Sanbbud ber Steinarbeiten, 2. Auft Batin, ber Stafftrmaler, Vergolber und Lacirer, 2. Auft 211. Bb. Töpfer, Lehrh, b. Orgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas Beclet, neueste Ersindungen von Kenerungsanlagen, 2. Aust Echmibt, bie neueste Safftanfabrikation - Parzer, die Glodengiegerei mit ihren Nebenarbeiten - Echmibt, ber Branntweinbrennereibetrieb, 2. Aust Farzer, handbuch ber Münztunst - Echmibt, Ganbbuch ber Müggerberei	1 12 1 - 1	15 20 20 13 5 15 20
207. 208. 212. 213. 214. 215. 216. 217.	- Partmann, Sanbbud ber Steinarbeiten, 2. Auft Batin, ber Stafftrmaler, Vergolber und Lacirer, 2. Auft 211. Bb. Töpfer, Lehrh, b. Orgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas Beclet, neueste Ersindungen von Kenerungsanlagen, 2. Aust Echmibt, bie neueste Safftanfabrikation - Parzer, die Glodengiegerei mit ihren Nebenarbeiten - Echmibt, ber Branntweinbrennereibetrieb, 2. Aust Farzer, handbuch ber Münztunst - Echmibt, Ganbbuch ber Müggerberei	1 12 12 1	15 20 20 13 5
207. 208. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218	- Partmann, Sanbud ber Steinarbeiten, L. Auft Matin, der Stafftrmaler, Mergolder und Ladirer, Z. Auft II. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Orgelbaufunft, 4 Theile, in Atlas Beelet, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, Z. Aust Schmibt, bie neueste Sassiftansabrisation - Barzer, die Glodengleserei mit ihren Rebenarbeiten - Schmibt, der Branntweinbrennereiberteb, Z. Aust Parzer, handbuch der Münzfunst - Comibt, Handbuch der Meisgerbetei - Schmibt, Handbuch der Photographte II. Bb., Z. Aust.	1 12 1 - 1	15 20 20 13 5 15 20
207. 208. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218.	- Dartmann, Sanbbuch ber Steinarbeiten, 2. Auft Batin, ber Staffirmaler, Vergolber und Lacirer, 2. Auft 211. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Orgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas Beelet, neueste Ersündungen von Keuerungsanlagen, 2. Aust Schmidt, die neueste Saffianfabrisation - Parzer, die Glodengießerei mit ihren Nebenarbeiten - Schmidt, ber Branntweindrennereibetrieb, 2. Aust Langer, handbuch der Munfunft - Echmidt, handbuch der Meißgerberei - Schmidt, handbuch der Meißgerberei - Schwidt, handbuch der Heigerberei	1 12 1 - 1 1	15 20 20 13 5 15 20
207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220	Dartmann, Sanbuch ber Steinarbeiten, L. Auft. Batin, der Sciffinmaler, Wergolder und Ladirer, Z. Auft.  211. Bb. Töpfer, Lehrb. d. Orgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas. Beclet, neueste Erstindungen von Kenerungsanlagen, Z. Aust. Schmidt, die neueste Sassifiansfabrisation Barzer, die Glodengleserei mit ihren Rebenarbeiten Schmidt, der Vranntweinbrennereibetrieb, Z. Aust.  Aarzer, handbuch der Münzfunst Schmidt, handbuch der Meigerberei Schmidt, handbuch der Hotographie II. Bb., Z. Aust. Schreiber, die Fabrisation der fünktichen Blumen Kranter, handbuch der Mucheustertunk Z. Aust.	1 12 1 - 1	15 20 20 13 5 15 20 15
207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 229, 221,	- Dartmann, Ganbuch ber Steinarbeiten, L. Auft Batin, ber Staffirmaler, Nergolver und Ladirer, 2. Auft All. Bb. Töpfer, Lehrb. d. Drgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas Beelet, neueste Erstüdungen von Keuerungsanlagen, 2. Aust Schmibt, bie neueste Saffianfabrifation - Darzer, die Glodengleßerei mit ihren Nebenarbeiten - Schmibt, der Branntweinbrennereibetrieb, 2. Aust Parzer, handbuch der Münztunft - Schmibt, handbuch der Melgerberei - Schmibt, handbuch der Pobelogeabite II. Bb., A. Aust Schmibt, danbbuch der Puchbruckerungs. Aust Hargen, die Australia	1 12 1 - 1 1	15 20 20 13 5 15 20 15 25
207. 208. 212. 213. 214. 215. 216. 219. 229. 221. 322.	- Partmann, Sanblud ber Steinarbeiten, L. Auft Batin, ber Staffirmaler, Vergolber und kacirer, 2. Auft All. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Orgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas Beelet, neueste Ersündungen von Keuerungsanlagen, 2. Aust Schmidt, die neueste Saffianfabristation - Parzer, die Glodengießerei mit ihren Nebenarbeiten - Schmidt, ber Branntweindrennereibetrieb, 2. Aust Parzer, handbuch der Munkunft - Echmidt, handbuch der Munkunft - Schwidt, handbuch der Beifgerberei - Schwidt, handbuch der Beifgerberei - Schweiber, die Faddliation der fünftiden Blumen - Franke, handbuch der Buchtrusterunft, 3. Aust Papen, die Kuntelrüben. Branntweindrennerei - Anguetif, die Kevolvere ober Drehpistolen, 2. Aust.	1 12 1 - 1 1 1	15 20 12 15 15 20 15 25 25 22 22
207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 229, 221, 222, 223,	Dartmann, Sanbuch ber Steinarbeiten, L. Auft. Matin, der Staffirmaler, Wergolder und Ladirer, Z. Auft.  211. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Orgelbaufunft, 4 Theile, im Atlas. Seelet, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, Z. Aust. Schmidt, bie neueste Sassifiansabristation Sarzer, die Glodengleserei mit ihren Rebenarbeiten Schmidt, der Vanantweinbrennereibetrieb, Z. Aust. Sarzer, handbuch der Münzfunst Cchmidt, handbuch der Münzfunst Cchmidt, handbuch der Hotogerbeit II. Bb., Z. Aust. Schweiber, die Kobolweiteiten der fünstlichen Blumen Franke, handbuch der Hoderustenst, 3. Aust. Sapen, die Kuntelrüben. Branntweindrennerei Anquetil, die Kevolvere der Drehpissolen, Z. Aust.  Lohmaun, der Wasserabsmublendau, mit Atlas.	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 20 13 5 15 20 15 25
207, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 229, 221, 222, 223,	Dartmann, Sanbuch ber Steinarbeiten, L. Auft. Matin, der Staffirmaler, Wergolder und Ladirer, Z. Auft.  211. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Orgelbaufunft, 4 Theile, im Atlas. Seelet, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, Z. Aust. Schmidt, bie neueste Sassifiansabristation Sarzer, die Glodengleserei mit ihren Rebenarbeiten Schmidt, der Vanantweinbrennereibetrieb, Z. Aust. Sarzer, handbuch der Münzfunst Cchmidt, handbuch der Münzfunst Cchmidt, handbuch der Hotogerbeit II. Bb., Z. Aust. Schweiber, die Kobolweiteiten der fünstlichen Blumen Franke, handbuch der Hoderustenst, 3. Aust. Sapen, die Kuntelrüben. Branntweindrennerei Anquetil, die Kevolvere der Drehpissolen, Z. Aust.  Lohmaun, der Wasserabsmublendau, mit Atlas.	1 12 1 - 1 1 1	15 20 20 13 5 15 20 15 25 25 22 20
207, 208, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 229, 221, 222, 223, 224,	Dartmann, Sanbuch ber Steinarbeiten, L. Auft. Batin, ber Staffrmaler, Wergolver und Ladirer, 2. Auft.  Il. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Drgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas. Beclet, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, 2. Auft. Schmibt, bie neuefte Sassifiansabristation Parzer, die Glodengleßerei mit ihren Nebenarbeiten Schmibt, ber Branntweinbrennereibetrieb, 2. Auft. Parzer, handbuch ber Mütigerberei Schmibt, Handbuch ber Minftunft Schmibt, handbuch ber Wolfgerberei Schmibt, handbuch ber Buchgeuertenft, 3. Aust. Schreiber, bie Jabrisation ber funftigen Blumen Frante, handbuch ber Buchbeuertunft, 3. Aust. Papen, bie Kunfeleuben, Mranntweinbrennerei Muquetil, die Kevolvers ober Drehpistolen, 2. Aust. Lohmann, ber Ausfermahlmüblendan, mit Atlas. Burn, die Kenntniß der Dampfmaschinen	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 12 15 15 20 15 25 25 22 22
207, 208, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 229, 221, 222, 223, 224, 225,	Dartmann, Sanbuch ber Steinarbeiten, L. Auft. Batin, ber Staffrmaler, Vergolver und Ladirer, 2. Auft.  Il. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Orgelbaufunft, 4 Theile, m. Atfas. Declet, neueste Ersündungen von Kenerungsanlagen, 2. Auft. Schmidt, die neueste Saffianfabrifation Parzer, die Glodengteßerei mit ihren Nebenarbeiten Darzer, die Glodengteßerei mit ihren Nebenarbeiten Cchmidt, der Branntweindrennereibetrieb, 2. Auft. Aarzer, handbuch der Muntunft Cchmidt, handbuch der Meißgerberei Cchmidt, handbuch der Meißgerberei Cchmidt, handbuch der Buchgerbeitell. Bd., I. Aust. Cchreiber, die Faddisation der fünstigen Blumen Franke, handbuch der Buchtadertunft, 3. Aust. Vapen, die Kuntelrüben Branntweindrennerei Auguseil, die Kevolvere ober Drehpistolen, I. Aust. Lehmann, der Wassermalmüblendau, mit Atlas. Burn, die Kenntnis der Oampfmaschinen Diedtmann, der Rothpapp und Dampffarbendrus	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 20 13 5 15 20 15 25 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
207. 208. 212. 214. 215. 216. 217. 218. 229. 221. 223. 224. 225. 226.	Dartmann, Sanbud ber Steinarbeiten, L. Auft. Batin, ber Staffirmaler, Bergolber und Ladirer, 2. Auft.  Bl. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Orgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas. Beclet, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, 2. Auft. Schmibt, bie neueste Sassanlagen it ihren Rebenarbeiten Darzer, die Glodengieserei mit ihren Rebenarbeiten Chmibt, ber Branntweinbrennereibertieb, 2. Auft. Aarzer, hanbuch ber Münztunst Cchmibt, Hanbuch ber Minztunst Cchmibt, Hanbuch ber Buchgerberei Cchmibt, hanbuch ber Beigerberei Cchmibt, hanbuch ber Botographie II. Bb., I. Auft. Cchmibt, hanbuch ber Buchtrucktunst. Rranke, hanbuch ber Duchbruchernnerei Rranke, hanbuch ber Buchbrucktunst. Rungt. Sayen, die Kevolvere ober Drehpistolen, I. Aust. Lohmann, ber Bassernahmüblenbau, mit Atlas. Burn, die Lenntnis der Dampfmaschinen Diebtmann, der Beithpapp und Dampfgrebenbrud Combes, rauchverzebr. u. brennkoffparende Keuerungen, I. A.	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 12 15 15 15 20 15 25 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
207. 208. 212. 214. 215. 216. 217. 218. 229. 221. 222. 223. 224. 225. 227.	Dartmann, Sanbuch ber Steinarbeiten, L. Auft. Batin, ber Staffrmaler, Wergolver und Ladirer, 2. Auft.  211. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Drgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas. Beclet, neueste Ersündungen von Keuerungsanlagen, 2. Auft. Schmibt, bie neuefte Scfffanfabrifation Parzer, bie Glodengießerei mit ihren Nebenarbeiten Schmibt, ber Branntweinbrennereibetrieb, 2. Auft. Langer, Sanbbuch ber Mingfunft Schmibt, Hanbbuch ber Weißgerberei Schmibt, Hanbbuch ber Weißgerberei Schmibt, Hanbbuch ber Buchgeudertunft, 3. Auft. Schreiber, die Fabrifation ber fünftichen Blumen Franke, Hanbbuch ber Buchbeudertunft, 3. Auft. Mayen, die Kunfelrüben. Branntweinbrennerei Muquetil, die Kevolvers ober Dechpistolen, 2. Auft. Sohnaum, der Wassermahlmüblenbau, mit Atlas. Burn, die Kenntis ber Dampfmachinen Diedtmann, der Rothpapp- und Dampffarbenbrud Gombes, rauchverzeiber, u. brennsöffipaerenbe Keuerungen, 8. A. Schmibt, der Abrifant von Kautschuf und Guttabercha-Waaren	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 13 5 15 20 15 25 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
207. 208. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 229. 229. 224. 225. 226. 227. 228.	Dartmann, Sanbuch ber Steinarbeiten, L. Auft.  Batin, ber Staffimaler, Wergolber und Ladirer, Z. Auft.  Il. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Drgelbaufunft, 4 Theile, im Atlas.  Beclet, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, Z. Aust.  Schmibt, bie neueste Sassifiansabrisation  Darzer, bie Glodengteserei mit ihren Rebenarbeiten  Schmibt, ber Branntweinbrennereibetrieb, Z. Aust.  Parzer, hanbuch ber Münkunst .  Schmibt, hanbuch ber Mitgerberei  Schmibt, hanbuch ber Mitgerberei  Schmibt, hanbuch ber Dubergerbei II. Bb., Z. Aust.  Schweiber, bie Fabrisation ber tünftichen Blumen  Franke, hanbuch ber Duchbuchterung 3. Aust.  Papen, bie Kuntelrüben. Branntweinbrennerei  Anquetil, bie Kevolvere der Drehissolen, Z. Aust.  Lohmaun, ber Mothpaub und Dampfsachen, 2. Aust.  Diebtmann, ber Mothpaup- und Dampfsachenbrud  Gombes, rauchverzehr u. brennfloffparende Keuerungen, S. A.  Schmibt, b. Fabrisant von Kautichut und Guttapercha-Baaren  Lardner, Lehre von den electrischen Telegradhen, R. Aust.	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 20 13 5 15 20 15 25 22 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
207. 208. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 229. 229. 224. 225. 226. 227. 228.	Dartmann, Sanbuch ber Steinarbeiten, L. Auft.  Batin, ber Staffimaler, Wergolber und Ladirer, Z. Auft.  Il. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Drgelbaufunft, 4 Theile, im Atlas.  Beclet, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, Z. Aust.  Schmibt, bie neueste Sassifiansabrisation  Darzer, bie Glodengteserei mit ihren Rebenarbeiten  Schmibt, ber Branntweinbrennereibetrieb, Z. Aust.  Parzer, hanbuch ber Münkunst .  Schmibt, hanbuch ber Mitgerberei  Schmibt, hanbuch ber Mitgerberei  Schmibt, hanbuch ber Dubergerbei II. Bb., Z. Aust.  Schweiber, bie Fabrisation ber tünftichen Blumen  Franke, hanbuch ber Duchbuchterung 3. Aust.  Papen, bie Kuntelrüben. Branntweinbrennerei  Anquetil, bie Kevolvere der Drehissolen, Z. Aust.  Lohmaun, ber Mothpaub und Dampfsachen, 2. Aust.  Diebtmann, ber Mothpaup- und Dampfsachenbrud  Gombes, rauchverzehr u. brennfloffparende Keuerungen, S. A.  Schmibt, b. Fabrisant von Kautichut und Guttapercha-Baaren  Lardner, Lehre von den electrischen Telegradhen, R. Aust.	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 — 20 12 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
207. 208. 212. 214. 215. 216. 219. 220. 221. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 228. 228. 228. 228. 228. 228	Dartmann, Sanbud ber Steinarbeiten, L. Auft. Batin, ber Staffirmaler, Wergolver und Ladirer, 2. Auft.  Bl. Bb. Töpfer, Lehrb. d. Drgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas. Beclet, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, 2. Auft. Schmibt, bie neueste Saffianfabrifation Darzer, die Glodengleßerei mit ihren Rebenarbeiten Echmibt, der Brantweinbrennereibetrieb, 2. Auft. Parzer, danbuch ber Minstunft Echmibt, Hanbuch der Melfgerberei Schmibt, Hanbuch der Poleogeaphie II. Bb., A. Auft. Schweiber, die Fablifation der fünftlichen Blumen Frante, hanbuch der Buchteuerkunft. 3. Aust. Parzen, de Kenselweit ober Drehpistolen, 2. Aust. Burn, die Kenselweit ober Drehpistolen, 2. Aust.  Lohmann, der Rentnis der Dampfmaldinen Diedtmann, der Rothpapp- und Dampffarbenbrud Sombes, rauchverzehr. u. brennkoffparende Keuerungen, 3. A. Schmidt, d. Fabrifant von Kautschut und Guttabercha-Waaren Lardner, Lehre von den electrischen Telegraphen, 2. Aust.	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 20 13 5 15 20 15 25 22 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
207. 208. 212. 214. 215. 214. 215. 219. 229. 221. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 228. 228. 228. 228. 228. 228	Dartmann, Ganbuch ber Steinarbeiten, L. Auft.  Batin, der Scieffimaler, Wergolder und Ladirer, Z. Auft.  Il. Bb. Töpfer, Lehrb. d. Drzelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas.  Beclef, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, Z. Aust.  Schmidt, die neueste Sassinanfabretation  Darzer, die Glodengteserei mit ihren Rebenarbeiten  Schmidt, der Vanantweinbrennereibetrieb, Z. Aust.  Parzer, handbuch der Münzfunst  Schmidt, handbuch der Mutgerberei  Schmidt, handbuch der Hohorgerbie II. Bb., Z. Aust.  Schreiber, die Fabrisation der künkilden Blumen  Krante, handbuch der Bucheustertunft. Z. Aust.  Waven, die Kuntelrüben-Branntweinbrenntrei  Anguetil, die Kevolvers ober Orehpistolen, Z. Aust.  Bohmann, der Bahsermahlmäblendan, mit Atlas.  Burn, die Kenntnis der Dampfmaschinen  Diedbimann, der Kothpapp und Dampsfarbendrust  Sombes, rauchverzehr, u. brennsoffiparende Keuerungen, R. A.  Schmidt, d. Kabrisant von Kautschuf und Guttabercha-Waaren  Lardner, Lehre von den electrischen Zelegraphen, Z. Aust.  Sapener, Lehre von den electrischen Zelegraphen, Z. Aust.	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 — 20 12 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
207. 208. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 229. 221. 223. 224. 225. 226. 228. 228. 228. 228. 228. 228. 228	Dartmann, Sanbud ber Steinarbeiten, L. Auft. Batin, ber Staffirmaler, Bergolber und Laftier, Z. Auft.  Bl. Bb. Töpfer, Lehrb. b. Orgelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas. Beclet, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, Z. Auft. Schmibt, bie neueste Sassanlagen it ihren Rebenarbeiten Schmibt, ber Branntweinbrennereibertieb, Z. Auft. Parzer, bie Glodengieserei mit ihren Rebenarbeiten Schmibt, hanbuch ber Minztunst Schmibt, hanbuch ber Minztunst Schmibt, hanbuch ber Buchteutertunst. Rranke, hanbuch ber Buchteutertunst. Rranke, hanbuch ber Duchteutertunst. Runt. Bunn, bie Kunteltüben. Branntweinbrennerei Anquetil, bie Kevolvere ober Drehpistolen, Z. Aust. Lohmann, ber Runtelnüben. Diebtmannn, ber Kothpaph und Dampfgrebenbrud Sombes, rauchverzebr. u. brennkoffiparende Keuerungen, Z. A. Schmibt, b. Fabrisant von Kautschuft und Guttapercha. Waaren Lardner, Lehre von den electrischen Telegraphen, Z. Aust. Banker, Lehre von den electrischen Telgraphen, Z. Aust. Schwälfac, die Anlegung der Blisableiter Schwidt, die Kneeßen Beleuchtungskoffe, Z. Aust. Schwidt, die Kneeßen Beleuchtungskoffe, Z. Aust.	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 — 20 15 5 15 20 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15
207. 208. 212. 213. 215. 215. 217. 219. 229. 221. 223. 224. 225. 227. 228. 228. 228. 228. 228. 228. 228	Dartmann, Ganbuch ber Steinarbeiten, L. Auft.  Batin, der Scieffimaler, Wergolder und Ladirer, Z. Auft.  Il. Bb. Töpfer, Lehrb. d. Drzelbaufunft, 4 Theile, m. Atlas.  Beclef, neueste Erstüdungen von Kenerungsanlagen, Z. Aust.  Schmidt, die neueste Sassinanfabretation  Darzer, die Glodengteserei mit ihren Rebenarbeiten  Schmidt, der Vanantweinbrennereibetrieb, Z. Aust.  Parzer, handbuch der Münzfunst  Schmidt, handbuch der Mutgerberei  Schmidt, handbuch der Hohorgerbie II. Bb., Z. Aust.  Schreiber, die Fabrisation der künkilden Blumen  Krante, handbuch der Bucheustertunft. Z. Aust.  Waven, die Kuntelrüben-Branntweinbrenntrei  Anguetil, die Kevolvers ober Orehpistolen, Z. Aust.  Bohmann, der Bahsermahlmäblendan, mit Atlas.  Burn, die Kenntnis der Dampfmaschinen  Diedbimann, der Kothpapp und Dampsfarbendrust  Sombes, rauchverzehr, u. brennsoffiparende Keuerungen, R. A.  Schmidt, d. Kabrisant von Kautschuf und Guttabercha-Waaren  Lardner, Lehre von den electrischen Zelegraphen, Z. Aust.  Sapener, Lehre von den electrischen Zelegraphen, Z. Aust.	1 12 1 - 1 - 1 1 1 - 1	15 20 — 20 12 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

234. Bb. Knoberer, wichtige Arftnbung in ber Lohgerberei
235. - Pertel, die gesamte Delmalerei
236. - Mincellin, den Flache. Hand und Wergipinner
236. - Mincellin, der Flache. Hand und Werfoftung d. Steinfohlen, L. A.
238. - Fermann, Anfdereitung u. Verfoftung d. Steinfohlen, L. A.
238. - Fermann, dufdereitung und Confirmition der Baffer.
239. - Teibler, Berechung und Confirmition der Faffer.
240. - Benotis Duporfall, die Schruben Bolgen, L. Aufl.
241. - Partmann, der Audbel und Balgmeifter, L. Aufl.
242. - Schreiber, d. Berschöhererungef. v. Glass u Metallsberflächen
243. - Claubel u. Laroque, das Maurerbandwerf l. Sand.
244. - Dafielbe Wert
245. - Lichteuberg, die Seifenfabrifation
246. - Kamberg, die Darkellung der feinen Toilettefeifen
247. - Eroofes, das Ketouchiren u. Goforiren der Bhotogravhien
248. - Schmidt, comvendisses Jandbuch der Förderei
249. - Partmann, praftische Handbuch der Förderei
249. - Partmann, praftische Handbuch der Gebreitation
250. - Lindes, demische Kardeniehre für Raler und Lechnifer
251. - Fair, d. defen Baschmangen. Rollmangen o. Ralandern, m. Atl.
252. - Leblane, der Passchienungen Rollmangen o. Ralandern, m. Atl.
253. - Campin, das Drechfein in Solg, Estenbein 2c.
254. - Bangenheim, Fabrifation fünftlicher Brennmaterialien
255. - Jienfee, die gefammte Anopffabrifation
256. - 258. Dd. Bosgt, die Beberet in ihrem gangen Umsange,
258. - Romen mit 2 Atlassen.
259. u. 200. Bd. dartmann, Sabrifation fünftlicher Brennmaterialien
251. - Fabrie, die Grundlehren der Uhrmacherfunk
252. - Revmann, Bartmann, Sandbuch der Weinbundhlen, mit Atlas
253. - Remann, Bartmann, Sandbuch der Willes
254. - Badwurd, Barbensahristion
255. - Rodwidt, farbensahristion
256. - Schwidt, farbensahristion
256. - Schwidt, farbensahristion
256. - Schwidt, farbensahristion
256. - Schwidt, farbensahristion
256. - Badwund, Barbensahristion
256. - Schwidt, farbensahristion

111111



## Neuer Schauplat

Der

# Künste und Handwerke.

Mit

Berücksichtigung der neuesten Erfindungen.

Serausgegeben

901

einer Gesellschaft von Künftlern, Technologen und Profestonisten.

Mit vielen Abbildungen.

3weihundertunderfter Band.

Sarger, Guttapercha und Rautichuf. Zweite Auffage.

